

**ANEXOS**

*Anexo 1 TALUDES*

<b>TALUDES</b>	
	
Talud en la bajada de San Simón	Talud inestable
	
Talud Inestable en la bajada de Tacuarandi	Talud Rocoso

Anexo 2 BUZONES

**BUZONES**



Buzón en proceso de Erosión



Buzón con falta de reforestación

	
<p>Buzón sin reforestación</p>	<p>Buzón semi reforestado naturalmente</p>

Anexo 3 BANCO DE PRETAMOS

<p>BANCO DE PRETAMOS</p>	
	
<p>Área industrial san simón</p>	<p>Área industrial sin cierre</p>

	
<p>Área industrial en funcionamiento</p>	<p>Área de almacenamiento de material</p>

Anexo 4 ÁREAS INDUSTRIALES

<p><b>ÁREAS INDUSTRIALES</b></p>	
	
<p><b>Área industrial</b></p>	



Piscina abandonada sin cierre

*Anexo 5 CAMPAMENTO*

**CAMPAMENTO**



Entrada al campamento



Área de almacenamiento de combustible



Campamento

**DESECHOS SÓLIDOS**



**Restos de escombros**



**Residuos de asfalto**



**Residuos de asfalto**



**Resto de escombros**

## ANTECEDENTES DE ACCIDENTES



Deslizamiento obstruyendo la circulación



Atrapado por deslizamiento rocoso



Accidente a causa de deslizamiento de taludes inestables