



“RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI”



UNIDAD IX: ANEXOS

1. FICHAS TECNICAS EXTERIORES

FICHA PATOLOGICA: CUBIERTA			A-1	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CUBIERTA	PERDIDA DE UN % DE CUBIERTA		TEJA CAÑA Y PALOS	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
UNDIMIENTO DE LA CUBIERTA	<ul style="list-style-type: none"> HUMEDAD FALTA DE MANTENIMIENTO. 		DETERIORO DE LA CUBIERTA EFECTOS CLIMATOLÓGICOS	
Liberación-Consolidación-Integración-Reconstrucción-Reestructuración				

FICHA PATOLOGICA : CAMPANARIO			A-2	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
TORRE DE CAMPANARIO	FENOMENOS NATURALES		ARCILLA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
CAIDA DE TORRE	<ul style="list-style-type: none"> HUMEDAD FALA DE MANTENIMIENTO 		DETERIORO DE LAS TORRE PERDIDA DE IDENTIFICACION	
Liberación-Consolidación-Integración-Reconstrucción-Reestructuración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"




FICHA PATOLÓGICA : MUROS DE CONTENCIÓN			A-3	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESIÓN	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	VERTICAL	EXPUESTA
CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
MUROS DE CONTENCIÓN	PERDIDA TOTAL DE MATERIAL		PIEDRA ARENA Y CAL	
VISTA DE LA LESIÓN			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESIÓN		EFECTO DE LA LESIÓN	
DESGASTE DE MATERIALES DESPRENDIMIENTO DEL MURO	<ul style="list-style-type: none"> HUMEDAD FALTA DE MANTENIMIENTO. 		DEBILITAMIENTO DEL MATERIAL	
Liberación-Consolidación-Integración-Reconstrucción-Reestructuración				

FICHA PATOLÓGICA: REVESTIMIENTO DE FACHADA DERECHA			A-4	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESIÓN	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
REVESTIMIENTO	DESGASTE DEL MATERIAL		CAL Y ARENA	
VISTA DE LA LESIÓN			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESIÓN		EFECTO DE LA LESIÓN	
CAIDA DEL REBOQUE DESGATES POR FRICCIÓN DE LA LLUVIA	<ul style="list-style-type: none"> FALTA DE MANTENIMIENTO 		DEBILITAMIENTO DEL REVESTIMIENTO Y PAREDES	
Liberación-Consolidación-Integración-Reestructuración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"




FICHA PATOLÓGICA: REVESTIMIENTO DE FACHADA LADO DERECHO			A-1	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
	2018	B/EL MOLINO	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
REVESTIMIENTO	DESGASTE DEL MATERIAL		CAL Y ARENA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
CAMBIO DE COLOR TIPO MANCHA	<ul style="list-style-type: none"> HUMEDAD FALTA DE MANTENIMIENTO. 		DETERIORO DEL REVESTIMIENTO	
Liberación-Consolidación-Integración-Reconstrucción-Reestructuración				


FICHA PATOLÓGICA: REVESTIMIENTO DE FACHA FRONTAL				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
REVESTIMIENTO	DESGASTE DEL MATERIAL		CAL Y ARENA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE	FALTA DE MANTENIMIENTO		DETERIORO DEL MATERIAL	
Liberación-Consolidación-Integración-Reconstrucción-Reestructuración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGICA: REVESTIMIENTO DE FACHADA POSTERIOR			A-1	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL
REVESTIMIENTO		DETERIORO		CAL Y ARENA
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFFECTO DE LA LESION
DEVILITAMIENTO DE LA PARED GRIETAS VISIBLES		<ul style="list-style-type: none"> HUMEDAD FALTA DE MANTENIMIENTO. 		ROTURA DEL MATERIAL PERDIDA DEL REVOQUE
Liberación-Consolidación-Integración-Reconstrucción-Reestructuración				

2. FICHAS TECNICAS DETALLES INTERIORES

FICHA PATOLÓGICA: PUERTAS DE INGRESO				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	VERTICAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL
PUERTAS DE INGRESO		FISURA, DESGASTE		MADERA
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFFECTO DE LA LESION
DETERIORO POR TERMITAS		<ul style="list-style-type: none"> HUMEDAD DESGASTE POR TERMITAS 		MALA IMAGEN DETERIORO DE LA MADERA
Liberación-Consolidación-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGIC: CORO				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CORO	PRESENCIA FECALES-ANIMALES		MADERA	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RESTOS DE ESCREMENTO DE MORCIELAGOS DESGASTE DEL MATERIAL	FALTA DE MANTENIMIENTO Y ESPACIOS LIBRES PARA EL ACCESO DE AVES NOCTURNAS		MALTRATO DE LA MADERA	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

FICHA PATOLÓGICA: ALTAR				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
ALTAR	FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES.		ARCILLA Y YESO	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"





FICHA PATOLÓGICA: GRADAS				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
GRASDAS	DESGASTE DEL MATERIAL		MADERAMEN	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidación-Integración-Restauración				

FICHA PATOLÓGICA: CIELO FALZO (TUMBADO)				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CIELO FALZO	FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES- CAIDA DEL ELEMENTO EN UN %		YESO CAÑA HUECA	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidación-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGICA: SERCHAS (TIGERAS)				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
SERCHAS (TIGERAS)	RUCTURAS POR TERMITAS		MADERA DE LUGAR	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

FICHA PATOLÓGICA: ALEROS				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
ALEROS	FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES.		CAÑA Y ARCILLA (BARRO)	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGICA: VENTANAS				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL
VENTANAS		FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES.		MADERA
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFFECTO DE LA LESION
DETERIORADO		DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN
Liberación-Consolidacion-Restauración				

FICHA PATOLÓGICA: PISOS				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL
PISO		FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES.		YESO
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFFECTO DE LA LESION
DETERIORADO		DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGICA: BARANDA DE SEPARACION ALTAR Y NABE PRINCIPAL				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
BARANDA DE SEPARACION ALTAR Y NABE PRINCIPAL	FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES.		MADERA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidación-Integración-Restauración				

FICHA PATOLÓGICA: PINTURA ALTAR AL OLEO				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PINTURA ALTAR AL OLEO	FISURAS - PRESENCIA FECAL DE AVES.		PINTURA AL OLEO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidación-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGICA: CAMPANARIO				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CAMPANAS	FISURAS Y RUCTURA DE DINTEL		METAL Y MADERA	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

FICHA PATOLÓGICA: FUENTE BAUTICAL				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
Fuente bautical	FISURAS DESPRENDIMIENTO DE REVOQUES		YESO	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



FICHA PATOLÓGICA:RAJADURAS DE PAREDES				
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION GENERAL	EXPOSICION
IGLESIA SAN JUAN	2018	SAN JUAN	HORIZONTAL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PAREDES	FISURAS – GRIETAS		ARCILLA Y YESO	
VISTA DE LA LESSION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORADO	DESCUIDO FALTA DE MANTENIMIENTO		MALA IMAGEN	
Liberación-Consolidacion-Integración-Restauración				

**“RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN
JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI”**



3. PLANILLA DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	INSTALACIÓN DE FAENAS OBRAS PRELIMINARES	GL.	1	10000	10000
2	RECUBRIMIENTO DE CHAPAS ALREDEDOR DE LA IGLESIA	GL.	1	5000	5000
3	LETRERO DE OBRA	GL.	1	1500	1500
4	REMOCIÓN DE CONTRA PISO	M2	6	9,88	59,28
5	PISOS DE MORTEROS PLANCHADO SOBRE GRADA	M2	6	57,97	347,82
6	DESCASCARADO DE REVOQUE INTERIOR	M2	15	9,88	148,2
7	REVOQUE DE CEMENTO PLANCHADO	M2	15	56,4	846
8	LIMPIEZA DE ESCOMBROS	M2	15	13,06	195,9
9	CAPA AISLANTE	M2	12	74,11	889,32
10	PINTURA LÁTEX	M2	30	32,26	967,8
11	MURO DE ADOBE	M2	3	121,35	364,05
12	PISO LADRILLO IGLESIA	M2	12	101,19	1214,28
13	REMOCIÓN DE CONTRA PISO IGLESIA	M2	12	9,88	118,56
14	CASTIGADO DE CAL Y CEMENTO IGLESIA	M2	18	9,46	170,28
15	REMOCIÓN DE CUBIERTA DE TEJA Y MADERA IGLESIA	M2	350	111,8	39130
16	VIDRIO CATEDRAL PROVISIÓN Y COLOCACIONES (VITRALES – IGLESIA)	M2	6	11,18	67,08
17	DESCASCARADO REVOQUE INTERIOR IGLESIA	M2	12	153,91	1846,92
18	REVOQUE FINO INTERIOR DE ESTUCO	M2	12	90,35	1084,2
19	DIVISIONES Y CAJONERÍAS DE MADERA EN EXHIBIDOR DE ESTATUAS IGLESIA	M2	20	283,24	5664,8
20	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CABLEADOS)	ML.	14	185,48	2596,72
21	MOLDURA DE ESTUCOS	ML.	24	62,74	1505,76
22	PUERTAS DE MADERA IGLESIA	M2	2	393,75	787,5
23	REVOQUE FINO INTERIOR DE ESTUCO CON MULTIMASA (ARCO ENTRADA PRINCIPAL)	M2	8	90,35	722,8
24	REMOCIÓN DE PISO DE CEMENTO IGLESIA	M2	2	9,88	19,76
25	CAPA AISLANTE	M2	2	120,57	241,14
26	PISOS CERÁMICOS (SACRISTÍA)-IGLESIA	M2	12	109,98	1319,76
27	PROTECTOR VENTANA	M2	1	528,19	528,19

"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO Y SU ENTORNO LAS CARRERAS SUD CINTI"



28	DECAPADO REVOQUE INTERIOR (CORO)	M2	12	9,88	118,56
29	REVOQUE FINO INTERIOR DE ESTUCO (CORO)	M2	12	90,35	1084,2
30	PISO DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CORO	M2	6	386,04	2316,24
31	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CABLEADO SACRISTÍA)	M2	8	185,48	1483,84
32	DECAPADO REVOQUE INTERIOR (GALERÍA - SACRISTÍA)	ML.	12	9,88	118,56
33	REVOQUE FINO INTERIOR (GALERÍA - SACRISTÍA)	M2	12	90,35	1084,2
34	PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES (SACRISTÍA)	M2	72	42,81	3082,32
35	PUERTA TABLERO MARCO SENCILLO QUINCALLERÍA Y BARNIZADO 0.90X2.10	PIEZA	1	2,293.28	1
36	MOLDURA DE ESTUCO	ML.	6	62,72	376,32
37	DECAPADO REVOQUE INTERIOR MURO GALERÍA - SACRISTÍA	M2	20	9,88	197,6
38	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CABLEADO SACRISTÍA	ML.	12	185,48	2225,76
39	LIMPIEZA REVESTIMIENTO TECHO	M2	350	13,06	4571
40	PINTURA ACEITE TECHO INTERIOR CUBIERTA	M2	350	375,27	131344,5
41	REMOCIÓN DE CUBIERTA CALAMINA Y MADERA	M2	350	46	16100
42	CERCHA DE MADERA ALMENDRILLO ARTESANADO 2X5 CUBIERTA	PIEZA	35	11,18	391,3
43	CIELO RASO ESTUCADO BAJO CERCHA CUBIERTA	M2	350	303,02	106057
44	CUBIERTA DETEJA COLONIAL	M2	350	219,69	76891,5
45	PINTURA LÁTEX EN CUBIERTA EXTERIOR	M2	350	32,71	11448,5
46	DECAPADO REVOQUE CAMPANARIO	M2	15	9,88	148,2
47	REVOQUE DE CEMENTO CAMPANARIO	M2	15	71,11	1066,65
48	TEJIDO DE CAÑA	M2	256	9,88	2529,28
49	VIGA DE ENCADENADO COLLAR	M3	80	2287,74	183019,2
TOTAL PRESUPUESTO DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL ORO					622991,85