


FICHAS PATOLÓGICAS



ESTILO ART. DECO


Características


El término Art Déco, acuñado en los años sesenta se refiere a un estilo que abarcó el período de los “locos años veinte” y la depresión económica de 1930.



CARACTERÍSTICAS

- NUMERO IMPAR
- LA BELLEZA ANTES DE LA FUNCIÓN
- ARCOS DE MEDIO PUNTO
- FORMAS PURAS
- FRISOS CON MOLDURAS Y COLUMNAS DE FUSTE ESTRIADO O LISO
- COLORES CLAROS EN CONTRASTE CON OSCURO





FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 2
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, MURO	EXPUESTA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
PINTURA Y REVOQUE		DESPRENDIMIENTO		CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACIÓN DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL		MALA MANIPULACIÓN Y APAGADO DEL MATERIAL		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO	


FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°
3

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, PUERTA	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PUERTA	RAJADURA		MADERA Y VIDRIO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
			 PLANTA BAJA	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORO DE LA PUERTA	ENVEJECIMIENTO DE LA PIEZA		RAJADURA DE LA MADERA Y ROTURA DE VIDRIO	


FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 4
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, PILASTRA	EXPUESTA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
INSTALACIÓN		ANTIESTÉTICO		CABLES	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
APIÑAMIENTO DE CABLES		INSTALACIÓN ELÉCTRICA IMPROVISADA		AFEAMIENTO ESTÉTICO A ELEMENTO IMPORTANTE DEL PREDIO	


FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 5
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, ZÓCALO	EXPUESTA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
ZÓCALO		ANTIESTÉTICO		CABLES	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORO Y MAL ASPECTO		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRECARIA		AFEAMIENTO ESTÉTICO A ELEMENTO IMPORTANTE DEL PREDIO	


FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°
6

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, DINTEL	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
DINTEL	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXPUESTA		CABLES	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
EXPOSICIÓN Y APIÑAMIENTO DE CABLES	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRECARIA		AFEAMIENTO Y MAL ASPECTO AL PREDIO	


FICHA DE PATOLOGIA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 7
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, MURO	EXPUESTA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL		
PÓRTICO	ROMPIMIENTO DE MOLDURA		YESO Y PINTURA		
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION		
ABOLLADURA	GOLPE		MAL ASPECTO A ELEMENTO EXPUESTO		

FICHA DE PATOLOGIA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 8
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, PÓRTICO		
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL		
REVOQUE Y PINTURA	DESPRENDIMIENTO		CEMENTO, CAL. YESO Y PINTURA		
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION		
DECOLORACION DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	MALA MANIPULACIÓN Y APAGADO DEL MATERIAL		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO		

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR


FICHA N°
9


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, VENTANA	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION	MATERIAL	
VENTANA		DETERIORO	MADERA Y VIDRIO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RAJADURAS Y GRIETAS	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		MAL ASPECTO ESTÉTICO DEL PREDIO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°
10

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, MURO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PINTURA Y REVOQUE	DESPRENDIMIENTO		CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACIÓN DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	MALA MANIPULACIÓN Y APAGADO DEL MATERIAL		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO	


FICHA PATOLÓGICA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 11
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, MURO		
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
REVOQUE Y PINTURA		DESPRENDIMIENTO		CEMENTO, CAL YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
ABOLLADURA		HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°



12

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, PUERTA	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CERRADURAS	ANTI ESTÉTICO		CERRADURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
PRECARIEDAD	CERRADURA IMPROVISADA		MAL ASPECTO A ELEMENTO IMPORTANTE COMO ES LA PUERTA	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°
13



DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, PISO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PISO	ENVEJECIMIENTO DE ALFOMBRADO		ALFOMBRA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
MAL OLOR Y DESCOLORECIMIENTO DEL MATERIAL	ENVEJECIMIENTO HUMEDAD Y POLVO		INESTABILIDAD AL CIRCULAR	


FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

14


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, PISO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION	MATERIAL	
PISO		AGOTAMIENTO DE MACHIMBRE	MADERA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RUIDO AL CAMINAR— INESTABILIDAD DEL REVESTIMIENTO	FRICCIÓN ENTRE LAS PIEZAS DEL MACHIMBRADO		MALESTAR AL CIRCULAR POR EL PREDIO	

FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA ALTA EXTERIOR		FICHA N° 15
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, MURO	MEDIA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
REVOQUE		DESPRENDIMIENTO		CEMENTO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
PRESENTACIÓN DE FISURA Y DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE		EXPOSICIÓN AL SOL Y LA HUMEDAD POR LAS LLUVIAS		DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA Y DEBILITAMIENTO DEL REVOQUE	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°
16


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, MURO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
REVOQUE	DESPRENDIMIENTO		CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
			 PLANTA ALTA	
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RAJADURA Y DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL	HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y EXPOSICIÓN DEL MURO PROPENSO A PERDIDA DE CUALIDADES PORTANTES	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA EXTERIOR

FICHA N°


17

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, MURO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
MURO	AGRIETAMIENTO		CEMENTO CAL, YESO Y ARENA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL	HUMEDAD POR ELEMENTO AÑADIDO COMO ES EL AIRE ACONDICIONADO		PERDIDA DE RIGIDEZ Y MAL ASPECTO AL MURO EXPUESTO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA EXTERIOR

FICHA N°
18


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, VENTANA	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
FACHADA LATERAL	INSTALACIÓN IMPROVISADA		ACONDICIONADOR DE AIRE	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
OBJETO O ELEMENTO AÑADIDO A FACHADA PATRIMONIAL	FALTA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO ACONDICIONADOR		ALTERACIÓN Y ENTORPECIMIENTO DEL ESTILO	

FICHA DE PATOLOGÍA


PLANTA ALTA EXTERIOR

FICHA N°

19

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA EXTERIOR	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
FACHADA LATERAL	ALTA PELIGROSIDAD Y DESGASTE POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie		CABLES	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXPUESTA	FALTA DE DISEÑO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		MAL ASPECTO Y ALTA PELIGROSIDAD	

FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA EXTERIOR		FICHA N° 1
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERNA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION	MATERIAL		
PILASTRAS		DESPRENDIMIENTO	CEMENTO, CAL, YESO, ARENA Y LADRILLO GAMBOTA		
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION	EFECTO DE LA LESION		
DESMORONAMIENTO DEL REVOQUE, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL		MALA MANIPULACIÓN Y APAGADO DEL MATERIAL	DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DE LA PILASTRA		

FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA EXTERIOR		FICHA N° 2
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERNA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
GRADAS CONTRA HUELLA		DESPRENDIMIENTO		PIEDRA LAJA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO		ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA DE LA CONTAR HUELLA	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA EXTERIOR

FICHA N°
3


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
VENTANA	ENVEJECIMIENTO		MADERA Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
AGRIETAMIENTO Y PERDIDA DE PINTURA	EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE		ENVEJECIMIENTO DE LA MADERA POR HUMEDAD Y ASOLIAMIENTO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA EXTERIOR

FICHA N°

4


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
REVOQUE	ENVEJECIMIENTO		REVOQUE CAL, CEMENTO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA			CAUSA DE LA LESION	
PERDIDA DE PINTURA			EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE	
			EFECTO DE LA LESION	
			MAL ASPECTO Y PERDIDA DE AISLANTE DEL MURO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA EXTERIOR

FICHA N°

5


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOCISION
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, FACHADA	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
MOLDURAS DEL PARAPETO	ENVEJECIMIENTO		CEMENTO, CAL Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
AGRIETAMIENTO Y DESMORONAMIENTO DE LA PIEZA	EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE HUMEDAD Y ENVEJECIMIENTO		MAL ASPECTO Y EXPOSICIÓN DEL MURO	


FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

6

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOCISION
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, FACHADA	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
TRAGA LUZ	ENVEJECIMIENTO		POLIPROPILENO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
MANCHAS DE HUMEDAD EN TRAGA LUZ	FILTRACIÓN DE AGUA EN LA CUBIERTA		MAL ASPECTO Y FALTA DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA	


FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA ALTA INTERIOR		FICHA N° 7
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
REVOQUE		MANCHA		YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
MANCHA DE HUMEDAD		FILTRACIÓN DE AGUA EN LA CUBIERTA		MALASPECTO AL MURO E INTERIOR DEL PREDIO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°
1

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PINTURA Y REVOQUE	DESPRENDIMIENTO		YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACION DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO	


FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 2
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	INTERNA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL		
PINTURA Y REVOQUE	DESPRENDIMIENTO		YESO Y PINTURA		
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION		
AGRIETAMIENTO Y ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO		

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°

3

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	INTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PINTURA Y REVOQUE	DESPRENDIMIENTO		YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACION DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	GOLPE Y ROSE CON OTRO ELEMENTO		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°
4

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTALACIONES	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	EXPOSICIÓN		CABLES	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXPUESTA	FALTA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA		MAL ASPECTO AL PREDIO Y ALTA PELIGROSIDAD POR LA EXPOSICIÓN DE CABLES	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR


FICHA N°
5

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL. BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	ENTRE PISO	INTERNA Y EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CIELO RASO	AGOTAMIENTO		VIGA DE ROLLIZO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DEL CIELO RASO	ENVEJECIMIENTO Y AGOTAMIENTO DE VIGAS		PERDIDA DEL ENTRE PISO , PARA DESCARTE Y RENOVACIÓN	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA EXTERIOR

FICHA N°
6


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	INTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
FACHADA	INSTALACIÓN IMPROVISADA		ACONDICIONADOR DE AIRE	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFFECTO DE LA LESION
OBJETO O ELEMENTO AÑADIDO A FACHADA PATRIMONIAL		FALTA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO ACONDICIONADOR		ALTERACIÓN Y ENTORPECIMIENTO DEL ESTILO

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA EXTERIOR

FICHA N°

7

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
BASE DE BALCÓN	AGRIETAMIENTO		MADERA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DETERIORO	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		INESTABILIDAD	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

8

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	EXTERNA


CARACTERISTICAS DE LA LESION

TIPO DE ELEMENTO	LESION	MATERIAL
MURO	DESPRENDIMIENTO	YESO Y PINTURA

VISTA DE LA LESION



UBICACIÓN EN EL INMUEBLE




SINTOMA	CAUSA DE LA LESION	EFECTO DE LA LESION
DECOLORACIÓN DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD	DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL MURO

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

9

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, CIELO RAZO	INTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CIELO RAZO	AGRIETAMIENTO		YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
AGRIETAMIENTO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL CIELO RAZO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

10

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, MURO	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	PRECARIEDAD		CABLES	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA IMPROVISADA	FALTA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA		MAL ASPECTO Y PELIGROSIDAD A CABLES EXPUESTOS	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

11

DATOS DEL EDIFICIO

DATOS DE LESION

DENOMINACION

AÑO

UBICACION

ORIENTACION

EXPOSICION

CHALET MUNICIPAL

1937

GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15
DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA

PLANTA BAJA, MURO

INTERNA

CARACTERISTICAS DE LA LESION

TIPO DE ELEMENTO

LESION

MATERIAL


PISO FLOTANTE

AGOTAMIENTO

MADERA

VISTA DE LA LESION

UBICACIÓN EN EL INMUEBLE



SINTOMA

CAUSA DE LA LESION

EFFECTO DE LA LESION

RUIDO Y INESTABILIDAD DEL MACHIMBRE

ROCE, ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD

MALESTAR AL CIRCULAR

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

12

DATOS DEL EDIFICIO

DATOS DE LESION

DENOMINACION

AÑO

UBICACION

ORIENTACION

EXPOSICION

CHALET MUNICIPAL

1937

GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15
DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA

PLANTA BAJA, MURO

INTERNA

CARACTERISTICAS DE LA LESION

TIPO DE ELEMENTO

LESION

MATERIAL


CIELO FALSO

GRIETAS

YESO Y PINTURA

VISTA DE LA LESION

UBICACIÓN EN EL INMUEBLE



SINTOMA

CAUSA DE LA LESION

EFFECTO DE LA LESION

AGRIETAMIENTO DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL


ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD

DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL CIELO FALSO

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR


FICHA N°
13

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, MURO	EXTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
INSTALACIÓN	MAL ASPECTO		ACONDICIONADOR DE AIRE	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
ALTERACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIÓN EXPUESTA	ELEMENTO AÑADIDO E IMPROVISADO		MAL ASPECTO Y DAÑO AL MURO PARA LA INSTALACIÓN IMPROVISADA	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR


FICHA N°
14


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA	INTERNA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO		LESION	MATERIAL	
CIELO FALSO		DESPRENDIMIENTO	YESO Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
AGRIETAMIENTO Y ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE Y PINTURA DEL CIELO FALSO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA EXTERIOR

FICHA N°
1

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	FACHADA	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
MURO	DESPRENDIMIENTO		PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACION DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE		MAL ASPECTO Y FALTA DE PROTECCIÓN AISLANTE DE MURO	


FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA BAJA INTERIOR		FICHA N° 2
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, GRADAS	EXPUESTA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
ESCALERA		DESPRENDIMIENTO		REVOQUE Y PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
GRIETAS Y ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL		HUMEDAD		MAL ASPECTO Y FALTA DE PROTECCIÓN AL MURO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°

3


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, PISO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PISO	AGRIETAMIENTO		MOZAICO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RAJADURA DE PISO REVESTIDO DE MOSAICO	HUMEDAD Y ENVEJECIMIENTO DE JUNTAS		MAL ASPECTO Y FALTA DE PROTECCIÓN AISLANTE DE PISO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA BAJA INTERIOR

FICHA N°

4


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
MUSEO PALEONOLÓGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, PISO	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
PISO	AGRIETAMIENTO		MOZAICO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RAJADURA DE PISO REVESTIDO DE MOZAICO	HUMEDAD Y ENVEJECIMIENTO DE JUNTAS		MAL ASPECTO Y FALTA DE PROTECCIÓN AISLANTE DE PISO	

FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

5


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOCISION
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA, GRADAS	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
CIELO FALSO	DESPRENDIMIENTO		PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACIÓN, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL	HUMEDAD Y ENVEJECIMIENTO		MAL ASPECTO ESTÉTICO VISUAL	


FICHA DE PATOLOGÍA

PLANTA ALTA INTERIOR

FICHA N°

6

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOCISION
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA ALTA VENTANA	EXPUESTA
CARACTERISTICAS DE LA LESION				
TIPO DE ELEMENTO	LESION		MATERIAL	
VENTANA	ROTURA		VIDRIO	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE	
				
SINTOMA	CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
RAJADURA DE VIDRIO	EXPOSICIÓN A GRANIZO		DEJA ENTRAR POLVO Y HUMEDAD DENTRO DEL PREDIO	


FICHA DE PATOLOGÍA			PLANTA ALTA EXTERIOR		FICHA N° 7
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	FACHADA	EXPUESTA	
CARACTERISTICAS DE LA LESION					
TIPO DE ELEMENTO		LESION		MATERIAL	
MURO		DESPRENDIMIENTO		PINTURA	
VISTA DE LA LESION			UBICACIÓN EN EL INMUEBLE		
					
SINTOMA		CAUSA DE LA LESION		EFECTO DE LA LESION	
DECOLORACION DEL MURO, ABLANDAMIENTO DEL MATERIAL		HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE		MAL ASPECTO Y FALTA DE PROTECCIÓN AISLANTE DE MURO	

FICHAS TERAPÉUTICAS

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

1

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
PINTURA Y REVOQUE	MALA MANIPULACIÓN Y APAGADO DEL MATERIAL		CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
		 PLANTA BAJA		
TERAPEUTICA				
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN				


FICHA TERAPEUTICA	FICHA Nº 2
--------------------------	-----------------------------

2

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA

CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE

TIPO DE ELEMENTO	CAUSA	MATERIAL
PINTURA Y REVOQUE	MALA MANIPULACIÓN Y APAGADO DEL MATERIAL	CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS
		
TERAPEUTICA		
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN		