


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°


3

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
PUERTA	ENVEJECIMIENTO DE LA PIEZA		MADERA Y VIDRIO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
LIJADO, ENMASILLADO Y COLADO, PINTADO Y BARNIZADO				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°

4

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
INSTALACIÓN		INSTALACIÓN ELÉCTRICA IMPROVISADA	CABLES	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA		ACANALADO EN MURO PARA INSTALACIÓN DE RIELES Y TUVO GUÍA DE CABLEADO		



FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
5

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
INSTALACIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA IMPROVISADA		CABLES	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
ACANALADO EN MURO PARA INSTALACIÓN DE RIELES Y TUVO GUÍA DE CABLEADO				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
6

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
INSTALACIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA IMPROVISADA Y PRECARIA		CABLES	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGÍAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
ACANALADO EN MURO PARA INSTALACIÓN DE RIELES Y TUVO GUÍA DE CABLEADO				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°

7

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
PÓRTICO		GOLPE	YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN				


FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
8

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
PÓRTICO		GOLPE	YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
9


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
VENTANA	ENVEJECIMIENTO DE LA PIEZA		MADERA Y VIDRIO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGÍAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA		PLANTA BAJA		
RENOVACIÓN DE LA PIEZA PARA LA INSTALACIÓN DE OTRA DE DIMENSIONES MAS GRANDES ESTABLECIDA POR LA PROPUESTA				

FICHA TERAPEUTICA				FICHA N° 10	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN	
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA	
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA		MATERIAL	
PÓRTICO		HUMEDAD Y FALLAS EN EL ACABADO DEL TRABAJO		CAL, YESO, CEMENTO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
					
TERAPEUTICA					
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN					

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°

11

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
PÓRTICO	GOLPE		CAL, YESO, CEMENTO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
			 PLANTA BAJA	
TERAPEUTICA				
RENOVACIÓN DE REVOQUE Y ACABADO DE MOLDURA PARA SU RE PINTADO				



FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
12

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
CERROJO		INCOMPATIBILIDAD	CHAPA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA		PLANTA BAJA PATIO MUNICIPAL EL DE LA CALLE GENERAL		
CAMBIO O REPARACIÓN DE CERROJO ORIGINAL Y EXTRACCIÓN DE LA CERRADURA AÑADIDA CON CANDADO PARA SU REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A LA PUERTA				


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
13

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1er PISO INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
PISO	ENVEJECIMIENTO HUMEDAD Y POLVO		ALFOMBRADO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
RENOVACIÓN O CAMBIO DEL MATERIAL				


FICHA TERAPEUTICA	FICHA N° 14
--------------------------	------------------------------

14

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1er PISO INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
PISO		ENVEJECIMIENTO Y AGOTAMIENTO DEL AMACHIMBRE	MADERA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA		PLANTA ALTA		
RENOVACIÓN O CAMBIO DEL MATERIAL Y CLASIFICACIÓN DE ALGUNAS PIEZAS PARA SE REUTILIZACIÓN				


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
15

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1ER PISO, EXTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
REVOQUE	HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD		,CEMENTO , ARENA Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGÍAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
		 PLANTA ALTA PATIO MUNICIPAL		
TERAPEUTICA				
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN				


FICHA TERAPEUTICA	FICHA N° 16
--------------------------	------------------------------

16

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1ER PISO INTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
PINTURA Y REVOQUE		HUMEDAD	CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
		 PLANTA ALTA		
TERAPEUTICA				
REMOSION DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN				


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
17

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1ER PISO EXTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
REVOQUE, MURO	HUMEDAD POR ELEMENTO AÑADIDO COMO ES EL AIRE ACONDICIONADO		CEMENTO, CAL, YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA RE UBICACIÓN DEL ARTEFACTO Y REMOCIÓN DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU CAMBIO O RENOVACIÓN				

FICHA TERAPEUTICA



FICHA N°
18

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1ER PISO EXTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
VENTANA	INSTALACIÓN IMPROVISADA DEL ARTEFACTO		VIDRIO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
		 PATIO MUNICIPAL PLANTA ALTA		
TERAPEUTICA				
RE UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN UN LUGAR ESTRATÉGICO Y RENOVACIÓN DEL VIDRIO DE LA VENTANA REMOVIDO PARA SU INSTALACIÓN				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

19


DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CASA DEL BICENTENARIO	1935	15 DE ABRIL Y GRAL. TRIGO	1ER PISO EXTERIOR	EXPUESTA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CABLEADO PRECARIO		CABLES	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
ACANALADO EN MURO PARA INSTALACIÓN DE RIELES Y/O TUVO GUÍA DE CABLEADO				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
1

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERIOR


CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE		
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA	MATERIAL
PILASTRAS	HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE	CEMENTO, CAL, YESO, ARENA Y LADRILLO GAMBOTA

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS
		

TERAPEUTICA
LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA PARA SU RENOVACIÓN DEL REVOQUE Y PINTURA DE EXTERIORES

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
2

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERIOR
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
GRADA		HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE	CEMENTO Y ARENA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO		PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
				
TERAPEUTICA				
LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA PARA SU RENOVACIÓN DEL REVOQUE				
PLANTA BAJA				


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
3

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA	EXTERIOR
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
VENTANA		HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE	MADERA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
		 PATIO ALCALDIA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL (HEMEROTECA) MUSEO PLANTA BAJA		
TERAPEUTICA				
LIJADO , PINTADO Y BARNIZADO DEL MARCO DE LA VENTANA				


FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
4

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, FACHADA LATERAL	EXTERIOR
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
REVOQUE		HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE	CAL, YESO Y CEMENTO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DAÑADO Y RENOVACIÓN DEL REVOQUE Y PINTADO O ESMALTADO CON PINTURA DE EXTERIORES				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
5

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	1ER PISO, FACHADA PRINCIPAL	EXTERIOR
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
MOLDURA	HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE		CAL, YESO Y CEMENTO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA		EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DAÑADO Y RENOVACIÓN DEL REVOQUE Y PINTADO O ESMALTADO CON PINTURA DE EXTERIORES		

FICHA TERAPEUTICA					FICHA N° 6
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA	
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	1ER PISO, INTERIOR	EXTERIOR	
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL		
TRAGALUZ		HUMEDAD Y FILTRACIÓN DE AGUA	POLIPROPILENO		
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
					
TERAPEUTICA					
RENOVACIÓN DEL POLIPROPILENO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA					

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
7

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPUESTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	1ER PISO, INTERIOR	EXTERIOR
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
REVOQUE	HUMEDAD Y FILTRACIÓN DE AGUA		CAL YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
				
TERAPEUTICA				
REMOCIÓN DEL MATERIAL DAÑADO RENOVACIÓN DEL REVOQUE Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA				

FICHA TERAPEUTICA				FICHA N° 1
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
REVOQUE		HUMEDAD	YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
				
TERAPEUTICA REMOCIÓN DEL MATERIAL AFECTADO Y REPOSICIÓN DEL REVOQUE				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
2

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
REVOQUE	HUMEDAD		YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
REMOCIÓN DEL MATERIAL AFECTADO Y REPOSICIÓN DEL REVOQUE				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
3

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
PINTURA, REVOQUE	GOLPE O ROCE CON PUERTA		YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
REMOCIÓN DEL MATERIAL AFECTADO Y REPOSICIÓN DEL REVOQUE				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°


4

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	INSTALACIÓN IMPROVISADA		CABLE	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
ACANALADO EN EL MURO PARA INSTALACIÓN DE RIELES O TUBO PARA CABLEADO				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

5

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
CIELO RAZO		ENVEJECIMIENTO Y AGOTAMIENTO DE VIGAS	VIGA DE ROLLIZO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DAÑADO PARA CAMBIO DE VIGAS DE ROLLIZO POR VIGUETAS PRETENSADAS				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

6

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, EXTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
ELEMENTO AÑADIDO	INSTALACIÓN IMPROVISADA		ACONDICIONADOR DE AIRE	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
RE UBICACIÓN DEL ARTEFACTO A OTRO LUGAR ESTRATÉGICO Y REPARACIÓN DE LOS DAÑO DE REVOQUE EN EL MURO CAUSADOS POR SU INSTALACIÓN				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
7

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, EXTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
BASE DE BALCÓN	ENVEJECIMIENTO Y HUMEDAD		MADERA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS PARA SU CAMBIO O SUSTITUCIÓN				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°


8

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
REVOQUE		HUMEDAD Y FALTA DE PINTURA DE REVESTIMIENTO	YESO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
REMOCIÓN DEL MATERIAL AFECTADO Y REPOSICIÓN DEL REVOQUE Y PINTURA				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

9

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
CIELO FALSO	ENVEJECIMIENTO Y AGOTAMIENTO DE VIGUETAS		REVOQUE DE YESO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
DESMONTADO DE LA CUBIERTA DE TEJA MEDIANTE ANASTILISIS, EXTRACCIÓN Y RENOVACIÓN DE VIGUETAS O LISTONES DE MADERA Y LUEGO EL ENMALLADO Y REVOCADO DEL CIELO FALSO				


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
10

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
INSTALACIÓN EXPUESTA	PRECARIEDAD EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		CABLE	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
ACANALADO EN MURO PARA LA INSTALACIÓN DE RIELES O TUVO GUÍA PARA CABLEADO				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
11

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
PISO FLOTANTE		AGOTAMIENTO DEL AMACHIMBRADO	MADERA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO		PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DE MADERAS Y EVALUACIÓN PARA SU REUTILIZACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ELLAS				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°

12

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
CIELO FALSO	DESPRENDIMIENTO Y AGRIETAMIENTO		REVOQUE DE YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL SUELTO O DAÑADO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL REVOQUE				



FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
13

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
INSTALACIÓN EXPUESTA		PRECARIEDAD EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CABLE	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA ACANALADO EN MURO PARA LA INSTALACIÓN DE RIELES O TUVO GUÍA PARA CABLEADO				

FICHA TERAPEUTICA


FICHA N°
14

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
CHALET MUNICIPAL	1937	GRAL., BERNARDO TRIGO ENTRE 15 DE ABRIL Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERIOR	INTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL	
CIELO FALSO		DESPRENDIMIENTO Y AGRIETAMIENTO	REVOQUE DE YESO Y PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL SUELTO O DAÑADO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL REVOQUE				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°


1

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	FACHADA PRINCIPAL	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
MURO	HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE		PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
REMOCIÓN DE LA PINTURA DAÑADA PARA SU REMPLAZO				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

2

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERNA	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
ESCALERA	HUMEDAD		CAL Y CEMENTO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DAÑADO PARA CAMBIO DE REVOQUE				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

3

DATOS DEL EDIFICIO

DATOS DE LESION

DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERNA	EXTERNA

CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE

TIPO DE ELEMENTO	CAUSA	MATERIAL
PISO	HUMEDAD Y ENVEJECIMIENTO DE JUNTAS	MOSAICO

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO


PATOLOGIAS CAUSADAS

UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS



TERAPEUTICA

EXTRACCIÓN DE LAS PIEZAS POR ANASTILOIS PARA SU LIMPIEZA , REPOSICIÓN Y REMPLAZO DE LAS PIEZAS INUTILIZABLES



FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

4

DATOS DEL EDIFICIO

DATOS DE LESION

DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	PLANTA BAJA, INTERNA	EXTERNA

CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE

TIPO DE ELEMENTO	CAUSA	MATERIAL
PISO	HUMEDAD Y ENVEJECIMIENTO DE JUNTAS	MOSAICO

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO


PATOLOGIAS CAUSADAS

UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS



TERAPEUTICA

EXTRACCIÓN DE LAS PIEZAS POR ANASTILOSIS PARA SU LIMPIEZA , REPOSICIÓN Y REMPLAZO DE LAS PIEZAS INUTILIZABLES



FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°

5

DATOS DEL EDIFICIO

DATOS DE LESION

DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLÓGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, INTERNA	EXTERNA



CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE

TIPO DE ELEMENTO	CAUSA	MATERIAL
CELO FALSO	HUMEDAD	YESO

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

PATOLOGIAS CAUSADAS

UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS




TERAPEUTICA

EXTRACCIÓN DE TODO EL MATERIAL DAÑADO PARA SU REMPLAZO Y REPARACIÓN EN LA CUBIERTA POR FILTRACIONES


FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
6

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLOGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	PLANTA ALTA, EXTERNA	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
VENTANA	GOLPE		VIDRIO	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
				
TERAPEUTICA				
RENOVACIÓN DE LA PIEZA DE VIDRIO DOBLE				

FICHA TERAPEUTICA

FICHA N°
7

DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICIÓN
MUSEO PALEONTOLÓGICO	1941	GRAL. TRIGO Y VIRGINIO LEMA	FACHADA LATERAL, EXTERIOR	EXTERNA
CAUSAS DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
MURO	HUMEDAD Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE		PINTURA	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACIÓN DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
		 PLANTA ALTA		
TERAPEUTICA				
REMOCIÓN DE LA PINTURA DAÑADA PARA SU REMPLAZO				

FICHAS
DE INVENTARIO

Datos históricos	Usos
Año aprox 1935	ORIGINAL; ADMINISTRATIVO
autor	Arq. veneciano strocco
Época,	Actual; AFMINISTRATIVO
Estilo;	Propuesto
Art. Deco	
VALOR	GRADO DE PROTECCION
Arquitectónico administrativo	Reconstrucción
	Preservación X
	Renovación
	Ampliación X

Elementos existentes	
CIVIL.	N°
Planta	3
Fachada	2
Portada	
Enfarolado	
Balconcito	3
Balcón	
Patios	1
Zaguán	1
Chiflón	
Logia	
Fuente/pilón	
Rejas	1
Bóvedas	
Pintura mural	
Azotea	

PLANO DE UBICACIÓN



INSTALACIONES

AGUA	X
ELECTRICIDAD	X
ALCANTARILLADO	X
GAS	X
TELEFONO	X

Ubicación	
Departamento	Tarifa
provincia	Cercado
calle	15 de Abril
zona	Central
Entre/esquina	Gral. trigo
Distrito	1
lote	1

USO DE SUELO

DIMENSIONES		
LOTE	FRENTE	FONDO
		TOTAL M2
16.46	27.08	445.73
SUP.CONSTRUIDA		445,73

PISOS EDIFICADOS

	ORIGINAL	MODIFICACION
PLANTA ALTA		X
PLANTA BAJA		X
TERRAZA		X
MEZANINE		

ALCALDIA

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La construcción se ajusta relativamente a la línea de composición del entorno. Por las características de su arquitectura y la utilización de elementos majestuosos como las columnas y las ventanas, el edificio afirma su carácter gubernamental de la ciudad. Su construcción se realizó en el mismo tiempo que la biblioteca.



DATOS TECNICOS

ESTRUCTURA ACTUAL ELEMENTOS	PIEDRA	LADRILLO	ADOBES	TABIQUE	MADERA	HORMIGÓN	METÁLICO	ESTADO		
								B	R	M
CIMENTOS	X							X		
MUROS		X						X		
CONTRFUERTES								X		
VIGAS					X	X				
ARMADURAS DE CUBIERTA					X			X		
ARCOS								X		
COLUMNAS						X				
PILARES								X		
CADENAS		X								
ESCALERAS										

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO


Se ubica en frente a la antigua plaza de Armas. Plaza de Fuentecilla y Vargas, en un contexto de arquitectura republicana. El uso es de carácter administrativo, como la mayoría de los edificios del entorno.

		B		R	M
REVESTIMIENTO	CUBIERTA	TEJAS DE BARRO TEJUELAS DE MADERA ZINC PIZARREÑO	X		
	PAVIMENTOS	PIEDRA LADRILLO MADERA MARMOL BALDOSAS CEMENTO TIERRA MOSAICO	X	X	X
	EXTERIOR	ENLUCIDOS/C/O/ CAL PIEDRA MADERA LADRILLO CEMENTO	X		
	INTERIOR	ENLUCIDOS/C/O/ CAL MADERA ESTUCOS MARMOL GENEROS PAPELES AZULEJOS PINTURA	X	X	X
	CIELO	ESTUCOS CON PINTURA MADERA ARTESONADO VIGAS A LA VISTA RASO	X		


PATOLOGÍA

La pintura sufre un deterioro en las paredes interiores. El revoque del cielo falso presenta rajaduras. El edificio en su globalidad se encuentra en buen estado.

DOCUMENTACION GRAFICA



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

DATOS LEGALES

PROPIETARIO ORIGINAL
ALCALDIA
PROPIETARIO ACTUAL
ALCALDIA

OBSERVACIONES

Otros ambientes fueron creados en modificaciones posteriores a su construcción, con paneles de madera y muros de ladrillo macizo (mesanine).

Datos históricos	Usos
Año aprox 1937	ORIGINAL; PRIVADO
Época,	Actual; DESUSO
Estilo;	Propuesto
Racional	ADMINISTRATIVO
VALOR	GRADO DE PROTECCION
Arquitectónico administrativo	Reconstrucción
	Preservación x
	Renovación
	Reparación

CHALET MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La construcción se ajusta relativamente a su necesidad y a la línea de composición del entorno. Por las características de su arquitectura la utilización de elementos como balconitos y grandes ventanales, confirman su carácter gubernamental en la ciudad. Su construcción se realizó 2 años después de la casa consistorial, para posada del alcalde en turno.



CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Se ubica entre de la casa del bicentenario (ex alcaldía municipal), y la biblioteca municipal en un contexto de arquitectura republicana. El uso es de carácter privado, a diferencia de la mayoría de los edificios del entorno.

Elementos existentes		PLANO DE UBICACIÓN											
CIVIL.	N°												
Planta	2												
Fachada	1												
Portada													
Enfarolado													
Balconcito	2	<table><tr><th>AGUA</th><th>x</th></tr><tr><td>ELECTRICIDAD</td><td>X</td></tr><tr><td>ALCANTARILLADO</td><td>X</td></tr><tr><td>GAS</td><td>X</td></tr><tr><td>TELÉFONO</td><td>X</td></tr></table>		AGUA	x	ELECTRICIDAD	X	ALCANTARILLADO	X	GAS	X	TELÉFONO	X
AGUA	x												
ELECTRICIDAD	X												
ALCANTARILLADO	X												
GAS	X												
TELÉFONO	X												
Balcón													
Patios	1												
Zaguán													
Chiflón													
Logia													
Fuente/pilón													
Rejas													
Bóvedas													
Pintura mural													
Azotea													

Ubicación	
Departamento	Tarija
provincia	Cercado
Calle	Gral. trigo
zona	Central
Entre /esquina	15 de abril y virginio lema
Distrito	1
lote	1

USO DE SUELO	
--------------	--

USO DE SUELO

DIMENSIONES		
LOTE		
FRENTE	FONDO	TOTAL M2
19,50	24,77	403.06
SUP.CONSTRUIDA		107,23

PISOS EDIFICADOS

	ORIGINAL	MODIFICACION
PLANTA ALTA		X
PLANTA BAJA		X
TERRAZA		
MEZANINE		

DATOS LEGALES

PROPIETARIO ORIGINAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
PROPIETARIO ACTUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

DATOS TECNICOS

ESTRUCTURA ACTUAL ELEMENTOS	PIEDRA LADRILLO	ADOBES	TABIQUE	MADERA	HORMIGON	METALICO	ESTADO
							B R M
CIMENTOS	x				X		X
MUROS		X	X				X
CONTRAFUERTE							
VIGAS				X	X		x
ARMADURAS DE CUBIERTA				X			X
ARCOS							
COLUMNAS					X		X
PILARES		X					X
CADENAS							
ESCALERAS					X		X

PATOLOGÍA

La pintura sufre un deterioro en las paredes interiores. El revoque del cielo falso presenta rajaduras. Y las vigas de rolizo de entre piso necesitan ser remplazadas. El edificio en su globalidad se encuentra en buen estado.

DOCUMENTACIÓN GRAFICA

PLANTA BAJA



PLANTA ALTA



OBSERVACIONES

Un área del predio fue restaurada con estructuración de hormigón armado y entre piso de losa alivianada, la otra mitad se mantiene original

MUSEO

Datos históricos	Usos
Año aprox 1941	ORIGINAL; ADMINISTRATIVO
Época,	Actual; AFMINISTRATIVO
Estilo;	Propuesto
colonial	
VALOR	GRADO DE PROTECCION
Arquitectónico administrativo	Reconstrucción
	Preservación x
	Renovación
	Ampliación

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Monumento Histórico Cultural, de valor arquitectónico, con un ingreso jerárquico y su valor funcional que es el de difundir la educación y la cultura, La portada del estilo Barroco está encuadrada por dos columnas adosadas por un frontón que sobresale, con un nicho encima del arco de medio punto. Y en la parte superior de la portada se encuentra emplazado un escudo.



DATOS TÉCNICOS

ESTRUCTURA ACTUAL	PIEDRA	LADRILLO	ADOBE	TABIQUE	MADERA	HORMIGÓN	METALES	ESTADO
ELEMENTOS								B R M
CIMENTOS	x							X
MUROS		X						X
CONTRFUERTES								X
VIGAS					X	X		X
ARMADURAS DE CUBIERTA					X			X
ARCOS								X
COLUMNAS						X		X
PILARES								X
CADENAS		X						
ESCALERAS								

Elementos existentes	N°
CIVIL	2
Planta	2
Fachada	2
Portada	1
Enfarolado	
Balconcito	
Baloon	
Pacios	1
Zaguán	
Chiflón	
Logia	
Fuente/pilón	
Rejas	
Bóvedas	
Pintura mural	
Azotea	

PLANO DE UBICACIÓN



INSTALACIONES

AGUA	x
ELECTRICIDAD	X
ALCANTARILLADO	X
GAS	X
TELÉFONO	X

Ubicación	
Departamento	Tarja
provincia	Cercado
calle	Gral. trigo
zona	Central
Entre/esquina	virginio lema
Distrito	1
lote	10

USO DE SUELO

DIMENSIONES		
LOTE	FONDO	TOTAL M2
25,38	27.08	687,30 m2.
SUP.CONSTRUIDA		1082,30 m2.

PISOS EDIFICADOS

	ORIGINAL	MODIFICACION
PLANTA ALTA		X
PLANTA BAJA		X
TERRAZA		
MEZANINE		

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Se ubica en la zona central a una cuadra de la Plaza Luis de Fuentes y Vargas, emplazado en un contexto de arquitectura republicana. El uso es de carácter administrativo, como la mayoría de los edificios del entorno.

	B	R	M
CUBIERTA			X
TEJAS DE BARRO			
TEJUELAS DE MADERA			
ZINC			
PIZARREÑO			
PAVIMENTOS			
PIEDRA			
LADRILLO			
MADERA			
MARMOL			
BALDOSAS			
CEMENTO			
TIERRA			
MOAICO			
ENLUCIDOS/C/O/ CAL			
PIEDRA			
MADERA			
LADRILLO			
CEMENTO			
ENLUCIDOS/C/O/ CAL			
MADERA			
ESTUCOS			
MARMOL			
GENEROS			
PAPELES			
AZULEJOS			
PINTURA			
ESTUCOS CON PINTURA			
MADERA			
ARTESONADO			
VIGAS A LA VISTA			
RASO			


DATOS LEGALES

PROPIETARIO ORIGINAL
ALCALDIA
PROPIETARIO ACTUAL
ALCALDIA

PATOLOGÍA

La pintura sufre un deterioro en las paredes exteriores. Y el piso flotante de madera ya presenta deterioros. El edificio en su globalidad se encuentra en buen estado.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



OBSERVACIONES

Los elementos que mas se destacan son el ingreso con un frontón truncado tallado en piedra. Otro elemento importante son las columnas interiores con valor ornamental.

CONCEJO MUNICIPAL

Datos históricos	Usos
Año	Original; CABILDO
Época, fin xvi,	Actual. PATIO DEL CABILDO
Estilo: Republicano	Propuesto
VALOR	GRADO DE PROTECCION
Arquitectónico histórico	Reconstrucción
	Preservación x
	Renovación
	otro

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

EL ACTUAL EDIFICIO FUE CONSTRUIDO PARA ACOGER EL CABILDO ,

su primer uso fue gobierno de la ciudad desde su fundación, frente de la plaza de armas ,actual plaza Luis de fuentes de Vargas . constaba de dos plantas de carácter colonial . su función se ha conservado hasta hoy ya que es edificio del gobierno municipal . se desenvolvió como centro de reclusión hasta 1917 cuando se rehabilita el edificio con fines administrativos las líneas de composición guardan cierta similitud con el entorno. . las pilastras dividen la fachada en recuadros , y la cornisa anota la demarcación entre los dos pisos en la planta alta los balcones son individuales para cada puerta .estos elementos subrayan un estilo republicano de la edificación.



PLANO DE UBICACIÓN



INSTALACIONES

Elementos existentes	
CIVIL.	N°
Planta	2
Fachada	
Portada	1
Enfarolado	
Balconcito	9
Balcon	
Patios	
Zaguan	1
Chiflon	
Logia	
Fuente /pilon	
Rejas	9
Bovedas	
Pintura mural	x
Azotea	x

AGUA	
ELECTRICIDAD	X
ALCANTARILLADO	x
GAS	x
TELEFONO	X
Ubicación	
Departamento	Tarija
provincia	Cercado
calle	15 de abril
N°	311-329-342
Entre /esquina	Sucre
Distrito	1
lote	4

USO DE SUELO

DIMENSIONES

LOTE		
FRENTE	FONDO	TOTAL M2
		2420.28
SUP.CONSTRUIDA		312.33

PISOS EDIFICADOS

	ORIGINAL	MODIFICACION
PLANTA ALTA		X
PLANTA BAJA		X
TERRAZA		X
MEZANINE		

DATOS LEGALES

PROPIETARIO ORIGINAL

Alcaldía municipal
PROPIETARIO ACTUAL
ALCALDIA

OBSERVACIONES

Este edificio fue remodelado recientemente . Lo que se trato de hacer fue reconstruir el antiguo patio del cabildo

PROPUESTA

permitir el acceso a todo publico. Y realizar ferias educativas en el patio que presenta el edificio.

DATOS TÉCNICOS

ESTRUCTURA ACTUAL ELEMENTOS	PIEDRA	LADRILLO	ADOBES	TABIQUE	MADERA	HORMIGON	METALICO	ESTADO	B	R	M
CIMENTOS	x							X			
MUROS		x	X					X			
CONTRFUERTES											
VIGAS					X	x		X			
ARMADURAS DE CUBIERTA							X	X			
ARCOS						x		X			
COLUMNAS						X		x			
PILARES											
CADENAS						X		X			
ESCALERAS						x		x			

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Se ubica en un contexto con uso administrativo sobre la plaza Luis de fuentes se integra bien en la volumetría del entorno mediante su carácter republicano y una altura en acuerdo con lo edificios .

PATOLOGIA

Por ser un edificio recientemente restaurado no presenta patologías

DOCUMENTACIÓN GRAFICA



BIBLIOTECA MUNICIPAL

Datos históricos	Usos
Año aprox 1937	ORIGINAL; ADMINISTRATIVO
Época,	Actual; ADMINISTRATIVO
Estilo;	Propuesto
Art. nouveau	ADMINISTRATIVO
VALOR	GRADO DE PROTECCION
Patrimonial Arquitectónico Histórico	Reconstrucción
	Preservación X
	Renovación X
	Ampliación

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

"La Biblioteca Municipal, el salón de sesiones en la planta baja que comunica con puertas laterales, donde pueden estar cómodamente sentados hasta doscientos lectores en sus butacas, desemboca en un pequeño (jardín de vistosas rosas que engalana en policromía el chalecito adyacente. Los efluvios aromáticos que despiden este jardín, cuidadosamente atendido, se esparce por el templo del culto de la civilización".

"El segundo piso es de madera ensamblada, antes denominada sección catedrática en los comienzos de su inauguración. A ella se sube por una escalinata de piedra maciza labrada, perdurable por cierto, como perdurará la memoria del Sr. Isáac Attié en el pueblo de Tarija. Ascendiendo llegarás al piso citado, espacioso donde en cada lugar correspondiente tenemos sillones Morris para los lectores de la sección pedagógica, llamada de esta manera."

Después de esta breve descripción del edificio, llegamos al nombre de don "Tomás" reconocido y con su nombre la Biblioteca Municipal.



CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO


Se ubica en frente a la antigua plaza de Armas. Plaza Luis de Fuentes y Vargas, en un contexto de arquitectura republicana. El uso es de carácter administrativo, como la mayoría de los edificios del entorno.

DATOS TECNICOS

ESTRUCTURA ACTUAL	PIEDRA LADRILLO	ADOBES	TABIQUE	MADERA	HORMIGON	METALICO	ESTADO
							B R M
CIMENTOS	X						X
MUROS	X						X
CONTRFUERTES							X
VIGAS				X	X		X
ARMADURAS DE CUBIERTA				X			X
ARCOS							X
COLUMNAS					X		X
PILARES							X
CADENAS	X						
ESCALERAS							

Elementos existentes	N°
CIVIL	2
Planta	2
Fachada	2
Portada	
Enfarolado	
Balconcito	2
Balcón	
Pacios	
Zaguán	
Chifón	
Logia	
Fuente/pilón	
Rejas	
Bóvedas	
Pintura mural	
Azotea	

PLANO DE UBICACIÓN



INSTALACIONES

AGUA	X
ELECTRICIDAD	X
ALCANTARILLADO	X
GAS	X
TELEFONO	X
Ubicación	
Departamento	Tarija
provincia	Cercado
calle	Gral. trigo
zona	Central
Entre/esquina	15 de abril y virginio lema
Distrito	1
lote	11

USO DE SUELO

DIMENSIONES		
LOTE		
FRENTE	FONDO	TOTAL M2
19,90	22	437,00
SUP.CONSTRUIDA		544,00

PISOS EDIFICADOS

	ORIGINAL	MODIFICACION
PLANTA ALTA		X
PLANTA BAJA		X
TERRAZA		
MEZANINE		


DATOS LEGALES

PROPIETARIO ORIGINAL
ALCALDIA
PROPIETARIO ACTUAL
ALCALDIA


PATOLOGÍA

La pintura sufre un deterioro en las paredes interiores. El revoque del cielo falso presenta rajaduras. El edificio en su globalidad se encuentra en buen estado.

DOCUMENTACION GRAFICA



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

OBSERVACIONES

La cubierta original fue cambiada a calamina por el peso que supone la teja colonial