

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad		
0+000	0+100	6	G	1	0	3	1	x	X	X	1	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W		H		M		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
												
deteriados grado de severidad ahuellamiento bajo perdida de agregado malo condicion drenaje malo exceso de polvo medio erocion malo baches bueno calamina bueno												

donde

Pi : progresiva inicial

Pf : progresiva final

B : bueno

M : malo

R : regular

N : suelo natural (tierra)

G : suelo con grava

clima

S : seco

M : mediterraneo

H : humedo

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 2 de 20 U.M.N° 2 de 20																												
Nombre del camino:		San Pedro de Buena Vista – Rumicancha						fecha:		21 4 2018																		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro																										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares																
Pi	Pf							prof	prof	N°			dimensiones cm	dimensiones cm														
		m	N,G	B, M,R	cm	cm	1		diametro	profundidad	B,M																	
0+200	0+300	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0																	
coordenadas inicio de la U.M				clima		exceso de polvo		condicion drenaje																				
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)																				
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		M		M																				
datos obtenidos en campo																												
																												
																												
																												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>media</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>													deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	bajo	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	media	erocion	malo	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																											
ahuellamiento	bajo																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	media																											
erocion	malo																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R		
0+400	0+500	6	G	0,5	0	4	1	x	x	x	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		M		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	medio
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	medio
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 4 de 20																			
								U.M.N° 4 de 20																			
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018																							
ubicación Pi Pf		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 1	baches N°		dimensiones cm diametro profundidad	erosion B,M	observaciones particulares															
0+600 0+700		6	G	0,5	0	5	1	x X X		0																	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																			
S W		21°27'34.56"S 64°40'49.92"O		H		M		M																			
datos obtenidos en campo																											
																											
																											
																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>												deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	medio	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	medio	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																										
ahuellamiento	medio																										
perdida de agregado	malo																										
condicion drenaje	malo																										
exceso de polvo	medio																										
erocion	bueno																										
baches	bueno																										
calamina	bueno																										

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 5 de 20																				
								U.M.N° 5 de 20																				
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018																								
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 1	baches			erosion B,M	observaciones particulares																
Pi Pf	dimensiones cm N° diametro profundidad																											
0+800 0+900		6	G	0,5	0	5	1	x	X	X	0																	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																				
S W		21°27'34.56"S 64°40'49.92"O		H		B		M																				
datos obtenidos en campo																												
																												
																												
																												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G: suelo con grava clima S: seco M: mediterraneo H: humedo																												
<table border="1"> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </table>													deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	medio	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bueno	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																											
ahuellamiento	medio																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	bueno																											
erocion	bueno																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 6 de 20		
												U.M.N° 6 de 20		
		Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha										fecha: 21 4 2018		
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro														
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares		
Pi	Pf							N°	dimensiones cm					
		m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	1		diametro	profundidad	B,M			
1+000	1+100	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0			
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)						
S		W												
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		M		M						
datos obtenidos en campo														
														
														
														
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo														

deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	bajo
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	medio
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 7 de 20		
						U.M.N° 7 de 20		
		Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha					fecha: 21 4 2018	
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro								

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
								N°	dimensiones cm			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	1	N°	diametro	profundidad	B,M	
1+200	1+300	6	G	0,5	0	5	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		A		M				

datos obtenidos en campo





deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	medio
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	alto
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 8 de 20				
								U.M.N° 8 de 20				
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 de 4 de 2018								
ubicación Pi Pf 1+400 1+500		ancho calzada m 6	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 0,5	calamina prof 0	ahuellamiento prof 5	perdida de agregado 1	baches N° x X X			erosion B,M 0	observaciones particulares
coordenadas inicio de la U.M S W 21°27'34.56"S 64°40'49.92"O			clima (S.M.H) H	exceso de polvo (B.M.A) B	condicion drenaje (B.M.A) M							
datos obtenidos en campo												
												
												
												
donde												
Pi :	progresiva inicial			N :	suelo natural (tierra)							
Pf :	progresiva final			G :	suelo con grava							
B :	bueno			clima								
M :	malo			S :	seco							
R :	regular			M :	mediterraneo							
				H :	humedo							

deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	alto
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	alto
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 10 de 20																					
						U.M.N° 10 de 20																					
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha						fecha:		21	4	2018																	
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro																											
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares															
								dimensiones cm																			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	1	N°	diametro	profundidad	B,M																
1+800	1+900	6	G	1	0	4	1	1	95	6	0																
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																			
S		W		H		A		M																			
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O																									
datos obtenidos en campo																											
						<table><tr><th>deteriados</th><th>grado de severidad</th></tr><tr><td>ahuellamiento</td><td>medio</td></tr><tr><td>perdida de agregado</td><td>malo</td></tr><tr><td>condicion drenaje</td><td>malo</td></tr><tr><td>exceso de polvo</td><td>alto</td></tr><tr><td>erocion</td><td>bueno</td></tr><tr><td>baches</td><td>alto</td></tr><tr><td>calamina</td><td>bueno</td></tr></table>						deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	medio	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	alto	erocion	bueno	baches	alto	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																										
ahuellamiento	medio																										
perdida de agregado	malo																										
condicion drenaje	malo																										
exceso de polvo	alto																										
erocion	bueno																										
baches	alto																										
calamina	bueno																										
																											
																											
donde																											
Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)																								
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava																								
B :	bueno		clima																								
M:	malo	S:	seco																								
R :	regular	M:	mediterraneo																								
		H:	humedo																								

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 10 de 20					
								U.M.N° 10 de 20					
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018											
ubicación Pi Pf 1+800 1+900		ancho calzada m 6	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 1	calamina prof cm 0	ahuellamiento prof cm 4	perdida de agregado 1	baches N° 1		dimensiones cm diametro profundidad 95 6		erosion B,M 0	observaciones particulares
coordenadas inicio de la U.M S W 21°27'34.56"S 64°40'49.92"O		clima (S.M.H) H		exceso de polvo (B.M.A) A		condicion drenaje (B.M.A) M							
datos obtenidos en campo													
													
													
													
donde													
Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular		N : suelo natural (tierra) G: suelo con grava clima S: seco M: mediterraneo H: humedo											

deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	medio
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	alto
erocion	bueno
baches	alto
calamina	bueno

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 11 de 20				
								U.M.N° 11 de 20				
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018								
ubicacion		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 1	baches			erosion B,M	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	dimensiones cm diametro profundidad			
2+000	2+100	6	G	1	0	5	1	1	130	9	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W		H		B		M				
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O										
datos obtenidos en campo												
												
												
												
donde Pi : progresiva inicial N : suelo natural (tierra) Pf : progresiva final G : suelo con grava B : bueno clima M : malo S : seco R : regular M : mediterraneo H : humedo												

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 13 de 20																			
								U.M.N° 13 de 20																			
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018																							
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 1	baches		erosion B,M	observaciones particulares																
Pi Pf	N°							dimensiones cm diametro profundidad																			
2+400 2+500		6	G	1	0	9	1	2	132 9	0																	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																			
S W		21°27'34.56"S 64°40'49.92"O		H		B		M																			
datos obtenidos en campo																											
																											
																											
																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deteriodos</th> <th>grado de severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>												deteriodos	grado de severidad	ahuellamiento	alto	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	alto	calamina	bueno
deteriodos	grado de severidad																										
ahuellamiento	alto																										
perdida de agregado	malo																										
condicion drenaje	malo																										
exceso de polvo	bajo																										
erocion	bueno																										
baches	alto																										
calamina	bueno																										

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 14 de 20				
								U.M.N° 14 de 20				
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018								
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches		erosion	observaciones particulares	
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	1	N°	dimensiones cm			B,M
		6	G	1	0	4	1	1	diametro	profundidad		0
2+600 2+700		6 G		1 0		4 1		1 85 7		0		
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		B		M				
coordenadas inicio de la U.M												
S		W		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
datos obtenidos en campo												





deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	bajo
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	bajo
erocion	bueno
baches	alto
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B:	bueno		clima
M:	malo	S:	seco
R:	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo


		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 15 de 20																														
						U.M.N° 15 de 20																														
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 4 2018																																
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares																								
Pi	Pf							prof	prof	N°			dimensiones cm																							
		m	N,G	B, M,R	cm	cm	1	diametro	profundidad	B,M																										
2+800	2+900	6	G	1	0	4	1	1	90	8	0																									
coordenadas inicio de la U.M				clima		exceso de polvo		condicion drenaje																												
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)																												
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		B		M																												
datos obtenidos en campo																																				
																																				
																																				
																																				
deteriados grado de severidad <table border="1"> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </table>													ahuellamiento	bajo	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	alto	calamina	bueno										
ahuellamiento	bajo																																			
perdida de agregado	malo																																			
condicion drenaje	malo																																			
exceso de polvo	bajo																																			
erocion	bueno																																			
baches	alto																																			
calamina	bueno																																			
donde <table border="0"> <tr> <td>Pi :</td> <td>progresiva inicial</td> <td>N :</td> <td>suelo natural (tierra)</td> </tr> <tr> <td>Pf :</td> <td>progresiva final</td> <td>G:</td> <td>suelo con grava</td> </tr> <tr> <td>B :</td> <td>bueno</td> <td></td> <td>clima</td> </tr> <tr> <td>M:</td> <td>malo</td> <td>S:</td> <td>seco</td> </tr> <tr> <td>R :</td> <td>regular</td> <td>M:</td> <td>mediterraneo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H:</td> <td>humedo</td> </tr> </table>													Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)	Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava	B :	bueno		clima	M:	malo	S:	seco	R :	regular	M:	mediterraneo			H:	humedo
Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)																																	
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava																																	
B :	bueno		clima																																	
M:	malo	S:	seco																																	
R :	regular	M:	mediterraneo																																	
		H:	humedo																																	

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 16 de 20						
						U.M.N° 16 de 20						
Nombre del camino:		San Pedro de Buena Vista – Rumicancha				fecha:		21	4	2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
								N°	dimensiones cm			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	1		diametro	profundidad	B,M	
3+000	3+100	6	G	0,5	0	5	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
												
donde												
Pi :	progresiva inicial	N :		suelo natural (tierra)								
Pf :	progresiva final	G:		suelo con grava								
B :	bueno			clima								
M:	malo	S:		seco								
R :	regular	M:		mediterraneo								
		H:		humedo								

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares	
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R			prof
3+200	3+300	6	G	0,5	0	3	1	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)							
S		W											
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		B		M					
datos obtenidos en campo													
													
													
													
deteriados ahuellamiento perdida de agregado condicion drenaje exceso de polvo erocion baches calamina grado de severidad bajo regular malo bajo bueno bueno bueno													
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo													

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 18 de 20 U.M.N° 18 de 20																											
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha								fecha: 21 4 2018																			
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro																											
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares															
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	1	N°	dimensiones cm		B,M																
									diametro	profundidad																	
3+400	3+500	6	G	0,5	0	10	1	x	X	X	1																
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																			
S		W																									
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		B		M																			
datos obtenidos en campo																											
																											
																											
																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>regular</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>regular</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>												deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	alto	perdida de agregado	regular	condicion drenaje	regular	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																										
ahuellamiento	alto																										
perdida de agregado	regular																										
condicion drenaje	regular																										
exceso de polvo	bajo																										
erocion	bueno																										
baches	bueno																										
calamina	bueno																										

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 20 de 20																											
								U.M. N° 20 de 20																											
Nombre del camino: San Pedro de Buena Vista – Rumicancha		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 21 de 4 de 2018																															
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 1	baches		erosion B,M	observaciones particulares																								
Pi Pf	N°							dimensiones cm diametro profundidad																											
3+800 3+900	6	G	1	0	4	1	2	65	7	0																									
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																													
S	W	H		A		M																													
21°27'34.56"S		64°40'49.92"O		H		A		M																											
datos obtenidos en campo																																			
																																			
																																			
																																			
deteriados grado de severidad <table border="1"> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </table>												ahuellamiento	medio	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	alto	erocion	bueno	baches	malo	calamina	bueno										
ahuellamiento	medio																																		
perdida de agregado	malo																																		
condicion drenaje	malo																																		
exceso de polvo	alto																																		
erocion	bueno																																		
baches	malo																																		
calamina	bueno																																		
donde <table border="1"> <tr> <td>Pi :</td> <td>progresiva inicial</td> <td>N :</td> <td>suelo natural (tierra)</td> </tr> <tr> <td>Pf :</td> <td>progresiva final</td> <td>G :</td> <td>suelo con grava</td> </tr> <tr> <td>B :</td> <td>bueno</td> <td>clima</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M :</td> <td>malo</td> <td>S :</td> <td>seco</td> </tr> <tr> <td>R :</td> <td>regular</td> <td>M :</td> <td>mediterraneo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H :</td> <td>humedo</td> </tr> </table>												Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)	Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava	B :	bueno	clima		M :	malo	S :	seco	R :	regular	M :	mediterraneo			H :	humedo
Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)																																
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava																																
B :	bueno	clima																																	
M :	malo	S :	seco																																
R :	regular	M :	mediterraneo																																
		H :	humedo																																

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 2 de 20						
						U.M.N° 2 de 20						
Nombre del camino:		Tomatitas - Obrajes				fecha:		25	5	2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches		erosion	observaciones particulares	
								N°	dimensiones cm			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	0 o 1		diametro	profundidad		B,M
0+200	0+300	6	G	0,5	0	2	1	x	X	X		0
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°30'5.74"S		64°45'52.62"O		H		M		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
donde												
Pi :			progresiva inicial			N :			suelo natural (tierra)			
Pf :			progresiva final			G:			suelo con grava			
B :			bueno			clima						
M :			malo			S:			seco			
R :			regular			M:			mediterraneo			
						H:			humedo			

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 4 de 20				
								U.M.N° 4 de 20				
Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 25 5 2018								
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches			erosion B,M	observaciones particulares
Pi Pf	dimensiones cm diametro profundidad											
0+600 0+700		6	G	0,5	0	0	1	x	X	X	1	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S W												
21°30'13.36"S		64°46'2.37"O		H		M		M				
datos obtenidos en campo												
		deteriorados		grado de								
		ahuellamiento		medio								
		perdida de agregado		malo								
		condicion drenaje		malo								
		exceso de polvo		medio								
		erocion		bueno								
baches		bueno										
calamina		bueno										

donde

Pi : progresiva inicial
 Pf : progresiva final
 B : bueno
 M : malo
 R : regular

N : suelo natural (tierra)
 G: suelo con grava

clima

 S: seco
 M: mediterraneo
 H: humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 5 de 20			
								U.M.N° 5 de 20			
Nombre del camino:		Tomatitas - Obrajes						fecha: 25 5 2018			
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro									
ubicación Pi Pf		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches		erosion B,M	observaciones particulares
								N°	dimensiones cm diametro profundidad		
0+800 0+900		6	G	0,5	0	4	1	x	X X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)			
S		W									
21°30'18.44"S		64°46'6.74"O		H		B		M			
datos obtenidos en campo											
							deteriorados		grado de		
							ahuellamiento		medio		
							perdida de agregado		malo		
							condicion drenaje		malo		
							exceso de polvo		bueno		
							erocion		bueno		
baches		bueno									
calamina		bueno									
donde											
Pi: progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)									
Pf: progresiva final		G: suelo con grava									
B : bueno		clima									
M : malo		S: seco									
R : regular		M: mediterraneo									
		H: humedo									

	ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 6 de 20		
											U.M.N° 6 de 20		
	Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro										fecha: 25 5 2018		

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	dimensiones cm			
		m	N,G	B, M,R	cm	cm	0 o 1		diametro	profundidad	B,M	
1+000	1+100	6	G	0,5	0	2	1	x	X	X	0	

coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)	exceso de polvo	condicion drenaje
S	W		(B.M.A)	(B.M.A)
21°30'23.55"S	64°46'11.05°O	H	M	M

datos obtenidos en campo




deteriados	grado de
ahuellamiento	bajo
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	bueno
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 7 de 20		
								U.M.N° 7 de 20		
		Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		fecha: 25		5		2018		
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro										

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	dimensiones cm	prof		
m	N,G	B, M,R	prof cm	0 o 1	x	diametro	profundidad	B,M				
1+200	1+300	6	G	0,5	0	2	1	x	X	X	0	

coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)	exceso de polvo	condicion drenaje
S	W		(B.M.A)	(B.M.A)
21°30'28.19"S	64°46'15.99"O	H	A	M

datos obtenidos en campo




deteriados	grado de
ahuellamiento	medio
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	medio
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi:	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M:	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 9 de 20							
								U.M.N° 9 de 20							
Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 25 / 25 / 2018											
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M, R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches			erosion B,M	observaciones particulares			
Pi Pf	dimensiones cm N° diametro profundidad														
1+600 1+700		6	G	1	0	4	1	x	X	X	1				
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)							
S W		21°30'34.19"S 64°46'21.35"O		H		A		M							
datos obtenidos en campo															
												deteriorados		grado de	
												ahuellamiento		medio	
												perdida de agregado		malo	
												condicion drenaje		malo	
donde												exceso de polvo		alto	
												erocion		malo	
Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular												baches		bueno	
												calamina		bueno	
N : suelo natural (tierra) G: suelo con grava clima S: seco M: mediterraneo H: humedo															

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 10 de 20						
								U.M.N° 10 de 20						
Nombre del camino:		Tomatitas - Obrajes						fecha:		25	5	2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro												
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares		
Pi	Pf													
		m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	0 o 1	N°	diametro	profundidad	B,M			
1+800	1+900	6	G	1	0	4	1	1	95	6	1			
coordenadas inicio de la U.M				clima		exceso de polvo		condicion drenaje						
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)						
21°30'39.44"S		64°46'24.56"O		H		A		M						
datos obtenidos en campo														
													deteriados	grado de
													ahuellamiento	medio
													perdida de agregado	malo
													condicion drenaje	malo
													exceso de polvo	alto
													erocion	bueno
													baches	alto
													calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno		clima
M:	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 11 de 20			
								U.M.N° 11 de 20			
Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 26 5 2018							
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches		erosion	observaciones particulares
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	0 o 1	N°	dimensiones cm		
coordenadas inicio de la U.M		clima		exceso de polvo		condicion drenaje					
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)			
21°30'42.05"S		64°46'30.93"O		H		B		M			
datos obtenidos en campo											
											
											
deteriorados		grado de									
ahuellamiento		medio									
perdida de agregado		malo									
condicion drenaje		malo									
exceso de polvo		bajo									
erocion		malo									
baches		bueno									
calamina		bueno									
donde											
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)									
Pf : progresiva final		G: suelo con grava									
B : bueno		clima									
M : malo		S: seco									
R : regular		M: mediterraneo									
		H: humedo									

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 12 de 20			
								U.M.N° 12 de 20			
		Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 26 5 2018					

ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches			erosion B,M	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	dimensiones cm diametro profundidad			
2+200	2+300	6	G	1	0	5	1	x	X	X	0	

coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)	exceso de polvo	condicion drenaje
S	W		(B.M.A)	(B.M.A)
21°30'45.85"S	64°46'36.42"O		M	M

datos obtenidos en campo





deteriados	grado de
ahuellamiento	alto
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	medio
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

ubicación		ancho calzada m	tipo material N.G	perfil transversal (bombeo) B, M, R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches			erosion B, M	observaciones particulares																
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad																		
2+600	2+700	6	G	1	0	4	1	1	X	X	0																	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																				
S		W		H		B		M																				
datos obtenidos en campo																												
 																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deterioros</th> <th>grado de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>													deterioros	grado de	ahuellamiento	bajo	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deterioros	grado de																											
ahuellamiento	bajo																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	bajo																											
erocion	bueno																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																												

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 15 de 20																																								
								U.M.N° 15 de 20																																								
Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 26 5 2018																																												
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ubicación</th> <th rowspan="2">ancho calzada</th> <th rowspan="2">tipo material</th> <th rowspan="2">perfil transversal (bombeo)</th> <th rowspan="2">calamina</th> <th rowspan="2">ahuellamiento</th> <th rowspan="2">perdida de agregado</th> <th colspan="3">baches</th> <th rowspan="2">erosion</th> <th rowspan="2">observaciones particulares</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>diametro</th> <th>profundidad</th> </tr> <tr> <td>Pi Pf</td> <td>m</td> <td>N,G</td> <td>B, M,R</td> <td>cm</td> <td>cm</td> <td>0 o 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B,M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2+800 2+900</td> <td>6</td> <td>G</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,9</td> <td>0,08</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		ubicación	ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares	N°	diametro	profundidad	Pi Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	0 o 1				B,M		2+800 2+900	6	G	1	0	4	1	1	0,9	0,08	0		coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)	
ubicación	ancho calzada								tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina			ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares																												
		N°	diametro	profundidad																																												
Pi Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	0 o 1				B,M																																						
2+800 2+900	6	G	1	0	4	1	1	0,9	0,08	0																																						
S W		H		B		M																																										
datos obtenidos en campo																																																
		deteriorados		grado de																																												
		ahuellamiento		bajo																																												
		perdida de agregado		malo																																												
		condicion drenaje		malo																																												
		exceso de polvo		bajo																																												
		erocion		bueno																																												
		baches		alto																																												
		calamina		bueno																																												
donde																																																
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)																																														
Pf : progresiva final		G: suelo con grava																																														
B : bueno		clima																																														
M : malo		S: seco																																														
R : regular		M: mediterraneo																																														
		H: humedo																																														

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares																
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R			prof cm	prof cm	0 o 1	N°	diametro	profundidad	B,M									
3+000	3+100	6	G	1	0	4	1	x	X	X	1																	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo		condicion drenaje																						
S		W		(B.M.A)		(B.M.A)																						
21°30'59.24"S		64°46'36.40"O		H		B		M																				
datos obtenidos en campo																												
																												
																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deterioros</th> <th>grado de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>													deterioros	grado de	ahuellamiento	medio	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deterioros	grado de																											
ahuellamiento	medio																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	bajo																											
erocion	bueno																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																												

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 18 de 20					
								U.M.N° 18 de 20					
Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 26 5 2018									
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches			erosion B,M	observaciones particulares	
Pi Pf	dimensiones cm diametro profundidad												
3+400 3+500		6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0		
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)					
S W		21°31'7.09"S 64°46'26.80"O		H		B		M					
datos obtenidos en campo													
		deteriorados		grado de									
		ahuellamiento		alto									
		perdida de agregado		malo									
		condicion drenaje		regular									
		exceso de polvo		bajo									
		erocion		bueno									
		baches		bueno									
		calamina		bueno									
		donde											
		Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)									
Pf : progresiva final		G: suelo con grava											
B : bueno		clima											
M : malo		S: seco											
R : regular		M: mediterraneo											
		H: humedo											

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 19 de 20			
								U.M.N° 19 de 20			
Nombre del camino: Tomatitas - Obrajes		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 26 5 2018							
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado 0 o 1	baches		erosion B,M	observaciones particulares
Pi Pf	N°							dimensiones cm diametro profundidad			
3+600	3+700	6	G	0,5	0	6	1	x	X X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)			
S W		21°31'7.46"S 64°46'20.37"O		H		B		M			
datos obtenidos en campo											
		deteriorados		grado de							
		ahuellamiento		medio							
		perdida de agregado		malo							
		condicion drenaje		malo							
		exceso de polvo		bajo							
		erocion		bueno							
baches		bueno									
calamina		bueno									
donde											
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)									
Pf : progresiva final		G: suelo con grava									
B : bueno		clima									
M : malo		S: seco									
R : regular		M: mediterraneo									
		H: humedo									

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 1 de 20 U.M.N° 1 de 20												
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO								fecha: 4 5 2018				
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro												
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							dimensiones cm				
		m	N,G	B, M,A	prof cm	prof cm	B,M	N°	diametro	profundidad	B,M	
0+000	0+100	6	G	0.5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°19'04.81"S		64°47'17.90"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
								deteriados		grado de severidad		
								ahuellamiento		bajo		
								perdida de agregado		malo		
								condicion drenaje		malo		
								exceso de polvo		bajo		
								erocion		bueno		
baches		bueno										
calamina		bueno										
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 2 de 20										
						U.M.N° 2 de 20										
Nombre del camino:		TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO				fecha:		4	5	2018						
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro														
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares				
								N°	dimensiones cm							
Pi	Pf	m	N,G	B, M,A	prof cm	prof cm	B,M		diametro	profundidad	B,M					
0+200		0+300	6	G	0,5	3	3	1	x	X	X	0				
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)								
S		W				(B.M.A)		(B.M.A)								
21°19'02.31"S		64°47'23.58"O		H		B		A								
datos obtenidos en campo																
													deteriados		grado de severidad	
													ahuellamiento		bajo	
													perdida de agregado		malo	
													condicion drenaje		malo	
													exceso de polvo		bajo	
													erocion		bueno	
													baches		bueno	
													calamina		bajo	
donde																
Pi :		progresiva inicial				N :		suelo natural (tierra)								
Pf :		progresiva final				G:		suelo con grava								
B :		bueno						clima								
M:		malo				S:		seco								
R :		regular				M:		mediterraneo								
						H:		humedo								

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 3 de 20							
								U.M.N° 3 de 20							
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 4 5 2018											
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado B,M	baches			erosion B,M	observaciones particulares			
Pi Pf	dimensiones cm diametro profundidad														
0+400 0+500		6	G	R	0	3	1	x	X	X	0				
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)							
S		W		H		B		M							
21°19'0.45"S		64°47'28.70"O		H		B		M							
datos obtenidos en campo															
												deteriados		grado de severidad	
												ahuellamiento		bajo	
												perdida de agregado		malo	
												condicion drenaje		bueno	
												exceso de polvo		bueno	
												erocion		bueno	
												baches		bueno	
												calamina		bueno	
donde															
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)													
Pf : progresiva final		G : suelo con grava													
B : bueno		clima													
M : malo		S : seco													
R : regular		M : mediterraneo													
		H : humedo													

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 4 de 20				
								U.M.N° 4 de 20				
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 4 5 2018								
ubicación Pi Pf 0+600 0+700		ancho calzada m 6	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 0,5	calamina prof cm 0	ahuellamiento prof cm 3	perdida de agregado B,M 1	baches N° 1		dimensiones cm diametro profundidad 40 4	erosion B,M 0	observaciones particulares
coordenadas inicio de la U.M S W 21°18'54.23"S 64°47'30.61"O		clima (S.M.H) H		exceso de polvo (B.M.A) B		condicion drenaje (B.M.A) M						
datos obtenidos en campo												
												
												
deteriados ahuellamiento grado de severidad bajo												
perdida de agregado malo												
condicion drenaje malo												
exceso de polvo bajo												
erocion bueno												
baches bajo												
calamina bueno												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 5 de 20					
								U.M.N° 5 de 20					
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 4 5 2018									
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado B,M	baches		erosion B,M	observaciones particulares		
Pi Pf	dimensiones cm diametro profundidad												
0+800 0+900		6	G	0,5	0	3	1	x	60 5	0			
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)					
S		W		H		B		M					
21°18'48.20"S		64°47'31.78"O		H		B		M					
datos obtenidos en campo													
		deteriorados		grado de severidad									
		ahuellamiento		bajo									
		perdida de agregado		malo									
		condicion drenaje		malo									
		exceso de polvo		bajo									
		erocion		bueno									
		baches		medio									
		calamina		bueno									
		donde											
		Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)									
Pf : progresiva final		G: suelo con grava											
B : bueno		clima											
M: malo		S: seco											
R: regular		M: mediterraneo											
		H: humedo											

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 6 de 20		
												U.M.N° 6 de 20		
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 4 5 2018										
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado B,M	baches			erosion B,M	observaciones particulares		
Pi	Pf							N°	dimensiones cm diametro	profundidad				
1+000	1+100	6	G	1	0	3	1	x	X	X	1			
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)						
S		W		H		B		M						
21°18'44.56"S		64°47'36.40"O		H		B		M						
datos obtenidos en campo														
													deteriorados	grado de severidad
													ahuellamiento	bajo
													perdida de agregado	malo
													condicion drenaje	malo
													exceso de polvo	bajo
													erocion	malo
													baches	bueno
													calamina	bueno
donde														
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)												
Pf : progresiva final		G: suelo con grava												
B : bueno		clima												
M : malo		S: seco												
R : regular		M: mediterraneo												
		H: humedo												

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 7 de 20 U.M.N° 7 de 20												
Nombre del camino:		TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO						fecha:		5	5	2018
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
									dimensiones cm			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	B,M	N°	diametro	profundidad	B,M	
1+200	1+300	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo		condicion drenaje						
S		W		(B.M.A)		(B.M.A)						
21°18'42.44"S		64°47'42.76"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
 								deteriados		grado de severidad		
								ahuellamiento		bajo		
								perdida de agregado		malo		
								condicion drenaje		malo		
								exceso de polvo		bajo		
								erocion		bueno		
								baches		malo		
calamina		bueno										
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 8 de 20 U.M.N° 8 de 20														
Nombre del camino:		TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO						fecha:		5	5	2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro												
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares		
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R			prof cm	prof cm
1+400	1+500	6	G	1	0	3	1	1	85	10	0			
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)						
S		W												
21°18'37.92"S		64°47'47.63"O		H		B		M						
datos obtenidos en campo														
													deteriados	grado de severidad
													ahuellamiento	bajo
													perdida de agregado	malo
													condicion drenaje	malo
													exceso de polvo	bajo
													erocion	bueno
													baches	malo
													calamina	bueno

donde

Pi :

progresiva inicial

Pf :

progresiva final

B :

bueno

M :

malo

R :

regular

N :

suelo natural (tierra)

G :

suelo con grava

clima

S :

seco

M :

mediterraneo


H :

humedo

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R		
1+600	1+700	6	G	1	0	3	1	x	x	x	1	
coordenadas inicio de la U.M		clima		exceso de polvo		condicion drenaje						
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)						
21°18'31.87"S		64°47'48.35"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
deteriados grado de severidad ahuellamiento bajo perdida de agregado alto condicion drenaje malo exceso de polvo bueno erocion malo baches malo calamina bueno												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

 Hoja N° 10 de 20									
U.M.N° 10 de 20									

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 11 de 20					
						U.M.N° 11 de 20					
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 5 / 5 / 2018									
ubicación Pi Pf 2+000 2+100		ancho calzada m 6	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 0,5	calamina prof cm 0	ahuellamiento prof cm 3	perdida de agregado B,M 1	baches N° x dimensiones cm diametro X profundidad X		erosion B,M 0	observaciones particulares
coordenadas inicio de la U.M S 21°18'27.23"S W 64°47'58.58"O		clima (S.M.H) H		exceso de polvo (B.M.A) B		condicion drenaje (B.M.A) M					
datos obtenidos en campo											
											
											
deteriados ahuellamiento perdida de agregado condicion drenaje exceso de polvo erocion baches calamina grado de severidad bajo malo malo bajo bueno bueno bueno											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo											

										ficha de inspeccion para caminos no pavimentados					
										Hoja N°		12	de		20
										U.M.N°		12	de		20
Nombre del camino:										TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO					
Encargado:										Terrazas Aranibar Carlos sandro					
										fecha:		5	5		2018
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares			
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad					
2+200	2+300	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0				
coordenadas inicio de la U.M				clima		exceso de polvo		condicion drenaje							
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)							
21°18'27.07"S		64°48'05.26"O		H		B		M							
datos obtenidos en campo															
												deteriados		grado de severidad	
												ahuellamiento		bajo	
												perdida de agregado		malo	
												condicion drenaje		malo	
												exceso de polvo		bajo	
												erocion		bueno	
												baches		bueno	
												calamina		bueno	

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R		
2+400	2+500	6	G	R	0	3	1	x	x	x	1	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)						
S		W		H		B		M				
21°18'30.22"S		64°48'09.41"O										
datos obtenidos en campo												
												
												
deteriados ahuellamiento grado de severidad bajo												
perdida de agregado malo												
condicion drenaje malo												
exceso de polvo bajo												
erocion bueno												
baches bueno												
calamina bueno												

donde
Pi : progresiva inicial
Pf : progresiva final
B : bueno
M : malo
R : regular

N : suelo natural (tierra)
G : suelo con grava
clima
S : seco
M : mediterraneo
H : humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 14 de 20						
						U.M.N° 14 de 20						
Nombre del camino:		TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO				fecha:		5	5	2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
								N°	dimensiones cm			
PI	Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	B,M		diametro	profundidad	B,M	
2+600	2+700	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°18'29.05"S		64°48'10.01"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
donde												
Pi :		progresiva inicial		N :		suelo natural (tierra)						
Pf :		progresiva final		G :		suelo con grava						
B :		bueno				clima						
M :		malo		S :		seco						
R :		regular		M :		mediterraneo						
				H :		humedo						

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 15 de 20						
						U.M.N° 15 de 20						
Nombre del camino:		TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO				fecha:		6	5	2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
					prof	prof		N°	dimensiones cm			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	B,M		diametro	profundidad	B,M	
2+800	2+900	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima		exceso de polvo		condicion drenaje				
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)				
21°18'28.45"S		64°48'10.88"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
donde												
Pi :	progresiva inicial				N :	suelo natural (tierra)						
Pf :	progresiva final				G :	suelo con grava						
B :	bueno				clima							
M :	malo				S :	seco						
R :	regular				M :	mediterraneo						
					H :	humedo						

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 16 de 20			
												U.M.N° 16 de 20			
		Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 6 de 5 2018									

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
								dimensiones cm				
								Pi	Pf	m		
3+000	3+100	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S				W		H		B				
21°18'27.07"S				64°48'15.26"O		M						

datos obtenidos en campo




deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	bajo
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	bajo
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M:	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 18 de 20																
												U.M.N° 18 de 20																
Nombre del camino:		TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO										fecha: 6 5 2018																
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro																										
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares																
								N°	dimensiones cm																			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	B,M		diametro	profundidad	B,M																	
3+400	3+500	6	G	R	0	3	1	x	X	X	0																	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																				
S		W																										
21°18'24.84"S		64°48'16.62"O		H		B		M																				
datos obtenidos en campo																												
												<table border="1"> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </table>	deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	bajo	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
												deteriados	grado de severidad															
ahuellamiento	bajo																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	bajo																											
erocion	bueno																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											
																												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																												

	ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 19 de 20			
											U.M.N° 19 de 20			
	Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO										fecha: 6 5 2018			
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro														
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares		
Pi	Pf							dimensiones cm						
		m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	1	N°	diametro	profundidad	B,M			
3+600	3+700	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	1			
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo		condicion drenaje						
S		W				(B.M.A)		(B.M.A)						
21°18'23.73"S		64°48'20.40"O		H		B		M						
datos obtenidos en campo														
												deteriados	grado de severidad	
												ahuellamiento	bajo	
												perdida de agregado	malo	
												condicion drenaje	malo	
												exceso de polvo	bajo	
												erocion	bueno	
												baches	bueno	
												calamina	bueno	

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 20 de 20 U.M.N° 20 de 20															
Nombre del camino: TOMATAS GRANDE- HUANCOIRO Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro								fecha: 6 5 2018							
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares			
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R			prof cm	prof cm	B,M
3+800	3+900	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0				
coordenadas inicio de la U.M				clima		exceso de polvo		condicion drenaje							
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)		(B.M.A)							
21°18'22.68"S		64°48'16.98"O		H		B		M							
datos obtenidos en campo															
 												deteriados		grado de severidad	
												ahuellamiento		bajo	
												perdida de agregado		malo	
												condicion drenaje		malo	
												exceso de polvo		bajo	
												erocion		bueno	
												baches		bueno	
												calamina		bueno	

donde

Pi : progresiva inicial

Pf : progresiva final

B : bueno

M : malo

R : regular

N : suelo natural (tierra)

G: suelo con grava

clima

S: seco

M: mediterraneo

H: humedo


		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 1 de 20				
								U.M.N° 1 de 20				
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 18 5 2018								
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,A	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado B,M	baches			erosion B,M	observaciones particulares
Pi	Pf							dimensiones cm				
								diametro	profundidad			
0+000 0+100		6	G	0,5	3	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°47'49.09"S		64°46'2.56"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
						deteriorados		grado de severidad				
						ahuellamiento		bajo				
						perdida de agregado		malo				
						condicion drenaje		malo				
						exceso de polvo		bajo				
						erocion		bueno				
						baches		bueno				
						calamina		bajo				
donde												
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)										
Pf : progresiva final		G : suelo con grava										
B : bueno		clima										
M : malo		S : seco										
R : regular		M : mediterraneo										
		H : humedo										

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 3 de 20																
												U.M.N° 3 de 20																
Nombre del camino:		SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA								fecha:		18	5	2018														
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro																										
ubicación Pi Pf		ancho calzada m	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 0,5	calamina prof cm 0	ahuellamiento prof cm 3	perdida de agregado B,M 1	baches			erosion B,M 0	observaciones particulares																
								N° x	dimensiones cm diametro profundidad X X																			
coordenadas inicio de la U.M S W 21°47'59.87"S 64°46'9.12"O		clima (S.M.H) H		exceso de polvo (B.M.A) B		condicion drenaje (B.M.A) M																						
datos obtenidos en campo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>													deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	bajo	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																											
ahuellamiento	bajo																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	bajo																											
erocion	bueno																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo																												

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosión	observaciones particulares																
Pi	Pf							m	N,G	B, M,R			cm	cm	B,M	N°	diametro	profundidad	B,M									
0+600	0+700	6	G	0,5	0	0	1	x	x	x	1																	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)																						
S		W																										
21°48'4.54"S		64°46'13.86"O		H		B		M																				
datos obtenidos en campo																												
																												
																												
																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </tbody> </table>													deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	bajo	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	malo	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																											
ahuellamiento	bajo																											
perdida de agregado	malo																											
condicion drenaje	malo																											
exceso de polvo	bajo																											
erocion	malo																											
baches	bueno																											
calamina	bueno																											

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M:	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 5 de 20											
								U.M.N° 5 de 20											
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 18 5 2018															
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado B,M	baches			erosion B,M	observaciones particulares							
Pi Pf	dimensiones cm diametro profundidad																		
0+800 0+900		6	G	0,5	0	4	1	x	X	X	1								
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)											
S		W		H		B		M											
21°48'9.75"S		64°46'18.16"O		H		B		M											
datos obtenidos en campo																			
												deteriorados		grado de severidad					
												ahuellamiento		medio					
												perdida de agregado		malo					
												condicion drenaje		medio					
												exceso de polvo		bajo					
												erocion		bueno					
												baches		bueno					
												calamina		bueno					
												donde							
												Pi : progresiva inicial				N : suelo natural (tierra)			
Pf : progresiva final				G : suelo con grava															
B : bueno				clima															
M : malo				S : seco															
R : regular				M : mediterraneo															
				H : humedo															

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 6 de 20							
						U.M.N° 6 de 20							
Nombre del camino:		SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA				fecha:		19	5	2018			
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro											
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares	
					prof	prof		N°	dimensiones cm				
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	B,M		diametro	profundidad	B,M		
1+000	1+100	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0		
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)					
S		W											
21°48'15.13"S		64°46'22.21"O		H		B		M					
datos obtenidos en campo													
												deteriados	grado de severidad
												ahuellamiento	bajo
												perdida de agregado	malo
												condicion drenaje	medio
												exceso de polvo	bajo
												erocion	bueno
												baches	bueno
												calamina	bueno
donde													
Pi :		progresiva inicial		N :		suelo natural (tierra)							
Pf :		progresiva final		G :		suelo con grava							
B :		bueno				clima							
M :		malo		S :		seco							
R :		regular		M :		mediterraneo							
				H :		humedo							

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 7 de 20		
												U.M.N° 7 de 20		
		Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 19 5 2018								

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
								N°	dimensiones cm			
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	B,M		diametro	profundidad	B,M	
1+200	1+300	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°48'20.44"S		64°46'26.32"O		H		B		M				

datos obtenidos en campo




deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	bajo
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	bajo
exceso de polvo	bajo
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 8 de 20			
						U.M.N° 8 de 20			
Nombre del camino:		SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA				fecha: 19 5 2018			
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro							

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							dimensiones cm				
		m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	B,M	N°	diametro	profundidad	B,M	
1+400	1+500	6	G	0,5	0	4	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)						
S		W										
21°48'23.97"S		64°46'32.11"O		H		B		M				

datos obtenidos en campo



deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	medio
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	bajo
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 9 de 20				
												U.M.N° 9 de 20				
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 19 5 2018												
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares				
Pi	Pf							dimensiones cm	diametro	profundidad						
1+600	1+700	m	N,G	B, M,R	prof	prof	B,M	N°	x	X	X	B,M				
coordenadas inicio de la U.M		clima		exceso de polvo		condicion drenaje										
S		W		(S.M.H)		(B.M.A)										
21°48'28.70"S		64°46'36.99"O		H		B		M								
datos obtenidos en campo																
													deteriorados		grado de severidad	
													ahuellamiento		bajo	
													perdida de agregado		malo	
													condicion drenaje		malo	
													exceso de polvo		bajo	
													erocion		malo	
													baches		bueno	
													calamina		bueno	
donde																
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)														
Pf : progresiva final		G : suelo con grava														
B : bueno		clima														
M : malo		S : seco														
R : regular		M : mediterraneo														
		H : humedo														

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 10 de 20 U.M.N° 10 de 20													
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA								fecha: 19 5 2018					
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro													
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares	
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad			
1+800	1+900	6	N,G	B, M,R	cm	cm	B,M	x	X	X	1		
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)					
S		W											
21°48'33.87"S		64°46'41.28"O		H		B		M					
datos obtenidos en campo													
												deteriados	grado de severidad
												ahuellamiento	alto
												perdida de agregado	malo
												condicion drenaje	malo
												exceso de polvo	bajo
												erocion	malo
												baches	bueno
calamina	bueno												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo													

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares		
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	B,M	N°	diametro	profundidad	B,M			
2+000	2+100	6	G	1	0	4	1	x	X	X	1			
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)						
S		W												
21°48'37.15"S		64°46'46.79"O		H		B		M						
datos obtenidos en campo														
													deteriados	grado de severidad
													ahuellamiento	medio
													perdida de agregado	malo
													condicion drenaje	malo
													exceso de polvo	bajo
													erocion	malo
													baches	bueno
													calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

 ficha de inspeccion para caminos no pavimentados Hoja N° 12 de 20 U.M.N° 12 de 20													
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA								fecha: 19 5 2018					
Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro													
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares	
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad			
2+200	2+300	6	G	1	0	5	1	x	X	X	1		
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)					
S		W											
21°48'42.50"S		64°46'50.94"O		H		B		M					
datos obtenidos en campo													
										deteriados		grado de severidad	
										ahuellamiento		medio	
										perdida de agregado		malo	
										condicion drenaje		malo	
										exceso de polvo		bajo	
										erocion		malo	
										baches		bueno	
										calamina		bueno	
donde													
Pi :	progresiva inicial		N :		suelo natural (tierra)								
Pf :	progresiva final		G :		suelo con grava								
B :	bueno		clima										
M :	malo		S :		seco								
R :	regular		M :		mediterraneo								
			H :		humedo								

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 13 de 20				
								U.M.N° 13 de 20				
Nombre del camino:		SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA						fecha:		20 5 2018		
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro										
ubicación Pi Pf		ancho calzada m	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 1	calamina prof cm 0	ahuellamiento prof cm 5	perdida de agregado B,M 1	baches			erosion B,M 0	observaciones particulares
								N° x	dimensiones cm diametro profundidad X X			
2+400 2+500		6	G	1	0	5	1		x	X	X	0
coordenadas inicio de la U.M			clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)					
S W			H		B		M					
21°48'44.83"S			64°46'56.89"O		H		B		M			
datos obtenidos en campo												
												
												
deteriados grado de severidad ahuellamiento medio perdida de agregado malo condicion drenaje malo exceso de polvo bajo erocion bueno baches bueno calamina bueno												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 14 de 20			
												U.M.N° 14 de 20			
		Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 20		5		2018					

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
								N°	diametro	profundidad		
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	cm	cm	B,M				B,M	
2+600	2+700	6	G	1	0	5	1	x	x	x	1	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°48'46.26"S		64°47'3.58"O		H		B		M				

datos obtenidos en campo




deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	medio
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	bajo
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno		clima
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados				Hoja N° 15 de 20																					
						U.M.N° 15 de 20																					
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 20 5 2018																							
ubicación Pi Pf 2+800 2+900		ancho calzada m 6	tipo material N,G G	perfil transversal (bombeo) B, M,R 0,5	calamina prof cm 0	ahuellamiento prof cm 4	perdida de agregado B,M 1	baches N° x		erosion B,M 0	observaciones particulares																
coordenadas inicio de la U.M S W 21°48'48.63"S 64°47'9.33"O		clima (S.M.H) H		exceso de polvo (B.M.A) B		condicion drenaje (B.M.A) M																					
datos obtenidos en campo																											
																											
																											
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular		N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo		<table border="1"> <tr> <th>deteriados</th> <th>grado de severidad</th> </tr> <tr> <td>ahuellamiento</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>perdida de agregado</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>condicion drenaje</td> <td>malo</td> </tr> <tr> <td>exceso de polvo</td> <td>bajo</td> </tr> <tr> <td>erocion</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>baches</td> <td>bueno</td> </tr> <tr> <td>calamina</td> <td>bueno</td> </tr> </table>								deteriados	grado de severidad	ahuellamiento	medio	perdida de agregado	malo	condicion drenaje	malo	exceso de polvo	bajo	erocion	bueno	baches	bueno	calamina	bueno
deteriados	grado de severidad																										
ahuellamiento	medio																										
perdida de agregado	malo																										
condicion drenaje	malo																										
exceso de polvo	bajo																										
erocion	bueno																										
baches	bueno																										
calamina	bueno																										

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados						Hoja N° 16 de 20			
								U.M.N° 16 de 20			
Nombre del camino:		SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA						fecha: 20 5 2018			
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro									

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							dimensiones cm				
		m	N,G	B, M,R	prof	prof	B,M	N°	diametro	profundidad	B,M	
3+000	3+100	6	G	1	0	4	1	x	X	X	1	
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)				
S		W										
21°48'52.28"S		64°47'14.97"O		H		B		M				

datos obtenidos en campo





deteriados	grado de severidad
ahuellamiento	malo
perdida de agregado	malo
condicion drenaje	malo
exceso de polvo	bajo
erocion	bueno
baches	bueno
calamina	bueno

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G:	suelo con grava
B :	bueno		clima
M:	malo	S:	seco
R :	regular	M:	mediterraneo
		H:	humedo

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad		
3+200	3+300	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo		condicion drenaje						
S		W		(B.M.A)		(B.M.A)						
21°48'56.78"S		64°47'18.45"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
												
												
deteriados grado de severidad ahuellamiento bajo perdida de agregado malo condicion drenaje malo exceso de polvo bajo erocion bueno baches bueno calamina bueno												
donde Pi : progresiva inicial Pf : progresiva final B : bueno M : malo R : regular N : suelo natural (tierra) G : suelo con grava clima S : seco M : mediterraneo H : humedo												

ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosión	observaciones particulares
Pi	Pf							N°	diametro	profundidad		
3+400	3+500	6	G	0,5	0	3	1	x	X	X	0	
coordenadas inicio de la U.M		clima (S.M.H)		exceso de polvo		condicion drenaje						
S		W		(B.M.A)		(B.M.A)						
21°48'59.76"S		64°47'22.07"O		H		B		M				
datos obtenidos en campo												
								deteriados		grado de severidad		
								ahuellamiento		bajo		
								perdida de agregado		malo		
								condicion drenaje		malo		
								exceso de polvo		bajo		
								erocion		bueno		
								baches		bueno		
								calamina		bueno		

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados										Hoja N° 19 de 20							
												U.M.N° 19 de 20							
Nombre del camino:		SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA										fecha:		20		5		2018	
Encargado:		Terrazas Aranibar Carlos sandro																	
ubicación		ancho calzada	tipo material	perfil transversal (bombeo)	calamina	ahuellamiento	perdida de agregado	baches			erosion	observaciones particulares							
								N°	dimensiones cm										
Pi	Pf	m	N,G	B, M,R	prof cm	prof cm	B,M		diametro	profundidad	B,M								
3+600	3+700	6	G	0.5	0	6	1	x	X	X	0								
coordenadas inicio de la U.M				clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)											
S		W																	
21°49'6.19"S		64°47'23.63"O		H		B		M											
datos obtenidos en campo																			
												deteriados		grado de severidad					
												ahuellamiento		medio					
												perdida de agregado		malo					
												condicion drenaje		malo					
												exceso de polvo		bajo					
												erocion		bueno					
												baches		bueno					
												calamina		bueno					

donde

Pi :	progresiva inicial	N :	suelo natural (tierra)
Pf :	progresiva final	G :	suelo con grava
B :	bueno	clima	
M :	malo	S :	seco
R :	regular	M :	mediterraneo
		H :	humedo

		ficha de inspeccion para caminos no pavimentados							Hoja N° 20 de 20				
									U.M.N° 20 de 20				
Nombre del camino: SAN JOSE DE CHARAJA - CHAGUAYA		Encargado: Terrazas Aranibar Carlos sandro		fecha: 20 5 2018									
ubicación		ancho calzada m	tipo material N,G	perfil transversal (bombeo) B, M,R	calamina prof cm	ahuellamiento prof cm	perdida de agregado B,M	baches			erosion B,M	observaciones particulares	
Pi Pf	dimensiones cm diametro profundidad												
3+800 3+900		6	G	0.5	0	3	1	x	X	X	0		
coordenadas inicio de la U.M S W		clima (S.M.H)		exceso de polvo (B.M.A)		condicion drenaje (B.M.A)							
21°49'12.36"S 64°47'25.51"O		H		B		M							
datos obtenidos en campo													
												deterioros grado de severidad	
												ahuellamiento bajo	
												perdida de agregado malo	
												condicion drenaje malo	
												exceso de polvo bajo	
												erocion bueno	
												baches bueno	
												calamina bueno	
donde													
Pi : progresiva inicial		N : suelo natural (tierra)											
Pf : progresiva final		G: suelo con grava											
B : bueno		clima											
M: malo		S: seco											
R: regular		M: mediterraneo											
		H: humedo											