UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO" FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y CIENCIA DE LOS MATERIALES



TOMO - I

DISEÑO SISMORRESISTENTE DEL "EDIFICIO (13 NIVELES) DEL SEÑOR GABINO LIMACHI EN LA CIUDAD DE EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

Por:

VICTOR HUGO VARGAS FLORES

Proyecto de Grado presentado a consideración de la UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO", como requisito para optar el Grado Académico de licenciatura en Ingeniería Civil.

SEMESTRE I - 2019

TARIJA – BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y CIENCIA DE LOS MATERIALES

TOMO - I

DISEÑO SISMORRESISTENTE DEL "EDIFICIO (13 NIVELES) DEL SEÑOR GABINO LIMACHI EN LA CIUDAD DE EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

Por:

VICTOR HUGO VARGAS FLORES

SEMESTRE I / 2019

TARIJA – BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO" FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y CIENCIA DE LOS MATERIALES



TOMO - II

DISEÑO SISMORRESISTENTE DEL "EDIFICIO (13 NIVELES) DEL SEÑOR GABINO LIMACHI EN LA CIUDAD DE EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

Por:

VICTOR HUGO VARGAS FLORES

Proyecto de Grado presentado a consideración de la UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO", como requisito para optar el Grado Académico de licenciatura en Ingeniería Civil.

SEMESTRE I - 2019

TARIJA – BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y CIENCIA DE LOS MATERIALES

TOMO - II

DISEÑO SISMORRESISTENTE DEL "EDIFICIO (13 NIVELES) DEL SEÑOR GABINO LIMACHI EN LA CIUDAD DE EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

Por:

VICTOR HUGO VARGAS FLORES

SEMESTRE I / 2019

TARIJA – BOLIVIA

M.Sc. Ing. Ernesto Álvarez Gozalvez DECANO	M.Sc. Ing. Ernesto Álvarez Gozalvez VICEDECANA
FACULTAD CIENCIAS Y	FACULTAD CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA	TECNOLOGÍA
TRIBUNAL	
PhD. Ing. Albert	o Benítez Reynoso
Ing. Michael	Echalar Flores
	lo Mur Lagraba

DEDICATORIA

A mis padres Hugo y Heidy por su amor y sacrificio que permitieron cumplir una meta más.

A mi hermana Paola por su ejemplo y cariño incondicional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por guiarme en mi camino.

A mis padres quienes son mi motor e inspiración.

A mi hermana por el apoyo brindado a pesar de la distancia.

A mi padrino Adel por todo el tiempo y conocimiento dedicado en este trabajo.

A Jessica por todo su tiempo y cariño.

Al Ing. Arturo Dubravcic por toda su dedicación.

INDICE

1. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO	1
1.1 El Problema	1
1.2 Objetivos de la Investigación	2
1.2.1 Objetivo General	2
1.2.2 Objetivos Específicos	2
1.3 Justificación	2
1.3.1 Académica	2
1.3.2 Técnica	2
1.3.3 Social	4
1.4 Alcance del Proyecto	4
2. MARCO TEORICO	5
2.1 Antecedentes	5
2.1.1 Ubicación	6
2.1.2 Suelo	7
2.1.3 Topografía	8
2.2 Características del edificio	9
2.3 Aspectos conceptuales	10
2.3.1 Sismo	10
2.3.1.1 Sismicidad en Bolivia	12
2.3.1.2 Zonificación Sísmica en Bolivia.	14
2.3.1.3 Formas Espectrales Tipificadas en Bolivia	16
2.3.1.4 Diseño Estructural Sismorresistente	16
2.3.2 Criterios para el Diseño Estructural Sismo-resistente	17
2.3.2.1 Mecanismos de Falla de una Estructura	21
2.3.3 Diseño por Capacidad	22
2.3.3.1 Método de análisis estructural sísmico dinámico modal espect (Tridimensional)	-
2.3.3.2 Análisis Modal	23
2.3.3.3 Procedimiento del Análisis Modal	23

2.3.3.4 Análisis Espectral	24
2.3.3.5 Número de Modos y Combinación de Modos	24
2.3.3.6 Efectos de Dirección	24
2.3.3.7 Clasificación de suelos de cimentación	25
2.3.3.8 Ductilidad y Factor de Comportamiento Sísmico	26
2.3.3.9 Análisis Sísmico	27
2.3.3.10 Matriz de Masa	28
2.3.3.11 Matriz de Rigidez	28
2.3.3.12 Matriz de Amortiguamiento	29
2.3.3.13 Modos y Periodos Naturales de Vibrar	29
2.3.3.14 Propiedades elásticas (Guía GBDS-2018)	30
2.3.3.15 Torsión Accidental	30
2.3.4 Reglas Para Obtener Una Estructura Dúctil (GBDS-2018)	31
2.3.5 Forjados Reticulares	43
2.3.6 Losas de Fundación	44
2.3.7 Vigas y Columnas en Estructuras Sismo-resistentes	47
3. INGENIERÍA DEL PROYETO	48
3.1 Descripción y Datos del Suelo de Fundación	48
3.2 Usos por Planta	49
3.2.1 Estacionamiento	49
3.2.2 Planta baja	50
3.2.3 Primer piso	51
3.2.4 Segundo Piso	51
3.2.5 Plantas de los departamentos	52
3.2.6 Terraza	52
3.2.7 Sobre Carga Tanque Elevado	53
3.2.8 Cargas Muertas	56
3.3 Acciones Gravitacionales y de viento	59
3.3.1 Cargas Gravitacionales	59
3.3.2 Cargas de viento	59
3.4 Acciones Sísmicas	61
3.4.1 Acciones Debidas a la Componente Sísmica Vertical	62

3.5 Hipótesis de Carga	63
3.6 Modelado, Análisis y Diseño Estructural	64
3.6.1 Cargas Gravitacionales	64
3.6.1.1 Pórticos y plantas secciones definitivas	66
3.6.1.2 Columnas	67
3.6.1.3 Vigas	68
3.6.1.4 Placas	71
3.6.1.5 Cuantía inferior	74
3.6.1.6 Cuantía superior	81
3.6.2 Análisis dinámico	83
3.6.2.1 Datos generales de sismo	83
3.6.2.2 Espectro de cálculo	84
3.6.2.3 Espectro de diseño de aceleraciones	85
3.6.2.4 Coeficientes de participación	86
3.6.2.5 Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta	91
3.6.2.6 Cortante sísmico combinado por planta	92
3.6.3 Verificación con análisis estático	98
3.6.3.1 Junta sísmica	98
3.6.3.2 Cortante Basal Estático	99
3.6.3.3 Fuerzas Internas Columnas	108
3.6.3.4 Secciones de Columnas	112
3.6.3.5 Momentos en losas	114
3.6.3.6 Fuerzas Internas en Vigas	118
3.6.3.7 Distorsiones de Pilares	121
3.6.3.8 Desplazamiento de Pilares	123
3.6.4 Volúmenes Totales de Obra	123
3.6.5 Precio de la obra gruesa	125
3.6.6 Análisis de precios unitarios	126
3.6.7 Cronograma de ejecución	126
CONCLUSIONES	127
RECOMENDACIONES	128
RIRI IOGRAFÍA	129

ANEXOS

Estudio de suelos	A-1
Presupuesto Obra gruesa y Analisis de precios unitarios	A-2
Cronograma de ejecución	A-3
Planos a detalle	A-4
Centros de masa y rigidez por planta	A-5
Justificación capacidad portante	
Detalle junta sísmica	

Tabla de contenido

Figuras

Figura 1 Boletín Mensual de Agosto 2018	•
Figura 2 Sismicidad de Bolivia Gestión 2017	
Figura 3 Población empadronada por municipios, CENSO 2012	
Figura 4 Ubicación del proyecto	•
Figura 5 Ubicación de los pozos	
Figura 6 Topografía del terreno	
Figura 7 Corte transversal del edificio	•
Figura 8 Movimiento de placas y generación de sismos	
Figura 9 Peligro sísmico en Sudamérica	•
Figura 10 Aceleraciones sísmicas en Departamentos	•
Figura 11 Aceleraciones sísmicas en La Paz	•
Figura 12 Reglas para la configuración sísmica de edificios	
Figura 13 Reglas para la configuración sísmica de edificios (Co	ontinuación); Error! Marcador no
definido.	
Figura 14 Nomenclatura Vigas y Columnas	•
Figura 15 Nomenclatura Vigas y Columnas (Continuación)	•
Figura 16 Nomenclatura de Áreas de Acero y Diámetros de Bar	ras; Error! Marcador no
definido.	
Figura 17 Disposición de acero longitudinal y empalmes	
Figura 18 Nomenclatura de Refuerzos Transversales	;Error! Marcador no definido.
Figura 19 Longitud de anclaje	;Error! Marcador no definido.
Figura 20 Nomenclatura Columnas	;Error! Marcador no definido.
Figura 21 Disposición de Estribos	;Error! Marcador no definido.
Figura 22 Requisitos para separación de barras, estribos y ganci	hos; Error! Marcador no
definido.	
Figura 23 Muros de cortante, nomenclatura	
Figura 24 Muros de cortante, vista en sección nomenclatura	;Error! Marcador no definido.
Figura 25 Forjado Reticular	;Error! Marcador no definido.
Figura 26 Losa de Fundación	;Error! Marcador no definido.
Figura 27 Losa de Fundación	;Error! Marcador no definido.
Figura 28 Esfuerzos generados en el suelo de fundación por car	gas gravitacionales:Error!
Marcador no definido.	
Figura 29 Plano de Estacionamiento	¡Error! Marcador no definido.
Figura 30 Plano de planta baja	¡Error! Marcador no definido.
Figura 31 Plano de primer piso	¡Error! Marcador no definido.
Figura 32 Plano de segundo piso	¡Error! Marcador no definido.
Figura 33 Plano departamentos pisos 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 y	12;Error! Marcador no
definido.	

Figura 34 Plano terraza	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 35 Mapa Eólico del Perú	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 36 Vista 3D Frente	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 37 Vista 3D Parte Trasera	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 38 Vista Secciones finales de columnas (CG)	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 39 Vista Secciones finales de vigas edificio N 1(CG)	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 40 Vista Secciones finales de vigas Edificio N 2	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 41 Losa más desfavorable	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 42 Esfuerzo de dimensionamiento de cuantía inferior	solo cargas gravitacionales zona		
comercial segundo piso	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 43 Momento máximo alrededor del Eje Y para la cuant	ía inferior solo CG segundo piso		
	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 44 Momento máximo alrededor del Eje X para la cuant	ía inferior solo CG segundo piso		
	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 45 Esfuerzos de dimensionamiento de cuantía superior s	solo cargas gravitacionales planta		
baja Eje X	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 46 Valor promediado por un metro de ancho momento ne	gativo solo cargas gravitacionales		
planta baja Eje X	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 47 Proyección en planta del Edificio N 1 y 2	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 48 Espectro de diseño sísmico reducido por el valor del c	coeficiente de ductilidad;Error!		
Marcador no definido.			
Figura 49 Representación de los periodos modales del Edificio N	N 1 y 2; Error! Marcador no		
definido.			
Figura 50 Cortantes sísmicos máximos por planta Edificio N 1 e	n el Eje X ;Error! Marcador no		
definido.			
Figura 51 Cortantes sísmicos máximos por planta Edificio N 1 e	en el Eje Y ¡Error! Marcador no		
definido.			
Figura 52 Cortantes sísmicos máximos por planta Edificio N 2 e	n el Eje X ;Error! Marcador no		
definido.			
Figura 53 Cortantes sísmicos máximos por planta Edificio N 2 e	en el Eje Y ¡Error! Marcador no		
definido.			
Figura 54 Separación de estructuras	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 55 Distribución pesos para análisis estático	¡Error! Marcador no definido.		
Figura 56 Momentos generados por cargas gravitacionales genér	ricas en pórtico plano;Error!		
Marcador no definido.			
Figura 57 Momentos generados por cargas gravitacionales y car	gas laterales genéricas en pórtico		
plano	¡Error! Marcador no definido.		
Tablas			
Table 1 Desumen historic sísmica de Delivia	Emmoni Monoadon na Jafini J		
Table 2 ESPECTRO ZONA 4 S2	-		
Tabla 2 ESPECTRO ZONA 4 S3	•		
Tabla 3 Cantidad de Refuerzo Transversal	LEFFOR: Marcador no definido.		

Tabla 4 Cargas utilizadas en el proyecto	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5 Anchos de Banda	
Tabla 6 Coeficientes de participación Edificio N 1	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 7 Coeficientes de participación Edificio N 2	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 8 Hipótesis de sismo Edificio N 1 y 2	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 9 Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades	
	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 10 Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades	
Tabla 11 Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivale	nte por planta del Edificio N 1 en
el Eje X	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 12 Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivale	
el Eje Y	
Tabla 13 Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivale	
el Eje X	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14 Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivale	
el Eje Y	
Tabla 15 Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de so	
2	Error: Marcador no definido.
_	
Tabla 17 Tabla de cortantes en X por análisis estático y calcula edificio 2	
Tabla 18 Tabla de cortantes en Y por análisis estático y calcula	
edificio 2	
Tabla 19 Tabla de pesos en la estructura edificio 1	
Tabla 20 Tabla de cortantes en X por análisis estático y calcula	•
edificio 1	
Tabla 21 Tabla de cortantes en Y por análisis estático y calcula	
edificio 1	
Tabla 22 Fuerzas internas por cargas gravitacionales y viento ed	
definido.	•
Tabla 23 Fuerzas internas por sismo edificio 1	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 24 Fuerzas internas por cargas gravitacionales y viento ed	
definido.	
Tabla 25 Fuerzas internas por sismo edificio 2	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 26 Secciones finales de las columnas del edificio 1	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 27 Secciones finales de las columnas del edificio 2	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 28 Momentos positivos máximos generados por piso	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 29 Incremento momentos positivos máximos generados p	or piso; Error! Marcador no
definido.	
Tabla 30 Momentos negativos máximos generados por piso	•
Tabla 31 Incremento momentos negativos máximos generados p	oor piso; Error! Marcador no
definido.	

Tabla 32 Fuerzas internas de la viga más solicitada del edificio N	1;Error	! Marcador	no
definido.			
Tabla 33 Incremento de las fuerzas internas de la viga más solicit	tada del e	dificio N 1;Ei	rror!
Marcador no definido.			
Tabla 34 Fuerzas internas de la viga más solicitada del edificio N	2;Error	! Marcador	no
definido.			
Tabla 35 Incremento de las fuerzas internas de la viga más solicit	tada del e	dificio N 2;Ei	rror!
Marcador no definido.			
Tabla 36 Áreas de armadura longitudinal en vigas (Ductilidad)	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 37 Distorsiones de pilares en el edificio N 1	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 38 Distorsiones de pilares en el edificio N 2	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 39 Cantidades finales Edificio N 1	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 40 Cantidades finales Edificio N 2	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 41 Precios del edificio N 1	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 42 Precios del edificio N 2	Error! I	Marcador no defi	nido.
Tabla 43 Precios de la obra gruesa del edificio "Gabino Limachi"	';Error!	Marcador	no
definido.			

Ecuaciones

Ecuación del Movimiento	(1)	Error! Marcador no definido.
Momemto Torsor	(2)	Error! Marcador no definido.
Fuerza Sísmica	(3)	Error! Marcador no definido.
Cuantía a Flexión	(4)	Error! Marcador no definido.
Cuantía Mínima	(5)	Error! Marcador no definido.
Cuantía Máxima	(6)	Error! Marcador no definido.
Longitud de Anclaje	(7)	Error! Marcador no definido.
Predimencionamiento ACI(1)	(8)	Error! Marcador no definido.
Predimencionamiento ACI(2)	(9)	Error! Marcador no definido.
Predimencionamiento Junta	(10)	98
Cortante Basal Estático	(11)	99
Distribución de Cortante	(12)	101
Cortante Última Planta	(13)	