

ANEXO 6
CÓMPUTOS MÉTRICOS

ANEXO 6: CÓMPUTOS MÉTRICOS

UNIDAD EDUCATIVA FRAY QUEBRACHO

N° ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	DIMENSIONES (m)			PARCIAL	N° DE VECES	TOTAL	
			LARGO	ANCHO	ALTO				
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	glb						1	
						1	1	1	
2	REPLANTEO Y TRAZADO	m ²						3410.56	
			58.4	58.4		3410.56	1	3410.56	
3	EXCAVACIÓN SUELO (Zapatás Aisladas)	m ³						303.41	
	C1, C8, C22, C28, C55, C60, C70, C80, C81, C95, C106, C125		1.1	1.1	1.7	2.06	12	24.68	
	C2, C4, C5, C27, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C43, C44, C45, C46, C48, C49, C50, C51, C52, C82, C86, C88, C90, C92, C93, C94, C96, C105, C107, C108, C110, C111, C112, C113, C114, C118, C119, C128, C129, C130, C131, C134, C135, C137, C138, C139, C140, C142, C143, C148		1	1	1.7	1.70	50	85.00	
	C3, C75, C115, C120		1.4	1.4	1.7	3.33	4	13.33	
	C6, C10, C11, C24, C73		1.2	1.2	1.7	2.45	5	12.24	
	C7, C84, C117, C123		1.45	1.45	1.7	3.57	4	14.30	
	C9, C13, C21, C39, C41, C56, C57, C61, C62, C71, C72, C109, C126, C127		1.15	1.15	1.7	2.25	14	31.48	
	C15, C19, C23, C40, C54, C59, C64, C69, C124		1.35	1.35	1.7	3.10	9	27.88	
	C16, C20, C26, C53, C58, C63, C68, C78, C79, C122		1.3	1.3	1.7	2.87	10	28.73	
	C25, C74, C76, C77		1.25	1.25	1.7	2.66	4	10.63	
	C35, C36, C42, C116, C121, C132, C133, C136		1.05	1.05	1.7	1.87	8	14.99	
	(C12-C18), (C47-C141), (C83-C151), (C85-C150), (C87-C152), (C89-C149), (C91-C147), (C103-C104)		1.15	1.15	1.7	2.25	8	17.99	

	(C14-C17), (C37-C38), (C65-C144), (C66-C145), (C67-C146), (C97-C102), (C98-C100)		1.25	1.25	1.7	2.66	7	18.59
	(C99-C101)		1.45	1.45	1.7	3.57	1	3.57
4	CARPETA DE HORMIGÓN POBRE	m3	8.92					
	C1, C8, C22, C28, C55, C60, C70, C80, C81, C95, C106, C125		1.1	1.1	0.05	0.06	12	0.73
	C2, C4, C5, C27, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C43, C44, C45, C46, C48, C49, C50, C51, C52, C82, C86, C88, C90, C92, C93, C94, C96, C105, C107, C108, C110, C111, C112, C113, C114, C118, C119, C128, C129, C130, C131, C134, C135, C137, C138, C139, C140, C142, C143, C148		1	1	0.05	0.05	50	2.50
	C3, C75, C115, C120		1.4	1.4	0.05	0.10	4	0.39
	C6, C10, C11, C24, C73		1.2	1.2	0.05	0.07	5	0.36
	C7, C84, C117, C123		1.45	1.45	0.05	0.11	4	0.42
	C9, C13, C21, C39, C41, C56, C57, C61, C62, C71, C72, C109, C126, C127		1.15	1.15	0.05	0.07	14	0.93
	C15, C19, C23, C40, C54, C59, C64, C69, C124		1.35	1.35	0.05	0.09	9	0.82
	C16, C20, C26, C53, C58, C63, C68, C78, C79, C122		1.3	1.3	0.05	0.08	10	0.85
	C25, C74, C76, C77		1.25	1.25	0.05	0.08	4	0.31
	C35, C36, C42, C116, C121, C132, C133, C136		1.05	1.05	0.05	0.06	8	0.44
	(C12-C18), (C47-C141), (C83-C151), (C85-C150), (C87-C152), (C89-C149), (C91-C147), (C103-C104)		1.15	1.15	0.05	0.07	8	0.53
	(C14-C17), (C37-C38), (C65-C144), (C66-C145), (C67-C146), (C97-C102), (C98-C100)		1.25	1.25	0.05	0.08	7	0.55
	(C99-C101)		1.45	1.45	0.05	0.11	1	0.11
5	ZAPATA DE H°A° fck=250Kg/cm2	m3	55.59					
	C1, C8, C22, C28, C55, C60, C70, C80, C81, C95, C106, C125		1.1	1.1	0.3	0.36	12	4.36

C2, C4, C5, C27, C29, C30,C31, C32, C33, C34, C43, C44, C45, C46, C48, C49, C50, C51, C52, C82, C86, C88, C90, C92, C93, C94, C96, C105, C107, C108, C110, C111, C112, C113, C114, C118, C119, C128, C129, C130, C131, C134, C135, C137, C138, C139, C140, C142, C143, C148	1	1	0.3	0.30	50	15.00
C3, C75, C115, C120	1.4	1.4	0.35	0.69	4	2.74
C6, C10, C11, C24, C73	1.2	1.2	0.3	0.43	5	2.16
C7, C84, C117, C123	1.45	1.45	0.35	0.74	4	2.94
C9, C13, C21, C39, C41, C56, C57, C61, C62, C71, C72, C109, C126, C127	1.15	1.15	0.3	0.40	14	5.55
C15, C19, C23, C40, C54, C59, C64, C69, C124	1.35	1.35	0.35	0.64	9	5.74
C16, C20, C26, C53, C58, C63, C68, C78, C79, C122	1.3	1.3	0.3	0.51	10	5.07
C25, C74, C76, C77	1.25	1.25	0.35	0.55	4	2.19
C35, C36, C42, C116, C121, C132, C133, C136	1.05	1.05	0.3	0.33	8	2.65
(C12-C18), (C47-C141), (C83-C151), (C85-C150), (C87-C152), (C89-C149), (C91-C147), (C103-C104)	1.15	1.15	0.3	0.40	8	3.17
(C14-C17), (C37-C38), (C65-C144), (C66-C145), (C67-C146), (C97-C102), (C98-C100)	1.25	1.25	0.3	0.47	7	3.28
(C99-C101)	1.45	1.45	0.35	0.74	1	0.74

6	RELLENO Y COMPACTADO	m3	247.82					
	C1, C8, C22, C28, C55, C60, C70, C80, C81, C95, C106, C125		1.1	1.1	1.4	1.69	12	20.33
	C2, C4, C5, C27, C29, C30,C31, C32, C33, C34, C43, C44, C45, C46, C48, C49, C50, C51, C52, C82, C86, C88, C90, C92, C93, C94, C96, C105, C107, C108, C110, C111, C112, C113, C114, C118, C119, C128, C129, C130, C131, C134, C135, C137, C138, C139, C140, C142, C143, C148		1	1	1.4	1.40	50	70.00
	C3, C75, C115, C120		1.4	1.4	1.35	2.65	4	10.58

	C6, C10, C11, C24, C73		1.2	1.2	1.4	2.02	5	10.08
	C7, C84, C117, C123		1.45	1.45	1.35	2.84	4	11.35
	C9, C13, C21, C39, C41, C56, C57, C61, C62, C71, C72, C109, C126, C127		1.15	1.15	1.4	1.85	14	25.92
	C15, C19, C23, C40, C54, C59, C64, C69, C124		1.35	1.35	1.35	2.46	9	22.14
	C16, C20, C26, C53, C58, C63, C68, C78, C79, C122		1.3	1.3	1.4	2.37	10	23.66
	C25, C74, C76, C77		1.25	1.25	1.35	2.11	4	8.44
	C35, C36, C42, C116, C121, C132, C133, C136		1.05	1.05	1.4	1.54	8	12.35
	(C12-C18), (C47-C141), (C83-C151), (C85-C150), (C87-C152), (C89-C149), (C91-C147), (C103-C104)		1.15	1.15	1.4	1.85	8	14.81
	(C14-C17), (C37-C38), (C65-C144), (C66-C145), (C67-C146), (C97-C102), (C98-C100)		1.25	1.25	1.4	2.19	7	15.31
	(C99-C101)		1.45	1.45	1.35	2.84	1	2.84

7	SOBRECIMENTOS H°A°	m3	64.60					
	Pórtico 1							
	V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
	V5		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
	Pórtico 2							
	V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
	V3, V4		2.7	0.2	0.4	0.22	2	0.43
	V5		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
	V6		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
	V7		3.95	0.2	0.4	0.32	1	0.32
	Pórtico 3							
	V1		3.25	0.2	0.3	0.20	1	0.20
	Pórtico 4							
	V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
	Pórtico 5							
	V1		3.25	0.2	0.3	0.20	1	0.20
	Pórtico 6							
	V1		3.65	0.25	0.4	0.37	1	0.37
	Pórtico 7							
	V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
	V3, V4		2.7	0.2	0.4	0.22	2	0.43

V5		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
V6		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V7		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
Pórtico 8							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 9							
V1		3.25	0.2	0.3	0.20	1	0.20
Pórtico 10							
V1		3.15	0.2	0.4	0.25	1	0.25
V2		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
V3		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V4		3.95	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 11							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.3	0.2	0.4	0.50	1	0.50
Pórtico 12							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 13							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 14							
V1		2.35	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 15							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 16							
V1		1.3	0.2	0.35	0.09	1	0.09
Pórtico 17							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 18							
V1		2.35	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 19							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 20 y 21							
V1, V2		2.35	0.2	0.35	0.16	2	0.33
Pórtico 22							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49

V3		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 23							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 24							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 25							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 26							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 27							
V1		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 28							
V1		3.95	0.2	0.4	0.32	1	0.32
V2, V3, V4, V7, V9, V10		4.25	0.2	0.4	0.34	6	2.04
V5		1.35	0.25	0.4	0.14	1	0.14
V6		3.65	0.25	0.4	0.37	1	0.37
V8		4.45	0.2	0.4	0.36	1	0.36
V11		3.4	0.2	0.4	0.27	1	0.27
Pórtico 29							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.25	0.2	0.35	0.16	1	0.16
V4		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 30							
V1		3.95	0.2	0.4	0.32	1	0.32
V2, V3, V4, V6, V8, V9		4.25	0.2	0.4	0.34	6	2.04
V5		5.25	0.2	0.4	0.42	1	0.42
V7		4.35	0.2	0.4	0.35	1	0.35
V10		3.4	0.2	0.4	0.27	1	0.27
Pórtico 31							
V1		3.65	0.25	0.4	0.37	1	0.37
Pórtico 32							
V1		5.25	0.2	0.4	0.42	1	0.42
Pórtico 33							
V1		3.05	0.2	0.4	0.24	1	0.24
Pórtico 34							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.25	0.2	0.4	0.18	1	0.18

V4		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 35							
V1		4.05	0.2	0.4	0.32	1	0.32
V2, V3, V4, V8, V9		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V5		5.25	0.2	0.4	0.42	1	0.42
V6		4.2	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V7		4.35	0.2	0.4	0.35	1	0.35
V10		3.4	0.2	0.4	0.27	1	0.27
Pórtico 36							
V1		3.75	0.2	0.4	0.30	1	0.30
V2		2.35	0.2	0.4	0.19	1	0.19
V3, V4, V5, V6, V7		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V8		3.95	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 37							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 38 y 39							
V1, V2		6.35	0.2	0.4	0.51	2	1.02
Pórtico 40							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2, V3, V4, V5, V6		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V7		3.95	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 41							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 42							
V1		1.75	0.2	0.4	0.14	1	0.14
V2, V3, V4, V5		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V6		4.05	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 43							
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.4	0.34	3	1.02
V4		1.9	0.2	0.4	0.15	1	0.15
V5		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
V6, V7		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
Pórtico 44							
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.35	0.30	3	0.89
V4		2.5	0.2	0.35	0.18	1	0.18
Pórtico 45							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 46							
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.35	0.30	3	0.89

V4		2.35	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 47							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.3	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 48							
V1		2.3	0.2	0.35	0.16	1	0.16
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
Pórtico 49							
V1		2.5	0.2	0.35	0.18	1	0.18
V2, V3		3.02	0.2	0.4	0.24	2	0.48
Pórtico 50							
V1, V2		3.02	0.2	0.4	0.24	2	0.48
V3		2.5	0.2	0.35	0.18	1	0.18
Pórtico 51							
V1		2.3	0.2	0.35	0.16	1	0.16
V2		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 52							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.3	0.2	0.35	0.16	1	0.16
Pórtico 53							
V1		2.3	0.2	0.35	0.16	1	0.16
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
Pórtico 54							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
Pórtico 55							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
Pórtico 56							
V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 57							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
Pórtico 58							
V1		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
Pórtico 59							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
Pórtico 60							

V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
Pórtico 61							
V1		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
V2		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
Pórtico 62							
V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
Pórtico 63							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
Pórtico 64							
V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2		6.35	0.2	0.35	0.44	1	0.44
Pórtico 65							
V1		3.05	0.2	0.4	0.24	1	0.24
Pórtico 66							
V1, V2		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V3		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
Pórtico 67							
V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 68							
V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2		6.35	0.2	0.4	0.51	1	0.51
Pórtico 69							
V1, V2		3.05	0.2	0.35	0.21	2	0.43
Pórtico 70							
V1, V2		3.05	0.2	0.35	0.21	2	0.43
Pórtico 71							
V1		2.4	0.2	0.35	0.17	1	0.17
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49

8	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMENTOS	m2						188.121
	Pórtico 1							
	V1, V2, V3, V4	4.25	0.2		0.85	4	3.40	
	V5	6.35	0.2		1.27	1	1.27	
	Pórtico 2							
	V1, V2	3.05	0.2		0.61	2	1.22	
	V3, V4	2.7	0.2		0.54	2	1.08	

V5		3.65	0.2	0.73	1	0.73
V6		4.25	0.2	0.85	1	0.85
V7		3.95	0.2	0.79	1	0.79
Pórtico 3						
V1		3.25	0.2	0.65	1	0.65
Pórtico 4						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 5						
V1		3.25	0.2	0.65	1	0.65
Pórtico 6						
V1		3.65	0.25	0.91	1	0.91
Pórtico 7						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3, V4		2.7	0.2	0.54	2	1.08
V5		3.65	0.2	0.73	1	0.73
V6		4.25	0.2	0.85	1	0.85
V7		4.25	0.2	0.85	1	0.85
Pórtico 8						
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.85	4	3.40
V5		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 9						
V1		3.25	0.2	0.65	1	0.65
Pórtico 10						
V1		3.15	0.2	0.63	1	0.63
V2		3.65	0.2	0.73	1	0.73
V3		4.25	0.2	0.85	1	0.85
V4		3.95	0.2	0.79	1	0.79
Pórtico 11						
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.85	4	3.40
V5		6.3	0.2	1.26	1	1.26
Pórtico 12						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
V2		2.25	0.2	0.45	1	0.45
Pórtico 13						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2	0.45	1	0.45
Pórtico 14						
V1		2.35	0.2	0.47	1	0.47
Pórtico 15						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
V2		2.25	0.2	0.45	1	0.45

Pórtico 16							
V1		1.3	0.2		0.26	1	0.26
Pórtico 17							
V1, V2		3.05	0.2		0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 18							
V1		2.35	0.2		0.47	1	0.47
Pórtico 19							
V1		6.35	0.2		1.27	1	1.27
V2		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 20 y 21							
V1, V2		2.35	0.2		0.47	2	0.94
Pórtico 22							
V1, V2		3.05	0.2		0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 23							
V1, V2		3.05	0.2		0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 24							
V1		6.35	0.2		1.27	1	1.27
V2		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 25							
V1, V2		3.05	0.2		0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 26							
V1		6.35	0.2		1.27	1	1.27
V2		2.25	0.2		0.45	1	0.45
Pórtico 27							
V1		3.65	0.2		0.73	1	0.73
Pórtico 28							
V1		3.95	0.2		0.79	1	0.79
V2, V3, V4, V7, V9, V10		4.25	0.2		0.85	6	5.10
V5		1.35	0.25		0.34	1	0.34
V6		3.65	0.25		0.91	1	0.91
V8		4.45	0.2		0.89	1	0.89
V11		3.4	0.2		0.68	1	0.68
Pórtico 29							
V1, V2		3.05	0.2		0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2		0.45	1	0.45
V4		3.65	0.2		0.73	1	0.73
Pórtico 30							

V1		3.95	0.2	0.79	1	0.79
V2, V3, V4, V6, V8, V9		4.25	0.2	0.85	6	5.10
V5		5.25	0.2	1.05	1	1.05
V7		4.35	0.2	0.87	1	0.87
V10		3.4	0.2	0.68	1	0.68
Pórtico 31						
V1		3.65	0.25	0.91	1	0.91
Pórtico 32						
V1		5.25	0.2	1.05	1	1.05
Pórtico 33						
V1		3.05	0.2	0.61	1	0.61
Pórtico 34						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.25	0.2	0.45	1	0.45
V4		3.65	0.2	0.73	1	0.73
Pórtico 35						
V1		4.05	0.2	0.81	1	0.81
V2, V3, V4, V8, V9		4.25	0.2	0.85	5	4.25
V5		5.25	0.2	1.05	1	1.05
V6		4.2	0.2	0.84	1	0.84
V7		4.35	0.2	0.87	1	0.87
V10		3.4	0.2	0.68	1	0.68
Pórtico 36						
V1		3.75	0.2	0.75	1	0.75
V2		2.35	0.2	0.47	1	0.47
V3, V4, V5, V6, V7		4.25	0.2	0.85	5	4.25
V8		3.95	0.2	0.79	1	0.79
Pórtico 37						
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.85	4	3.40
V5		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 38 y 39						
V1, V2		6.35	0.2	1.27	2	2.54
Pórtico 40						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
V2, V3, V4, V5, V6		4.25	0.2	0.85	5	4.25
V7		3.95	0.2	0.79	1	0.79
Pórtico 41						
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.85	4	3.40
V5		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 42						
V1		1.75	0.2	0.35	1	0.35

V2, V3, V4, V5		4.25	0.2	0.85	4	3.40
V6		4.05	0.2	0.81	1	0.81
Pórtico 43						
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.85	3	2.55
V4		1.9	0.2	0.38	1	0.38
V5		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V6, V7		3.05	0.2	0.61	2	1.22
Pórtico 44						
V1, V2, V3		4.25	2	8.50	3	25.50
V4		2.5	0.2	0.50	1	0.50
Pórtico 45						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 46						
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.85	3	2.55
V4		2.35	0.2	0.47	1	0.47
Pórtico 47						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.3	0.2	0.46	1	0.46
Pórtico 48						
V1		2.3	0.2	0.46	1	0.46
V2, V3		3.05	0.2	0.61	2	1.22
Pórtico 49						
V1		2.5	0.2	0.50	1	0.50
V2, V3		3.02	0.2	0.60	2	1.21
Pórtico 50						
V1, V2		3.02	0.2	0.60	2	1.21
V3		2.5	0.2	0.50	1	0.50
Pórtico 51						
V1		2.3	0.2	0.46	1	0.46
V2		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 52						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
V2		2.3	0.2	0.46	1	0.46
Pórtico 53						
V1		2.3	0.2	0.46	1	0.46
V2, V3		3.05	0.2	0.61	2	1.22
Pórtico 54						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 55						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22

V3		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 56						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 57						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
V2		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 58						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2, V3		3.05	0.2	0.61	2	1.22
Pórtico 59						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 60						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2, V3		3.05	0.2	0.61	2	1.22
Pórtico 61						
V1		6.35	0.2	1.27	1	1.27
V2		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 62						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2, V3		3.05	0.2	0.61	2	1.22
Pórtico 63						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 64						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 65						
V1		3.05	0.2	0.61	1	0.61
Pórtico 66						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22
V3		2.4	0.2	0.48	1	0.48
Pórtico 67						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 68						
V1		2.4	0.2	0.48	1	0.48
V2		6.35	0.2	1.27	1	1.27
Pórtico 69						
V1, V2		3.05	0.2	0.61	2	1.22

	Pórtico 70							
	V1, V2		3.05	0.2		0.61	2	1.22
	Pórtico 71							
	V1		2.4	0.2		0.48	1	0.48
	V2, V3		3.05	0.2		0.61	2	1.22

9	COLUMNA DE H°A° fck=250Kg/cm2	m3	77.31					
	C1, C3, C8, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C82, C83, C85, C87, C89, C91, C92, C93, C94, C95, C140, C141, C147			0.3	8.55	0.60	25	15.11
	C2, C4, C5, C149, C150, C151, C152			0.3	4.75	0.34	7	2.35
	C6, C10, C11, C16, C20, C22, C24, C26, C28, C52, C53, C55, C58, C60, C63, C68, C70, C73, C75, C78, C79, C80, C81	0.25	0.3	8.55	0.64	23	14.11	
	C7, C9, C13, C14, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C54, C56, C57, C59, C61, C62, C64, C66, C67, C69, C71, C72, C74, C76, C77, C96, C145, C146	0.25	0.25	8.55	0.53	36	19.24	
	C12, C18, C65, C97, C98, C99, C144	0.25	0.25	8.55	0.53	7	4.28	
	C29, C30, C31, C32, C33, C34, C42	0.24	0.25	4.75	0.29	7	2.00	
	C84		0.3	1.4	0.10	1	0.10	
	C86, C88, C90, C142, C143		0.3	3.2	0.23	5	1.13	
	C100	0.25	0.25	5.2	0.33	1	0.33	
	C115, C117, C120, C122, C125	0.25	0.3	9.2	0.69	5	3.45	
	C105, C106, C107, C108		0.3	9.2	0.65	4	2.60	
	C109, C123, C124, C126, C127	0.25	0.25	9.2	0.58	5	2.88	
	C110, C111, C112, C113, C114		0.3	5.2	0.37	5	1.84	
	C116, C118, C119, C121, C129, C130, C132, C133, C136, C138, C139	0.25	0.25	5.2	0.33	11	3.58	
	C101, C102, C103, C104	0.25	0.25	9.2	0.58	4	2.30	
	C128, C131, C134, C135, C137	0.25	0.3	5.2	0.39	5	1.95	
	C148	0.25	0.25	1.4	0.09	1	0.09	

10	VIGA DE H°A° fck=250Kg/cm2	m3	125.84					
	Piso Rampa							
	V1, V2		1.2	0.2	0.2	0.05	2	0.10
	V3, V4, V9		2.5	0.2	0.2	0.10	3	0.30
	V5, V6		4.35	0.2	0.2	0.17	2	0.35

	V7, V8		4.35	0.2	0.2	0.17	2	0.35
	Planta Baja							
	Pórtico 1							
	V1, V2, V3, V4		2.25	0.2	0.4	0.18	4	0.72
	V5		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
	Pórtico 2							
	V1		1.6	0.2	0.4	0.13	1	0.13
	V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
	V4, V5		2.75	0.2	0.4	0.22	2	0.44
	V6		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
	V7		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
	V8		4	0.2	0.4	0.32	1	0.32
	Pórtico 3							
	V1		1	0.2	0.3	0.06	1	0.06
	V2		3.25	0.2	0.3	0.20	1	0.20
	Pórtico 4							
	V1		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
	Pórtico 5							
	V1		1	0.2	0.3	0.06	1	0.06
	V2		3.25	0.2	0.3	0.20	1	0.20
	Pórtico 6							
	V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
	Pórtico 7							
	V1		3.65	0.2	0.3	0.22	1	0.22
	Pórtico 8							
	V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
	V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
	V4, V5		2.7	0.2	0.4	0.22	2	0.43
	V6		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
	V7		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
	V8		4	0.2	0.4	0.32	1	0.32
	Pórtico 9							
	V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
	V5		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
	Pórtico 10							
	V1		1	0.2	0.3	0.06	1	0.06
	V2		3.25	0.2	0.3	0.20	1	0.20
	Pórtico 11							
	V1		3.2	0.2	0.4	0.26	1	0.26
	V2		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
	V3		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34

V4		4	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 12							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.2	0.5	0.64	1	0.64
Pórtico 13							
V1		1.5	0.3	0.3	0.14	1	0.14
V2		6.35	0.3	0.55	1.05	1	1.05
V3		2.4	0.3	0.3	0.22	1	0.22
V4		1.4	0.3	0.2	0.08	1	0.08
Pórtico 14							
V1		0.45	0.2	0.2	0.02	1	0.02
V2		1.1	0.2	0.2	0.04	1	0.04
Pórtico 16							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 17							
V1		1.5	0.25	0.3	0.11	1	0.11
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 18							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 19							
V1		1.5	0.25	0.3	0.11	1	0.11
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 20							
V1		1	0.2	0.2	0.04	1	0.04
Pórtico 21							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 22							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 23							
V1		1.5	0.25	0.3	0.11	1	0.11
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71

V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 24							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 25							
V1		1.5	0.25	0.3	0.11	1	0.11
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 26							
V1		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 27							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V5		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 28							
V1		3.65	0.2	0.35	0.26	1	0.26
Pórtico 29							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2		3.05	0.2	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 30							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V5		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 31							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2		3.9	0.2	0.4	0.31	1	0.31
V3		2.5	0.2	0.4	0.20	1	0.20
V4, V5, V6, V7, V8		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V9		4	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 32							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
V6		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 33							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
Pórtico 34							
V1		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79

V2		0.7	0.25	0.3	0.05	1	0.05
Pórtico 35							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
V3, V4, V5, V6, V7		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V8		4	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 36							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
V6		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 37							
V1		1.9	0.2	0.4	0.15	1	0.15
V2, V3, V4, V5		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V6		4	0.2	0.4	0.32	1	0.32
Pórtico 38							
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.4	0.34	3	1.02
V4		1.9	0.2	0.3	0.11	1	0.11
V5		2.25	0.2	0.4	0.18	1	0.18
V6, V7		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V8		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 39							
V1		2.2	0.2	0.2	0.09	1	0.09
V2, V3, V4		4.25	0.2	0.2	0.17	3	0.51
Pórtico 40							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
Pórtico 41							
V1		2.2	0.2	0.2	0.09	1	0.09
V2		2.05	0.2	0.2	0.08	1	0.08
V3, V4, V5		4.25	0.2	0.2	0.17	3	0.51
Pórtico 42							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V4		2.3	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 43							
V1		2.3	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
Pórtico 44							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.3	0.2	0.3	0.14	1	0.14

	Pórtico 45							
	V1		1.1	0.25	0.3	0.08	1	0.08
	V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
	V3		2.25	0.25	0.3	0.17	1	0.17
	Pórtico 46							
	V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		2.3	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	Pórtico 47							
	V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		2.3	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	Pórtico 48							
	V1		1.1	0.25	0.3	0.08	1	0.08
	V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
	V3		2.3	0.25	0.3	0.17	1	0.17
	Pórtico 49							
	V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		2.3	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	Pórtico 50							
	V1		1.1	0.25	0.3	0.08	1	0.08
	V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
	V3		2.3	0.25	0.3	0.17	1	0.17
	Pórtico 51							
	V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	Pórtico 52							
	V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2		3.05	0.2	0.3	0.18	1	0.18
	Pórtico 53							
	V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	Pórtico 54							
	V1		1.2	0.2	0.3	0.07	1	0.07
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		0.95	0.2	0.3	0.06	1	0.06
	Pórtico 55							
	V1		1.2	0.2	0.3	0.07	1	0.07

V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		0.95	0.2	0.3	0.06	1	0.06
Pórtico 56-1							
V1		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
V2, V3, V4, V8, V9		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V5		5.25	0.25	0.4	0.53	1	0.53
V6		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V7		4.35	0.2	0.4	0.35	1	0.35
V10		3.35	0.2	0.4	0.27	1	0.27
Pórtico 57-2							
V1		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
V2, V3, V4, V8, V9		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V5		5.25	0.25	0.4	0.53	1	0.53
V6		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V7		4.35	0.2	0.4	0.35	1	0.35
V10		3.45	0.2	0.4	0.28	1	0.28
Pórtico 58-3							
V1		5.25	0.25	0.4	0.53	1	0.53
Pórtico 59-4							
V1		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
V2, V3, V4, V8, V9		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V5		5.25	0.25	0.4	0.53	1	0.53
V6		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V7		4.35	0.2	0.4	0.35	1	0.35
V10		3.4	0.2	0.4	0.27	1	0.27
Pórtico 60-5							
V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		0.95	0.2	0.3	0.06	1	0.06
Pórtico 61-6							
V1		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		0.95	0.25	0.3	0.07	1	0.07
Pórtico 62-7							
V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		0.95	0.2	0.3	0.06	1	0.06
Pórtico 63-8							
V1		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		0.95	0.25	0.3	0.07	1	0.07

	Pórtico 64-9							
	V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		0.95	0.2	0.3	0.06	1	0.06
	Pórtico 65-10							
	V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	V4		0.95	0.2	0.3	0.06	1	0.06
	Pórtico 66-11							
	V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	Pórtico 67-12							
	V1		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
	V2		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
	Pórtico 68-13							
	V1		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
	V2		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
	Pórtico 69-14							
	V1		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
	V2		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
	Pórtico 70-15							
	V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
	V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
	Primer Piso							
	Pórtico 1							
	V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
	V5		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
	Pórtico 2							
	V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
	V2		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
	V3		5.65	0.25	0.5	0.71	1	0.71
	V4		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
	V5		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
	V6		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
	Pórtico 3							
	V1		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
	Pórtico 4							
	V1		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
	Pórtico 5							
	V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
	V2, V3		3.05	0.2	0.45	0.27	2	0.55

V4, V5		2.85	0.2	0.4	0.23	2	0.46
V6		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
V7		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V8		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
Pórtico 6							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
Pórtico 7							
V1		3.3	0.2	0.4	0.26	1	0.26
V2		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
V3		4.25	0.2	0.4	0.34	1	0.34
V4		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
Pórtico 8							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.2	0.5	0.64	1	0.64
Pórtico 9							
V1		1.5	0.25	0.35	0.13	1	0.13
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 10							
V1		1.5	0.2	0.35	0.11	1	0.11
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 11							
V1		1.5	0.25	0.35	0.13	1	0.13
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 12							
V1		1.5	0.2	0.35	0.11	1	0.11
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 13							
V1		1.5	0.25	0.35	0.13	1	0.13
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 14							
V1		1.5	0.2	0.35	0.11	1	0.11
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 15							
V1		1.5	0.2	0.35	0.11	1	0.11

V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 16							
V1		1.5	0.25	0.35	0.13	1	0.13
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 17							
V1		1.5	0.2	0.35	0.11	1	0.11
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 18							
V1		1.5	0.25	0.35	0.13	1	0.13
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 19							
V1		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 20							
V1		1.5	0.2	0.35	0.11	1	0.11
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V5		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 21							
V1		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 22							
V1		1.45	0.2	0.35	0.10	1	0.10
V2		3.25	0.2	0.35	0.23	1	0.23
Pórtico 23							
V1		1.5	0.2	0.3	0.09	1	0.09
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V5		3.65	0.2	0.4	0.29	1	0.29
Pórtico 24							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.2	0.5	0.64	1	0.64
V6		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 25							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
V3, V4, V5, V6, V7		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V8		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
Pórtico 26							

V1		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
V2		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 27							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2		6.35	0.25	0.5	0.79	1	0.79
V3, V4, V5, V6, V7		4.25	0.2	0.4	0.34	5	1.70
V8		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
Pórtico 28							
V1, V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V5		6.35	0.25	0.55	0.87	1	0.87
V6		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 29							
V1		1.9	0.2	0.4	0.15	1	0.15
V2, V3, V4, V5		4.25	0.2	0.4	0.34	4	1.36
V6		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
Pórtico 30							
V1, V2, V3		4.25	0.2	0.4	0.34	3	1.02
V4		1.9	0.2	0.3	0.11	1	0.11
V5		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
V6, V7		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V8		0.7	0.2	0.3	0.04	1	0.04
Pórtico 31							
V1		1.5	0.2	0.4	0.12	1	0.12
V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 32							
V1		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
Pórtico 33							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 34							
V1		1.1	0.25	0.3	0.08	1	0.08
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 35							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 36							

V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 37							
V1		1.1	0.25	0.3	0.08	1	0.08
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 38							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 39							
V1		1.1	0.25	0.3	0.08	1	0.08
V2		6.35	0.25	0.45	0.71	1	0.71
V3		2.4	0.25	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 40							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 41							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2		3.05	0.2	0.3	0.18	1	0.18
Pórtico 42							
V1		1.1	0.2	0.3	0.07	1	0.07
V2, V3		3.05	0.2	0.3	0.18	2	0.37
V4		2.4	0.2	0.3	0.14	1	0.14
Pórtico 43-1							
V1		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	3	1.02
V5		5.25	0.2	0.4	0.42	1	0.42
Pórtico 44-2							
V1		4.1	0.2	0.4	0.33	1	0.33
V2, V3, V4		4.25	0.2	0.4	0.34	3	1.02
V5		5.25	0.2	0.4	0.42	1	0.42
Pórtico 45-3							
V1		5.65	0.2	0.4	0.45	1	0.45
V2		3.05	0.2	0.4	0.24	1	0.24
V3		0.8	0.2	0.4	0.06	1	0.06
Pórtico 46-4							
V1		8.85	0.3	0.7	1.86	1	1.86
V2		0.95	0.25	0.4	0.10	1	0.10

	Pórtico 47-5							
	V1		2.4	0.25	0.4	0.24	1	0.24
	V2, V3		3.05	0.25	0.4	0.31	2	0.61
	V4		0.85	0.2	0.4	0.07	1	0.07
	Pórtico 48-6							
	V1		2.4	0.2	0.4	0.19	1	0.19
	V2, V3		3.05	0.2	0.4	0.24	2	0.49
	V4		0.95	0.2	0.4	0.08	1	0.08

11	ESCALERA DE H°A°	m³	16.53					
	Escalera 1				5.2	1	5.2	
	Escalera 2				5.2	1	5.2	
	Escalera 3				6.13	1	6.13	

12	LOSA ALIVIANADA H°A° fck=250Kg/cm2	m²	2177.62					
	Planta Baja							
	A1		6.3	3		18.90	2	37.80
	A2		6.3	2.65		16.70	2	33.39
	A3		1.3	3		3.90	2	7.80
	A4		6.3	4.2		26.46	16	423.36
	A5		3	3		9.00	4	36.00
	A6		3	6.3		18.90	2	37.80
	A7		3	3.25		9.75	2	19.50
	A8		2.2	6.3		13.86	1	13.86
	A9		2.2	4.2		9.24	15	138.60
	A10		2.2	5.6		12.32	1	12.32
	A11		2	2.2		4.40	1	4.40
	A12		2.2	3.6		7.92	1	7.92
	A13		1.3	2.65		3.45	2	6.89
	A14		2.4	2.35		5.64	1	5.64
	A15		6.3	2.2		13.86	1	13.86
	A16		2.5	3.65		9.13	1	9.13
	A17		6.35	4.2		26.67	8	213.36
	A18		3	5.2		15.60	2	31.20
	A19		6.35	3.35		21.27	1	21.27
	A20		2.5	4.2		10.50	8	84.00
	A21		2.5	5.2		13.00	1	13.00
	A22		2.5	3.35		8.38	1	8.38
	A23		1.05	3		3.15	2	6.30

A24		1.05	4.2		4.41	6	26.46
A25		2.1	3.65		7.67	1	7.67
A26		1.3	1.3		1.69	1	1.69
A27		6.35	1.3		8.26	1	8.26
A28		4.2	1.3		5.46	10	54.60
A29		3	1.3		3.90	2	7.80
A30		0.5	10.45		5.23	1	5.23
A31		1.1	3.65		4.02	1	4.02
A32		0.75	23.2		17.40	1	17.40
Primer Piso							
A1		6.3	4.2		26.46	16	423.36
A2		3	3		9.00	4	36.00
A3		3	6.3		18.90	2	37.80
A4		3	3.25		9.75	2	19.50
A5		2.2	6.3		13.86	1	13.86
A6		2.2	4.2		9.24	15	138.60
A7		2.2	5.6		12.32	1	12.32
A8		2	2.2		4.40	1	4.40
A9		2.2	3.6		7.92	1	7.92
A10		1.3	2.65		3.45	2	6.89
A11		2.4	2.35		5.64	1	5.64
A12		6.3	2.2		13.86	1	13.86
A13		2.5	3.65		9.13	1	9.13
A14		1.05	3		3.15	2	6.30
A15		1.05	4.2		4.41	6	26.46
A16		2.1	3.65		7.67	1	7.67
A17		4.2	1.3		5.46	10	54.60
A18		3	1.3		3.90	2	7.80
A19		0.5	10.45		5.23	1	5.23
A20		1.1	3.65		4.02	1	4.02
A21		0.75	23.2		17.40	1	17.40

13	LOSA RETICULAR H°A°	m²						318.80
	fck=250Kg/cm2							
Primer Piso								
	A1		6.35	6.35		40.32	1	40.32
	A2		6.35	5.7		36.20	1	36.20
	A3		1.4	6.35		8.89	1	8.89
	A4		1.4	5.7		7.98	1	7.98
	A5		1.4	1.4		1.96	1	1.96
	A6		1.4	6.35		8.89	1	8.89
	A7		8.35	8.85		73.90	1	73.90

A8		8.7	8.85	77.00	1	77.00
A9		5.3	8.85	46.91	1	46.91
A10		8.35	0.75	6.26	1	6.26
A11		8.7	0.75	6.53	1	6.53
A12		5.3	0.75	3.98	1	3.98

14	ACERO ESTRUCTURAL	Kg					37932.41
	Acero para Zapatas						2315.91
	Acero para Sobrecimientos						4961.50
	Acero para Vigas planta baja						7104
	Acero para Vigas primer piso						5033
	Acero para Columnas arranque						2668
	Acero para Columnas (rampa)						137
	Acero para Columnas planta baja						3690
	Acero para Columnas primer piso						2592
	Acero para Losa maciza (rampa)						586
	Acero para Losa alivianada planta baja						1701
	Acero para Losa alivianada primer piso						1010
	Acero para Losa casetonada primer piso						4380
	Acero para Escalera						1754

15	MURO DE LADRILLO 6H e=18cm	m2					2192.025
	Planta Baja						
	Muros Exteriores						
	Pórtico 2						
	M1		3.75	1.75	6.56	1	6.56
	M2		4.3	1.75	7.53	6	45.15
	M3		6.4	1.75	11.20	1	11.20
	M4		3.35	1.75	5.86	1	5.86
	Pórtico 36						
	M1		4.3	1.75	7.53	10	75.25
	M2		6.4	1.75	11.20	1	11.20
	M3		2.3	1.75	4.03	1	4.03

	M4		3.2	3.25	10.40	2	20.80
	Pórtico 34						
	M1		3.1	1.75	5.43	2	10.85
	M2		2.3	1.75	4.03	1	4.03
	M3		3.7	1.75	6.48	1	6.48
	M4		4.3	2.2	9.46	8	75.68
	M5		5.3	2.2	11.66	1	11.66
	M6		3.4	2.2	7.48	1	7.48
	M7		3.1	2.2	6.82	2	13.64
	Muros Interiores						
	Pórtico 7						
	M1		3.1	3.25	10.08	2	20.15
	M2		2.7	0.65	1.76	2	3.51
	M3		4.3	1.75	7.53	2	15.05
	M4		3.3	1.75	5.78	2	11.55
	M5		4	3.25	13.00	1	13.00
	Pórtico 40						
	M1		4.3	1.75	7.53	5	37.63
	M2		2.8	1.75	4.90	1	4.90
	M3		3.3	1.75	5.78	4	23.10
	M4		4	3.25	13.00	1	13.00
	Pórtico 29						
	M1		3.1	3.25	10.08	2	20.15
	M2		4.3	2.2	9.46	4	37.84
	M3		3.3	2.2	7.26	3	21.78
	M4		3.7	2.2	8.14	2	16.28
	M5		2.2	3.7	8.14	1	8.14
	M6		3.4	3.7	12.58	1	12.58
	Pórtico 50						
	M1		3.1	3.25	10.08	40	403.00
	Primer Piso						
	Muros Exteriores						
	Pórtico 2						
	M1		1.6	3.4	5.44	15	81.60
	M2		14.3	3.4	48.62	1	48.62
	M3		3.1	3.4	10.54	1	10.54
	Pórtico 31						
	M1		1.6	3.4	5.44	24	130.56
	M2		7.1	2	14.20	1	14.20
	Pórtico 30						
	M1		10.9	3.4	37.06	1	37.06

	M2		3.8		2	7.60	1	7.60	
	M3		4.3		2.6	11.18	4	44.72	
	M4		5.4		2.6	14.04	1	14.04	
	Muros Interiores								
	Pórtico 8								
	M1		3.1		3.4	10.54	2	21.08	
	M2		2.2		2	4.40	1	4.40	
	M3		5.3		3.4	18.02	1	18.02	
	M4		4		3.4	13.60	1	13.60	
	M5		3.4		3.4	11.56	1	11.56	
	M6		3.5		3.4	11.90	1	11.90	
	M7		3.3		3.4	11.22	3	33.66	
	M8		4.3		2	8.60	3	25.80	
	M9		4.1		3.4	13.94	1	13.94	
	M10		2.5		3.4	8.50	3	25.50	
	M11		2.8		3.4	9.52	1	9.52	
	Pórtico 35								
	M1		3.3		3.4	11.22	5	56.10	
	M2		4.3		2	8.60	5	43.00	
	M3		5.5		3.4	18.70	1	18.70	
	M4		2.6		3.4	8.84	4	35.36	
	M5		2.8		3.4	9.52	1	9.52	
	M6		2.3		3.4	7.82	1	7.82	
	Pórtico 1								
	M1		4		2.6	10.40	1	10.40	
	M2		4.3		2.6	11.18	3	33.54	
	M3		1.5		2.6	3.90	1	3.90	
	M4		2.3		4.5	10.35	2	20.70	
	M5		3.2		4.5	14.40	3	43.20	
	M6		1.7		4.5	7.65	1	7.65	
	M7		3.6		4.5	16.20	3	48.60	
	M8		2.2		4.5	9.90	2	19.80	
	Pórtico 42								
	M1		3.1		3.4	10.54	24	252.96	
	M2		2.6		3.4	8.84	1	8.84	
	M3		5		4.5	22.50	1	22.50	

16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	m²						1240.38
	Sobrecimientos							
	A1		6.3	3		18.90	2	37.80

A2		6.3	2.65	16.70	2	33.39
A3		6.3	3.65	23.00	2	45.99
A4		6.3	4.2	26.46	16	423.36
A5		3	3	9.00	4	36.00
A6		3	6.3	18.90	2	37.80
A7		3	3.25	9.75	2	19.50
A8		2.2	6.3	13.86	1	13.86
A9		2.2	4.2	9.24	15	138.60
A10		2.2	5.6	12.32	1	12.32
A11		2	2.2	4.40	1	4.40
A12		2.2	3.6	7.92	1	7.92
A13		4.2	2.35	9.87	3	29.61
A14		2.4	2.35	5.64	1	5.64
A15		6.3	2.2	13.86	1	13.86
A16		2.5	3.65	9.13	1	9.13
A17		6.35	4.2	26.67	8	213.36
A18		3	5.2	15.60	2	31.20
A19		6.35	3.35	21.27	1	21.27
A20		2.5	4.2	10.50	8	84.00
A21		2.5	5.2	13.00	1	13.00
A22		2.5	3.35	8.38	1	8.38

17	REVOQUE EXTERIOR	m²					1502.24
	Fachada Exterior						
	Planta Baja					572.47	
	Primer Piso					929.77	

18	REVOQUE INTERIOR DE YESO	m²					3627.17
	Planta Baja						
	Portería	20.2	3.25	65.65	1	65.65	
	Batería de Baños	63.2	3.25	205.40	2	410.80	
	Biblioteca	30.4	2.5	76.00	1	76.00	
	Aulas	30.4	2.5	76.00	6	456.00	
	Escaleras	24.5	3.25	79.63	2	159.25	
	Sala Reuniones	21.4	2.5	53.50	1	53.50	
	Secretaría	15.8	3.25	51.35	1	51.35	
	Cocina	13.8	2.5	34.50	1	34.50	

	Laboratorio Física-Química		30.4		3.15	95.76	1	95.76
	Gabinete		16.8		3.7	62.16	1	62.16
	Seguridad		19.8		3.7	73.26	1	73.26
	Enfermería		24		3.15	75.60	1	75.60
	Sala Múltiple		45		3.15	141.75	1	141.75
	Primer Piso							
	Batería de Baños		63.2		3.4	214.88	2	429.76
	Aulas		30.4		2.7	82.08	6	492.48
	Aula TIC		30.4		2.7	82.08	1	82.08
	Escaleras		24.5		3.4	83.30	2	166.60
	Secretaría		20.6		3.4	70.04	1	70.04
	Cocineta		12.4		3.4	42.16	1	42.16
	Archivos		12.4		3.4	42.16	1	42.16
	Dirección		19.6		3.4	66.64	1	66.64
	Sala Profesores		19		3.4	64.60	1	64.60
	Taller		30.4		2.7	82.08	1	82.08
	Salón de Actos		74.7		3.15	235.31	1	235.31
	Camerinos		13.2		3.7	48.84	2	97.68

19	PINTURA EXTERIOR LATEX	m²						1502.24
	Fachada Exterior							
	Planta Baja						572.47	
	Primer Piso						929.77	

20	PINTURA INTERIOR LATEX	m²						3627.17
	Planta Baja							
	Portería		20.2		3.25	65.65	1	65.65
	Batería de Baños		63.2		3.25	205.40	2	410.80
	Biblioteca		30.4		2.5	76.00	1	76.00
	Aulas		30.4		2.5	76.00	6	456.00
	Escaleras		24.5		3.25	79.63	2	159.25
	Sala Reuniones		21.4		2.5	53.50	1	53.50
	Secretaría		15.8		3.25	51.35	1	51.35
	Cocina		13.8		2.5	34.50	1	34.50
	Laboratorio Física-Química		30.4		3.15	95.76	1	95.76
	Gabinete		16.8		3.7	62.16	1	62.16

	Seguridad		19.8	3.7	73.26	1	73.26
	Enfermería		24	3.15	75.60	1	75.60
	Sala Múltiple		45	3.15	141.75	1	141.75
	Primer Piso						
	Batería de Baños		63.2	3.4	214.88	2	429.76
	Aulas		30.4	2.7	82.08	6	492.48
	Aula TIC		30.4	2.7	82.08	1	82.08
	Escaleras		24.5	3.4	83.30	2	166.60
	Secretaría		20.6	3.4	70.04	1	70.04
	Cocineta		12.4	3.4	42.16	1	42.16
	Archivos		12.4	3.4	42.16	1	42.16
	Dirección		19.6	3.4	66.64	1	66.64
	Sala Profesores		19	3.4	64.60	1	64.60
	Taller		30.4	2.7	82.08	1	82.08
	Salón de Actos		74.7	3.15	235.31	1	235.31
	Camerinos		13.2	3.7	48.84	2	97.68

21	CARPETA DE NIVELACIÓN SOBRE LOSA	m²						2496.42
	Planta Baja							
	A1	6.3	3	18.90	2	37.80		
	A2	6.3	2.65	16.70	2	33.39		
	A3	1.3	3	3.90	2	7.80		
	A4	6.3	4.2	26.46	16	423.36		
	A5	3	3	9.00	4	36.00		
	A6	3	6.3	18.90	2	37.80		
	A7	3	3.25	9.75	2	19.50		
	A8	2.2	6.3	13.86	1	13.86		
	A9	2.2	4.2	9.24	15	138.60		
	A10	2.2	5.6	12.32	1	12.32		
	A11	2	2.2	4.40	1	4.40		
	A12	2.2	3.6	7.92	1	7.92		
	A13	1.3	2.65	3.45	2	6.89		
	A14	2.4	2.35	5.64	1	5.64		
	A15	6.3	2.2	13.86	1	13.86		
	A16	2.5	3.65	9.13	1	9.13		
	A17	6.35	4.2	26.67	8	213.36		
	A18	3	5.2	15.60	2	31.20		
	A19	6.35	3.35	21.27	1	21.27		

A20		2.5	4.2		10.50	8	84.00
A21		2.5	5.2		13.00	1	13.00
A22		2.5	3.35		8.38	1	8.38
A23		1.05	3		3.15	2	6.30
A24		1.05	4.2		4.41	6	26.46
A25		2.1	3.65		7.67	1	7.67
A26		1.3	1.3		1.69	1	1.69
A27		6.35	1.3		8.26	1	8.26
A28		4.2	1.3		5.46	10	54.60
A29		3	1.3		3.90	2	7.80
A30		0.5	10.45		5.23	1	5.23
A31		1.1	3.65		4.02	1	4.02
A32		0.75	23.2		17.40	1	17.40
Primer Piso							
A1		6.3	4.2		26.46	16	423.36
A2		3	3		9.00	4	36.00
A3		3	6.3		18.90	2	37.80
A4		3	3.25		9.75	2	19.50
A5		2.2	6.3		13.86	1	13.86
A6		2.2	4.2		9.24	15	138.60
A7		2.2	5.6		12.32	1	12.32
A8		2	2.2		4.40	1	4.40
A9		2.2	3.6		7.92	1	7.92
A10		1.3	2.65		3.45	2	6.89
A11		2.4	2.35		5.64	1	5.64
A12		6.3	2.2		13.86	1	13.86
A13		2.5	3.65		9.13	1	9.13
A14		1.05	3		3.15	2	6.30
A15		1.05	4.2		4.41	6	26.46
A16		2.1	3.65		7.67	1	7.67
A17		4.2	1.3		5.46	10	54.60
A18		3	1.3		3.90	2	7.80
A19		0.5	10.45		5.23	1	5.23
A20		1.1	3.65		4.02	1	4.02
A21		0.75	23.2		17.40	1	17.40
A22		6.35	6.35		40.32	1	40.32
A23		6.35	5.7		36.20	1	36.20
A24		1.4	6.35		8.89	1	8.89
A25		1.4	5.7		7.98	1	7.98
A26		1.4	1.4		1.96	1	1.96
A27		1.4	6.35		8.89	1	8.89

	A28		8.35	8.85		73.90	1	73.90
	A29		8.7	8.85		77.00	1	77.00
	A30		5.3	8.85		46.91	1	46.91
	A31		8.35	0.75		6.26	1	6.26
	A32		8.7	0.75		6.53	1	6.53
	A33		5.3	0.75		3.98	1	3.98

22	PISO DE CERAMICA (NACIONAL)	m²						2559.27
	Sobrecimientos							
	A1		6.3	3		18.90	2	37.80
	A2		6.3	2.65		16.70	2	33.39
	A3		6.3	3.65		23.00	2	45.99
	A4		6.3	4.2		26.46	16	423.36
	A5		3	3		9.00	4	36.00
	A6		3	6.3		18.90	2	37.80
	A7		3	3.25		9.75	2	19.50
	A8		2.2	6.3		13.86	1	13.86
	A9		2.2	4.2		9.24	15	138.60
	A10		2.2	5.6		12.32	1	12.32
	A11		2	2.2		4.40	1	4.40
	A12		2.2	3.6		7.92	1	7.92
	A13		4.2	2.35		9.87	3	29.61
	A14		2.4	2.35		5.64	1	5.64
	A15		6.3	2.2		13.86	1	13.86
	A16		2.5	3.65		9.13	1	9.13
	A17		6.35	4.2		26.67	8	213.36
	A18		3	5.2		15.60	2	31.20
	A19		6.35	3.35		21.27	1	21.27
	A20		2.5	4.2		10.50	8	84.00
	A21		2.5	5.2		13.00	1	13.00
	A22		2.5	3.35		8.38	1	8.38
	Planta Baja							
	A1		6.3	3		18.90	2	37.80
	A2		6.3	2.65		16.70	2	33.39
	A3		1.3	3		3.90	2	7.80
	A4		6.3	4.2		26.46	16	423.36
	A5		3	3		9.00	4	36.00
	A6		3	6.3		18.90	2	37.80
	A7		3	3.25		9.75	2	19.50

A8		2.2	6.3	13.86	1	13.86
A9		2.2	4.2	9.24	15	138.60
A10		2.2	5.6	12.32	1	12.32
A11		2	2.2	4.40	1	4.40
A12		2.2	3.6	7.92	1	7.92
A13		1.3	2.65	3.45	2	6.89
A14		2.4	2.35	5.64	1	5.64
A15		6.3	2.2	13.86	1	13.86
A16		2.5	3.65	9.13	1	9.13
A17		6.35	4.2	26.67	8	213.36
A18		3	5.2	15.60	2	31.20
A19		6.35	3.35	21.27	1	21.27
A20		2.5	4.2	10.50	8	84.00
A21		2.5	5.2	13.00	1	13.00
A22		2.5	3.35	8.38	1	8.38
A23		1.05	3	3.15	2	6.30
A24		1.05	4.2	4.41	6	26.46
A25		2.1	3.65	7.67	1	7.67
A26		1.3	1.3	1.69	1	1.69
A27		6.35	1.3	8.26	1	8.26
A28		4.2	1.3	5.46	10	54.60
A29		3	1.3	3.90	2	7.80
A30		0.5	10.45	5.23	1	5.23
A31		1.1	3.65	4.02	1	4.02
A32		0.75	23.2	17.40	1	17.40

23	ZÓCALO DE CERÁMICA	m					1489.10
	Planta Baja						
	Portería	20.2	0.1	20.20	1	20.20	
	Batería de Baños	63.2	0.1	63.20	2	126.40	
	Biblioteca	30.4	0.1	30.40	1	30.40	
	Aulas	30.4	0.1	30.40	6	182.40	
	Escaleras	24.5	0.1	24.50	2	49.00	
	Sala Reuniones	21.4	0.1	21.40	1	21.40	
	Secretaría	15.8	0.1	15.80	1	15.80	
	Cocina	13.8	0.1	13.80	1	13.80	
	Laboratorio Física-Química	30.4	0.1	30.40	1	30.40	
	Gabinete	16.8	0.1	16.80	1	16.80	
	Seguridad	19.8	0.1	19.80	1	19.80	

	Enfermería		24		0.1	24.00	1	24.00
	Sala Múltiple		45		0.1	45.00	1	45.00
	Pasillos		58		0.1	58.00	3	174.00
	Primer Piso							
	Batería de Baños		63.2		0.1	63.20	2	126.40
	Aulas		30.4		0.1	30.40	6	182.40
	Aula TIC		30.4		0.1	30.40	1	30.40
	Escaleras		24.5		0.1	24.50	2	49.00
	Secretaría		20.6		0.1	20.60	1	20.60
	Cocineta		12.4		0.1	12.40	1	12.40
	Archivos		12.4		0.1	12.40	1	12.40
	Dirección		19.6		0.1	19.60	1	19.60
	Sala Profesores		19		0.1	19.00	1	19.00
	Taller		30.4		0.1	30.40	1	30.40
	Salón de Actos		74.7		0.1	74.70	1	74.70
	Camerinos		13.2		0.1	13.20	2	26.40
	Pasillos		58		0.1	58.00	2	116.00

24	IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA ASFÁLTICA	m²							1646.68
-----------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

25	JUNTAS DE DILATACIÓN	m							105
			35				3	105	

26	BARANDA METÁLICA	m							191.4
	Escalera 1 y 2		9.5				2	19	
	Escalera 2		10.4				1	10.4	
	Losa		162				1	162	

ANEXO 7
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO 7: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 1					
Actividad :	Instalación de Faenas	Cantidad :	1.00		
Unidad :	glb	Moneda .	Bs		
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Ladrillo de 6 huecos (12*18*24)	pza	673	1.20	807.60
2	Yeso	kg	259	0.68	176.30
3	Madera	pie2	101.05	8.00	808.40
4	Calamina (1,8 m x 0,8 m)	pza	9.00	22.00	198.00
5	Clavos para calamina	kg	1.00	13.00	13.00
6	Puertas metálicas	pza	1.000	150	150.00
Total Materiales					2153.30
2 MANO DE OBRA					
1	Ayudante	hr	10	15	150.00
2	Peón	hr	10	10	100.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					137.50
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					57.89
Total Mano de Obra					445.39
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					22.27
Total Eq, Maq. y Herr.					22.27
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					262.10
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					288.31
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					98.00
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					3269.36

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 2					
Actividad :	Replanteo y Trazado		Cantidad :	3410.56	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Madera	Pie2	0.25	8.00	2.00
2	Clavos	Kg	0.01	12.5	0.13
3	Alambre de amarre	Kg	0.02	12	0.24
4	Estuco	Kg	0.07	0.68	0.05
5					
Total Materiales					2.41
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	hr	0.02	20.5	0.41
2	Ayudante	hr	0.02	15	0.30
3	Topógrafo	hr	0.02	21	0.42
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					0.62
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					0.26
Total Mano de Obra					2.01
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					0.10
Total Eq, Maq. y Herr.					0.10
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					0.45
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					0.50
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					0.17
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					5.65

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 3					
Actividad :	Excavación con Retroexcavadora		Cantidad :	303.41	
Unidad :	m ³		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1					
2					
3					
Total Materiales					0.00
2 MANO DE OBRA					
1	Ayudante	hr	0.05	15	0.75
2	Especialista calificado	hr	0.07	23	1.61
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					1.30
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					0.55
Total Mano de Obra					4.20
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Retroexcavadora	hr	0.06	210.00	12.60
2	Volqueta	hr	0.08	160.00	12.80
3	Otros	%	0.06	2.36	0.14
4					
5					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					0.21
Total Eq, Maq. y Herr.					25.75
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					3.00
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					3.30
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					1.12
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					37.37

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 4					
Actividad :	Carpeta de Hormigón pobre		Cantidad :	8.92	
Unidad :	m3		Moneda .	Bs	
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento	kg	285	1.11	316.35
2	Arena	m3	0.45	120.75	54.34
3	Grava común	m3	0.8	120.75	96.60
4					
5					
6					
Total Materiales					467.29
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	hr	2	20.5	41.00
2	Ayudante	hr	2	15	30.00
3					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					39.05
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					16.44
Total Mano de Obra					126.49
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					6.32
Total Eq, Maq. y Herr.					6.32
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					60.01
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					66.01
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					22.44
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					748.56

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEM 5					
Actividad :	Zapatas de H° A°		Cantidad :	55.59	
Unidad :	m ³		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	350.0	1.11	388.50
3	Arena	m3	0.450	120.75	54.34
4	Grava	m3	0.950	120.75	114.71
5	Clavos	kg	0.2	12.5	2.50
6	Alambre	kg	1	12.5	12.50
7	Madera	pies2	25	8	200.00
Total Materiales					772.55
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	Hr	12	20.5	246.00
2	Ayudante	Hr	18	15	270.00
3	Encofrador	Hr	10	20.5	205.00
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					396.55
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					166.96
Total Mano de Obra					1284.51
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	Hr	1.00	20.00	20.00
2	Vibradora	Hr	0.80	15.00	12.00
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					64.23
Total Eq, Maq. y Herr.					96.23
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					215.33
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					236.86
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					80.51
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					2685.99

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 6					
Actividad :	Relleno y Compactado		Cantidad :	247.82	
Unidad :	m ³		Moneda .	Bs	
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1					
2					
3					
Total Materiales					0.00
2 MANO DE OBRA					
1	Especialista	hr	0.4	21	8.40
2	Ayudante	hr	1.5	15	22.50
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					17.00
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					7.16
Total Mano de Obra					55.05
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Compactador Saltarín	hr	0.35	35.00	12.25
2					
3					
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					2.75
Total Eq, Maq. y Herr.					15.00
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					7.01
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					7.71
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					2.62
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					87.38

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 7					
Actividad :	Sobrecimiento H° A°		Cantidad :	64.60	
Unidad :	m3		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	350	1.11	388.50
2	Arena	m3	0.45	120.75	54.34
3	Grava	m3	0.92	120.75	111.09
4	Madera de construcción	pie2	70.00	8	560.00
5	Clavos	Kg	1.2	12.5	15.00
6	Alambre	Kg	1	12	12.00
Total Materiales					1140.93
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	hr	12	20.5	246.00
2	Ayudante	hr	16	15	240.00
3	Encofrador	hr	8	20.5	164.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					357.50
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					150.52
Total Mano de Obra					1158.02
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	hr	1.00	20.00	20.00
2	Vibradora	hr	0.80	15.00	12.00
3	Otros	%	0.06	2.43	0.15
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					57.90
Total Eq, Maq. y Herr.					90.05
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					238.90
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					262.79
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					89.32
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					2980.01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 8					
Actividad :	Impermeabilización de Sobrecimientos		Cantidad :	188.12	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Alquitrán	kg	0.15	11.00	1.65
2	Polietileno	m2	1.10	3.50	3.85
3	Arena fina	m3	0.01	136.5	1.37
4					
5					
6					
Total Materiales					6.87
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	hr	0.3	20.5	6.15
2	Ayudante	hr	0.3	15	4.50
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					5.86
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					2.47
Total Mano de Obra					18.97
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Otros	%	0.06	10.65	0.64
2					
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					0.95
Total Eq, Maq. y Herr.					1.59
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					2.74
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					3.02
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					1.03
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					34.21

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 9					
Actividad :	Columnas de H° A°	Cantidad :	77.31		
Unidad :	m ³	Moneda .	Bs		
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	350	1.11	388.50
2	Arena	m3	0.45	120.75	54.34
3	Grava	m3	0.92	120.75	111.09
4	Madera de construcción	pie2	80.00	8	640.00
5	Clavos	Kg	2.00	12.5	25.00
6	Alambre	Kg	2.00	12	24.00
Total Materiales					1242.93
2 MANO DE OBRA					
1	Encofrador	Hr	16	20.5	328.00
2	Armador	Hr	10	20.5	205.00
3	Albañil	Hr	10	20.5	205.00
4	Ayudante	Hr	15	15	225.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					529.65
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					223.00
Total Mano de Obra					1715.65
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	Hr	1.00	20.00	20.00
2	Vibradora	Hr	0.80	15.00	12.00
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					85.78
Total Eq, Maq. y Herr.					117.78
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					307.64
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					338.40
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					115.02
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					3837.42

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 10					
Actividad :	Vigas de H° A°		Cantidad :	125.84	
Unidad :	m ³		Moneda .	Bs	
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	350	1.11	388.50
2	Arena	m3	0.45	120.75	54.34
3	Grava	m3	0.92	120.75	111.09
4	Madera de construcción	pie2	70.00	8	560.00
5	Clavos	Kg	2	12.5	25.00
6	Alambre	Kg	2	12	24.00
Total Materiales					1162.93
2 MANO DE OBRA					
1	Encofrador	hr	18	20.5	369.00
2	Albañil	hr	10	20.5	205.00
3	Ayudante	hr	20	15	300.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					480.70
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					202.39
Total Mano de Obra					1557.09
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	Hr	1.00	20.00	20.00
2	Vibradora	Hr	0.80	15.00	12.00
3					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					77.85
Total Eq, Maq. y Herr.					109.85
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					282.99
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					311.29
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					105.81
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					3529.95

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 11					
Actividad :	Escalera de H° A°	Cantidad :	16.53		
Unidad :	m ³	Moneda .	Bs		
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	kg	350	1.11	388.50
3	Arena	m3	0.45	120.75	54.34
4	Grava	m3	0.92	120.75	111.09
5	Madera de construcción	pie2	60.00	8	480.00
6	Clavos	kg	2	12.5	25.00
7	Alambre	kg	2	12	24.00
Total Materiales					1082.93
2 MANO DE OBRA					
1	Encofrador	hr	18	20.5	369.00
2	Armador	hr	10	20.5	205.00
3	Albañil	hr	10	20.5	205.00
4	Ayudante	hr	18	15	270.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					576.95
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					242.92
Total Mano de Obra					1868.87
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	Hr	1.00	20.00	20.00
2	Vibradora	Hr	0.80	15.00	12.00
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					93.44
Total Eq, Maq. y Herr.					125.44
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					307.72
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					338.50
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					115.05
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					3838.51

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 12					
Actividad :	Losa alivianada de H° A°		Cantidad :	2177.62	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio	Costo	
			Unitario	Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	23	1.11	25.53
2	Arena	m3	0.03	120.75	3.62
3	Grava	m3	0.05	120.75	6.04
4	Madera de Construcción	pie2	2.00	8	16.00
5	Clavos	Kg	0.04	12.5	0.50
6	Alambre	Kg	0.04	12	0.48
7	Vigueta Pretensada	ml	2	40	80.00
8	N. de complementos	pza	2	18.5	37.00
Total Materiales					169.17
2 MANO DE OBRA					
1	Encofrador	hr	0.8	20.5	16.40
2	Albañil	hr	1	20.5	20.50
3	Ayudante	hr	1.5	15	22.50
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					32.67
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					13.76
Total Mano de Obra					105.83
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	hr	0.04	20.00	0.80
2	Vibradora	hr	0.04	15.00	0.60
3	Herramientas menores	%	0.06	75.80	4.55
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					5.29
Total Eq, Maq. y Herr.					11.24
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					28.62
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					31.49
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					10.70
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					357.05

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 13					
Actividad :		Losa Reticular de H° A°	Cantidad :		318.80
Unidad :		m ²	Moneda .		Bs
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	44.27	1.11	49.14
2	Arena	m3	0.05	120.75	6.04
3	Grava	m3	0.07	120.75	8.45
4	Madera de Construcción	pie2	2.00	8	16.00
5	Clavos	Kg	0.04	12.5	0.50
6	Alambre	Kg	0.1	12	1.20
7	Casetones de Plastoform	pza	3	9.6	24.38
Total Materiales					105.71
2 MANO DE OBRA					
1	Encofrador	hr	0.8	20.5	16.40
2	Albañil	hr	1.5	20.5	30.75
3	Ayudante	hr	1.5	15	22.50
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					38.31
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					16.13
Total Mano de Obra					124.09
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Mezcladora	hr	0.04	20.00	0.80
2	Vibradora	hr	0.04	15.00	0.60
3	Herramientas menores	%	0.06	75.80	4.55
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					6.20
Total Eq, Maq. y Herr.					12.15
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					24.20
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					26.61
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					9.05
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					301.81

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 14					
Actividad :	Aceros Estructural		Cantidad :	37932.42	
Unidad :	kg		Moneda .	Bs	
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Fierro Corrugado	kg	1.05	6.3	6.62
2	Alambre	kg	0.04	6.30	0.32
3					
4					
5					
6					
7					
Total Materiales					6.87
2 MANO DE OBRA					
1	Armador	hr	0.06	20.5	1.23
2	Ayudante	hr	0.08	15	1.20
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					1.34
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					0.56
Total Mano de Obra					4.33
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
	Otros	%	0.06	2.43	0.15
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					0.22
Total Eq, Maq. y Herr.					0.36
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					1.16
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					1.27
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					0.43
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					14.42

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 15					
Actividad :	Muro de ladrillo de 6H e=18 cm	Cantidad :	2159.03		
Unidad :	m ²	Moneda .	Bs		
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	Kg	15	1.11	16.65
2	Arena Fina	m3	0.07	136.5	9.56
3	Ladrillo 6H 12x18x24	Pza	35	1.2	42.00
4					
5					
6					
Total Materiales					68.21
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	hr	2.2	20.5	45.10
2	Ayudante	hr	2.5	15	37.50
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					45.43
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					19.13
Total Mano de Obra					147.16
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Herramientas menores	%	0.06	82.6	4.96
2					
3					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					7.36
Total Eq, Maq. y Herr.					12.31
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					22.77
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					25.04
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					8.51
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					284.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 16					
Actividad :	Contrapiso de Piedra -Cemento		Cantidad :	1240.38	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Piedra manzana	m3	0.150	115.00	17.25
2	Cemento Portland	kg	20.00	1.11	22.20
3	Arena	m3	0.060	120.75	7.25
4	Grava	m3	0.040	120.75	4.83
5					
Total Materiales					51.53
2 MANO DE OBRA					
1	Ayudante	hr	1.5	15	22.50
2	Maestro albañil	hr	1.5	20.5	30.75
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					29.29
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					12.33
Total Mano de Obra					94.87
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Otros	%	0.06	53.25	3.20
2					
3					
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					4.74
Total Eq, Maq. y Herr.					7.94
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					15.43
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					16.98
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					5.77
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					192.51

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 17					
Actividad :	Revoque exterior		Cantidad :	1502.24	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	kg	9	1.11	9.99
2	Arena	m3	0.05	120.75	6.04
3	Cal	kg	5	0.8	4.00
Total Materiales					20.03
2 MANO DE OBRA					
1	Ayudante	Hr	2.6	15	39.00
2	Maestro	Hr	2.6	20.5	53.30
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					50.77
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					21.37
Total Mano de Obra					164.44
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					8.22
Total Eq, Maq. y Herr.					8.22
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					19.27
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					21.20
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					7.20
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					240.36

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 18					
Actividad :	Revoque Interior de yeso	Cantidad :	3627.17		
Unidad :	m ²	Moneda .	Bs		
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Estuco	kg	10.5	0.68	7.14
2					
3					
Total Materiales					7.14
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	Hr	1.5	20.5	30.75
2	Ayudante	Hr	1.5	15	22.50
	Cargas Sociales 55% del sub total M. O.				29.29
	Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)				12.33
Total Mano de Obra					94.87
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Otros	%	0.06	53.25	3.20
2					
3					
4					
	Herramientas Menores 5 % de la mano de obra				4.74
Total Eq, Maq. y Herr.					7.94
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
	Gastos Generales 10% (1+2+3)				10.99
5 UTILIDAD					
	Utilidad 10% (1+2+3+4)				12.09
6 IMPUESTOS					
	Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)				4.11
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					137.15

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 19					
Actividad :	Pintura Látex Exterior		Cantidad :	1502.24	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Pintura Látex	gl	0.08	98	7.84
2					
Total Materiales					7.84
2 MANO DE OBRA					
1	Especialista	Hr	0.5	21	10.50
2	Ayudante	Hr	0.5	15	7.50
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					9.90
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					4.17
Total Mano de Obra					32.07
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
5					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					1.60
Total Eq, Maq. y Herr.					1.60
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					4.15
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					4.57
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					1.55
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					51.78

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 20					
Actividad :	Pintura Interior Látex		Cantidad :	3627.17	
Unidad :	m2		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Lija Pared	Hoja	0.5	1.5	0.75
2	Pintura Látex	gl	0.06	95	5.70
3	Sellador para pared	gl	0.02	60	1.20
4					
5					
Total Materiales					7.65
2 MANO DE OBRA					
1	Especialista	Hr	0.45	21	9.45
2	Ayudante	Hr	0.45	15	6.75
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					8.91
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					3.75
Total Mano de Obra					28.86
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					1.44
Total Eq, Maq. y Herr.					1.44
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					3.80
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					4.17
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					1.42
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					47.34

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 21					
Actividad :	Carpeta de Nivelación sobre Losa		Cantidad :	2496.42	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	kg	11	1.11	12.21
2	Arena Fina	m3	0.06	136.5	8.19
3					
Total Materiales					20.40
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	Hr	0.9	20.5	18.45
2	Ayudante	Hr	1.2	15	18.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					20.05
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					8.44
Total Mano de Obra					64.94
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
5					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					3.25
Total Eq, Maq. y Herr.					3.25
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					8.86
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					9.74
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					3.31
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					110.50

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 22					
Actividad : Piso Cerámica Nacional			Cantidad : 2559.27		
Unidad : m ²			Moneda . Bs		
Descripción	Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total	
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	kg	18	1.11	19.98
2	Arena Fina	m3	0.05	136.5	6.83
3	Cerámica 20x30cm	m2	1.1	60.9	66.99
4	Cemento blanco	kg	0.3	6	1.80
Total Materiales					95.60
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	Hr	2.5	20.5	51.25
2	Ayudante	Hr	2.5	15	37.50
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					48.81
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					20.55
Total Mano de Obra					158.11
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
5					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					7.91
Total Eq, Maq. y Herr.					7.91
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					26.16
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					28.78
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					9.78
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					326.34

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 23					
Actividad :	Zócalo de cerámica nacional		Cantidad :	1489.10	
Unidad :	ml		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Cemento Portland	kg	1.5	1.11	1.67
2	Arena	m3	0.01	136.5	1.37
3	Zócalo de cerámica	m	1.05	12.5	13.13
4	Cemento blanco	kg	0.03	6	0.18
Total Materiales					16.34
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	Hr	0.46	20.5	9.43
2	Ayudante	Hr	0.5	15	7.50
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					9.31
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					3.92
Total Mano de Obra					30.16
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Otros	%	0.06	16.93	1.02
2					
3					
4					
5					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					1.51
Total Eq, Maq. y Herr.					2.52
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					4.90
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					5.39
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					1.83
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					61.15

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 24					
Actividad :	Impermeabiliz. Lamina Asfáltica		Cantidad :	1646.68	
Unidad :	m ²		Moneda .	Bs	
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Lamina SIKA con aluminio	m2	1.1	50	55.00
2	Igol Primer	kg	0.19	51	9.69
3					
4					
5					
Total Materiales					64.69
2 MANO DE OBRA					
1	Especialista calificado	hr	0.56	23	12.88
2	Ayudante	hr	0.56	15	8.40
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					11.70
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					4.93
Total Mano de Obra					37.91
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
3					
4					
5					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					1.90
Total Eq, Maq. y Herr.					1.90
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					10.45
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					11.49
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					3.91
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					130.35

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 25					
Actividad :	Juntas de Dilatación	Cantidad :	105.00		
Unidad :	m	Moneda .	Bs		
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Sika Flex 1A	kg	1	245.94	245.94
2	Plastoform	m2	1	12	12.00
3					
4					
5					
Total Materiales					257.94
2 MANO DE OBRA					
1	Albañil	hr	1	20.5	20.50
2	Ayudante	hr	1	15	15
3					
4					
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					19.53
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					8.22
Total Mano de Obra					63.25
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1					
2					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					3.16
Total Eq, Maq. y Herr.					3.16
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					32.43
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					35.68
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					12.13
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					404.59

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ÍTEM 26					
Actividad :	Baranda metálica	Cantidad :	191.40		
Unidad :	m	Moneda .	Bs		
Descripción		Unidad	Cantidad o Rendimiento	Precio Unitario	Costo Total
1 MATERIALES					
1	Tubo redondo 1 1/2	m	6	9.5	57.00
2	Tubo redondo de 2"	m	3.1	12	37.20
3	Platino 2"x3/16"	m	0.13	25	3.25
4	Tornillo 2x1/4"+taco Fisher	pza	2.7	1	2.70
5	Soldadura	kg	0.25	18	4.50
6	Pintura anticorrosiva	lt	0.45	35	15.75
7	Gasolina	lt	0.45	3.75	1.69
Total Materiales					122.09
2 MANO DE OBRA					
1	Soldador	hr	8	20.5	164.00
2	Ayudante	hr	8	15	120.00
Cargas Sociales 55% del sub total M. O.					156.20
Impuestos IVA M.O. = 14,94% (del Sub Total de M. O. + Cargas Sociales)					65.77
Total Mano de Obra					505.97
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
1	Equipo de Soldadura	hr	3.00	20.00	60.00
2					
3					
Herramientas Menores 5 % de la mano de obra					25.30
Total Eq, Maq. y Herr.					85.30
4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos Generales 10% (1+2+3)					71.34
5 UTILIDAD					
Utilidad 10% (1+2+3+4)					78.47
6 IMPUESTOS					
Impuestos I. T. 3,09% (1+2+3+4+5)					26.67
TOTAL ÍTEM PRECIO UNITARIO					889.83

ANEXO 8
PRESUPUESTO GENERAL

ANEXO 8: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO: UNIDAD EDUCATIVA FRAY QUEBRACHO

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL (Bs)
1	Instalación de Faenas	glb	1.00	3269.36	3269.36
2	Replanteo y trazado	m ²	3410.56	5.65	19256.78
3	Excavación con retroexcavadora	m ³	303.41	37.37	11337.58
4	Carpeta de hormigón pobre	m ³	8.92	748.56	6677.18
5	Zapatas de H°A°	m ³	55.59	2685.99	149314.03
6	Relleno y Compactado	m ³	247.82	87.38	21655.35
7	Sobrecimiento H°A° (vigas planta baja)	m ³	64.60	2980.01	192508.38
8	Impermeabilización de sobrecimientos	m ²	188.12	34.21	6435.85
9	Columnas de H°A°	m ³	77.31	3837.42	296670.95
10	Vigas de H°A°	m ³	125.84	3529.95	444209.42
11	Escalera de H°A°	m ³	16.53	3838.51	63450.61
12	Losa alivianada de H°A°	m ²	2177.62	357.05	777510.06
13	Losa Reticular de H° A°	m ²	318.8	301.81	96216.62
14	Acero estructural	kg	37932.41	14.42	546906.29
15	Muro de ladrillo de 6H e=18cm	m ²	2192.03	284.00	622539.25
16	Contrapiso de Piedra-Cemento	m ²	1240.38	192.51	238788.13
17	Revoque exterior	m ²	1502.24	240.36	361074.41
18	Revoque interior de yeso	m ²	3627.17	137.15	497454.47
19	Pintura látex exterior	m ²	1502.24	51.78	77787.80
20	Pintura interior látex	m ²	3627.17	47.34	171724.86
21	Carpeta de Nivelación sobre losa	m ²	2496.42	110.50	275854.73
22	Piso cerámica nacional	m ²	2559.27	326.34	835181.27
23	Zócalo de cerámica nacional	ml	1489.1	61.15	91055.64
24	Impermeabilizante Lamina Asfáltica	m ²	1646.68	130.35	214642.94
25	Juntas de dilatación	m	105	404.59	42481.76
26	Baranda Metálica	m	191.4	889.83	170312.89
Total Presupuesto					6234316.59
Son: Seis Millón(es) Doscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Dieciséis con 59/100 Bolivianos					

ANEXO 9
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ANEXO 9: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OBRA

Estimación de los tiempos de ejecución de cada ítem o actividad.

Nº	Descripción	Un.	Cantidad	Rendimiento	Duración	Nº de Obreros	horas/hombre (hrs)	Días estimados	Días laborales
				hora/(unid)	(hrs)				
1	Instalación de faenas	glb	1.000	22.0	22.0	4.0	5.5	0.7	1
2	Replanteo y trazado	m ²	3,410.560	0.02	68.2	1.0	68.2	8.53	9
3	Excavación terreno duro h> 1.50m c/maqui.	m ³	303.41	0.1	30.3	2.0	15.2	1.9	2
4	Carpeta de hormigón pobre	m ³	8.92	1.2	10.7	1.0	10.7	1.3	2
5	Zapatas de Hº Aº	m ³	55.59	15.0	833.9	5.0	166.8	20.8	21
6	Relleno y compactación con salarina s/material	m ³	247.82	0.5	123.7	4.0	31	3.9	4
7	Sobrecimiento de Hº Aº	m ³	64.6	10.0	646.0	6.0	114.4	14.3	15
8	Impermeabilización de sobrecimientos	m ²	188.12	0.3	60.6	2.0	30.8	4.1	5
9	Columnas de Hº Aº	m ³	77.31	10.0	756.6	5.0	151.3	18.9	20
10	Vigas de Hº Aº	m ³	125.84	10.0	1333.6	6.0	222.3	27.8	28
11	Escalera de Hº Aº	m ³	16.530	10.0	165.3	4.0	41.3	5.2	6
12	Losa alivianada con viguetas pretensadas	m ²	2,177.620	0.8	1742.1	5.0	348.4	43.6	44
13	Losa reticular de Hº Aº	m ²	318.800	2.0	637.6	6.0	106.3	13.3	14
14	Acero estructural	kg	37932.41	0.1	3034.6	8.0	379.3	47.4	48
16	Muro ladrillo 6h e=18cm	m ²	2,192.030	2.0	4384.1	8.0	548	68.5	69
17	Contrapiso de piedra y cemento	m ²	1,240.380	1.5	1860.6	8.0	232.6	29.1	30
17	Revoque exterior (cal-cemento) fachada	m ²	1,502.240	1.5	2253.4	8.0	281.7	35.2	36
18	Revoque interior de yeso	m ²	3,627.170	1.5	5440.8	8.0	680.1	85.0	86
19	Pintura exterior - látex	m ²	1,502.270	0.5	751.1	6.0	125.2	15.6	16
20	Pintura interior - látex	m ²	3,627.170	0.5	1813.6	6.0	302.3	37.8	38
21	Carpeta de nivelación sobre losa	m ²	2,496.420	1.2	2995.7	8.0	374.5	46.8	47
22	Piso de cerámica nacional	m ²	2,559.270	1.5	3838.9	8.0	479.9	60.0	60
23	Zócalo de cerámica nacional	ml	1,489.100	0.3	372.3	4.0	93.1	11.6	12
24	Impermeabilizante lamina asfáltica	m ²	1,646.480	0.8	1317.2	8.0	164.6	20.6	21
25	Juntas de dilatación	m ²	105.000	0.1	10.5	3.0	3.5	0.4	1
26	Baranda metálica	m	191.400	2.0	382.8	4.0	95.7	12.0	12
Días totales para ejecutar obra=								645	

Plazo de Ejecución

En el diagrama de Gantt el plazo de ejecución del diseño es de 383 días calendario.

