Anexo 13: Panel fotográfico

EVALUACIÓN SUPERFICIAL

1. Índice de Condición Presente (PCI)



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.




Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.




Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

2. Índice de Rugosidad Internacional (IRI)



Fuente: Elaboración propia.




Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

1. Viga Benkelman




Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

2. Alabeo en losas de concreto



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 14: Respaldos

Carta de solicitud para el préstamo del Merlín

Tarija, 26 de abril de 2021

Señora:

Ing. Seila Claudia Avila Sandoval

RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ASFALTOS – UAJMS

Presente. -

REF.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Yo MARÍA GABRIELA LÓPEZ ACUÑA con CI. 5817971 estudiante regular de la carrera de INGENIERÍA CIVIL de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:

El motivo de la presente es para solicitar en calidad de préstamo el equipo del MERLIN, para realizar el Proyecto de Grado II (M. VÍAS) con título: "EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE EL TRAMO LAS CARRERAS – VILLA ABECIA".

Asimismo, me declaro responsable de la seguridad y bienestar de los equipos que se encuentran a mi cargo el tiempo estipulado en mi cronograma y me comprometo a reponerlos en caso de pérdida, robo o desperfecto, producto del mal uso de los mismos.

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

María Gabriela López Acuña SOLICITANTE

RU: 78672 N° CEL: 71199461 Ing. Laura Karina Soto Salgado DOCENTE GUÍA

Proyecto de Ingenieria Civil II (M. VIAS)

Carta de solicitud para el préstamo de la Viga Benkelman

Tarija, 26 de abril de 2021

Señora:

Ing. Seila Claudia Avila Sandoval

RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ASFALTOS – UAJMS

Presente. -

REF.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Yo MARÍA GABRIELA LÓPEZ ACUÑA con CI. 5817971 estudiante regular de la carrera de INGENIERÍA CIVIL de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:

El motivo de la presente es para solicitar en calidad de préstamo el equipo de la VIGA BENKELMAN, para realizar el Proyecto de Grado II (M. VÍAS) con título: "EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE EL TRAMO LAS CARRERAS – VILLA ABECIA".

Asimismo, me declaro responsable de la seguridad y bienestar de los equipos que se encuentran a mi cargo el tiempo estipulado en mi cronograma y me comprometo a reponerlos en caso de pérdida, robo o desperfecto, producto del mal uso de los mismos.

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

María Gabriela López Acuña

SOLICITANTE RU: 78672

N° CEL: 71199461

Ing. Laura Karina Soto Salgado DOCENTE GUÍA

Proyecto de Ingenieria Civil II (M. VÍAS)

Hoja de préstamo de equipo de laboratorio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FACULTAD DE CIENO PROGRAMA DE II DEPARTAMENTO DE TOPOGRA LABORATORIO TARIJA – BOLIVIA ZONA	NAS YTECONOLOGÍA NGENIERÍA CIVIL FÍA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DE ASFALTOS	
FORMULARIO DE RESPONS DE PRÉSTAMO DE EQU	ABILIDAD Y COMPROMISO IIPO DE LABORATORIO	
del grupo N° 7. Me hago responsable d	, con C.I.: SETIST. Estudiante regular de la Carrera de la de Royedo de Trey Cert III (CIV- 502), le cualquier pérdida, robo, caída, golpe o daño, prestado (adjunto hoja de pedido de material).	
Y me comprometo a entregar el equipo	en buenas condiciones, en instalaciones del	
Laboratorio de Asfaltos de la Carrera de Ingeni	ería Civil de la UAJMS.	
El préstamo del equipo y material, lo realizo el y me comprometo a devolver en fecha: 3 / Salida al tramo: 20 Correras - 10 Observaciones: 61 prestamo es por Reforno Lunes.	UPILA Abecca	
RECIBICONFORME Fecha: 28/04/2021 Fecha: Hora: 33:00 Hora:	ENTREGUÉ CONFORME Fecha: 28/04/2021 Fecha: Hora: Hora:	
Univ. María Gabirela lobez Acista	Ing. Seila Claudia Ávila Sandova ENCARGADA DE LABORATORIO	
RESPONSABLE UNIVERSITARIO	ASFALTOS	DL
Nota: El no cumplimiento del presente formulario de responsal gravedad del daño económico generado a la UAJMS.		do, según

Hoja de pedido de material

	PARTAMENTO DE CARRE	OF CITALOUAD VITE	DE COMUNICACIÓN	LANGHATONIO DE A	VALTOS
1	IOJA DE I		MATERIAL		
		ATOS GENERAL			
Materia: Proyecto de Inc	. Co.ol	TT			
Docente: Ing. Loura Kanno Grupo: 7	Soto Sal	gada	Semestre:	In-a-	
Sub Grupo:			Fecha: 28/04 Hora: 11/20	15051	
Apellidos y Nombres		R.U.	C.I.	Firm	na
1. Lopez Acuta María G			5817971	9	L
NOMBRE DEL ENSAYO:	valvacio	ń. Estruc	tural e	IRI	
Equip	o y/o mater	ial		Entregado	Recibido
Viga Benkelman	,				
Fixtensometro digital				V	
Tollin Land					
1 ermine tro de pis	0			- V	
4 Chalena					
				A	
				RATORIO	DE SE
				3 60	1 00
				CARGERA DE IN	GENTERIA CIVIL
				*O AUTONO	. 1020
	01	CEDI/A CIOA		1	
Tramo de estudio: das Casmer	(Llenado sólo	SERVACIONI por personal	autorizado)	EDE	Datas
Tramo de estudio: das Carres	ras - V	1916 AK)evič		
Otras observaciones:				70	
			10	1./10/10	
			/ ///	11 /1 /MILI C	//
			Ing Soils Claus	Galanila Contact	
			ENCARGADA DE LAG	lia/Avila Sandoval PORATORIO DE ASFALTO	
TÉCNICO		,	/U.A,	J.M.S.	
LABORATORIO DE ASFA	LTOS	1/	EM	CARGADO	
			LABOKA10	RIO DE ASFALTO	OS

Comprobante del pesaje de la volqueta

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL "A	LBORNOZ"	PESAJE PUBLICO	TICKET N°
Zona El Portillo ruta Carr. a Bemejo Telefono: 72970129 - 67391691 - 6634022		(RECEPCION)	669
PROVEEDOR MARIA GABRIELA L	OPEZ ACUÑA	,	
PRODUCTO RRIPIO			BALANZA ELECTRONICA DIGITAL
FRODUCTOR SANDRO CAMACHO)		LY OTHOZ
HORAY FECHAINGRESO: 29/04/202	1 16:45:37 F	HORA Y FECHA SALIDA:	29/04/2021 17:01:29
PLACA 732FZL VOLQU	ETA VOLVO	CONDUCTOR SA	NDRO CAMACHO
CARGA PROVENIENTE DE EL PUEN	ITE		
DESTINO DE CARGA TARIJA		COSTO: 40	
PESO BRUTO	PESO TARA	PESO NETO	P. QUINTAL
8250	4000	4250	92,39
OBSERVACION:			
10 PB		COLP 1	1
FIRMA E. BA	A 17 A	Julyon	J
OPERADOS		FIRMA CLIENTE - PI	ROVEEDOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM LIMPIEZA Y SELLADO DE GRIETAS	ACTIVIDAD
	LIMPIEZA Y SELLADO DE GRIETAS EN EL
I	HORMIGÓN

Descripción de la actividad

Criterio para la ejecución

Consiste en la limpieza y sellado de grietas en concreto mediante la aplicación de resinas epóxicas por inyección a presión o sólo por gravedad para preservar el comportamiento estructural del pavimento evitando que se produzcan daños mayores.

Propósito

Evitar que se generen deterioros graves que lleven a tener que realizar un reforzamiento o cambio de losa.

Nivel de mantenimiento

Criterio pu	i u iu cjecu	i ejecución		
Lo más pronto posible a partir de la observación		Evitar la infiltración de agentes externos		
de su condición defectuosa y de deterioro por		por medio de las fisuras en los elementos		
parte de un ingeniero especialista.		de hormigón del pavimento al acero de		
			refuerzo.	
Cantidad]	Mano de obra	Cantidad	Maquinaria y equipo
1	Residente	de obra	1	Equipo pulverizador
1	Maestro albañil		1	Equipo arenado
1	Peón		1 Compresor de aire	
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día	
1,40	lt	Resina epóxicas	Variable	
0,20	lt	Pintura anticorrosiva		
0,40	m³	Mortero de cemento	***	
			Unidad de medida	
				ml

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad y adoptar las medidas necesarias para el ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes.
- **2.** El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.
- 3. Realizar la preparación de la grieta. El concreto donde se encuentra la grieta por reparar debe tener como mínimo 28 días de edad. La grieta, así como unos 10 cm a cada lado de ella en la superficie, se debe limpiar perfectamente mediante chorro de agua, pulido, chorro de arena u otro procedimiento similar, que elimine la suciedad, el polvo y cualquier material que se encuentre suelto; se terminará con una limpieza con aire a presión, asegurándose que éste no contenga aceites u otros contaminantes que pudieran impedir o limitar la adherencia del producto sellador. Asimismo, se deberán retirar los recubrimientos sueltos hasta 50 mm a cada lado de la grieta por reparar.
- **4.** La preparación y manejo de materiales de tipo industrial (sellantes epóxicos, sintéticos) se prepararán conforme a las instrucciones que proporcione el fabricante. Previamente se deberá revisar y conocer todos los procedimientos, limitaciones y precauciones de acuerdo con los instructivos y las recomendaciones técnicas del fabricante del sellante. Para programar adecuadamente las cantidades por preparar cada vez, es indispensable conocer perfectamente el tiempo de curado del producto sellador.

- **5.** Solo se utilizará mortero de cemento en el sellado de fisuras que se haya constatado y verificado que se encuentran inactivas.
- **6.** Verificar las condiciones ambiéntales para la aplicación de las resinas de inyección y los sellos epóxicos; no se deben aplicar en presencia de lluvia o nieve, o con una temperatura del sustrato o del ambiente inferior a 50 o superior a 30° C. La grieta o fisura puede estar seca o húmeda, pero sin agua libre antes de ejecutar la aplicación. Deberá tenerse presente, además, cualquier otra limitante o precaución que recomiende el fabricante del producto para sellar.

ÍTEM	ACTIVIDAD
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE H°A°

Demoler todos los elementos de las secciones a reparar o a recuperar, también en sitios con alcantarillas existentes en la carretera actual y ubicadas fuera de la faja de la nueva carretera, o cualquier otra estructura existente que requiera ser removida del área de trabajo.

Propósito

Demoler elementos estructurales de Hormigón Armado, total o parcialmente con el propósito de construir una estructura nueva o ampliación de la existente dentro los márgenes de diseño.

Criterio pa	Criterio para la ejecución			Nivel de mantenimiento			
Previa a un	a inspecci	ón técnica se evaluará	Recuperar las condiciones de				
el tipo de daño que presente la estructura de		transitabilidad de la vía para una					
Hormigón Armado, para su demolición adecuada circulación vehicu			circulación vehicular con				
total o parc	ial.		seguridad,	rapidez y economía.			
Cantidad	N	Mano de obra	Cantidad Maquinaria y equipo				
1	Superinte	endente de obra	1 Camión volqueta				
1	Ayudante		1 Retroexcavadora				
2	Peón		c/martillo				
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día				
			10				
			Unidad de medida				
			m ³				

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Se debe contar con la suficiente señalización para evitar accidentes con los vehículos.
- **2.** El personal debe contar con los uniformes, cascos, chalecos reflectivos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.
- 3. Demoler todos los elementos de las secciones a reparar o a recuperar. Para delimitar el área a reparar y proteger las zonas no dañadas, se podrá utilizar cortadora de disco, realizando cortes perpendiculares. En esta actividad de demolición se debe conservar la longitud suficiente de acero para hacer el traslape necesario con las secciones adyacentes, con el fin de asegurar la efectiva unión entre ambas. Los materiales resultantes de la demolición se deberán remover y trasladar a los sitios autorizados.

j	ÍΤ	Έ	N.
		3	

ACTIVIDAD REPARACIÓN DE LOSAS EN ESPESORES PARCIALES

Descripción de la actividad

Consiste en la reparación de los daños puntuales (que afectan hasta un tercio del espesor de la losa), fracturas en los bordes o en otras zonas en las losas de hormigón con el fin de restaurarlas a un estado que se ajuste a su condición original.

Propósito

Recuperar la condición estructural y funcional del pavimento rígido evitando mayores daños posteriores.

Criterio pa	Criterio para la ejecución			Nivel de mantenimiento		
La activida	id debe eje	ecutarse todas las veces	Pavimento readecuado para una			
que se estin	ne que es	técnicamente necesario,	circulación	vehicular con seguridad,		
producto d	e una eval	luación realizada por el	comodidad,	rapidez y economía.		
ingeniero d	lesignado.					
Cantidad		Mano de obra	Cantidad	Maquinaria y equipo		
1	Perforista	a	1	Mezcladora de		
1	Operador de equipo liviano			hormigón		
			1	Cepillo texturizador		
			1	Equipo de corte		
			1	Compresor de aire		
			1	Equipo de perforación		
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día			
1,05	m³	Hormigón tipo B	3 m^3			
0,50	kg/m²	Puente adherencia	Unidad de medida			
0,20	lt/m²	Membrana de curado		m^3		

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Se debe contar con la suficiente señalización para evitar accidentes con los vehículos.
- **2.** El personal debe contar con los uniformes, cascos, chalecos reflectivos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.
- **3.** Demarcar la superficie dañada mediante un cuadrado o rectángulo cuyos lados deben estar por lo menos 50 mm fuera de las zonas afectadas.
- **4.** Aserrar por las líneas demarcadas todo el contorno hasta una profundidad de 50 mm del espesor de la losa, o hasta la profundidad determinada en el diseño de reparación, sin dañar las losas aledañas.
- **5.** Remover el material al interior de la zona demarcada empleando herramientas neumáticas livianas (entre 15 libras y 30 libras de peso). Se advierte que no se deben utilizar herramientas muy pesadas que puedan dañar el concreto. El fondo de la zona removida debe quedar irregular y rugoso, si se detecta que la profundidad de los daños afecta más de 1/3 del espesor de la losa, se debe proceder a una reparación de todo el espesor.
- **6.** Efectuar una rigurosa limpieza de la cavidad y preparar la superficie para que se produzca una unión monolítica entre el concreto nuevo y el concreto antiguo. Para lograr esto, se debe colocar un puente de adherencia epóxico a la superficie limpia y seca.

- 7. Preparar el concreto de características similares al concreto original en la misma zona de trabajo.
- **8.** Colocar el concreto en la cavidad en una cantidad necesaria para que, finalmente, quede a nivel con el resto del pavimento. No se aceptarán juntas de colado en una misma losa por reparar, por lo tanto, se ejecutarán en un mismo día solo las losas que puedan ser terminadas y curadas de inmediato.
- **9.** El vibrado se hará uniformemente en todo el volumen de la losa, utilizando vibradores mecánicos. Se emplearán reglas vibratorias para enrasar la superficie del concreto. Para el enrasado se utilizará una regla vibratoria, la cual será desplazada por el pavimento en dirección transversal a las juntas longitudinales, de tal forma que se apoye en la superficie de las losas adyacentes en reposiciones menores de 3 m. En reposiciones mayores a 3 m se moverá la regla vibratoria en dirección longitudinal.
- 10. Una vez colocado y enrasado el hormigón y antes de que endurezca se texturizará la superficie repuesta con un acabado similar a la del resto del pavimento existente. Esto se podrá hacer con un cepillo texturizador desde el centro del parche hacia las orillas y procurando una textura superficial similar al resto de la losa.
- 11. Puesto que normalmente los parches presentan una gran superficie en relación al volumen por rellenar, la humedad se pierde con rapidez, por lo que el sistema de curado por utilizar debe ejecutarse con todo cuidado, se recomienda utilizar membranas de curado.
- **12.** Efectuar el sellado de la junta una vez que el parche ha adquirido suficiente resistencia.
- **13.** Transportar los materiales removidos a sitios previamente aprobados para su depósito.
- **14.** Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

ÍTEM	ACTIVIDAD
4	REPARACIÓN DE LOSAS EN TODO EL ESPESOR

Consiste en la reparación de una parte deteriorada del pavimento rígido con el fin de restaurarlas a un estado que se ajuste a su condición original. El área a ser reparada, por lo menos debe abarcar el ancho de un carril y 0,5 m en el sentido longitudinal.

Propósito

El objetivo es reemplazar una parte deteriorada del pavimento de concreto.

Er sejetire		azar ana parte acterioraa	u uu pu i minu			
Criterio pa	ıra la ejec	cución	Nivel de mantenimiento			
Lo más pro	nto posib	le, en caso de afectar la	a Condiciones del pavimen			
seguridad v	rial de los	usuarios.	adecuadas	para una	circulación	
				con	seguridad,	
			comodidad,	rapidez y ed	conomía.	
Cantidad		Mano de obra	Cantidad	Maquinar	ia y equipo	
1	Perforista	a	1	Mezclador	ra de	
1	Operador de equipo liviano			hormigón		
			1	Cepillo tex	turizador	
			1	Equipo de	corte	
			1	Compresor de aire		
			1	Vibrador		
			1 Equipo de perforación		perforación	
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día			
1,05	m^3	Hormigón tipo B		5 m^3		
0,50	kg/m^2	Puente adherencia				
Variable	kg	Barras lisas de acero	Unidad de medida		lida	
1,70	kg/m^2	Material de fijación	m ³			
0,20	lt/m²	Membrana de curado				

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.
- 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.
- 3. Demarcar la superficie dañada mediante un cuadrado o rectángulo. En el caso que el reemplazo afecte un área delimitada por juntas de contracción, en ellas se deberán instalar barras de traspaso de cargas; en ese caso la longitud mínima por reponer será de 1,8 m en sentido longitudinal.
- 4. La zona debe aislarse completamente del pavimento adyacente, incluso de la berma. En el sentido transversal se harán primeramente dos cortes con sierra, hasta una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa y a unos 150 mm más afuera de la línea que delimita la zona por reemplazar; enseguida, por las líneas interiores se cortará con sierra en todo el espesor. Por la junta longitudinal y las bermas, si estas fueran pavimentadas, los cortes también deberán profundizarse a todo el espesor; si las bermas no son pavimentadas deberá hacerse espacio para luego colocar un encofrado.

- 5. Cuando la zona dañada incluya una junta de contracción se procurará dejarla en el centro del área por remover y, en todo caso, entre los extremos de las barras de acero de amarre entre losas antiguas y el nuevo hormigón.
- 6. Una vez completamente aislada el área por reemplazar se procederá a retirarla, de preferencia levantándola en vez de demolerla. Para levantarla se deben hacer perforaciones para introducir pernos que permitan amarrar una cadena y levantarla con maquinaria. Si se optara por demoler la losa a retirarse, el material al interior de la zona demarcada, se demolerá empleando herramientas neumáticas livianas.
- 7. Todos los baches de la sub base o base expuesta después de la demolición serán tratados de acuerdo con lo que indique la supervisión o el personal responsable.
- 8. Efectuar una rigurosa limpieza de la cavidad y preparar la superficie para que se produzca una unión monolítica entre el concreto nuevo y el concreto antiguo. Para lograr esto, se debe colocar un puente de adherencia epóxico a la superficie limpia y seca.
- 9. En el caso de pavimentos con pasajuntas, y cuando estas requieran ser reemplazadas o reubicadas, se realizarán las perforaciones con el equipo adecuado en las ubicaciones, diámetro y profundidad indicado en el diseño de reparación.
- 10. El material de fijación para las pasajuntas, deberá estar excento de solventes y cloruros, tener altas resistencias mecánicas, buena adherencia. Debe ajustarse el diámetro y longitud de la perforación en función del material de fijación que se utilice.
- 11. Para la colocación del material de fijación se utilizará un dispositivo de inyección con una boquilla lo suficientemente larga para que asegure que el material de fijación llegue hasta el extremo final de la perforación. Previa a la colocación del hormigón, la longitud total del pasador será recubierta con una capa de pintura anticorrosiva del tipo epóxica de modo tal que se permita el libre movimiento de las losas contiguas. La colocación del pasajuntas se realizará de tal manera que no se dejen vacíos entre este y el hormigón. Si es requerido, se utilizará un disco de plástico como barrera para evitar el escape del material de fijación.
- 12. En el caso que se repongan dos losas continuas en el sentido transversal y el diseño de reparación prevea la reposición de barras de amarre, estas se instalarán mediante canastillas que las aseguren en la posición correcta durante el vaciado y vibrado del hormigón.
- 13. Preparar el concreto de características similares al concreto original en la misma zona de trabajo.
- 14. Colocar el concreto en la cavidad en la cantidad necesaria para que, finalmente, quede a nivel con el resto de pavimento. No se aceptarán juntas de colado en una misma losa por reparar, por lo tanto, se ejecutarán en un mismo día solo las losas que puedan ser terminadas y curadas de inmediato.
- 15. El vibrado se hará uniformemente en todo el volumen de la losa, utilizando vibradores mecánicos. Se emplearán reglas vibratorias para enrasar la superficie del concreto. Para el enrasado se utilizará una regla vibratoria, la cual será desplazada por el pavimento en dirección transversal a las juntas longitudinales, de tal forma que se apoye en la superficie de las losas adyacentes en reposiciones

- menores de 3 m. En reposiciones mayores a 3 m se moverá la regla vibratoria en dirección longitudinal.
- 16. Una vez colocado y enrasado el hormigón y antes de que endurezca se texturizará la superficie repuesta con un acabado similar a la del resto del pavimento existente. Esto se podrá hacer con un cepillo texturizador desde el centro del parche hacia las orillas y procurando una textura superficial similar al resto de la losa.
- 17. Puesto que normalmente los parches presentan una gran superficie en relación al volumen por rellenar, la humedad se pierde con rapidez, por lo que el sistema de curado por utilizar debe ejecutarse con todo cuidado, se recomienda utilizar membranas de curado.
- **18.** Efectuar el sellado de la junta una vez que el parche ha adquirido suficiente resistencia.
- 19. Transportar los materiales removidos a sitios previamente aprobados para su depósito.
- **20.** Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

ÍTEM	ACTIVIDAD
5	REEMPLAZO DE LOSAS

Esta actividad consiste en la remoción de losas muy deterioradas del pavimento rígido y su reemplazo por losas nuevas. La actividad incluirá la preparación de la sub rasante y la reparación de la sub base si fuere necesario, y la construcción de las nuevas losas de concreto.

Propósito

Reemplazar las losas de concreto que se encuentren muy deterioradas con el fin de recuperar las condiciones estructurales y funcionales del pavimento.

Criterio para la ejecución			Nivel de mantenimiento		
La actividad debe ejecutarse como resultado			Condiciones	s estructurales y	
de una programación periódica.			funcionales	del pavimento,	
Inmediatan	nente, e	en situaciones que	adecuadas	para una circulación	
comprometan la seguridad de los usuarios.			vehicular	con seguridad,	
			comodidad, rapidez y economía.		
Cantidad Mano de obra			Cantidad	Maquinaria y equipo	
1	Capataz		1	Mezcladora de	
1	Perforista			hormigón	
1	Superintendente		1	Cepillo texturizador	
1	Peón		1	Equipo de corte	
			1	Compresor de aire	
			1	Vibrador	
			1	Placa vibradora	
			1	Equipo de perforación	
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día		
0,075	m^3	Hormigón tipo B		30 m^2	
0,800	kg	Acero corrugado			
1,580	kg	Acero liso	Unidad de medida		
0,030	m^3	Material de sub base		m^2	

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.
- 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. Adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciar los trabajos.
- **3.** Demarcar claramente las losas por remover.
- **4.** Remover cada losa deteriorada por reemplazar. Se debe demoler previamente empleando métodos y herramientas manuales o utilizando equipos que aseguren no afectar las losas adyacentes que se mantendrán intactas. Deberá cuidarse de no dañar los hierros de las juntas longitudinales del pavimento.
- 5. Preparar la fundación de las nuevas losas. Se deben verificar previamente las condiciones de humedad y, en caso de presencia de contenido de agua superficial, se deben instalar drenajes. En caso necesario, se debe intervenir a nivel de la sub rasante que debe quedar plana, homogénea y uniforme. Sobre ella, la sub base se deberá reparar de manera que quede perfectamente lisa, a la cota

- que corresponda y compactada a no menos del 100% de la densidad máxima correspondiente al ensayo AASHTO T-180-D.
- **6.** Colocar polietileno de 0,1mm de espesor sobre la sub base granular con el fin de evitar pérdidas de humedad por infiltración en la capa granular. Los traslapes del polietileno se harán de 30 cm de ancho.
- 7. Colocar el concreto. Se debe utilizar el mismo tipo de concreto de las losas advacente.
- **8.** La colocación del concreto se hará contra las caras de las losas no removidas, por lo que previamente se deberá asegurar que se encuentran húmedas y limpias de polvo u otra suciedad. Para obtener una reparación de buena calidad, la colocación y terminación que se le dé al concreto, incluyendo el vibrado, es crítica. La nivelación se debe constatar mediante una regla de una longitud igual a la de la zona reemplazada más 1 m. No se debe olvidar dar la textura final.
- **9.** Retirar el encofrado del lado de la berma y proceder a reparar esa zona si fuera necesario.
- **10.** Verificar si el concreto ha alcanzado la resistencia especificada, si la textura del concreto es la apropiada y si las bermas se encuentran en buen estado.
- **11.** Verificar que los procedimientos utilizados para realizar los trabajos especificados no han afectado en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de la carretera no incluidos en el trabajo.
- **12.**Los materiales extraídos o sobrantes deberán ser trasladados a depósitos de excedentes autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia.
- **13.** Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

ÍTEM	ACTIVIDAD		
6	ESTABILIZACIÓN DE LOSAS		

Actividades para rellenar los espacios vacíos existentes debajo de las losas de concreto hidráulico de un pavimento, mediante la inyección de una lechada, con el propósito de estabilizarlas proporcionándoles un apoyo uniforme.

Propósito

Recuperar el apoyo de las losas de hormigón para un adecuado funcionamiento estructural y funcional y evitar mayores deterioros.

Criterio para la ejecución			Nivel de mantenimiento		
La actividad debe ejecutarse todas las veces			Recuperar	las condiciones de	
que se estime que es técnicamente necesario.			soporte del pavimento para una		
			adecuada circulación vehicular con		
			seguridad, comodidad, rapidez y		
			economía.		
Cantidad	Mano de obra		Cantidad	Maquinaria y equipo	
1	Capataz		1	Mezcladora de	
1	Perforista			hormigón	
1	Compresorista		1	Bomba de inyección	
1	Peón		1	Equipo de perforación	
				+ brocas	
			1	Compresor de aire	
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día		
1	m^3	Lechada de inyección	Variable		
			Unidad de medida		
				m^3	

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.
- 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. Adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciar los trabajos.
- **3.** Previo a la ejecución de la actividad, se deberán identificar las losas por estabilizar. Debiendo identificarlas y marcarlas adecuadamente.
- **4.** En rutas en operación deberá preferentemente, ejecutar los trabajos en horarios dentro de los cuales la afectación al tránsito sea mínima.
- **5.** En los sitios previamente ubicados, se perforarán orificios verticales, redondos, con diámetro no mayor de 5 cm y hasta alcanzar una profundidad de aproximadamente 8 cm debajo de la parte inferior de la losa. La perforación se realizará con los cuidados necesarios para no provocar roturas en la losa.
- **6.** Los orificios serán limpiados con aire a presión para eliminar todo el polvo producto de la perforación.
- 7. La dosificación y la preparación de la lechada deberá ser tal que la resistencia mínima a los 7 días será de 4,1 Mpa y el tiempo de fraguado inicial no será mayor a 2 horas, salvo que el ingeniero establezca otros valores.

- 8. Para la inyección se utilizará una boquilla que cuente con un obturador de hule para garantizar el sellado en la perforación durante el proceso de inyección. Se requerirá el bombeo de lechada en todos los hoyos. El extremo de la boquilla no se extenderá por debajo del cimiento de hormigón. El bombeo proseguirá en un orificio hasta que la lechada fluya por otros hoyos, juntas o grietas, o hasta que la losa comience a elevarse excesivamente.
 - Será necesario un levantamiento mínimo de la losa para introducir la lechada en las cavidades y huecos existentes, pero ese levantamiento no deberá exceder un movimiento acumulativo total de 1,3 mm para cualquier losa medida en el borde exterior de la esquina de la junta. Durante el bombeo, se vigilarán estrechamente los dispositivos de medición de la lechada y del levantamiento, para evitar presiones excesivas de bombeo que sobrepasen 0,7 Mpa.
- 9. Durante la operación de inyección, se medirá la elevación que sufra la losa, mediante la colocación de una viga equipada con un micrómetro capaz de medir los movimientos con una precisión de 0,025 mm. La viga será colocada cuidadosamente para asegurar que las lecturas del micrómetro sean precisas. El micrómetro se colocará sobre la losa que se esté estabilizando cerca del punto de inyección y el soporte de la viga se ubicará fuera de dicha losa, lo suficientemente lejos para evitar que dicho soporte suba con los movimientos de la losa.
- 10.Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento rígido, las bermas y demás elementos de la vía no incluidos en el trabajo.
- 11. Cuando se haya inyectado la lechada a presión en las losas serán sometidas a ensayos por métodos estáticos (Viga Benkelman o deflectómetro), para determinar si están adecuadamente estabilizadas. Las mediciones deberán realizarse a 30 cm de por detrás y delante de la junta y en horarios tales que la losas no se encuentren trabadas por efecto de su expansión térmica. El ensayo se realizará 48 horas después de realizada la inyección de lechada. Si los resultados del ensayo muestran que las losas todavía presentan un movimiento excesivo (deflexiones mayores a 8 mm) se volverá a realizar el procedimiento de inyección sin costo adicional.
- **12.** Tan pronto se concluya la evaluación de la estabilización, se rellenarán todas las perforaciones utilizando mortero de cemento de fraguado rápido y arena.
- **13.**Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados.
- **14.**Al terminar los trabajos, retirar las señales en forma inversa a como fueron colocados.

ÍTEM 7

ACTIVIDAD REPARACIÓN DE BERMAS DE MATERIAL GRANULAR EN PAVIMENTO RÍGIDO

Descripción de la actividad

Reparación de bermas de material granular en calzadas con pavimento rígido, que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada.

Propósito

Recuperar la condición geométrica de la berma de acuerdo a la geometría original del diseño, eliminando los desniveles entre la calzada y la berma que puedan comprometer la estabilidad de algún vehículo que ocasionalmente pueda salir del carril de circulación.

Criterio para la ejecución			Nivel de mantenimiento	
La actividad debe ejecutarse inmediatamente			Condiciones de la berma adecuadas	
identificado un desnivel mayor a 40 mm entre			para una circulación vehicular con	
la berma y el pavimento rígido.			seguridad, comodidad, rapidez y	
			economía.	
Cantidad	Mano de obra		Cantidad	Maquinaria y equipo
1	Perforista		1	Volqueta
1	Peón		1	Placa vibratoria
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día	
0,25	m^3	Material de capa base	200 m³	
0,80	lt	Emulsión asfáltica		
0,50	lt	Asfalto diluido	TI-23-4 3323-	
0,03	m³	Mezcla asfáltica en	Unidad de medida	
19,00		caliente	m ³	
,	kg	Agregado para T.S.		

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.
- 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. Adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciar los trabajos.
- **3.** Previamente a la ejecución de la actividad debe identificarse las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del borde del pavimento o que se encuentren deterioradas y marcarlas. La zona por reparar deberá cubrir todo el ancho de la berma, incluyendo el sobre ancho de compactación si lo hubiere y, en sentido longitudinal, quedará delimitada por líneas normales al eje del camino.
- 4. La zona por reparar puede ser parcial con relación al ancho total de la berma, siempre que pueda darse una pendiente transversal adecuada en todo el ancho; los extremos se delimitarán por líneas normales al eje del camino. En la zona demarcada se deberán colocar estacas u otras marcas que definan tanto el límite del área por reemplazar como las cotas a las cuales debe quedar. La pendiente transversal de la berma estará comprendida entre 3%y un 4 %.

- **5.** Recortarla zona por tratar utilizando sierras circulares con cortes limpios (sin daños en la carpeta asfáltica o el tratamiento superficial que no se repara), y con las paredes verticales.
- 6. Remover el material excesivamente húmedo o contaminado, la base se escarificará hasta una profundidad mínima de 50 mm.

 La cantidad de material de la base se deberá calcular de manera que, una vez extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente prevista y a nivel adecuado para que, una vez repuesta la carpeta asfáltica o el tratamiento superficial, se alcance el borde del pavimento adyacente.
- 7. La imprimación de la base, el riego de liga de las superficies asfálticas, así como la colocación de la mezcla asfáltica o el tratamiento superficial de remplazo, según corresponda, se ajustarán a las respectivas Especificaciones Técnicas Generales.
- **8.** Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de la vía no incluidos en el trabajo.
- **9.** Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrantes deberán ser trasladados a los depósitos de excedentes autorizados.
- **10.** Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

ÍTEM	ACTIVIDAD		
8	PULIDO DE LA SUPERFICIE EN PAVIMENTO RÍGIDO		

Actividades para realizar el pulido (diamond grinding) del pavimento de hormigón con el objeto de reducir las irregularidades, escalonamientos, deformaciones por gradientes térmicos, excesiva rugosidad, mejoramiento de la pendiente transversal, reducción de ruido.

Propósito

Recuperar las condiciones superficiales del pavimento de hormigón, mejorar a su serviciabilidad y prolongar su vida útil.

Criterio para la ejecución			Nivel de mantenimiento		
La activida	La actividad debe ejecutarse como		Recuperar las condiciones superficiales del		
resultado de un estudio y una			pavimiento para una adecuada circulación		
programación.			vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y		
			economía.		
Cantidad	Mano de obra		Cantidad	Maquinaria y equipo	
1	Superintendente		1	Equipo autopropulsado para	
1	Operador			pulido	
1	Especialista		1	Inyector de aire comprimido	
1	Peón		1	Compresor de aire	
			1	Equipo para sellado de	
				juntas	
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día		
0,11	lt	Agua	2500 m ²		
			Unidad de medida		
			m ²		

- 1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.
- 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.
- 3. El pulido es una operación que se debe ejecutar una vez terminadas las otras actividades tendientes a restaurar la capacidad estructural del pavimento rígido, a excepción del resellado de juntas.
- 4. Previo a la ejecución del trabajo y resultado del estudio, deberá determinarse la profundidad del pulido y el espaciamiento entre ranuras, factores que dependen del resultado que se busca y de las características del agregado que compone el hormigón. El número de ranuras por metro lineal no deberá ser mayor a 177 mm y la profundidad no mayor a 4,5 mm.
- 5. El pulido se ejecutará de manera que produzca o mantenga siempre una pendiente transversal hacia el exterior de las pistas en tratamiento. Se realizará de manera que las superficies adyacentes a una junta o grieta queden en el mismo plano de manera que se eliminen todos los escalonamientos.
- 6. El pulido deberá afectar como mínimo al 95% de la superficie de la calzada y podrá realizarse con un solo equipo en varias pasadas siendo la máxima distancia de traslape de 50 mm. El pulido debe ejecutarse de forma continua a lo largo del carril intervenido para obtener el mejor grado de uniformidad y textura. Deberá iniciar y concluir en las líneas paralelas a la línea central, siempre en sentido longitudinal.
- 7. Se deberá remover los residuos que produce el pulido antes de que la vía tratada vuelva a entrar en servicio. Los equipos de pulido utilizan agua para enfriar las cuchillas, por lo tanto, deberá tomarse las medidas necesarios para que el agua y los residuos del pulido, no escurran hacia los carriles adyacentes con tráfico o a los sistemas de drenaje.

ÍTEM	ACTIVIDAD
9	REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO

Descripción de la actividad

Este trabajo deberá consistir en el pintado de fajas horizontales en los bordes y eje del pavimento flexible o un pavimento rígido y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Manual de Señalización de la ABC.

Propósito

Mantener, preservar o incorporar señalización horizontal en el área pavimentada, cuyo desgaste de pintura es evidente o prácticamente inexistente, con el propósito de generar seguridad adecuada en la vía. Además, se pretende lograr una buena apariencia visual.

Criterio pa	Criterio para la ejecución			ntenimiento		
Carreteras cuyas demarcaciones han sido			Reponer las rayas continuas			
borradas y	requieren	ser repintadas. (color	discontinuas	de la carretera con pintura		
blanco y ar	narillo).		reflectante.			
Cantidad	N.	Iano de obra	Cantidad	Maquinaria y equipo		
1	Operado	ŗ	1	Equipo pintador de		
1	Operado	r de mantenimiento	pavimento			
Cantidad	Unidad	Materiales	Producción promedio por día			
0,045	gal	Pintura reflectante		960 m^2		
0,025	kg	p/pavimentos Microesferas de vidrio	Uı	nidad de medida m²		

Procedimiento

- 1. Se deberán realizar planos o croquis de los sectores a ser pintados, donde se especifiquen el color y tipo de pintura, cómputos métricos y tramitar su aprobación por la supervisión.
- 2. Señalizar adecuadamente la zona de ejecución de los trabajos.
- 3. Limpiar previamente la superficie a pintar, asimismo debe encontrarse seca.
- **4.** De acuerdo a los planos, aplicar la pintura (previamente dosificada) utilizando equipo de pintar pavimentos.
- 5. Las características de pintura, calidad y dosificación de las microesferas de vidrio deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas y Generales del Manual de Señalización.
- **6.** Retirar las señales de advertencia cuando la pintura haya secado debidamente.

ÍTEM	ACTIVIDAD
10	TRANSPORTE DE ÁRIDOS (SOBRE TIERRA)

Descripción de la actividad

Consiste en el transporte de material (áridos), entre un punto (banco de préstamo) y otro (obra), para aprovechar sus características físico - mecánicas en la solución de casos de estabilidad.

Propósito

El propósito es aprovisionar de material (áridos), donde sea requerido este, para reparación de asentamientos abruptos, falla de terraplén o erosión severa. En otro caso, sea requerido este material para estabilizar la calzada con reparaciones de emergencia.

Criterio pa	erio para la ejecución Nivel de mantenimiento			ntenimiento		
A requeri	miento d	e la obra, en el	Requerimier	nto de material atendido.		
transporte	de árid	os no se utiliza				
materiales especiales, solo lo requerido						
para repara	ciones de	emergencia.				
Cantidad	M	lano de obra	Cantidad Maquinaria y equipo			
1	Chofer		1	Cargador frontal		
1	Operador	•	1	Volqueta		
Cantidad	Unidad	Materiales	Produce	ción promedio por día		
				96 m³		
			(variable en	función de la distancia de		
			acarreo)			
			Unidad de medida			
				m^3		

Procedimiento

- Colocar barreras, señalizar adecuadamente en la zona de ejecución del terraplén, según lo indicado en las Especificaciones Generales. y en el Manual de Señalización de la ABC, de manera que se prevean accidentes a los usuarios del camino.
- 2. Para el transporte de áridos de acuerdo a la distancia se utiliza equipo que está completamente identificado
- **3.** En las diferentes fases y sitios identificados es necesario realizar transporte de áridos, si la distancia excede al transporte libre la supervisión mediante comunicación escrita dispondrá el transporte de áridos desde el lugar en que existen materiales hasta el sitio seleccionado por la supervisión.
- 4. Retirar los letreros y otras señales una vez concluidos los trabajos.

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Ítem	Descripción	Unid	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área o Volumen	Total
1	Limpieza y sellado de grietas en	ml					7,65
	el hormigón Juntas transversales			3,65		3,65	
	Juntas longitudinales		4,00	3,03		4,00	
	5		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>l</u>		,	
2	Demolición de estructuras de H°A°	m³					2,92
	Losa		4,00	3,65	0,20	2,92	
3	Reparación de losas en espesores parciales	m³					2,92
	Losa		4,00	3,65	0,20	2,92	
	Losa	l	.,00	2,00	<u> </u>	2,72	
4	Reparación de losas en todo el espesor	m^3					2,92
	Losa		4,00	3,65	0,20	2,92	
5	Reemplazo de losas	m ²	4.00	2.65		14.60	14,60
	Losa		4,00	3,65		14,60	
6	Estabilización de losas	m ³					2,92
	Losa	111	4,00	3,65	0,20	2,92	2,72
		I	,			,	
7	Reparación de bermas de material granular en pavimento rígido	m³					14,60
	Losa		4,00	3,65	0,20	14,60	
8	Pulido de la superficie en pavimento rígido	m ²					14,60
	Losa		4,00	3,65		14,60	
9	Reposición de marcas en el pavimento	m ²					4,00
	Longitudinal		4,00				
	T						
10	Transporte de Áridos (Sobre tierra)	m ³					2,92
			4,00	3,65	0,20		

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1	DA	TOS GENERA	LES		
	:		structural del pav	imento rígi	do entre
	el tramo I	Las Carreras - V	illa Abecia	C	
Actividad:	Limpieza	y sellado de gri	etas en el hormigó	ón	
Cantidad:					
Unidad:					
Moneda:	Bs				
1 MATERIALES			D :		Carta
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Producti		Costo Total
Resina epóxicas	1t	1,400	24,070		33,70
Pintura anticorrosiva	1t	0,200	35,000		7,00
Mortero de cemento	m³	0,400	108,910)	43,56
	<u> </u>	2,100	TOTAL, MATE		84,26
2 MANO DE OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Costo
-			Producti	vo	Total
Residente de obra	hr	1,00	25,00		25,00
Maestro albañil	hr	1,00	18,00		18,00
Peón	hr	1,00	10,00		10,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					53,00
Cargas Sociales (% del Subte				55,00%	29,15
Impuestos IVA MO (% de S	uma de Su			14,94% F OPP A	12,27
3 EQUIPO, MAQUINAI	RIA V HE		OTAL, MANO D S	E OBKA	94,42
			Precio		Costo
Descripción	Unidad	Cantidad	Producti		Total
Equipo pulverizador	hr	0,005	15,00		0,08
Equipo arenado	hr	0,107	98,80		10,54
Compresor de aire	hr	0,050	69,60		3,48
* Herramientas = % del Te	otal de Ma	no de Obra		5,00%	4,72
TOTA	L, EQUIP	O MAQUINAI	RIA Y HERRAM		18,82
4 GASTOS GENERALE	SY ADM	INISTRATIVO	OS		
* Gastos generales (% de				10,00%	19,75
	GASTOS	GENERALES	Y ADMINISTR	ATIVOS	19,75
5 UTILIDAD					
* Utilidad (% de 1+2+3+4	-)			10,00%	21,73
			TOTAL, UT	ΓILIDAD	21,73
6 IMPUESTOS	- 0 - 1 - 5			2.000.	
* Impuestos IT (% de 1+2	+3+4+5)		momat vice	3,09%	7,38
	TOT 1	I DDECIO	TOTAL, IMP		7,38
TOTAL PRECIO			NITARIO (1+2+;		246,36
TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)				246,36	

2	DAT	OS GENER	ALES		
Proyecto: Evaluación superficial y estructural del pavimento rígido el tramo Las Carreras - Villa Abecia Actividad: Demolición de estructuras de H°A° Cantidad: 2,92					
Unidad:	,				
Moneda:					
1 MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productiv	70	Costo Total
			TOTAL, MATE	CRIALES	0,00
2 MANO DE OBRA					~
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productiv	70	Costo Total
Superintendente de obra	hr	1,00	18,75		18,75
Ayudante	hr	1,00	10,00		10,00
Peón	hr	2,00	10,00		20,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					48,75
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de obra) (55% al 71.18%) 55,00%					26,81
Impuestos IVA MO (% de Suma de Subtotal de MO + Cargas Sociales) 14,94%					11,29
2 EQUIDO MAQUINAL	NIA WHED		OTAL, MANO D	E OBRA	86,85
3 EQUIPO, MAQUINAI	KIA Y HEKI	KANILINIA			C 4
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Costo
	1	0.010	Productiv	70	Total
Camión volqueta	hr	0,010	191,90		1,92
Retroexcavadora c/martillo	hr	0,060	198,20		11,89
* Herramientas = % del T				5,00%	4,34
			RIA Y HERRAM	IENTAS	18,15
4 GASTOS GENERALE		NISTRATIV	OS		
* Gastos generales (% de				10,00%	10,50
TOTAL,	GASTOS G	ENERALE	S Y ADMINISTR	ATIVOS	10,15
5 UTILIDAD				,	
* Utilidad (% de 1+2+3+4	-)			10,00%	11,55
		<u>, </u>	TOTAL, UT	TILIDAD	11,55
6 IMPUESTOS					
* Impuestos IT (% de 1+2	+3+4+5)			3,09%	3,93
			TOTAL, IMP	UESTOS	3,93
	TOTAL	, PRECIO U	JNITARIO (1+2+;		130,98
TOTAL, PRECIO					130,98

3 DATOS GENERALES					
Actividad: Cantidad: Unidad: Moneda:	tramo Las Reparació 2,92 m³	Carreras - V	y estructural del pavim Villa Abecia n espesores parciales	ento rígid	o entre el
1 MATERIALES			Precio		Costo
Descripción	Unidad	Cantidad	Productivo		Costo Total
Hormigón tipo B	m ³	1,050	850,000		892,50
Puente adherencia	kg/m²	0,500	81,000		40,50
Membrana de curado	lt/m ²	0,200	131,370		26,27
Wemorana de carado	10/111	0,200	TOTAL, MATE	RIALES	959,27
2 MANO DE OBRA			,		, , , , ,
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo		Costo Total
Perforista	hr	1,00	12,50		12,50
Operador de equipo liviano	hr	1,00	18,00		18,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					30,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de obra) (55% al 71.18%) 55,00%					16,78
Impuestos IVA MO (% de Su	ma de Subi	total de MO		14,94%	7,06
2 FOURD MACHINARY	A X7 HEDI		TOTAL, MANO DI	E OBRA	54,34
3 EQUIPO, MAQUINARIA	A Y HEKI 	KANHENTA I			C = =4 =
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo		Costo Total
Mezcladora de hormigón	hr	0,050	40,000		2,00
Cepillo texturizador	hr	0,200	35,000		7,00
Equipo de corte	hr	0,162	59,080		9,57
Compresor de aire	hr	0,050	69,600		3,48
Equipo de perforación	hr	0,059	229,490		13,54
* Herramientas = % del Tota	l de Mano	de Obra		5,00%	2,72
			INARIA Y HERRAM	IENTAS	38,31
4 GASTOS GENERALES		ISTRATIV		1	
* Gastos generales (% de 1+		C CENTED !		10,00%	105,19
	L, GASTO	S GENERA	LES Y ADMINISTRA	ATIVOS	105,19
5 UTILIDAD* Utilidad (% de 1+2+3+4)				10,00%	115 71
Umidad (70 de 1+2+3+4)			TOTAL, UT		115,71 115,71
6 IMPUESTOS			IOIAL, UI	ILIVAU	113,/1
* Impuestos IT (% de 1+2+3	3+4+5)			3,09%	39,33
111pacoco 11 (70 de 1 12 15	· · · · · · · · ·		TOTAL, IMPU		39,33
	TOTAL, PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6)				
TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)					1.312,15

4 DATOS GENERALES

Proyecto: Evaluación superficial y estructural del pavimento rígido entre el

tramo Las Carreras - Villa Abecia

Actividad: Reparación de losas en todo el espesor

Cantidad: 2,92 Unidad: m³ Moneda: Bs

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo	Costo Total
Hormigón tipo B	m ³	1,05	850,00	892,50
Puente de adherencia	kg/m²	0,50	81,00	40,50
Barras lisas de acero	kg	Variable	15,00	15,00
Material de fijación	kg/m²	1,70	13,00	22,10
Membrana de curado	lt/m²	0,20	131,37	26,27

TOTAL, MATERIALES | 996,37

2 MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Costo
			Productiv	Total	
Operador de equipo liviano	hr	1,00	18,75		18,75
Perforista	hr	1,00	12,50		12,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA					31,25
				55,00%	17,19

Impuestos IVA MO (% de Suma de Subtotal de MO + Cargas Sociales) 14,94% 7,24

TOTAL, MANO DE OBRA

3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Producti		Costo Total
Mezcladora de hormigón	hr	0,050	40,00		2,00
Cepillo texturizador	hr	0,200	35,00		7,00
Equipo de corte	hr	0,162	59,08		9,57
Compesor de aire	hr	0,050	69,60		3,48
Vibrador	hr	0,200	31,25		6,25
Equipo de perforación	hr	0,059	229,49		13,54
* Herramientas = % del Total de Mano de Obra 5,00%				2,78	
ТО	TAL, EQUIPO	MAQUINAR	IA Y HERRAM	IENTAS	44,62

55,67

4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
*	Gastos generales (% de 1+2+3)	10,00%	109,67	
	TOTAL, GASTOS GENERALES Y ADMINISTA	RATIVOS	109,67	
5	UTILIDAD			
*	Utilidad (% de 1+2+3+4)	10,00%	120,63	
	TOTAL, U	TILIDAD	120,63	
6	IMPUESTOS			
*	Impuestos IT (% de 1+2+3+4+5)	3,09%	41,00	
	TOTAL, IMI	PUESTOS	41,00	
TOTAL, PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6)				
	TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) d	lecimales)	1.367,98	

5 DATOS GENERALES

Proyecto: Evaluación superficial y estructural del pavimento rígido entre el

tramo Las Carreras - Villa Abecia

Actividad: Reemplazo de losas

Cantidad: 14,60 Unidad: m² Moneda: Bs

1 MATERIALES

Descripción	Descripción Unidad Cantidad		Precio	Costo
			Productivo	Total
Hormigón tipo B	m ³	0,075	850,00	63,75
Acero corrugado	kg	0,800	8,50	6,80
Acero liso	kg	1,580	15,00	23,70
Material de sub base	m ³	0,030	120,00	3,60

TOTAL, MATERIALES 97,85

2 MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Costo
Descripcion	Unidad	Cantidad	Productivo	Total
Capataz	hr	1,00	25,00	25,00
Perforista	hr	1,00	12,50	12,50
Superintendente	hr	1,00	18,75	18,75
Peón	hr	1,00	12,50	12,50

SUBTOTAL MANO DE OBRA 68,75

Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de obra) (55% al 71.18%) 55,00% 37,81 Impuestos IVA MO (% de Suma de Subtotal de MO + Cargas Sociales) 14,94 15,92

TOTAL, MANO DE OBRA | 122,48

B EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productiv	Precio Productivo		
Mezcladora de hormigón	hr	0,050	40,00		2,00	
Cepillo texturizador	hr	0,200	35,00		7,00	
Equipo de corte	hr	0,162	59,08		9,57	
Compesor de aire	hr	0,050	69,60		3,48	
Vibrador	hr	0,200	31,25		6,25	
Placa vibradora	hr	0,050	31,20		1,56	
Equipo de perforación	hr	0,059	229,49		13,54	
* Herramientas = % del	* Herramientas = % del Total de Mano de Obra 5,00%					
ТОТА	L EOUIPO	MAOIJINAI	RIA Y HERRAMI	ENTAS	49.53	

4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
*	Gastos generales (% de 1+2+3)	10,00%	26,99		
	TOTAL, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRA	ATIVOS	26,99		
5	UTILIDAD				
*	Utilidad (% de 1+2+3+4)	10,00%	29,68		
	TOTAL, UT	ILIDAD	29,68		
6	IMPUESTOS				
*	Impuestos IT (% de 1+2+3+4+5)	3,09%	10,09		
	TOTAL, IMPU	JESTOS	10,09		
	TOTAL, PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6)				
	TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) de	cimales)	336,62		

6	DATOS GI	ENERALES				
Proyecto: Actividad: Cantidad: Unidad: Moneda:	Evaluación su entre el tramo Estabilización 2,92 m ³	Evaluación superficial y estructural del pavimento entre el tramo Las Carreras - Villa Abecia Estabilización de losas 2,92 m ³				
1 MATERIALES			D .		C 4	
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Producti		Costo Total	
Lechada de inyección	m ³ 1,000 144,18				144,18	
Lechada de myección	111		144,18 OTAL, MATE		144,18	
2 MANO DE OBRA		1,	JIAL, MATE	MALES	177,10	
	TT 1 1	G (1)	Precio		Costo	
Descripción	Unidad	Cantidad	Producti	vo	Total	
Capataz	hr	1,00	25,00		25,00	
Perforista	hr	1,00	12,50		12,50	
Compresorista	hr	1,00	14,58		14,58	
Peón	hr	1,00	12,50		12,50	
			TAL MANO D		64,58	
Cargas Sociales (% del Subtotal d				55,00%	35,52	
Impuestos IVA MO (% de Suma	de Subtotal de			14,94	14,95	
2 FOURD MAQUINADIA	X/ HEDD A MAII		AL, MANO DI	E OBRA	115,05	
3 EQUIPO, MAQUINARIA	Y HERRAMIII	LNIAS	Precio		Costo	
Descripción	Unidad	Cantidad	Producti		Total	
Mezcladora de hormigón	hr	0,050	40,00	IVU	2,00	
Bomba de inyección	hr	0,050	30,00		1,50	
Equipo de perforación + brocas	hr	0,059	229,49)	13,54	
Compresor de aire	hr	0,050	69,60		3,48	
* Herramientas = % del Total	de Mano de Ob			5,00%	5,75	
1			Y HERRAMI	IENTAS	26,27	
4 GASTOS GENERALES Y	ADMINISTR.	ATIVOS				
* Gastos generales (% de 1+2+				10,00%	28,55	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ASTOS GENI	ERALES Y	ADMINISTRA	ATIVOS	28,55	
5 UTILIDAD						
* Utilidad (% de 1+2+3+4)			TOTAL TITE	10,00%	31,41	
(IMPLIECTOR			TOTAL, UT	ILIDAD	31,41	
6 IMPUESTOS * Impuestos IT (% de 1+2+3+)	4+5)			2.000/	10.67	
* Impuestos IT (% de 1+2+3+4	++3)	,	TOTAL IMDI	3,09% ESTOS	10,67	
	TOTAL DD		TOTAL, IMPU FARIO (1+2+3		10,67 356,14	
TOTAL, PRECIO U			,		356,14	
TOTAL, TRECTO C	AULLINIO AD	OI IADO (Con dos (2) de	cimaics	220,17	

7	DA	TOS GEN	ERALES			
Actividad: Cantidad: Unidad: Moneda:	tramo Las Reparación 14,60 m ³	Evaluación superficial y estructural del pavimento rígido entre tramo Las Carreras - Villa Abecia Reparación de bermas de material granular en pavimento rígido 14,60 m ³				
1 MATERIALES			n ·		C 4	
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo		Costo Total	
Material de capa base	m^3	0,25	75,90		18,98	
Emulsión asfáltica	1t	0,80	10,00		8,00	
Asfalto diluido	1t	0,50	7,00		3,50	
Mezcla asfáltica en caliente	m^3	0,03	1400,00		42,00	
Agregado para T.S.	kg	19,00	0,23		4,37	
			TOTAL, MATE	RIALES	76,85	
2 MANO DE OBRA		ı				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Costo	
<u>-</u>			Productivo		Total	
Perforista	hr	1,00	18,00	18,00		
Peón	hr	1,00	10,00		10,00	
~ ~	1135		BTOTAL MANO DI	+	28,00	
Cargas Sociales (% del Subto			/	55,00%	15,40	
Impuestos IVA MO (% de Si	uma de Sub			14,94	6,48	
2 FOURDO MAQUINA	NIA XZIIDD		TOTAL, MANO DI	COBRA	49,88	
3 EQUIPO, MAQUINAI	KIA Y HER	KRAMIENI I			C 4	
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo		Costo Total	
Volqueta	hr	0,10	Troductivo	118,32	11,83	
Placa vibratoria	hr	0,05		31,25	1,56	
* Herramientas = % del To				5,00%	2,49	
•			ARIA Y HERRAMI		15,89	
4 GASTOS GENERALE					,	
* Gastos generales (% de	1+2+3)			10,00%	14,26	
TOTAL,	GASTOS (GENERALI	ES Y ADMINISTRA	TIVOS	14,26	
5 UTILIDAD						
* Utilidad (% de 1+2+3+4)			10,00%	15,69	
			TOTAL, UT	ILIDAD	15,69	
6 IMPUESTOS				1		
* Impuestos IT (% de 1+2	+3+4+5)			3,09%	5,33	
	_		TOTAL, IMPU		5,33	
		/	UNITARIO (1+2+3		177,90	
TOTAL, PRECIO	UNITARIO) ADOPTA	ADO (Con dos (2) de	cimales)	177,90	

8	DATOS	GENERAL	ES			
Actividad: Cantidad: Unidad: Moneda:	Evaluación superficial y estructural del pavimento rígido entre el tramo Las Carreras - Villa Abecia Pulido de la superficie en pavimento rígido 14,60 m²					
1 MATERIALES			~ .		~	
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Costo	
-	lt	0.110	Productive 1.70	VO	Total	
Agua	11	0,110	1,79 T OTAL, MATE l	DIALES	0,20 0,20	
2 MANO DE OBRA			OTAL, MATE	MALES	0,20	
			Precio		Costo	
Descripción	Unidad	Cantidad	Producti	vo	Total	
Superintendente	hr	1,00	25,00		25,00	
Operador	hr	1,00	10,00		10,00	
Especialista	hr	1,00	25,00		25,00	
Peón	hr	1,00	10,00		10,00	
		SUBTO	OTAL MANO D	E OBRA	70,00	
Cargas Sociales (% del Subtotal de N	Mano de ob	ora) (55% al	71.18%)	55,00%	38,50	
Impuestos IVA MO (% de Suma de	Subtotal de			14,94	16,21	
			ΓAL, MANO DI	E OBRA	124,71	
3 EQUIPO, MAQUINARIA Y F	<u>IERRAM</u>	IENTAS		T		
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Producti	vo	Costo Total	
Equipo autopropulsado para pulido	hr	0,171	30,10		5,15	
Inyector de aire comprimido	hr	0,027	32,67		0,88	
Compresor de aire	hr	0,050	69,60		3,48	
Equipo para sellado de juntas	hr	0,167	57,50		9,60	
* Herramientas = % del Total de N	Mano de O	bra		5,00%	6,24	
			A Y HERRAMI	ENTAS	25,35	
4 GASTOS GENERALES Y AD	MINISTI	RATIVOS				
* Gastos generales (% de 1+2+3)				10,00%	15,03	
·	TOS GEN	ERALES Y	ADMINISTRA	ATIVOS	15,03	
5 UTILIDAD				10.000/	16.72	
* Utilidad (% de 1+2+3+4)			TOTAL IN	10,00%	16,53	
(IMPLIECTOS			TOTAL, UT	ILIDAD	16,53	
6 IMPUESTOS * Impuestos IT (% de 1+2+3+4+5	\			2.000/	5.62	
* Impuestos IT (% de 1+2+3+4+5)		TOTAL, IMPU	3,09%	5,62 5,63	
T	OTAI DI	PECIO IINI	TOTAL, IMPU TARIO (1+2+3		5,62 187,43	
					187,43	
TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)						

9	DATOS (GENERALI	ES			
Proyecto: Evaluación superficial y estructural del pavimento r						
entre el tramo Las Carreras - Villa Abecia						
Actividad: Reposición de marcas en el pavimento						
Cantidad: 4,00						
Unidad: ml						
Moneda:	Bs					
1 MATERIALES			Precio		Canta	
Descripción	Unidad	Cantidad	Productiv	70	Costo Total	
Pintura reflectante p/pavimento	1	0,045	40,50	U	1,82	
Microesferas de vidrio	kg	0,025	12,72		0,76	
111111111111111111111111111111111111111	<u> </u>		TOTAL, MATEI	RIALES	2,58	
2 MANO DE OBRA					-,20	
	II	C4: 11	Precio		Costo	
Descripción	Unidad	Cantidad	Productiv	0	Total	
Operador	hr	1,00	12,50		12,50	
Obreros de mantenimiento	hr	1,00	10,00		10,00	
		SUBT	OTAL MANO DI	E OBRA	22,50	
Cargas Sociales (% del Subtotal d	de Mano de c	bra) (55% a	171.18%)	55,00%	12,38	
Impuestos IVA MO (% de Suma	de Subtotal d	de MO + Car	rgas Sociales)	14,94	5,21	
			TAL, MANO DI	E OBRA	40,09	
3 EQUIPO, MAQUINARIA	Y HERRAM	HENTAS				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Costo	
-			Productiv	0	Total	
Equipo pintador de pavimento	hr	0,004	132,30		0,53	
Escoba mecánica	hr	0,001	79,30		0,08	
* Herramientas = % del Total o				5,00%	2,00	
			IA Y HERRAMI	ENTAS	2,61	
4 GASTOS GENERALES Y		RATIVOS		10.000/	4.52	
* Gastos generales (% de 1+2+		NED ALEG	Y A DAMANGED A	10,00%	4,53	
	ASTOS GE	<u>NERALES</u>	Y ADMINISTRA	TIVOS	4,53	
5 UTILIDAD				10.000/	4.00	
* Utilidad (% de 1+2+3+4)			TOTAL LIE	10,00%	4,98	
6 IMDIFETOS			TOTAL, UT	ILIDAD	4,98	
6 IMPUESTOS * Impuestos IT (% de 1+2+3+)	1_5)			2 000/	1.60	
* Impuestos IT (% de 1+2+3+4	1 「3)		TOTAL, IMPU	3,09% IESTOS	1,69 1,69	
	TOTAL D	DECIO IIV	ITARIO (1+2+3		56,48	
TOTAL, PRECIO U			,		56,48	

10	DA	ATOS GENE	CRALES				
Proyecto: Actividad: Cantidad: Unidad: Moneda:	Evaluación superficial y estructural del pavimento rígido e tramo Las Carreras - Villa Abecia Transporte de Áridos (Sobre tierra) 2,92 m³						
1 MATERIALES							
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo)	Costo Total		
			TOTAL MATE	DIALEC	0,00		
2 MANO DE OBI	RA		TOTAL, MATE	KIALES	0,00		
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Productivo)	Costo Total		
Chofer	hr	1,00	14,58		14,58		
Operador	hr	1,00	12,50		12,50		
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2'							
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de obra) (55% al 71.18%) 55,00% 14							
Impuestos IVA MO (% de Suma de Subtotal de MO + Cargas Sociales) 14,94% 6,							
2 FOLUDO MAC	TIINIADIA VIII		TOTAL, MANO D	E OBRA	48,24		
3 EQUIPO, MAQ	UINARIA Y HI	CKKAMILN	Precio		Costo		
Descripción	Unidad	Cantidad	Productivo	,	Total		
Cargador frontal	hr	0,003	317,40	,	0,95		
Volqueta	hr	0,008	191,90		1,54		
	% del Total de Ma		,	5,00%	2,41		
,	TOTAL, EQUIP	O, MAQUIN	NARIA Y HERRAM	IENTAS	4,90		
4 GASTOS GENI	ERALES Y ADN	MINISTRAT	IVOS				
* Gastos generales	(% de 1+2+3)			10,00%	5,31		
	OTAL, GASTO	S GENERAI	LES Y ADMINISTR	ATIVOS	5,31		
5 UTILIDAD				40.05			
* Utilidad (% de 1	+2+3+4)		mom at tre	10,00%	5,85		
6 IMPUESTOS			TOTAL, UT	ILIDAD	5,85		
6 IMPUESTOS * Impuestos IT (%)	de 1+2+3+4+5)			3,09%	1,99		
111puestos 11 (70	(40 1 · 2 · 3 · 1 · 3)		TOTAL, IMP		1,99		
	TOTA	AL, PRECIO) UNITARIO (1+2+3		66,29		
TOTAL, P			ADO (Con dos (2) d		66,29		

PRESUPUESTO POR ÍTEMS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Activid	ades para el curado de grietas:				
1	Limpieza y sellado de grietas en el hormigón	ml	7,65	246,36	1.884,65
				TOTAL (Bs.):	1.884,65

ÍtemDescripciónUnidadCantidadPrecio UnitarioPrecio TotalActividades para el pulido:8Pulido de la superficie en pavimentos rígidosm²14,60187,432.736,48

TOTAL (Bs.): 2.736,48

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
Actividades para la reparación de losas:							
3	Reparación de losas en espesores parciales	m³	2,92	1.312,15	3.831,48		
4	Reparación de losas en todo el espesor	m³	2,92	1.367,98	3.994,50		
			•	TOTAL (D.)	7.025.00		

TOTAL (Bs.): 7.825,98

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
Activid	Actividades para el reemplazo de losa:						
2	Demolición de estructuras de H°A°	m³	2,92	130,98	382,46		
5	Reemplazo de losas	m^2	14,60	336,62	4.914,65		
6	Estabilización de losas	m^3	2,92	356,14	1.039,93		
7	Reparación de bermas de material granular en pavimento rígido	m^3	14,60	177,90	2.597,34		
9	Reposición de marcas en el pavimento	ml	4,00	56,48	225,92		
10	Transporte de Áridos (Sobre tierra)	m^3	2,92	66,29	193,57		

TOTAL (Bs.): 9.353,87