

ANEXOS
MEMORIA FOTOGRÁFICA

Desbroce de capa vegetal por apertura de camino (progresiva 43+700)



Fuente: Elaboración propia

Ensanchamiento de la carretera localidad de Sereré




Fuente: Elaboración propia

Vista frontal del área del campamento en proceso de limpieza




Fuente: Elaboración propia

Imagen satelital con el detalle de localización del Campamento .



Fuente: Elaboración propia

Vista general del campamento Cañadas



Fuente: Elaboración propia

Surtidor de combustible



Fuente: Elaboración propia

Tanques de acopio y distribución de agua de consumo




Fuente: Elaboración propia

Entrada campamento Cañadas



Fuente: Elaboración propia

Maestranza campamento Cañadas



Fuente: Elaboración propia

Basureros ligeros



Fuente: Elaboración propia

Señalización restrictiva



Fuente: Elaboración propia

Imagen satelital del área industrial



Fuente: Elaboración propia

Vista Planta asfáltica y áreas de acopio



Fuente: Elaboración propia

Área de acopio de materiales




Fuente: Elaboración propia

Vista frontal de la chancadora



Fuente: Elaboración propia

Áreas de Acopio y distribución del área industrial Pajonal



Fuente: Elaboración propia

**Ubicación del sitio del banco de préstamo cantera San Simón
Progresiva (9+800)**



Fuente: Elaboración propia

Vista panorámica de la cantera de San Simón, maquinaria trabajando y criba pequeña.



Fuente: Elaboración propia

Vista Frontal de la cantera de San Simón



Fuente: Elaboración propia

Entorno natural del área de aprovechamiento de la cantera



Fuente: Elaboración propia

Maquinaria trabajando en la cima de la Ripiera



Fuente: Elaboración propia

Área del acopio de material



Fuente: Elaboración propia

Rocas para evitar el deslizamiento de tierra



Elaboración propia

Deslizamiento de tierra



Elaboración propia

Desbroce de la carretera (lugar Tapehua)



Elaboración propia

Desbroce de la carretera afectando a pobladores de la comunidad de Beretí



Movimiento de tierras afectando a cursos de ríos



Elaboración propia

Buzón 1 Progresiva: (2+360) lado derecho

<p>Comunidad : Pajonal</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 379207.18 NORTE: 7621849.31</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p>  A satellite image showing a large area of land with a red box highlighting a specific area. The area is labeled "Buzón 1" and "Progresiva (2+360)".	<p>Fotografía del buzón</p>  A photograph showing a rocky, eroded area with a large pile of earth and a concrete structure in the background. The area is heavily eroded, with a large pile of earth in the foreground.

Fuente: Elaboración propia

Buzón 2 Progresiva: (3+100) lado derecho

<p>Comunidad : Pajonal</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 379022.55 NORTE: 7622516.96</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón 3 Progresiva: (3+190) lado izquierdo

<p>Comunidad : Pajonal</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 378959.75 NORTE: 7622717.12</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón 4 Progresiva: (3+240) lado izquierdo

<p>Comunidad : Pajonal</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 378969.14 NORTE: 7622770.26</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón 5 Progresiva: (3+800) lado izquierdo

<p>Comunidad : Pajonal</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 379028.26 NORTE: 7623374.34</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°6 Progresiva: (12+080) lado izquierdo

<p>Comunidad : San Simon</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 383078.09 NORTE: 7626159.78</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°7 Progresiva: (13+500) lado izquierdo

<p>Comunidad : San Simon</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 383431 NORTE: 7627329</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°8 Progresiva: (22+680) lado derecho ...Tramo II

Comunidad : Bereti	Coordenadas UTM: ESTE: 391063.24 NORTE: 7628352.73
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°9 Progresiva: (23+940) lado izquierdo ...Tramo II

Comunidad : Bereti	Coordenadas UTM: ESTE: 392536.07 NORTE: 7628909.99
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°10 Progresiva: (23+960) lado izquierdo...Tramo II

Comunidad : Bereti	Coordenadas UTM: ESTE: 392452.24 NORTE: 7628726.10
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°11 Progresiva: (23+965) lado izquierdo...Tramo II

Comunidad : Bereti	Coordenadas UTM: ESTE: 392456.15 NORTE: 7628658.03
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°12 Progresiva: (24+000) lado izquierdo...Tramo II

<p>Comunidad : Bereti</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 392417.49 NORTE: 7628496.33</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°13 Progresiva: (24+700) lado izquierdo...Tramo II

<p>Comunidad : Bereti</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 392386.10 NORTE: 7628208.63</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°14 Progresiva: (29+220) lado derecho...Tramo II

<p>Comunidad : Tacuarandi</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 395118.75 NORTE: 7629041.61</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°15 Progresiva: (29+220) lado derecho...Tramo II

<p>Comunidad : Tacuarandi</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 394973.08 NORTE: 7628905.34</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°16 Progresiva: (30+200) lado izquierdo...Tramo II

<p>Comunidad : Tacuarandi</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 395951.73 NORTE: 7629477.08</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°17 Progresiva: (31+600) lado derecho...Tramo II

<p>Comunidad : Tacuarandi</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 396581.55 NORTE: 7629917.31</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°18 Progresiva: (31+750) lado izquierdo... Tramo II

Comunidad : Tacuarandi	Coordenadas UTM: ESTE: 396603.51 NORTE: 7630084.74
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°19 Progresiva: (35+900) lado izquierdo... Tramo III

Comunidad : Cañadas	Coordenadas UTM: ESTE: 399368.18 NORTE: 7631289.57
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°20 Progresiva: (51+300) lado derecho...Tramo IV

Comunidad : Chimeo	Coordenadas UTM: ESTE: 408894.99 NORTE: 7629094.65
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°21 Progresiva: (56+900) lado izquierdo...Tramo IV

Comunidad : Chimeo	Coordenadas UTM: ESTE: 413520,78 NORTE: 7630549,18
Croquis de ubicación con imagen satelital 	Fotografía del buzón 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°22 Progresiva: (58+000) lado izquierdo...Tramo IV

<p>Comunidad : Chimeo</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 414064,50 NORTE: 7631455,237</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia

Buzón N°23 Progresiva: (58+800) lado izquierdo...Tramo IV

<p>Comunidad : Chimeo</p>	<p>Coordenadas UTM: ESTE: 414368,29 NORTE: 7632149,22</p>
<p>Croquis de ubicación con imagen satelital</p> 	<p>Fotografía del buzón</p> 

Fuente: Elaboración propia