




Mapa 1; coeficiente de erosividad (factor R).




Mapa 2; coeficiente de erodabilidad (factor K)




Mapa 3; grado y longitud de pendiente (factor LS)




Mapa 4; coeficiente de cobertura de vegetación (factor C)




Mapa 5; resultados de perdida de suelo (A)



Mapa 6; índice de vegetación sub cuenca Papachacra (NDVI 2011)



Mapa 7; índice de vegetación sub cuenca Papachacra (NDVI 2015)



ANEXO 1

Parte media de la cuenca



ANEXO 2

Erosión en cárcavas cerca del cauce principal



ANEXO 3

Cambio de vegetación herbácea a bosque ralo



ANEXO 4

Bosque ralo casi siempre verde



ANEXO 5

Comunidad de Papachacra



ANEXO 6

Camino poco accesibles a la comunidad de Papachacra



ANEXO 7

Parte alta de la sub cuenca Papachacra



ANEXO 8

Afloramientos rocosos con poca cobertura vegetal parte alta de la sub cuenca



ANEXO 9

Diques de contención para frenar el cauce



ANEXO 10

Vías de acceso a la sub cuenca Papachacra



ANEXO 11

Áreas de cultivo cercanía de los cauces principales



ANEXO 12



ANEXO 13

Cauce principal de la sb cuenca Papachacra

