

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Foto N° 1 Vista general del fuste



Foto N° 2 Vista de las hojas



Foto N° 3 Corteza externa e interna



Foto N° 4 Derribe del árbol



Foto N° 5 Seccionamiento de la troza



Foto N° 6 Aserraje del tablon



Foto N° 7 Aserraje de las tablas para secado



Foto N° 8 Probetas listas para el traslado a la UAJM



Foto N° 9 Toma de datos de cada probeta



Foto N° 10 Secado en la estufa para determinar el contenido de humedad



Foto N° 11 Aplicado de spray en los extremos de las tablas



Foto N° 12 Apilado de las tablas en triángulo horizontal



Foto N° 13 Triangulo horizontal concluido



Foto N° 14 Triangulo horizontal con sus pesos para evitar defectos posteriores




Foto N° 15 Identificando defectos de encorvadura



Foto N° 16 Identificando defectos de arqueadura



Foto N° 17 Identificando defectos de torcedura



Fuente: Elaboración propia, 2017