UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO" FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN



"EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DE LA VÍA SAN LORENCITO – CRUCE ISCAYACHI"

Por:

YEFERSSON ALFREDO ZEBALLOS ESTRADA

Proyecto de Grado presentado a consideración de la "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO", como requisito para optar el grado académico de licenciatura en Ingeniería Civil.

SEMESTRE I - 2022 TARIJA – BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO" FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

"EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DE LA VÍA SAN LORENCITO – CRUCE ISCAYACHI"

Por:

YEFERSSON ALFREDO ZEBALLOS ESTRADA

SEMESTRE I – 2022

TARIJA – BOLIVIA

DEDICATORIA

Para mi esposa, su madre y mis pequeñas mellizas Candelaria y Guillermina por haber sido mi apoyo a lo largo de toda mi carrera universitaria y también a largo de mi vida y a su vez a todas las personas especiales que me acompañaron en esta etapa, aportando a mi formación tanto profesional y como ser humano.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

	Página
1.1. Antecedentes.	1
1.2. Situación problémica.	2
1.2.1. Problema.	2
1.2.2. Relevancia y factibilidad del problema.	3
1.2.3. Delimitación temporal y espacial del problema	3
1.3. Justificación	3
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Hipótesis	4
1.6. Operacionalización de las variables	5
1.6.1. Variable independiente	5
1.7. Identificación del tipo de investigación	5
1.8. Unidades de estudio y decisión muestral	5
1.8.1. Unidad de estudio	5
1.8.2. Población.	5
1.8.3. Muestra	5
1.8.4. Selección y técnicas de muestreo.	6
1.9. Métodos y técnicas empleadas	6
1.9.1. Métodos	6
1.9.2. Técnicas	6
1.10. Procedimiento de la información.	9
1 11 Alcance del estudio	9

CAPÍTULO II

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS

	Página
2.1. Estado de conocimiento.	10
2.2. Antecedentes.	10
2.3. Definición de pavimentos.	11
2.4. Características de un pavimento.	11
2.5. Componentes de un pavimento flexible.	12
2.5.1. Capa subrasante.	12
2.5.2. Capa subbase.	13
2.5.3. Capa base.	14
2.5.4. Carpeta asfáltica.	15
2.6. Fallas en pavimentos flexibles.	16
2.6.1. Fallas estructurales.	17
2.6.2. Fallas superficiales.	17
2.7. Evaluación de pavimentos.	18
2.7.1. Importancia de la evaluación de pavimentos	19
2.7.2. Componentes de la evaluación de pavimentos	19
2.8. Evaluación superficial de pavimentos flexibles.	20
2.8.1. Índice de condición del pavimento (PCI)	20
2.8.1.1. Metodología de cálculo PCI en vías con capa de rodadura asfáltica	27
2.8.1.2. Metodología de cálculo del PCI de una sección de pavimento	29
2.8.1.3. Descripción de las fallas para determinar el PCI	30
2.8.2. Índice de regularidad internacional (IRI)	43
2.8.3. Índice de fricción internacional (IFI)	52
2.8.3.1. Metodología de cálculo del IFI.	56
2.8.4. Índice de serviciabilidad del pavimento (PSI)	58
2.9. Evaluación estructural de pavimentos flexibles	60
2.9.1 Evaluación con Viga Benkelman	60
2.9.2 Calicatas o pozos a cielo abierto	70

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL TRAMO EN ESTUDIO

	Página
3.1. Ubicación del tramo	71
3.2. Características del tramo en estudio	73
3.3. Evaluación superficial	74
3.3.1. Determinación del índice de condición del pavimento (PCI)	74
3.3.2. Determinación del índice de regularidad internacional (IRI)	86
3.3.3. Determinación del índice de serviciabilidad del pavimento (PSI)	92
3 3.4. Determinación de la macrotextura con la mancha de arena	94
3 3.5. Determinación de la microtextura con el péndulo británico	96
3.3.6. Determinación del índice de fricción internacional (IFI)	98
3.4. Evaluación estructural	103
3.4.1. Método no destructivo con la viga Benkelman	103
3.4.2. Método destructivo con la extracción de núcleo	107
3.4.2.1. Determinación de las propiedades Marshall	109
3.4.2.2. Extracción centrífuga	113
3.4.2.3. Verificación granulométrica.	114
3.4.2.4 Calicata o pozo a cielo abierto	115

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

	Página
4.1. Análisis final de la evaluación superficial.	116
4.1.1. Análisis de resultados por el método PCI.	116
4.1.2. Análisis de resultados por el método IRI (Rueda de Merlín)	118
4.1.3. Análisis de resultados por el método PSI.	119
4.1.4. Análisis de resultados de la macrotextura	120
4.1.5. Análisis de resultados de la microtextura	123
4.1.6. Análisis de resultados del método IFI.	125
4.2. Análisis final de la evaluación estructural	126
4.2.1. Análisis de resultados por el método no destructivo	126
4.2.2. Análisis de resultados por el método destructivo	128
4.2.2.1. Análisis de resultados ce las propiedades Marshall	129
4.2.2.2. Análisis de resultados de las extracciones centrífugas	132
CAPÍTULO V	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
	Página
5.1. Conclusiones.	137
5.2. Recomendaciones	139

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

- Anexo 1. Ábacos y planillas para el cálculo del PCI
- Anexo 2. Planillas de evaluación método IRI
- Anexo 3. Planillas IFI, macrotextura y microtextura
- Anexo 4. Planillas de evaluación estructural no destructivo
- Anexo 5. Planillas de evaluación estructural destructivo
- Anexo 6. Análisis de costos

ÍNDICE DE TABLAS

	Página
Tabla 1.1 Operacionalización de la variable independiente	5
Tabla 2.1. Requisitos para subbase granular	14
Tabla 2.2. Requisito para base granular	15
Tabla 2.3. Rangos de calificación del PCI	21
Tabla 2.4. Longitudes de unidades de muestreo	23
Tabla 2.5. Planilla de datos para determinar CDV	29
Tabla 2.6. Niveles de severidad para huecos	41
Tabla 2.7. Tablero Merlín	49
Tabla 2.8. Formato de planilla para toma de datos	50
Tabla 2.9. Valores de fricción con el Péndulo Británico	58
Tabla 2.10. Textura en pavimentos para el círculo de arena	58
Tabla 2.11. Niveles de aceptabilidad para las diferentes correlaciones	60
Tabla 2.12. Recomendaciones del punto de ensayo sobre el pavimento	61
Tabla 2.13. Factor de corrección por estacionalidad	66
Tabla 2.14. Significado ecuaciones de deflexión característica	68
Tabla 3.1. Longitudes de unidades de muestreo asfaltico	74
Tabla 3.2. Muestras seleccionadas para el PCI prog. 0+000 – 10+000	76

Tabla 3.3. Muestras seleccionadas para el PCI prog. 10+000 - 11+000	78
Tabla 3.4. Planilla de recolección de datos para el PCI	79
Tabla 3.5. Cálculo de densidad y valores deducidos por fallas	80
Tabla 3.6. Cálculo del PCI en un pavimento flexible	82
Tabla 3.7. Índice de condición del pavimento (PCI) y escala de graduación	83
Tabla 3.8. Resultados PCI (unidad 48)	83
Tabla 3.9. Resultados PCI progresivas 0+000 a 2+000	84
Tabla 3.10. Resultados PCI progresivas 2+000 a 4+000.	84
Tabla 3.11. Resultados PCI progresivas 4+000 a 6+000	85
Tabla 3.12. Resultados PCI progresivas 6+000 a 8+000	85
Tabla 3.13. Resultados PCI progresivas 8+000 a 10+000	86
Tabla 3.14. Resultados PCI progresivas 10+000 a 11+000	86
Tabla 3.15. Datos de campo con la rueda de Merlín	90
Tabla 3.16. Frecuencias obtenidas del histograma de datos Merlín	91
Tabla 3.17. Resultados IRI por kilómetro	92
Tabla 3.18. Resultados PSI por kilómetro	93
Tabla 3.19. Resultado de la macrotextura de la progresiva, ejemplo	95
Tabla 3.20. Resultados de la macrotextura.	96
Tabla 3.21. Resultados de la microtextura	98
Tabla 3.22. Datos de fricción corregidos por temperatura del pavimento	99
Tabla 3.23. Valores para graficar la curva " fricción vs velocidad"	10
Tabla 3.24. Resultados del Índice de Fricción internacional (I.F.I.)	10
Tabla 3.25. Proceso de cálculo de Do y RC	10
Tabla 3.26. Proceso de cálculo de deflexiones y dadios de curvatura	10
Tabla 3.27. Resultados de deflexiones y radios de curvatura del tramo	10
Tabla 3.28. Disposición de los núcleos extraídos	10
Tabla 3.29. Datos y cálculos de las propiedades Marshall, sentido de ida	11
Tabla 3.30. Datos y cálculos de las propiedades Marshall, sentido de vuelta	11
Tabla 3.31. Resultados de las propiedades Marshall	11
Tabla 3.32. Resultados finales de la extracción centrífuga	11
Tabla 4.1. Índice de condición del pavimento (PCI) y escala de gradación	11

Tabla 4.2. Calificación PCI por kilómetro del tramo	117
Tabla 4.3. Calificación PCI por secciones del tramo	117
Tabla 4.4. Calificación PCI del proyecto	118
Tabla 4.5. Clasificación de rangos de regularidad	118
Tabla 4.6. Calificación IRI por kilómetro	119
Tabla 4.7. Calificación IRI del proyecto.	119
Tabla 4.8. Calificación PSI por kilómetro	120
Tabla 4.9. Calificación PSI del proyecto	120
Tabla 4.10. Calificación de la macrotextura de los carriles ida y vuelta	121
Tabla 4.11. Calificación de la macrotextura del proyecto	122
Tabla 4.12. Calificación de la microtextura de los carriles ida y vuelta	123
Tabla 4.13. Calificación de la microtextura del proyecto	124
Tabla 4.14. Resultados del Índice de Fricción internacional (I.F.I.)	125
Tabla 4.15. Resultado final IFI del proyecto	126
Tabla 4.16. Resultados de deflexiones y radios de curvatura del tramo	127
Tabla 4.17. Resultados de las propiedades Marshall	129
Tabla 4.18. Validación de resultados de las propiedades Marshall	132
Tabla 4.19. Resultados finales de la extracción centrífuga	133
Tabla 4.20. Valoración de resultados finales del centrífugo	136

ÍNDICE DE FIGURAS

	Página
Figura 1.1. Cinta métrica de 50 m y flexómetro.	6
Figura 1.2. Rugosímetro de Merlín.	7
Figura 1.3. Péndulo británico y equipo de círculo de arena	7
Figura 1.4. Deflectómetro Benkelman.	8
Figura 1.5. Extractor de núcleos.	8
Figura 1.6. Equipo de Marshall.	9
Figura 2.1. Capas de un pavimento flexible.	11
Figura 2.2. Resumen de las fallas en pavimentos flexibles	18
Figura 2.3. Severidad de la falla "piel de cocodrilo"	32
Figura 2.4. Severidad de la falla "exudación"	33
Figura 2.5. Severidad de la falla "fisuras en bloque"	34
Figura 2.6. Severidad de la falla "fisura de borde"	35
Figura 2.7. Severidad de la falla "desnivel carril – berma"	36
Figura 2.8. Severidad de la falla "fisuras longitudinales y transversales"	38
Figura 2.9. Severidad de la falla "parches"	39
Figura 2.10. Severidad de la falla "agregado pulido"	40
Figura 2.11. Severidad de la falla "huecos o baches"	42
Figura 2.12. Severidad de la falla "peladura por intemperismo"	43
Figura 2.13. Esquema del rugosímetro de Merlín	46
Figura 2.14. Desviación del pavimento respecto a la cuerda promedio	47
Figura 2.15. Histograma de la distribución de frecuencias	48
Figura 2.16. Rugosímetro de Merlín empleado para los ensayos	52
Figura 2.17. Diferencia entre microtextura y macrotextura	53
Figura 2.18. Equipo péndulo británico.	54
Figura 2.19. Esquema del péndulo británico.	55
Figura 2.20. Circulo de arena.	55
Figura 2.21. Viga Benkelman.	60
Figura 2.22. Viga coincidente con el centro de las llantas	62
Figura 2.23. Configuración geométrica del sistema de carga.	62

Figura 2.24. Posiciones adoptadas por el vehículo de carga	63
Figura 2.25. Significado cualitativo de las diferentes curvas de deflexiones	67
Figura 2.26. Elaboración de una calicata	70
Figura 3.1. Mapa político del departamento de Tarija.	71
Figura 3.2. Tramo "San Lorencito – cruce Iscayachi"	72
Figura 3.3. Medición de fallas superficiales.	79
Figura 3.4. Ejecución del ensayo, operador y auxiliar	87
Figura 3.5. Lectura y toma de datos con el equipo Merlín.	88
Figura 3.6. Operador eleva el equipo Merlín a una distancia constante	89
Figura 3.7. Realización de la práctica de la mancha de arena	94
Figura 3.8. Preparando el péndulo británico para realizar el ensayo	97
Figura 3.9. Lectura de la resistencia al patinaje con el péndulo británico	97
Figura 3.10. Papeleta del pesaje de la volqueta.	103
Figura 3.11. Calibración en 0 el del extensómetro digital de la viga Benkelman	104
Figura 3.12. Lectura de recuperación del pavimento cuando avanza la volqueta	104
Figura 3.13. Extracción de núcleo del pavimento.	108
Figura 3.14. Espesor de la muestra obtenida.	109
Figura 3.15. Pesaje de las muestras en seco.	110
Figura 3.16. Pesaje de las muestras superficialmente secas	110
Figura 3.17. Pesaje de las muestras sumergidas en agua	111
Figura 3.18. Rotura de núcleos extraídos.	111
Figura 3.19. Separación del ligante y el agregado con el equipo de centrifugo	113
Figura 3.20. Agregado obtenido luego del proceso de centrifugación	114
Figura 3.21. Ensayo de granulometría	114
Figura 3.2.2. Capas estructurales de la vía	115

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Página
Gráfico 3.1. Curvas de corrección del valor deducido para pavimentos	82
Gráfico 3.2. Corrección por temperatura de la fricción.	99
Gráfico 3.3. Variación de la fricción en función de la velocidad	102
Gráfico 3.4. Deflexiones máximas del 0+000 al 1+000 ida.	106
Gráfico 3.5. Radios de curvatura del 0+000 al 1+000 ida	106
Gráfico 4.1. Comportamiento de la macrotextura para ida y vuelta	122
Gráfico 4.2. Comportamiento de la microtextura para ida y vuelta	124
Gráfico 4.3. Comportamiento de los resultados I.F.I. ida y vuelta	125
Gráfico 4.4. Resultados de deflexiones características del tramo ida y vuelta	127
Gráfico 4.5. Resultados de radios de curvatura características del tramo	128
Gráfico 4.6. Resultados de la densidad Marshall.	129
Gráfico 4.7. Resultados de la estabilidad Marshall.	130
Gráfico 4.8. Resultados de la fluencia Marshall.	131
Gráfico 4.9. Variación del contenido del ligante del tramo ida y vuelta	133
Gráfico 4.10. Curvas granulométricas de núcleos extraídos del carril de ida	134
Gráfico 4.11. Curvas granulométricas de núcleos extraídos del carril de vuelta	135