

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISael SARACHo”**  
**FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA**  
**CARRERA INGENIERÍA CIVIL**  
**DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN**



**TOMO I**

**“COMPARACIÓN DEL PCI UTILIZANDO MEDICIONES  
DIRECTAS Y ORTOFOTOS OBTENIDAS CON DRON EN  
EL TRAMO CRUCE AL VALLE DE CONCEPCIÓN –  
VALLE DE CONCEPCIÓN”**

**Por:**

**XAVIER ALEJANDRO GONZALES  
ALTAMIRANO**

Proyecto de grado presentado a consideración de la “**UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo**”, como requisito para optar el  
grado académico de licenciatura de Ingeniería Civil

**SEMESTRE II – 2023**

**TARIJA - BOLIVIA**

## **DEDICATORIA**

Dedico el presente trabajo a quienes  
confiaron en mí.

## **ÍNDICE GENERAL**

### **CAPÍTULO 1**

#### **INTRODUCCIÓN**

	<b>Página</b>
1.1. Introducción.....	1
1.2. Justificación .....	2
1.2.1. Técnica.....	2
1.2.2. Socio económica.....	2
1.2.3. Social .....	2
1.3. Situación problemática .....	3
1.3.1. Planteamiento del problema .....	3
1.4. Hipótesis .....	3
1.5. Objetivos.....	4
1.5.1. General.....	4
1.5.2. Específicos.....	4
1.6. Variables dependientes e independientes .....	4
1.6.1. Variables dependientes .....	4
1.6.2. Variables independientes .....	4
1.6.3. Operacionalización de variables .....	5
1.7. Diseño metodológico .....	5
1.7.1. Unidades de estudio y decisión de la muestra .....	6
1.7.2. Metodología y técnicas empleadas .....	6
1.7.3. Proceso de aplicación .....	10
1.7.4. Análisis estadístico .....	10
1.8. Alcance .....	11

## **CAPÍTULO 2**

### **FUNDAMENTO TEÓRICO**

	<b>Página</b>
2.1. Pavimento .....	13
2.1.1. Funciones de pavimentos.....	13
2.2. Clasificación de pavimentos.....	13
2.2.1. Pavimentos rígidos .....	13
2.2.2. Funciones de las capas de un pavimento rígido .....	14
2.2.3. Pavimentos flexibles.....	15
2.3. Fallas en pavimentos .....	17
2.3.1. Evaluación de fallas superficiales en pavimentos .....	17
2.3.2. Importancia de evaluación de pavimentos.....	17
2.3.3. Objetividad en la evaluación de pavimentos .....	17
2.3.4. Curva de comportamiento de los pavimentos.....	18
2.3.5. Índice de condición de Pavimentos .....	19
2.3.6. Fallas que considera el PCI en pavimentos .....	26
2.4. Drones.....	101
2.4.1. Tipos de drones.....	101
2.4.2. Funciones que puede cumplir un drone.....	101
2.4.3. Fotogrametría aérea con drones.....	103
2.4.4. Ortofoto .....	104

## CAPÍTULO 3

### APLICACIÓN

	Página
3.1. Ubicación del tramo de estudio .....	108
3.2. Georreferenciación de la información .....	109
3.3. Unidades de muestreo.....	111
3.3.1. Determinación de las unidades de muestreo para evaluación .....	113
3.3.2. Cálculo de unidades a ser evaluadas.....	114
3.3.3. Selección de las unidades de muestreo para la inspección .....	114
3.3.4. Evaluación de la condición (medición de la magnitud de las fallas).....	116
3.3.5. Rendimiento de inspección y personal de campo.....	117
3.4. Obtención de información de manera indirecta por dron .....	117
3.4.1. Misión de vuelo .....	117
3.4.2. Determinación de la altura de vuelo por medio del análisis y precisión del instrumento comparando diferentes alturas de vuelo .....	120
3.4.3. Ejecución y operación de vuelo .....	129
3.4.4. Georreferenciación .....	130
3.4.5. Procesamiento de la información .....	134
3.4.6. Edición de la ortofoto .....	136
3.4.7. Cruce de información para la identificación y medición de fallas .....	137
3.5. Cálculo del PCI.....	148
3.5.1. Para mediciones obtenidas de ortofotos tomadas por dron carril derecho .....	148
3.5.2. Para mediciones obtenidas de ortofotos tomadas por dron carril izquierdo .....	149
3.5.3. Para mediciones realizadas por auscultaciones directas carril derecho.....	151
3.5.4. Para mediciones realizadas por auscultaciones directas carril izquierdo .....	152

3.6. Análisis de resultados.....	153
3.6.1. Comparación del PCI obtenido por las diferentes metodologías de colección de información.....	158

## **CAPÍTULO 4**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

	<b>Página</b>
4.1. Conclusiones.....	163
4.2. Recomendaciones .....	164

## **BIBLIOGRAFÍA**

## **ANEXOS**

- ANEXO A. PLANILLAS DE MEDICIONES EN CAMPO
- ANEXO B. ÁBACOS PROPUESTOS POR LA NORMATIVA ASTM D 6433
- ANEXO C. PLANILLAS DE CÁLCULO
- ANEXO C.1. CÁLCULO DEL PCI CON MEDICIONES DIRECTAS
- ANEXO C.2. CÁLCULO DEL PCI CON MEDICIONES OBTENIDAS POR ORTOFOTOS DE MANERA INDIRECTA
- ANEXO D. MEMORIA FOTOGRÁFICA
- ANEXO D.1. TRABAJO REALIZADO EN CAMPO
- ANEXO D.2. FALLAS DETECTADAS
- ANEXO D.3. COMPARACIÓN FOTOGRÁFICA DE FALLAS
- ANEXO E. MAPAS

## ÍNDICE DE TABLAS

	<b>Página</b>
Tabla 1 Variable independiente y dependiente.....	5
Tabla 2 Rangos de calificación de PCI.....	20
Tabla 3 Niveles de severidad para huecos.....	52
Tabla 4 Niveles de Severidad para Losa Dividida .....	70
Tabla 5 Niveles de Severidad para Escala.....	74
Tabla 6 Niveles de Severidad para Punzonamiento .....	90
Tabla 7 Niveles de Severidad para Descascaramiento de Esquina. ....	97
Tabla 8 Niveles de Severidad Descascaramiento de Junta .....	99
Tabla 9 Georreferenciación de información.....	109
Tabla 10 Unidades de muestreo.....	111
Tabla 11 Subdivisión de tramos de estudio .....	115
Tabla 12 Subdivisión de tramos de estudio añadidos (extra) .....	116
Tabla 13 Cálculo del GSD para una altura de vuelo de 60 m .....	120
Tabla 14 Cálculo del GSD para una altura de vuelo de 20 m .....	122
Tabla 15 Comparación de la variación en mediciones con ortofotos tomadas a 20 y 60 m....	129
Tabla 16 Errores en la georreferenciación de las ortofotos .....	132
Tabla 17 Cálculo del GSD para una altura de vuelo de 31.3 m .....	147
Tabla 18 Resumen de clasificación de PCI obtenido por dron carril derecho .....	148
Tabla 19 Resumen de clasificación de PCI obtenido por dron carril izquierdo .....	149
Tabla 20 Resumen de clasificación de PCI obtenido con mediciones directas, carril derecho.....	151
Tabla 21 Resumen de clasificación de PCI obtenido con mediciones directas, carril izquierdo .....	152
Tabla 22 Comparación de métodos de medición.....	154
Tabla 23 Estimación del error absoluto y relativo comparando el PCI obtenido con el VANT con el PCI por auscultaciones directas carril Derecho .....	159
Tabla 24 Estimación del error absoluto y relativo comparando el PCI obtenido con el VANT con el PCI por auscultaciones directas carril izquierdo.....	160

## ÍNDICE DE FIGURAS

	Página
Figura 1 Equipo GNSS .....	7
Figura 2 Equipo GNSS .....	7
Figura 3 Características del GNSS .....	8
Figura 4 Características de la cámara .....	9
Figura 5 Características del ordenador .....	10
Figura 6 Estructura de pavimento rígido .....	14
Figura 7 Estructura de pavimento flexible .....	15
Figura 8 curva de comportamiento de pavimentos.....	19
Figura 9 Índice de condición del pavimento (PCI), escala de calificación .....	22
Figura 10 Panilla de campo utilizada .....	24
Figura 11 Piel de cocodrilo de baja severidad .....	29
Figura 12 Piel de cocodrilo de severidad media.....	30
Figura 13 Piel de cocodrilo de alta severidad.....	30
Figura 14 Exudación de baja severidad.....	31
Figura 15 Exudación de severidad media.....	32
Figura 16. Exudación de alta severidad.....	32
Figura 17 Grietas en bloque de baja severidad.....	34
Figura 18 Grietas en bloque de severidad media.....	34
Figura 19 Grietas en bloque de alta severidad.....	34
Figura 20. Abultamientos y hundimientos de baja severidad.....	36
Figura 21 Abultamientos y hundimientos de severidad medida.....	36
Figura 22 Abultamientos y hundimientos de alta severidad.....	36
Figura 23 Corrugación de baja severidad .....	37
Figura 24 Corrugación de severidad media .....	38
Figura 25 Corrugación de alta severidad .....	38
Figura 26 Depresión de baja severidad.....	39
Figura 27 Depresión de severidad media .....	40
Figura 28 Depresión de alta severidad .....	40

Figura 29 Grieta de borde de baja severidad .....	41
Figura 30 Grieta de borde de severidad media .....	41
Figura 31 Grieta de borde de alta severidad .....	42
Figura 32 Grieta de reflexión de junta de baja severidad .....	43
Figura 33 Grieta de reflexión de junta de severidad media .....	44
Figura 34 Grieta de reflexión de junta de alta severidad .....	44
Figura 35 Desnivel carril / berma de baja severidad .....	45
Figura 36 Desnivel carril / berma de severidad media .....	45
Figura 37 Desnivel carril / berma de alta severidad .....	46
Figura 38 Grietas longitudinales y transversales (No PCC) de baja severidad .....	48
Figura 39 Grietas longitudinales y transversales (No PCC) de severidad media .....	48
Figura 40 Grietas longitudinales y transversales (No PCC) de alta severidad .....	48
Figura 41 Parcheo y acometidas de servicios públicos de baja severidad.....	50
Figura 42 Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad media .....	50
Figura 43 Parcheo y acometidas de servicios públicos de alta severidad .....	50
Figura 44 Pulimento de agregados .....	51
Figura 45 Hueco de baja severidad.....	53
Figura 46 Hueco de severidad media .....	53
Figura 47 Hueco de severidad alta .....	54
Figura 48 Cruce de vía férrea de baja severidad .....	55
Figura 49 Cruce de vía férrea de severidad media .....	55
Figura 50 Cruce de vía férrea de severidad alta .....	55
Figura 51 Ahuellamiento de baja severidad .....	57
Figura 52 Ahuellamiento de severidad media .....	57
Figura 53 Ahuellamiento de alta severidad .....	57
Figura 54 Desplazamiento de baja severidad .....	59
Figura 55 Desplazamiento de severidad media .....	59
Figura 56 Desplazamiento de severidad alta .....	59
Figura 57 Grieta parabólica (slippage) de baja severidad .....	61
Figura 58 Grieta parabólica (slippage) de severidad media .....	61
Figura 59 Grieta parabólica (slippage) de alta severidad .....	61

Figura 60 Ejemplo de hinchamiento. El nivel de severidad se basa en el criterio de la calidad de tránsito .....	63
Figura 61 Meteorización / desprendimiento de agregados de baja severidad .....	64
Figura 62 Meteorización / desprendimiento de agregados de severidad media .....	65
Figura 63 Meteorización / desprendimiento de agregados de alta severidad .....	65
Figura 64 Blowup / Buckling de baja severidad.....	66
Figura 65 Blowup / Buckling de baja severidad.....	67
Figura 66 Blowup / Buckling de baja severidad.....	67
Figura 67 Grieta de esquina de baja severidad .....	69
Figura 68 Grieta de esquina de severidad media.....	69
Figura 69 Grieta de esquina de alta severidad .....	70
Figura 70 Losa dividida de baja severidad .....	71
Figura 71 Losa dividida de severidad media .....	71
Figura 72 Losa dividida de alta severidad .....	71
Figura 73 Grieta de durabilidad de baja severidad .....	73
Figura 74 Grieta de durabilidad de severidad media.....	73
Figura 75 Grieta de durabilidad de alta severidad .....	73
Figura 76 Escala de baja severidad.....	75
Figura 77 Escala de severidad media .....	75
Figura 78 Escala de alta severidad .....	75
Figura 79 Daño del sello de junta de baja severidad .....	77
Figura 80 Daño del sello de junta de severidad media .....	77
Figura 81 Daño del sello de junta de alta severidad .....	77
Figura 82 Desnivel carril / berma de baja severidad .....	78
Figura 83 Desnivel carril / berma de severidad media .....	79
Figura 84 Desnivel carril / berma de alta severidad .....	79
Figura 85 Grietas lineales de baja severidad en losa de concreto simple .....	81
Figura 86 Grietas lineales de severidad media en losa de concreto reforzado .....	82
Figura 87 Grietas lineales de alta severidad en losa de concreto simple .....	82
Figura 88 Parche grande y acometidas de servicios públicos de baja severidad.....	83
Figura 89 Parche y acometida de servicios públicos de severidad media .....	84

Figura 90 Parche grande y acometidas de servicios públicos de alta severidad.....	84
Figura 91 Parche pequeño de baja severidad.....	85
Figura 92 Parche pequeño de severidad media .....	85
Figura 93 Parche pequeño de alta severidad .....	86
Figura 94 Pulimento de agregados .....	87
Figura 95 Popout .....	88
Figura 96 Bombeo .....	89
Figura 97 Bombeo .....	89
Figura 98 Punzonamiento de baja severidad .....	91
Figura 99 Punzonamiento de severidad media .....	91
Figura 100 Punzonamiento de alta severidad .....	91
Figura 101 Cruce de vía férrea de baja severidad .....	92
Figura 102 Cruce de vía férrea de severidad media .....	93
Figura 103 Cruce de vía férrea de alta severidad .....	93
Figura 104 Desconchamiento / Mapa de grietas / Craquelado de baja severidad. ....	94
Figura 105 Desconchamiento / Mapa de grietas / Craquelado de severidad media. ....	95
Figura 106 Desconchamiento / Mapa de grietas / Craquelado de alta severidad. ....	95
Figura 107 Grietas de contracción.....	96
Figura 108 Descascaramiento de esquina de baja severidad. ....	97
Figura 109 Descascaramiento de esquina de severidad media.....	98
Figura 110 Descascaramiento de esquina de alta severidad. ....	98
Figura 111 Descascaramiento de junta de baja severidad. ....	100
Figura 112 Descascaramiento de junta de severidad media. ....	100
Figura 113 Descascaramiento de junta de alta severidad. ....	100
Figura 114 Aérea con drones.....	103
Figura 115 Ortofoto .....	105
Figura 116 Tramo de estudio.....	108
Figura 117 TRAMO 13. Punto de control terrestre.....	110
Figura 118 Datos de levantamiento. Tramo 16 .....	110
Figura 119 Puntos de control terrestre. Tramo 16.....	111
Figura 120 Puntos de muestreo .....	112

Figura 121 Auscultación de manera directa .....	117
Figura 122 Trayectoria del sol.....	118
Figura 123 Grafico Polar .....	119
Figura 124 Gráfico Cartesiano .....	119
Figura 125 Tabla de trayectoria del sol .....	120
Figura 126 Dron sobre volando vegetación.....	121
Figura 127 Comparación de fallas detectadas .....	123
Figura 128 Comparación de fallas detectadas .....	123
Figura 129 Comparación de fallas detectadas .....	124
Figura 130 Comparación de fallas detectadas .....	124
Figura 131 Secciones transversales .....	125
Figura 132 Sección transversal 1 .....	126
Figura 133 Sección transversal 2.....	126
Figura 134 Sección transversal 3.....	127
Figura 135 Sección transversal 4.....	127
Figura 136 Sección transversal 5.....	128
Figura 137 Restitución Fotogramétrica Agisoft Metashape.....	130
Figura 138 Tramo 5. Ubicación de puntos de foto control.....	131
Figura 139 Fotografía de punto de foto control en campo .....	132
Figura 140 Tramo 8 Sección transversal obtenida con resolución sub centimétrica.....	135
Figura 141 Tramo 13. Sección transversal obtenida con resolución sub centimétrica.....	135
Figura 142 Uso de herramientas de limpieza para elementos móviles.....	136
Figura 143 Ortofoto. Tramo 3 .....	137
Figura 144 Identificación de fallas. Tramo 1 (prog. 0+188 – prog. 0+220).....	138
Figura 145 Identificación de fallas. Tramo 12 (prog. 6+074 - prog. 6+105) .....	139
Figura 146 Identificación de fallas. Tramo 12 (prog. 6+074 - prog. 6+105) .....	139
Figura 147 Comparación visual de fallas .....	140
Figura 148 Comparación visual de fallas .....	140
Figura 149 Comparación visual de fallas .....	141
Figura 150 Sección transversal sobre ahuellamiento .....	141
Figura 151 Sección transversal sobre ahuellamiento .....	142

Figura 152 Sección transversal sobre ahuellamiento .....	142
Figura 153 Fotografía de campo correspondiente al ahuellamiento.....	143
Figura 154 Modelo digital del terreno correspondiente al ahuellamiento .....	143
Figura 155 Sección transversal sobre ahuellamiento .....	144
Figura 156 Sección transversal sobre ahuellamiento .....	144
Figura 157 Sección transversal sobre ahuellamiento .....	145
Figura 158 Fotografía de campo correspondiente al ahuellamiento.....	145
Figura 159 Modelo digital del terreno correspondiente al ahuellamiento .....	146
Figura 160 Modelo digital de elevación de U.M 11 y 11A .....	146
Figura 161 Modelo digital de elevación de U.M 11 y 11A .....	147
Figura 162 Grieta de severidad baja, ubicada en el tramo inclinado.....	148