



4. ANEXOS A

ENCUESTA REALIZADAS N° 1 (HABITANTES)




● Si ● No

1.- ¿Le resulta difícil caminar por las aceras debido a puestos o estructuras?



● Si ● No


2.- ¿Tiene problemas al cruzar la calle por el tráfico?




● Si ● No

3.- ¿Cree que en estas calles falta vegetación y que eso hace que el lugar se vuelva muy caluroso al caminar?


4.- ¿Cree que sería útil implementar una ciclovía en las calles Comercio y Santa Cruz para mejorar la movilidad y el uso del espacio público?




5.- ¿Le molestan los toldos, carteles o estructuras improvisadas que generan ruido o desorden visual?




6.- ¿Considera necesaria la ampliación de aceras?



7.- ¿Qué problema le afecta más al caminar por estas calles?




8.- ¿Qué colores cree que representan mejor la cultura de Yacuiba?



9.- ¿Preferiría que todas las fachadas tengan colores parecidos o que cada tramo tenga su propio estilo?




10. ¿Le gustaría que las calles Comercio y Santa Cruz se transformaran en espacios urbanos agradables, ordenados y representativos, que atraigan tanto a turistas como a los propios habitantes?




ANEXO B

CUESTA REALIZADAS N° 2. (COMERCIANTES)


1.- ¿Estaría dispuesto a adaptar la fachada de su negocio si se propone un diseño que beneficie a toda la zona?




2.- ¿Cree que los edificios conservan un estilo que representa la cultura de Yacuiba?




3.- ¿Está de acuerdo con que se definan parámetros técnicos (como colores, materiales y proporciones) para mejorar las fachadas de los negocios y dar una imagen más ordenada a estas calles?




4.- ¿Preferiría que las fachadas tengan un estilo más uniforme o que cada negocio mantenga su propio diseño?




5.- ¿Qué elementos deberían mejorar para atraer más clientes?




6.- ¿Está de acuerdo con reubicar las paradas de micros y taxis trufis a otras calles cercanas?



7.- ¿Qué colores ayudarían a que los negocios se vean más atractivos y ordenados?



8.- ¿Le gustaría que estas calles se transformaran en espacios más ordenados y atractivos para el turismo?






ANEXO C.


FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS.



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste		
				CATEGORIA	Mantenimiento		
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio			
Municipio	Yacuiba		1 Planta				
Distrito	3		2 Plantas				
Barrio	Lourdes		3 Plantas				
Calle	Comercio		4 Plantas				
Uso Actual	Comercial		5 Plantas				
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales					
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐			
Afrancesado	☒	Grietas estructurales		☐			
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐			
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☐			
Vernácula	☐	Alteración a la imagen urbana		☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos							
Muros y revestimiento							
Tipo Muro	Abobe	☒	Ladrillo	☐	Hormigón	☐	
Tipo de revestimiento	Cemento	☐	Yeso/Cal	☒	Ladrillo visto	☐	
Estado de conservación	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐	
Vanos							
Tipo de material	Madera	☐	Aluminio	☐	Metálico	☒	
Estado de conservación	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐	
Cubiertas							
Tipo de cubierta	Un agua	☒	Dos aguas	☐	Cuatro aguas	☐	
Material de cubierta	Teja cerámica	☒	Chapa Metálica	☐	Losa	☐	
Estado de conservación	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐	
Molduras y Cornisas							
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☐	Ornamental	☒	Otros	☐	
Material	Yeso/Cal	☒	Piedra	☐	Hormigón	☐	
Estado de conservación	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐	
8. Elementos que invaden el espacio público							
Voladizos	☐	Carteles publicitarios	☐	Toldos	☐	Mobiliario	☐
				Rampas	☐		
				I5- Carteles publicitarios	☐	I6- Equipos eléctricos visibles	☒
				I1- Cableado	☐	I2- Antenas	☐
				I3- Medidores visibles	☒	I4- Bajante Pluvial	☐



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste		
				CATEGORIA	Adecuación		
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio			
Municipio	Yacuiba		1 Planta				
Distrito	3		2 Plantas				
Barrio	Lourdes		3 Plantas				
Calle	Comercio		4 Plantas				
Uso Actual	Institucional		5 Plantas				
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales					
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☒			
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐			
Contemporáneo	☒	Uso de materiales no compatibles		☒			
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☐			
Vernácula	☐	Alteración a la imagen urbana		☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos							
Muros y revestimiento							
Tipo Muro	Abobe	☐	Ladrillo	☐	Hormigón	☒	
Tipo de revestimiento	Cemento	☒	Yeso/Cal	☐	Ladrillo visto	☐	
Estado de conservación	Bueno	☐	Regular	☒	Malo	☐	
Vanos							
Tipo de material	Madera	☐	Aluminio	☒	Metálico	☐	
Estado de conservación	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐	
Cubiertas							
Tipo de cubierta	Un agua	☐	Dos aguas	☐	Cuatro aguas	☒	
Material de cubierta	Teja cerámica	☐	Chapa Metálica	☐	Losa	☒	
Estado de conservación	Bueno	☐	Regular	☒	Malo	☐	
Molduras y Cornisas							
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☒	Ornamental	☐	Otros	☐	
Material	Yeso/Cal	☐	Piedra	☐	Hormigón	☒	
Estado de conservación	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐	
8. Elementos que invaden el espacio público							
Voladizos	☐	Carteles publicitarios	☐	Toldos	☐	Mobiliario	☐
				Rampas	☐		
				I5- Carteles publicitarios	☐	I6- Equipos eléctricos visibles	☐
				I1- Cableado	☐	I2- Antenas	☐
				I3- Medidores visibles	☒	I4- Bajante Pluvial	☐


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☒			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐ Carteles publicitarios ☐ Toldos ☐ Mobiliario ☐ Rampas ☐					
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☒					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐ I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒ I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒ I6. Equipos eléctricos visibles ☒					



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒ Carteles publicitarios ☐ Toldos ☐ Mobiliario ☐ Rampas ☐					
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☐					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐ I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒ I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒ I6. Equipos eléctricos visibles ☐					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	1 - Oeste
			CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble	2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito 3		2 Plantas ☐		
Barrio Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual Institucional		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales		
Colonial ☐	Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐	Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐	Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐	Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒	Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losas ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☒	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
9. Elementos compositivos y técnicos				
Composición arquitectónica				
CA1- Asimetría compositiva ☒				
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒				
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐				
Componentes simbólicos y formales				
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒				
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐				
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐				
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐				
Instalaciones técnicas				
I1- Cableado ☐				
I2- Antenas ☐				
I3- Medidores visibles ☒				
I4- Bajante Pluvial ☐				
I5- Carteles publicitarios ☒				
I6- Equipos eléctricos visibles ☐				

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	1 - Oeste
			CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble	2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito 3		2 Plantas ☐		
Barrio Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual Institucional		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales		
Colonial ☐	Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐	Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐	Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐	Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒	Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losas ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☒	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
9. Elementos compositivos y técnicos				
Composición arquitectónica				
CA1- Asimetría compositiva ☒				
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐				
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒				
Componentes simbólicos y formales				
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒				
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐				
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐				
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐				
Instalaciones técnicas				
I1- Cableado ☐				
I2- Antenas ☐				
I3- Medidores visibles ☒				
I4- Bajante Pluvial ☐				
I5- Carteles publicitarios ☐				
I6- Equipos eléctricos visibles ☒				

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	CATEGORIA	Reestructuración
Municipio	Yacuiba		1 Planta	4. Fotografía de predio 	
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abofe ☐	Ladrillo ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Materia de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☒	Todo los	☐
		Mobiliario	☐	Rampas	☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☐	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☐	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6. Equipos eléctricos visibles ☐	



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	CATEGORIA	Reestructuración
Municipio	Yacuiba		1 Planta	4. Fotografía de predio 	
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☒	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abofe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Materia de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☒	Todo los	☒
		Mobiliario	☒	Rampas	☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6. Equipos eléctricos visibles ☐	


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☒		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☒		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernáculo ☐		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☐					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☐					
I6. Equipos eléctricos visibles ☒					



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernáculo ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☒					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☐					
I6. Equipos eléctricos visibles ☐					



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☒	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☒	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐ Ladrillo ☒ Hormigón ☐ Otros ☐				
Tipo de revestimiento	Cemento ☒ Yeso/ Cal ☐ Ladrillo visto ☐ Combinado ☐				
Estado de conservación	Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐ Crítico ☐				
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐ Aluminio ☐ Metálico ☐ Combinado ☒	CA1- Asimetría compositiva ☒			
Estado de conservación	Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐ Crítico ☐	CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐			
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒ Dos aguas ☐ Cuatro aguas ☐ Plana ☐	CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒			
Material de cubierta	Teja cerámica ☐ Chapa Metálica ☒ Losa ☐ Otros ☐	Componentes simbólicos y formales			
Estado de conservación	Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐ Crítico ☐	C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐			
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐ Ornamental ☐ Otros ☐	C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐			
Material	Yeso/Cal ☐ Piedra ☐ Hormigón ☐ Otros ☐	C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐			
Estado de conservación	Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐ Crítico ☐	C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐			
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	I1- Cableado ☐
				I3- Medidores visibles ☒	I2- Antenas ☐
				I5- Carteles publicitarios ☐	I4- Bajante Pluvial ☐
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐ Ladrillo ☒ Hormigón ☐ Otros ☐				
Tipo de revestimiento	Cemento ☒ Yeso/ Cal ☐ Ladrillo visto ☐ Combinado ☐				
Estado de conservación	Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐ Crítico ☐				
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐ Aluminio ☐ Metálico ☒ Combinado ☐	CA1- Asimetría compositiva ☒			
Estado de conservación	Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ Crítico ☐	CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐			
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐ Dos aguas ☐ Cuatro aguas ☐ Plana ☒	CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐			
Material de cubierta	Teja cerámica ☐ Chapa Metálica ☒ Losa ☐ Otros ☐	Componentes simbólicos y formales			
Estado de conservación	Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ Crítico ☐	C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐			
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒ Ornamental ☐ Otros ☐	C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐			
Material	Yeso/Cal ☐ Piedra ☐ Hormigón ☒ Otros ☐	C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☒			
Estado de conservación	Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ Crítico ☐	C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐			
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	I1- Cableado ☐
				I3- Medidores visibles ☒	I2- Antenas ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I4- Bajante Pluvial ☐
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		☐ Humedad (ascendente, filtraciones)			
Afrancesado		☐ Grietas estructurales			
Contemporáneo		☐ Uso de materiales no compatibles			
Mixto		☐ Intervención sin criterio			
Vernácula		☒ Alteración a la imagen urbana			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe	☐ Ladrillo	☒ Hormigón	☐ Otros	
Tipo de revestimiento	Cemento	☒ Yeso / Cal	☐ Ladrillo visto	☐ Combinado	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	
Vanos					
Tipo de material	Madera	☐ Aluminio	☐ Metálico	☒ Combinado	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	☐ Dos aguas	☐ Cuatro aguas	☒ Plana	
Material de cubierta	Teja cerámica	☐ Chapa Metálica	☐ Losa	☒ Otros	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☐ Ornamental	☐ Otros	☐	
Material	Yeso/Cal	☐ Piedra	☐ Hormigón	☐ Otros	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☐	Carteles publicitarios	☐	Toldos	☒
				Mobiliario	☐
				Rampas	☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva					
CA2- Desproporción horizontal de vanos					
CA3- Desnivel vertical entre vanos					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)					
C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado					
I2- Antenas					
I3- Medidores visibles					
I4- Bajante Pluvial					
I5- Carteles publicitarios					
I6- Equipos eléctricos visibles					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Gastronómico		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		☐ Humedad (ascendente, filtraciones)			
Afrancesado		☐ Grietas estructurales			
Contemporáneo		☐ Uso de materiales no compatibles			
Mixto		☐ Intervención sin criterio			
Vernácula		☒ Alteración a la imagen urbana			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe	☐ Ladrillo	☒ Hormigón	☐ Otros	
Tipo de revestimiento	Cemento	☒ Yeso / Cal	☐ Ladrillo visto	☐ Combinado	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	
Vanos					
Tipo de material	Madera	☐ Aluminio	☒ Metálico	☐ Combinado	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	☐ Dos aguas	☐ Cuatro aguas	☒ Plana	
Material de cubierta	Teja cerámica	☐ Chapa Metálica	☐ Losa	☒ Otros	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☐ Ornamental	☒ Otros	☐	
Material	Yeso/Cal	☒ Piedra	☐ Hormigón	☐ Otros	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☐	Carteles publicitarios	☒	Toldos	☒
				Mobiliario	☐
				Rampas	☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva					
CA2- Desproporción horizontal de vanos					
CA3- Desnivel vertical entre vanos					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)					
C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado					
I2- Antenas					
I3- Medidores visibles					
I4- Bajante Pluvial					
I5- Carteles publicitarios					
I6- Equipos eléctricos visibles					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		Humedad (ascendente, filtraciones)			
Afrancesado		Grietas estructurales			
Contemporáneo		Uso de materiales no compatibles			
Mixto		Intervención sin criterio			
Vernácula		Alteración a la imagen urbana			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Above	Ladrillo	Hormigón	Otros	
Tipo de revestimiento	Cemento	Yeso/ Cal	Ladrillo visto	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Vanos					
Tipo de material	Madera	Aluminio	Metálico	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	Dos aguas	Cuatro aguas	Plana	
Material de cubierta	Teja cerámica	Chapa Metálica	Losa	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	Ornamental	Otros		
Material	Yeso/Cal	Piedra	Hormigón	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	Carteles publicitarios	Toldos	Mobiliario	Rampas	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva					
CA2- Desproporción horizontal de vanos					
CA3- Desnivel vertical entre vanos					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)					
C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado					
I2- Antenas					
I3- Medidores visibles					
I4- Bajante Pluvial					
I5- Carteles publicitarios					
I6- Equipos eléctricos visibles					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Mantenimiento
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Gastronómico		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		Humedad (ascendente, filtraciones)			
Afrancesado		Grietas estructurales			
Contemporáneo		Uso de materiales no compatibles			
Mixto		Intervención sin criterio			
Vernácula		Alteración a la imagen urbana			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Above	Ladrillo	Hormigón	Otros	
Tipo de revestimiento	Cemento	Yeso/ Cal	Ladrillo visto	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Vanos					
Tipo de material	Madera	Aluminio	Metálico	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	Dos aguas	Cuatro aguas	Plana	
Material de cubierta	Teja cerámica	Chapa Metálica	Losa	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	Ornamental	Otros		
Material	Yeso/Cal	Piedra	Hormigón	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	Carteles publicitarios	Toldos	Mobiliario	Rampas	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva					
CA2- Desproporción horizontal de vanos					
CA3- Desnivel vertical entre vanos					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)					
C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado					
I2- Antenas					
I3- Medidores visibles					
I4- Bajante Pluvial					
I5- Carteles publicitarios					
I6- Equipos eléctricos visibles					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☒	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☒	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☐	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐ I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐ I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒ I6. Equipos eléctricos visibles ☒					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Restructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Gastronómico		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐	
Contemporáneo	☒	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☐	
Vernácula	☐	Alteración a la imagen urbana		☐	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐ I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐ I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒ I6. Equipos eléctricos visibles ☒					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☒		
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☐		
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles	☐		
Mixto	☐	Intervención sin criterio	☒		
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana	☒		
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☐	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☐	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☒	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	2 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☒		
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☐		
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles	☒		
Mixto	☐	Intervención sin criterio	☒		
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana	☒		
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☒	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☒	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☐	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☒	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☒		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	CA1- Asimetría compositiva ☒
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	Componentes simbólicos y formales
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	Instalaciones técnicas
					I1- Cableado ☐
					I2- Antenas ☐
					I3- Medidores visibles ☒
					I4- Bajante Pluvial ☐
					I5- Carteles publicitarios ☒
					I6- Equipos eléctricos visibles ☐


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☒		
Uso Actual	Residencial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☒		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernácula ☐		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	CA1- Asimetría compositiva ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	Componentes simbólicos y formales
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☒	C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☒	Instalaciones técnicas
					I1- Cableado ☐
					I2- Antenas ☐
					I3- Medidores visibles ☐
					I4- Bajante Pluvial ☐
					I5- Carteles publicitarios ☐
					I6- Equipos eléctricos visibles ☐



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				I3- Medidores visibles	☒
				I5- Carteles publicitarios	☐
				I6- Equipos eléctricos visibles	☐


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				I3- Medidores visibles	☒
				I5- Carteles publicitarios	☐
				I6- Equipos eléctricos visibles	☐
				I2- Antenas	☐
				I4- Bajante Pluvial	☐


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Reestructuración
. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		Humedad (ascendente, filtraciones)			
Afrancesado		Grietas estructurales			
Contemporáneo		Uso de materiales no compatibles			
Mixto		Intervención sin criterio			
Vernácula		Alteración a la imagen urbana			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abofe	Ladrillo	Homigón	Otros	
Tipo de revestimiento	Cemento	Yeso/ Cal	Ladrillo visto	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Vanos					
Tipo de material	Madera	Aluminio	Metálico	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	Dos aguas	Cuatro aguas	P lana	
Material de cubierta	Teja cerámica	Chapa Metálica	Losa	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	Ornamental	Otros		
Material	Yeso/Cal	Piedra	Homigón	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos					
Carteles publicitarios					
Toldos					
Mobiliario					
Rampas					
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva					
CA2- Desproporción horizontal de vanos					
CA3- Desnivel vertical entre vanos					
Componentes simbólicas y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado					
I2- Antenas					
I3- Medidores visibles					
I4- Bajante Pluvial					
I5- Carteles publicitarios					
I6. Equipos eléctricos visibles					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		Humedad (ascendente, filtraciones)			
Afrancesado		Grietas estructurales			
Contemporáneo		Uso de materiales no compatibles			
Mixto		Intervención sin criterio			
Vernácula		Alteración a la imagen urbana			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abofe	Ladrillo	Homigón	Otros	
Tipo de revestimiento	Cemento	Yeso/ Cal	Ladrillo visto	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Vanos					
Tipo de material	Madera	Aluminio	Metálico	Combinado	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	Dos aguas	Cuatro aguas	P lana	
Material de cubierta	Teja cerámica	Chapa Metálica	Losa	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	Ornamental	Otros		
Material	Yeso/Cal	Piedra	Homigón	Otros	
Estado de conservación	Bueno	Regular	Malo	Crítico	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos					
Carteles publicitarios					
Toldos					
Mobiliario					
Rampas					
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva					
CA2- Desproporción horizontal de vanos					
CA3- Desnivel vertical entre vanos					
Componentes simbólicas y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado					
I2- Antenas					
I3- Medidores visibles					
I4- Bajante Pluvial					
I5- Carteles publicitarios					
I6. Equipos eléctricos visibles					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☒		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernácula ☐		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☒		
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐ I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐ I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒ I6. Equipos eléctricos visibles ☐					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☒					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐ I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐ I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☐ I6. Equipos eléctricos visibles ☐					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público				9. Elementos compositivos y técnicos	
Voladizos ☒				Composición arquitectónica	
Carteles publicitarios ☒				CA1- Asimetría compositiva ☒	
Toldos ☐				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
Mobiliario ☐				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒	
Rampas ☐				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6. Equipos eléctricos visibles ☐	



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Comercio		4 Plantas ☒		
Uso Actual	Residencial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☒		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernácula ☐		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐		
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público				9. Elementos compositivos y técnicos	
Voladizos ☒				Composición arquitectónica	
Carteles publicitarios ☐				CA1- Asimetría compositiva ☐	
Toldos ☐				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
Mobiliario ☐				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
Rampas ☐				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☒	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☐	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6. Equipos eléctricos visibles ☐	



FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Residencial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒		Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I6- Equipos eléctricos visibles ☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	1 - Oeste
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒		Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				I3- Medidores visibles ☐	I4- Bajante Pluvial ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I6- Equipos eléctricos visibles ☒
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☒					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒					
I6- Equipos eléctricos visibles ☒					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	5 - Oeste
			CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble	2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba	1 Planta		
Distrito	3	2 Plantas		
Barrio	Lourdes	3 Plantas		
Calle	Santacruz	4 Plantas		
Uso Actual	Institucional	5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales		
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☐	
Contemporáneo	☒	Uso de materiales no compatibles	☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio	☐	
Vernácula	☐	Alteración a la imagen urbana	☐	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☒	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I5- Carteles publicitarios	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☒

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	5 - Oeste
			CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble	2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba	1 Planta		
Distrito	3	2 Plantas		
Barrio	Lourdes	3 Plantas		
Calle	Santacruz	4 Plantas		
Uso Actual	Comercial	5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales		
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☒	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles	☒	
Mixto	☐	Intervención sin criterio	☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana	☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Abobe ☒	Ladrillo ☐	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso/ Cal ☒	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☒	Cuatro aguas ☐	Plana ☐
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I5- Carteles publicitarios	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	5 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo	☒	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☐	
Vernácula	☐	Alteración a la imagen urbana		☐	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abohe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☒	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losas ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Omamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva				☒	
CA2- Desproporción horizontal de vanos				☒	
CA3- Densidad vertical entre vanos				☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)				☒	
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)				☐	
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios				☐	
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)				☐	
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado				☐	
I2- Antenas				☐	
I3- Medidores visibles				☒	
I4- Bajante Pluvial				☐	
I5- Carteles publicitarios				☒	
I6- Equipos eléctricos visibles				☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	5 - Oeste
				CATEGORIA	Rehabilitación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Gastronómico		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☒	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☒	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abohe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso / Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☒	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losas ☐	Otros ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☒	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Omamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso / Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☒	Rampas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva				☒	
CA2- Desproporción horizontal de vanos				☐	
CA3- Densidad vertical entre vanos				☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)				☐	
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)				☐	
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios				☐	
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)				☐	
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado				☐	
I2- Antenas				☐	
I3- Medidores visibles				☒	
I4- Bajante Pluvial				☐	
I5- Carteles publicitarios				☒	
I6- Equipos eléctricos visibles				☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS					TRAMO	5 - Oeste
					CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio		
Municipio	Yacuiba		1 Planta	☒		
Distrito	3		2 Plantas	☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas	☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas	☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas	☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales				
Colonial		☐ Humedad (ascendente, filtraciones)				
Afrancesado		☐ Grietas estructurales				
Contemporáneo		☐ Uso de materiales no compatibles				
Mixto		☐ Intervención sin criterio				
Vernácula		☒ Alteración a la imagen urbana				
7. Elementos arquitectónicos y constructivos						
Muros y revestimiento						
Tipo Muro	Abobe	☐ Ladrillo	☒ Hormigón	☐ Otros		
Tipo de revestimiento	Cemento	☒ Yeso/ Cal	☐ Ladrillo visto	☐ Combinado		
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico		
Vanos						
Tipo de material	Madera	☐ Aluminio	☐ Metálico	☐ Combinado	☒	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	☐	
Cubiertas						
Tipo de cubierta	Un agua	☐ Dos aguas	☐ Cuatro aguas	☐ Plana	☒	
Material de cubierta	Teja cerámica	☐ Chapa Metálica	☐ Losa	☒ Otros	☐	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	☐	
Molduras y Cornisas						
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☐ Ornamental	☒ Otros	☐	☐	
Material	Yeso/Cal	☒ Piedra	☐ Hormigón	☐ Otros	☐	
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☐ Malo	☒ Crítico	☐	
8. Elementos que invaden el espacio público						
Voladizos	☐ Carteles publicitarios	☐ Toldos	☒ Mobiliario	☐ Rampas	☐	
					I3- Medidores visibles	☒
					I5- Carteles publicitarios	☐
					I6- Equipos eléctricos visibles	☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS					TRAMO	5 - Oeste
					CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio		
Municipio	Yacuiba		1 Planta	☐		
Distrito	3		2 Plantas	☒		
Barrio	Lourdes		3 Plantas	☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas	☐		
Uso Actual	Gastronómico		5 Plantas	☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales				
Colonial		☐ Humedad (ascendente, filtraciones)				
Afrancesado		☐ Grietas estructurales				
Contemporáneo		☒ Uso de materiales no compatibles				
Mixto		☐ Intervención sin criterio				
Vernácula		☐ Alteración a la imagen urbana				
7. Elementos arquitectónicos y constructivos						
Muros y revestimiento						
Tipo Muro	Abobe	☐ Ladrillo	☒ Hormigón	☐ Otros		
Tipo de revestimiento	Cemento	☒ Yeso/ Cal	☐ Ladrillo visto	☐ Combinado		
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico		
Vanos						
Tipo de material	Madera	☐ Aluminio	☐ Metálico	☐ Combinado	☒	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	☐	
Cubiertas						
Tipo de cubierta	Un agua	☐ Dos aguas	☒ Cuatro aguas	☐ Plana	☒	
Material de cubierta	Teja cerámica	☒ Chapa Metálica	☐ Losa	☒ Otros	☐	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	☐	
Molduras y Cornisas						
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☒ Ornamental	☐ Otros	☐	☐	
Material	Yeso/Cal	☐ Piedra	☐ Hormigón	☒ Otros	☐	
Estado de conservación	Bueno	☒ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	☐	
8. Elementos que invaden el espacio público						
Voladizos	☐ Carteles publicitarios	☒ Toldos	☒ Mobiliario	☐ Rampas	☐	
					I3- Medidores visibles	☒
					I5- Carteles publicitarios	☒
					I6- Equipos eléctricos visibles	☐
					I7- Antenas	☐
					I8- Bajante Pluvial	☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	5 - Oeste
				CATEGORIA	Rehabilitación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Abandono		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☒			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☐	Hormigón ☐	Otros ☒	
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				CA1- Asimetría compositiva	☐
				CA2- Desproporción horizontal de vanos	☐
				CA3- Desnivel vertical entre vanos	☐
Componentes simbólicos y formales					
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)	☐
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)	☐
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios	☐
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)	☐
Instalaciones técnicas					
				I1- Cableado	☐
				I2- Antenas	☐
				I3- Medidores visibles	☐
				I4- Bajante Pluvial	☐
				I5- Carteles publicitarios	☐
				I6- Equipos eléctricos visibles	☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	5 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☒		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernácula ☐		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				CA1- Asimetría compositiva	☐
				CA2- Desproporción horizontal de vanos	☐
				CA3- Desnivel vertical entre vanos	☐
Componentes simbólicos y formales					
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)	☐
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)	☐
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios	☐
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)	☐
Instalaciones técnicas					
				I1- Cableado	☐
				I2- Antenas	☐
				I3- Medidores visibles	☐
				I4- Bajante Pluvial	☐
				I5- Carteles publicitarios	☐
				I6- Equipos eléctricos visibles	☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	5 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☒	Ladrillo ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☒	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐		Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				I3- Medidores visibles ☒	I4- Bajante Pluvial ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I6- Equipos eléctricos visibles ☒
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☒					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒					
I6- Equipos eléctricos visibles ☒					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	5 - Oeste
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Institucional		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐		Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐
				I3- Medidores visibles ☒	I4- Bajante Pluvial ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I6- Equipos eléctricos visibles ☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☒					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒					
I6- Equipos eléctricos visibles ☐					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Homigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losas ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Homigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☒	Toldos	☒
		Mobiliario	☒	Rampas	☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☒	I2- Antenas ☐
				I3- Medidores visibles ☐	I4- Bajante Pluvial ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I6. Equipos eléctricos visibles ☐


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Comercio		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)		☒	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles		☐	
Mixto	☐	Intervención sin criterio		☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Homigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losas ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Homigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☒	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☒	Toldos	☒
		Mobiliario	☒	Rampas	☐
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	I2- Antenas ☐
				I3- Medidores visibles ☒	I4- Bajante Pluvial ☐
				I5- Carteles publicitarios ☒	I6. Equipos eléctricos visibles ☐

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	8 - Este
			CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	
Municipio	Yacuiba		1 Planta	☐
Distrito	3		2 Plantas	☐
Barrio	Lourdes		3 Plantas	☒
Calle	Comercio		4 Plantas	☐
Uso Actual	Comercial		5 Plantas	☐
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales		
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☐	
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☐	
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles	☒	
Mixto	☐	Intervención sin criterio	☒	
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana	☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☒	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losas ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Omamental ☐	Otros ☒	☐
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☒
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☒	Toldos ☒
		Mobiliario	☐	Rampas ☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I3- Medidores visibles	☒
			I4- Bajante Pluvial	☐
			I5- Carteles publicitarios	☐
			I6- Equipos eléctricos visibles	☐
			I1- Cableado	☐
			I2- Antenas	☐
			I4- Bajante Pluvial	☒

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☒		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☒			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vemácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☐	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☒	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6. Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☒		
Calle	Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☒			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vemácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☒	Mobiliario ☒	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☒	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☒	
				I6. Equipos eléctricos visibles ☒	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	8 - Este
			CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble	2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito 3		2 Plantas ☒		
Barrio Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico	6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐	Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐	Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐	Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐	Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒	Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☒	Ornamental ☐	Otros ☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☒	Mobiliario ☒	Rampas ☐
			I5- Carteles publicitarios ☒	I6- Equipos eléctricos visibles ☒

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS			TRAMO	8 - Este
			CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble	2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito 3		2 Plantas ☐		
Barrio Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle Comercio		4 Plantas ☐		
Uso Actual Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico	6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐	Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐	Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐	Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐	Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒	Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos				
Muros y revestimiento				
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐
Vanos				
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
Cubiertas				
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☒	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐
Molduras y Cornisas				
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐
8. Elementos que invaden el espacio público				
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐
			I3- Medidores visibles ☒	I4- Bajante Pluvial ☐
			I5- Carteles publicitarios ☐	I6- Equipos eléctricos visibles ☐
9. Elementos compositivos y técnicos				
Composición arquitectónica				
CA1- Asimetría compositiva ☐				
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒				
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐				
Componentes simbólicos y formales				
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐				
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐				
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐				
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐				
Instalaciones técnicas				
I1- Cableado ☐				
I2- Antenas ☐				
I3- Medidores visibles ☒				
I4- Bajante Pluvial ☐				
I5- Carteles publicitarios ☐				
I6- Equipos eléctricos visibles ☐				

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral		3. N° Plantas	
Municipio	Yacuiba			1 Planta ☒	
Distrito	3			2 Plantas ☐	
Barrio	Lourdes			3 Plantas ☐	
Calle	Comercio			4 Plantas ☐	
Uso Actual	Comercial			5 Plantas ☐	
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒		Carteles publicitarios ☒	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☐					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☐					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☒					
I6. Equipos eléctricos visibles ☐					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral		3. N° Plantas	
Municipio	Yacuiba			1 Planta ☒	
Distrito	3			2 Plantas ☐	
Barrio	Lourdes			3 Plantas ☐	
Calle	Comercio			4 Plantas ☐	
Uso Actual	Comercial			5 Plantas ☐	
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☒	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐	☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒		Carteles publicitarios ☒	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☒					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☐					
I6. Equipos eléctricos visibles ☐					


FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☒		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☐		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☒	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☒	
				C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☒	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☒	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☐		
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☐		
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles	☒		
Mixto	☒	Intervención sin criterio	☒		
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana	☒		
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abofe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☒	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☐	Toldos	☒
		Mobiliario	☐	Rampas	☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva				☒	
CA2- Desproporción horizontal de vanos				☒	
CA3- Desnivel vertical entre vanos				☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)				☒	
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)				☐	
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios				☐	
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)				☐	
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado				☐	
I2- Antenas				☐	
I3- Medidores visibles				☒	
I4- Bajante Pluvial				☐	
I5- Carteles publicitarios				☐	
I6- Equipos eléctricos visibles				☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial	☐	Humedad (ascendente, filtraciones)	☒		
Afrancesado	☐	Grietas estructurales	☒		
Contemporáneo	☐	Uso de materiales no compatibles	☒		
Mixto	☐	Intervención sin criterio	☒		
Vernácula	☒	Alteración a la imagen urbana	☒		
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abofe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☒	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☒	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☐	Toldos	☐
		Mobiliario	☐	Rampas	☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva				☒	
CA2- Desproporción horizontal de vanos				☒	
CA3- Desnivel vertical entre vanos				☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)				☒	
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)				☐	
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios				☐	
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)				☐	
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado				☐	
I2- Antenas				☐	
I3- Medidores visibles				☒	
I4- Bajante Pluvial				☐	
I5- Carteles publicitarios				☐	
I6- Equipos eléctricos visibles				☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☒		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☒			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☒	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☒	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losas ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☒	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☒	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒	
				CA3- Desequilibrio vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☒	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta ☐		
Distrito	3		2 Plantas ☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas ☒		
Calle	Santacruz		4 Plantas ☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas ☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☒		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☐			
Vernácula ☐		Alteración a la imagen urbana ☐			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Adobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losas ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☐	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				9. Elementos compositivos y técnicos	
				Composición arquitectónica	
				CA1- Asimetría compositiva ☐	
				CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
				CA3- Desequilibrio vertical entre vanos ☐	
				Componentes simbólicos y formales	
				C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒	
				C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
				C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
				C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
				Instalaciones técnicas	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☐	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS					TRAMO	8 - Este
					CATEGORIA	Rehabilitación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas		4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta	☒		
Distrito	3		2 Plantas	☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas	☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas	☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas	☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales				
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒				
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐				
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☒				
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒				
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒				
7. Elementos arquitectónicos y constructivos						
Muros y revestimiento						
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐		
Tipo de revestimiento	Cemento ☐	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☒	Combinado ☐		
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐		
Vanos						
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	CA1- Asimetría compositiva ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☒	Crítico ☐	CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
Cubiertas						
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	CA3- Desnivel vertical entre vanos ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	Componentes simbólicos y formales	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
Molduras y Cornisas						
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público						
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	Instalaciones técnicas	
					I1- Cableado ☐	
					I2- Antenas ☐	
					I3- Medidores visibles ☐	
					I4- Bajante Pluvial ☐	
					I5- Carteles publicitarios ☐	
					I6- Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS					TRAMO	8 - Este
					CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas		4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta	☒		
Distrito	3		2 Plantas	☐		
Barrio	Lourdes		3 Plantas	☐		
Calle	Santacruz		4 Plantas	☐		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas	☐		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales				
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒				
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐				
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐				
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒				
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒				
7. Elementos arquitectónicos y constructivos						
Muros y revestimiento						
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐		
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/ Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐		
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐		
Vanos						
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☒	Metálico ☐	Combinado ☐	CA1- Asimetría compositiva ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	CA2- Desproporción horizontal de vanos ☐	
Cubiertas						
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	Componentes simbólicos y formales	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☐	
Molduras y Cornisas						
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Ornamental ☐	Otros ☐		C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐	
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público						
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	Instalaciones técnicas	
					I1- Cableado ☐	
					I2- Antenas ☐	
					I3- Medidores visibles ☒	
					I4- Bajante Pluvial ☐	
					I5- Carteles publicitarios ☐	
					I6- Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☐			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☐			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☒	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☐	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☒	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☐	Losa ☒	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Omamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☐	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Reestructuración
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuiba		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial ☐		Humedad (ascendente, filtraciones) ☒			
Afrancesado ☐		Grietas estructurales ☒			
Contemporáneo ☐		Uso de materiales no compatibles ☐			
Mixto ☐		Intervención sin criterio ☒			
Vernácula ☒		Alteración a la imagen urbana ☒			
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe ☐	Ladrillo ☒	Hormigón ☐	Otros ☐	
Tipo de revestimiento	Cemento ☒	Yeso/Cal ☐	Ladrillo visto ☐	Combinado ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Vanos					
Tipo de material	Madera ☐	Aluminio ☐	Metálico ☐	Combinado ☒	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua ☒	Dos aguas ☐	Cuatro aguas ☐	Plana ☐	
Material de cubierta	Teja cerámica ☐	Chapa Metálica ☒	Losa ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐	Crítico ☐	
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple ☐	Omamental ☐	Otros ☐		
Material	Yeso/Cal ☐	Piedra ☐	Hormigón ☐	Otros ☐	
Estado de conservación	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐	Crítico ☐	
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos ☒	Carteles publicitarios ☐	Toldos ☒	Mobiliario ☐	Rampas ☐	
				I1- Cableado ☐	
				I2- Antenas ☐	
				I3- Medidores visibles ☒	
				I4- Bajante Pluvial ☐	
				I5- Carteles publicitarios ☐	
				I6- Equipos eléctricos visibles ☐	
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva ☐					
CA2- Desproporción horizontal de vanos ☒					
CA3- Desnivel vertical entre vanos ☐					
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres) ☒					
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada) ☐					
C3- Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios ☐					
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención) ☐					
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado ☐					
I2- Antenas ☐					
I3- Medidores visibles ☒					
I4- Bajante Pluvial ☐					
I5- Carteles publicitarios ☐					
I6- Equipos eléctricos visibles ☐					

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE FACHADAS				TRAMO	8 - Este
				CATEGORIA	Adecuación
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral	3. N° Plantas	4. Fotografía de predio	
Municipio	Yacuibá		1 Planta		
Distrito	3		2 Plantas		
Barrio	Lourdes		3 Plantas		
Calle	Santacruz		4 Plantas		
Uso Actual	Comercial		5 Plantas		
5. Estilo arquitectónico		6. Problemas destacados generales			
Colonial		☐ Humedad (ascendente, filtraciones)		☒	
Afrancesado		☐ Grietas estructurales		☒	
Contemporáneo		☐ Uso de materiales no compatibles		☒	
Misto		☐ Intervención sin criterio		☒	
Vernácula		☒ Alteración a la imagen urbana		☒	
7. Elementos arquitectónicos y constructivos					
Muros y revestimiento					
Tipo Muro	Abobe	☐ Ladrillo	☒ Hormigón	☐ Otros	☐
Tipo de revestimiento	Cemento	☒ Yeso / Cal	☐ Ladrillo visto	☐ Combinado	☐
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	☐
Vanos					
Tipo de material	Madera	☐ Aluminio	☐ Metálico	☒ Combinado	☐
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	☐
Cubiertas					
Tipo de cubierta	Un agua	☐ Dos aguas	☐ Cuatro aguas	☐ Plana	☒
Material de cubierta	Teja cerámica	☐ Chapa Metálica	☐ Losa	☒ Otros	☐
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☒ Malo	☐ Crítico	☐
Molduras y Cornisas					
Tipo de molduras y cornisa	Simple	☐ Ornamental	☐ Otros	☐	☐
Material	Yeso / Cal	☐ Piedra	☐ Hormigón	☐ Otros	☐
Estado de conservación	Bueno	☐ Regular	☐ Malo	☐ Crítico	☐
8. Elementos que invaden el espacio público					
Voladizos	☒	Carteles publicitarios	☐	Todo lo s	☐
		Mobiliario	☐	Rampas	☐
9. Elementos compositivos y técnicos					
Composición arquitectónica					
CA1- Asimetría compositiva				☒	
CA2- Desproporción horizontal de vanos				☐	
CA3- Desnivel vertical entre vanos				☐	
Componentes simbólicos y formales					
C1- Irregularidad volumétrica (retranqueos, voladizos, quiebres)				☒	
C2- Superposición de estilos o épocas (estratos visibles en fachada)				☐	
C3 - Presencia de símbolos, inscripciones o relieves identitarios				☐	
C4- Vacíos compositivos (por demolición, abandono o intervención)				☐	
Instalaciones técnicas					
I1- Cableado		☐		I2- Antenas	
I3- Medidores visibles		☒		I4- Bajante Pluvial	
I5- Carteles publicitarios		☐		I6. Equipos eléctricos visibles	