

1.-DOCUMENTOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

CONTEXTO GEOGRÁFICO



EL PRESENTE PROYECTO SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE YACUIBA, CAPITAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA GRAN CHACO, CON EL OBJETIVO DE REVITALIZAR EL PERFIL URBANO Y RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, EN EL DISTRITO 3. LA PROPUESTA, CON VISIÓN A 20 AÑOS, PLANTEA PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE FACHADAS, PROPORCIÓN VOLUMÉTRICA Y TRATAMIENTO DE ACERAS, CON LA FINALIDAD DE CONSOLIDAR UN ENTORNO ARMÓNICO QUE FORTALEZCA LA IDENTIDAD CULTURAL, MEJORE LA EXPERIENCIA PEATONAL Y POTENCIE EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

ANTECEDENTES

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN (1841 – 1899)

- 1841 – FUNDACIÓN DE YACUIBA POR TIMOTEO RUIZ, CON CARÁCTER RESIDENCIAL EN TORNO A LA PLAZA MAGARIÑOS.
- 1899 – TERREMOTO QUE MARCA UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL DESARROLLO URBANO, CONSOLIDANDO A LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ COMO ÁREAS CLAVE DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN (1910 – 1921)

- 1910 – LLEGADA DE INMIGRANTES ARGENTINOS QUE REFUERZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE LA PERTENENCIA TERRITORIAL.
- 1921 – RESOLUCIÓN DE LA PERTENENCIA TERRITORIAL BAJO EL GOBIERNO DE BAUTISTA SAAVEDRA MALLEA.

ETAPA INDUSTRIAL (1926 – 1957)

- LA STANDARD OIL, TRANSFORMANDO LA ECONOMÍA LOCAL, IMPULSANDO LA MIGRACIÓN Y LAS INVERSIONES COMERCIALES.
- 1957 – RECONOCIMIENTO DE YACUIBA COMO CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL GRAN CHACO, CONSOLIDANDO SU IMPORTANCIA COMERCIAL Y POLÍTICA.

ETAPA COMERCIAL (DÉCADA DE

- AUGE DEL COMERCIO FRONTERIZO CON ARGENTINA, EXPANSIÓN DESCONTROLADA, VENTA MASIVA DE PROPIEDADES Y PÉRDIDA DE COHERENCIA Y ARMONÍA ARQUITECTÓNICA EN LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ.

ACTUALIDAD

ACTUALMENTE, LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ PRESENTAN DETERIORO URBANO PROGRESIVO DEBIDO A:

1. DESARMONIZACIÓN DE FACHADAS QUE FRAGMENTA LA LECTURA ARQUITECTÓNICA DEL ENTORNO.
2. CRECIMIENTO COMERCIAL SIN ESTRATEGIA, AFECTANDO LA COHERENCIA FUNCIONAL DEL ESPACIO.
3. INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, REDUCIENDO ÁREAS DE ENCUENTRO Y PERMANENCIA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

EL PERFIL URBANO Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, EN EL DISTRITO 3 DE YACUIBA, HAN SUFRIDO UN DETERIORO PROGRESIVO FÍSICO, FUNCIONAL Y CULTURAL. ESTA SITUACIÓN SE DEBE A LA FALTA DE UNA REGULACIÓN URBANA OPORTUNA, QUE HA PERMITIDO LA INVASIÓN DESCONTROLADA DE COMERCIANTES Y LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS COMERCIALES IMPROVISADAS QUE FRAGMENTAN LAS FACHADAS Y DESARMONIZAN EL ENTORNO CONSTRUIDO, DEBILITANDO LA IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA LOCAL Y CONSTITUYENDO LA INVASIÓN DE LAS ACERAS, CONVIRTIÉNDOLAS EN ESPACIOS INACCESIBLES Y VISUALMENTE DEGRADADOS

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

DETERIORO FÍSICO

1.- FACHADAS ALTERADAS DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS IMPROVISADOS QUE FRAGMENTAN LA ARMONÍA DEL CONJUNTO, ROMPEN LA CONTINUIDAD ARQUITECTÓNICA Y DEBILITAN LA IDENTIDAD CULTURAL DEL ENTORNO.



2.- FALTA DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS, MOBILIARIO Y REDES DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PERMITEN LA DEGRADACIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA.



DETERIORO FUNCIONAL

1.- CIRCULACIÓN PEATONAL INTERRUMPIDA POR LA INVASIÓN DE ACERAS Y EL PASO CONSTANTE DE VEHÍCULOS, GENERANDO ZONAS DE CONFLICTO Y RIESGO.



2.- LA FALTA DE VEGETACIÓN GENERA ISLAS DE CALOR, REDUCE EL CONFORT TÉRMICO PERMITIENDO DEBILITAR LA RELACIÓN ENTRE EL USUARIO Y EL ESPACIO PÚBLICO.



JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Las calles Comercio y Santa Cruz del Distrito 3 se han consolidado como ejes comerciales de gran importancia para la ciudad de Yacuiba. Sin embargo, en las últimas décadas han sufrido un deterioro progresivo del perfil urbano y una pérdida significativa del espacio público, como resultado de la falta de regulación y planificación urbana adecuada y oportuna. Este proceso ha permitido la ocupación desordenada e inadecuada del espacio público, convirtiéndolo en un espacio inaccesible y visualmente degradado mediante la instalación de estructuras comerciales improvisadas y la fragmentación de las fachadas, lo que ha alterado la armonía visual del entorno y ha debilitado la identidad arquitectónica.

En respuesta a estas problemáticas, el presente proyecto propone la revitalización del perfil urbano y la recuperación del espacio público mediante el planteamiento de parámetros técnicos que pretenden generar un entorno armónico que fortalezca la identidad local, mejore la experiencia peatonal y potencie el atractivo turístico.



3- CONCEPTO URBANO, ARQUITECTÓNICO PAISAJÍSTICO

EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ CONFORMADO POR DOS CONCEPTOS IMPORTANTES:

REVITALIZACIÓN DEL PERIFERIO URBANO

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

ESTOS DOS CONCEPTOS SE PUEDEN LOGRAR MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS OPERATIVOS QUE LO CONFORMAN:

HOMOGENIZACIÓN DE FACHADAS.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

OPTIMIZACIÓN VIAL.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS.

CONFORT CLIMÁTICO URBANO.

ESTOS CONCEPTOS DEBERÁN DELINEAR LOS SIGUIENTES CONFLICTOS URBANO, ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICOS.

1- CONGESTIÓN VIAL GENERADA POR EL TRANSPORTE PÚBLICO.

2- FACHADA HETEROGÉNEAS.

3- PERCEPCIÓN ESPACIAL FRAGMENTADA Y DIFUSA.

4- SOBRECARGA TÉRMICA VIAL.

1 CONGESTIÓN VIAL GENERADA POR EL TRANSPORTE PÚBLICO

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN PRESENTA UNA SATURACIÓN VEHICULAR CONSTANTE, PRODUCTO DEL USO INFORMAL DE LA CALZADA POR PARTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO. ESTA CONDICIÓN DIFICULTA EL CRUCE PEATONAL, INTERRUPE LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO Y FRAGMENTA LA RELACIÓN ESPACIAL ENTRE LOS BORDES URBANOS, GENERANDO UN ENTORNO INACCESIBLE Y DESARTICULADO.

SOLUCIÓN PROYECTUAL:

- REESTRUCTURACIÓN DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA REDISTRIBUIR LA CARGA VEHICULAR Y EVITAR LA CONCENTRACIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
- IMPLEMENTACIÓN DE BAHÍAS DE CARGA Y DESCARGA EN SECTORES ESTRATÉGICOS, EVITANDO LA OCUPACIÓN PROLONGADA DE LA CALZADA.
- TRANSFORMACIÓN DE LA VÍA EN UN ESPACIO DE CIRCULACIÓN CONTINUA, ELIMINANDO SU USO COMO ESTACIONAMIENTO INFORMAL.
- AMPLIACIÓN DE ACERAS CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, MEJORANDO LA CONECTIVIDAD PEATONAL Y LA RELACIÓN CON EL ENTORNO CONSTRUIDO.

FOTOGRAFÍA DEL SITIO C/ SANTACRUZ



EJEMPLO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO



2 FACHADAS HETEROGÉNEAS

LAS FACHADAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN NO PRESENTAN UNA ARMONÍA COMPOSITIVA NI ESTÉTICA, LO QUE LAS CONVIERTEN EN ELEMENTOS HETEROGÉNEOS DENTRO DEL PERIFERIO URBANO. ESTA CONDICIÓN ES PRODUCTO DE INTERVENCIÓN AISLADAS QUE CARECEN DE CRITERIOS TÉCNICOS Y PATRIMONIALES, DEBILITANDO LA IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA DEL ENTORNO Y AFECTANDO LA LECTURA COHERENTE DEL CONJUNTO EDIFICADO.

SOLUCIÓN PROYECTUAL:

- APLICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE COLOR, COMPOSICIÓN, ORIENTACIÓN Y PROPORCIÓN VOLUMÉTRICA PARA FACHADAS Y ALTURAS.
- CLASIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS EDIFICADAS SEGÚN FUNCIÓN Y ESTILO PARA ORIENTAR LAS INTERVENCIÓNES.
- INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES REINTERPRETADOS QUE REFUERZEN LA IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA LOCAL.
- REGULACIÓN DE NUEVAS INTERVENCIÓNES MEDIANTE CRITERIOS MORFOLÓGICOS COMPATIBLES CON EL ENTORNO CONSTRUIDO.

FOTOMETRÍA DEL SITIO C/ COMERCIO



EJEMPLO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO




3 PERCEPCIÓN ESPACIAL FRAGMENTADA Y DIFUSA

EL ESPACIO URBANO SE PERCIBE COMO DESARTICULADO Y DISCONTINUO, PRODUCTO DE INTERVENCIÓNES AISLADAS Y AUSENCIA DE CONTINUIDAD COMPOSITIVA. ESTA CONDICIÓN GENERA CONTAMINACIÓN VISUAL Y FRAGMENTACIÓN ESPACIAL, PROVOCADA POR ELEMENTOS EXTERNOS COMO ESTRUCTURAS IMPROVISADAS, MOBILIARIO DESORDENADO Y SEÑALÉTICA NO INTEGRADA, LO QUE AFECTA LA LEGIBILIDAD DEL ENTORNO Y DIFICULTA LA APROPRIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DEL USUARIO.

SOLUCIÓN PROYECTUAL:

- ALINEACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS PARA GENERAR CONTINUIDAD VISUAL.
- JERARQUIZACIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES MEDIANTE DISEÑO DE PAVIMENTOS, TRANSICIONES Y NODOS DE PERMANENCIA.
- INCORPORACIÓN DE SEÑALÉTICA COHERENTE QUE REFUERCE LA LECTURA ESPACIAL.
- DISEÑO DE TRANSICIONES VISUALES ENTRE PREDIOS Y ESPACIO PÚBLICO PARA CONSOLIDAR UNA EXPERIENCIA URBANA INTEGRADA.

CORTE DEL SITIO C/ COMERCIO



EJEMPLO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO



4 SOBRECARGA TÉRMICA VIAL

LAS VÍAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN PRESENTAN UNA ALTA EXPOSICIÓN TÉRMICA DUEO A LA ESCASA VEGETACIÓN, EL USO DE MATERIALES REFLECTIVOS Y LA AUSENCIA DE SOMBRAS ESTRUCTURADAS. ESTA CONDICIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA HABITABILIDAD Y EL CONFORT AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO, REDUCIENDO LA PERMANENCIA Y EL USO ACTIVO DEL ENTORNO URBANO.

SOLUCIÓN PROYECTUAL:

- IMPLEMENTACIÓN DE TOLDOS TÉRMICOS SOBRE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, COMO ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA A LA ARBORIZACIÓN.
- INCORPORACIÓN DE VEGETACIÓN ESTRATÉGICA EN PUNTOS CLAVE, MEDIANTE ARBOLES DE MEDIANA ALTURA Y JARDINERAS MODULARES.
- USO DE ADQUIN ROJO TÉRMICO QUE REDUZCAN LA TEMPERATURA SUPERFICIAL.
- DISEÑO DE FACHADAS CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR QUE CONTRIBUYAN AL CONFORT CLIMÁTICO URBANO.

ESQUEMA DE SOBRECARGA TÉRMICA



EJEMPLO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO



FACULTAD : CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA: ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERIFERIO URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA : CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA

ESTUDIANTE : ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:


3/43

4.-PROGRAMACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

PARA DEFINIR LA PROGRAMACIÓN Y EL DIMENSIONAMIENTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN SE DEFINE MEDIANTE:



ADEMÁS PARA DEFINIR EL ALCANCE, LOS BENEFICIARIOS Y EL IMPACTO SOSTENIBLE DEL PRESENTE PROYECTO SE ESTRUCTURA A PARTIR DE DOS PREGUNTAS



EN BASE A ESTOS PUNTOS PERMITERON DEFINIR LAS PREMISAS DE DISEÑO QUE RESPONDE A UN ENFOQUE SOSTENIBLE

PREMISAS DE DISEÑO

PREMISAS LEGALES

ESTA PREMISAS LEGALES SE ENCUENTRAN DIFIDIDAS EN DOS ASPECTOS:



REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO

Normativa Internacional:

- ODS 11.4 - Protección del patrimonio.
- Carta de Nara (1994).

Leyes y Normativas Técnicas Nacionales:

- CPE - (Art. 98-101)
- Ley 530 - del Patrimonio Cultural Boliviano. (Art. 2 y 3)
- Ley 031 - Marco de Autonomías y Descentralización. (Art. 7 inc. a, c, d)
- Ley 192 - Gral. Del turismo (Art. 4)

Ley Departamental:

- Ley 4144 - Protección del Patrimonio Cultural y Natural (Art. 5)

Leyes y Normativas Municipales de Yacuiba:

- Ley Municipal N°23 - Yacuiba. Municipal de Transporte y Tráfico Urbano
- Plus Yacuiba (2006)

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Normativa Internacional:

- ODS 3, 11.7, 12.b - Salud, accesibilidad y sostenibilidad.

Leyes y Normativas Técnicas Nacionales:

- Ley 031- Art. 7 inc. b, e
- Ley 165 - de Transporte - Art 190
- Ley 192 - Gral. del turismo - Art. 12 y 13
- NB 689:2006 - Hidrantes contra incendios.
- NB 1220005:2013 - Rampas fijas adecuadas.
- Reglamento de Accesibilidad Universal.
- Manual de Calles Bolivianas (ABC)

Leyes y Normativas Municipales de Yacuiba:

- Ley Municipal N°08/2024 de Construcción
- Ley Municipal N°023 de Transporte y Tráfico Urbano
- Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI Yacuiba)

4.-PROGRAMACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

PREMISAS FUNCIONALES



MEJORA LA FLUIDEZ PEATONAL EN LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ Y REDUCE LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

• REUBICAR EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN CALLES CONECTORAS




SE PLANTEA ESTACIONAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA PREDIOS INSTITUCIONALES, GASTRONÓMICOS Y RESIDENCIALES, SEGÚN PRIORIDAD, FRECUENCIA Y NECESIDAD

• DISEÑAR DE ESTACIONAMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA.




ORIENTA AL PEATÓN, REFUERZA LA SEGURIDAD VIAL Y MEJORA LA LEGIBILIDAD DEL ESPACIO URBANO SEGÚN NORMATIVA ABC

• IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS



ORDENA EL ESPACIO PÚBLICO, MEJORA LA ACCESIBILIDAD Y PERMITE UNA EXPERIENCIA URBANA MÁS CLARA Y SEGURA

• SECTORIZAR LA ACERA EN ESPACIOS DESTINADOS A: MOBILIARIO Y VEGETACIÓN, PISO PODOTÁCTIL Y CIRCULACIÓN PEATONAL




PREMISAS PAISAJISTICAS



SE PROPONE LA INCORPORACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS EN ACERAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORANDO CONFORT TÉRMICO Y REFORZANDO IDENTIDAD PAISAJÍSTICA

• ARBORIZAR Y SELECCIONAR DE VEGETACIÓN NATIVA QUE CONTRIBUYAN A LA MITIGACIÓN TÉRMICA SIN COMPROMETER LA CONTINUIDAD VISUAL URBANA O PATRIMONIAL.



SE INTEGRAN JARDINERAS CON REJILLAS PARA PROTEGER EL SISTEMA RADICULAR Y ORDENAR EL MOBILIARIO URBANO

• INSTALAR JARDINERAS IN SITU EN ACERAS PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD DE LAS ACERAS Y PROTEGER EL CRECIMIENTO DEL ÁRBOL.



4.-PROGRAMACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

PREMISAS TECNOLÓGICAS AMBIENTALES



INSTALACIÓN EN ZONAS COMERCIALES PARA GENERAR SOMBRA Y REDUCIR TEMPERATURA SUPERFICIAL

• REUBICAR EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN CALLES CONECTORAS



REEMPLAZO DEL PAVIMENTO CONVENCIONAL PARA MITIGAR EFECTO DE ISLA DE CALOR

• IMPLEMENTAR EL ADOQUÍN ROJO EN CALZADAS PARA MITIGAR EFECTO DE ISLA DE CALOR



ELIMINACIÓN DE CABLEADO AÉREO, MEJORANDO SEGURIDAD Y PERCEPCIÓN VISUAL

• SOTERRAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LIBERAR ESPACIO AÉREO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN VISUAL



INSTALACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ESPACIO PÚBLICO PARA REFORZAR SOSTENIBILIDAD URBANA

• IMPLEMENTAR FAROLES FOTOVOLTAICOS PARA APROVECHAR LA LUZ SOLAR Y GENERAR ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, INCORPORANDO SENSORES DE ACTIVACIÓN NOCTURNA



SE PROPONE LA INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN CADA TRAMO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, MITIGANDO RIESGOS, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA URBANA SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS

• INSTALAR HIDRANTES NORMADOS PARA GARANTIZAR RESPUESTA RÁPIDA ANTE INCENDIOS



4.-PROGRAMACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

PREMISAS MORFOLÓGICAS



HOMOGENEIZAR LA IMAGEN URBANA MEDIANTE CRITERIOS MORFOLÓGICOS COMUNES EN LA INTERVENCIÓN DE FACHADAS, SIN ELIMINAR LA SINGULARIDAD DE CADA INMUEBLE, LOGRANDO UNA LECTURA COHERENTE DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

SE PROPONE APLICAR CRITERIOS VOLUMÉTRICOS ESCALONADOS QUE RESPETEN LA ALTURA MÁXIMA, EL ÁNGULO SOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL ÁREA ÚTIL, MEJORANDO LA PERCEPCIÓN URBANA DESDE EL NIVEL PEATONAL.

ARMONIZAR LAS FACHADAS MEDIANTE LA RECONFIGURACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS VANOS, AJUSTANDO SU PROPORCIÓN Y DISPOSICIÓN PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD COMPOSITIVA Y RECUPERAR LOS RITMOS CARACTERÍSTICOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DE YACUIBA.


REINTERPRETAR ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES COMO CORNISAS, MOLDURAS, DINTELES Y ZÓCALOS MEDIANTE INTERVENCIÓNES QUE RESPETEN SU PROPORCIÓN, MATERIALIDAD Y LENGUAJE, EVITANDO DISTORSIONES FORMALES O IMITACIONES QUE DESVIRTÚEN LA IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA LOCAL.

SE PLANTEA AMPLIAR SUPERFICIES PEATONALES, SECTORIZAR FUNCIONALMENTE LAS ACERAS Y REORGANIZAR EL ESPACIO VIAL PARA FORTALECER LA RELACIÓN CON PREDIOS COMERCIALES, GASTRONÓMICOS, INSTITUCIONALES Y RESIDENCIALES.

HOMOGENEIZAR LA IMAGEN URBANA MEDIANTE CRITERIOS MORFOLÓGICOS COMUNES EN LA INTERVENCIÓN DE FACHADAS



HOMOGENEIZAR LAS ALTURAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN TOMANDO EN CUENTA LA ESCALA PATRIMONIAL Y PEATONAL



ARMONIZAR LAS FACHADAS MEDIANTE LA RECONFIGURACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS VANOS, AJUSTANDO SU PROPORCIÓN Y DISPOSICIÓN



REINTERPRETAR ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES COMO CORNISAS, MOLDURAS, DINTELES Y ZÓCALOS MEDIANTE INTERVENCIÓNES QUE RESPETEN SU PROPORCIÓN, MATERIALIDAD Y LENGUAJE.



ARMONIZAR EL ESPACIO VIAL MEDIANTE EL ENSANCHAMIENTO DE ACERAS Y LA REDUCCIÓN DE CALZADA PARA MEJORAR LA DINÁMICA DE LOS PEATONES CON LOS PREDIOS EN EL SITIO.



5.-MEMORIA DESCRIPTIVA



5.1.-PLANO DE CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURACIÓN



CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EL ÁREA DE INTERVENCIÓN HA SIDO CLASIFICADO EN CUATRO TIPOS DE SECTORES DIFERENCIADOS,

SELECCIÓN DE TRAMOS

SE HA SELECCIONADO EN TRAMOS PRESENTADOS POR CADA SECTOR, COMO CRITERIO DE SELECCIÓN PARA SU SELECCIÓN, LA CLASE Y SU UBICACIÓN, REPLICABLE EN EL RESTO DEL SECTOR CORRESPONDIENTE. ESTA ESTRATEGIA PERMITE ADAPTAR LAS INTERVENCIONES SOCIALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES:

- COMERCIAL
- RESIDENCIAL
- GASTRONÓMICO
- INSTITUCIONAL



SECTOR COMERCIAL

EL SECTOR COMERCIAL SE CARACTERIZA POR:

- ALTA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR COMERCIANTES FORMALES, CON UN 50% DEL ÁREA INTERVENIDA DESTINADA A PUESTOS COMERCIALES.
- LA FRECUENCIA DE TRÁNSITO PEATONAL ES ELEVADA COMPUESTA POR:
 - 1.- CONSUMIDORES FRECUENTES
 - 2.- TURISTAS
 - 3.- JOVENES Y ADULTOS.

SECTOR RESIDENCIAL

EL SECTOR RESIDENCIAL SE CARACTERIZA POR:

- ESTAR COMPUESTA POR HOSTALES, HOTELS Y RESIDENCIALES.
- UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y ACCESIBLE PARA TURISTAS, CON UN 60% DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DESTINADA A USOS HABITACIONALES. LA AUSENCIA DE ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS GENERA CONFLICTOS DE MOVILIDAD URBANA Y SATURACIÓN VIAL.
- LA FRECUENCIA DE TRÁNSITO PEATONAL ES ELEVADA COMPUESTA POR:
 - 1.- RESIDENTES LOCALES
 - 2.- TURISTAS
 - 3.- VISITANTES LOCALES

SECTOR GASTRONÓMICO

EL SECTOR GASTRONÓMICO SE CARACTERIZA POR:

- ESTAR COMPUESTA POR RESTAURANTES, COFFEE SHOPS, SALSADEROS Y...
- SU UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y ACCESIBLE PARA TURISTAS Y RESIDENTES, CON UN 10% DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DESTINADA A PUESTOS GASTRONÓMICOS (CAFÉ DE SOMBRA, MOBILE BARO URBANO, ADECUADO Y ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, LO QUE LIMITA SU FUNCIONALIDAD Y REDUCE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA PEATONA).
- LA FRECUENCIA DE TRÁNSITO PEATONAL ES ELEVADA COMPUESTA POR:
 - 1.- RESIDENTES LOCALES
 - 2.- TURISTAS
 - 3.- VISITANTES LOCALES
 - 4.- ESCOLARES

SECTOR INSTITUCIONAL

EL SECTOR INSTITUCIONAL SE CARACTERIZA POR:

- ESTAR COMPUESTA POR: NOTARÍAS, BANCOS, FISCALÍAS Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO.
- CON UN 20% DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DESTINADA A PUESTOS INSTITUCIONALES, ACTUALMENTE, LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL INCLUIDA OBLIGA A LA INSTALACIÓN DE RAMPA IMPROVISADAS SOBRE LA CALZADA, COMPROMETIENDO LA SEGURIDAD. ASIMISMO, SE EVIDENCIA DEFICIT DE SOMBRA Y CONFORT AMBIENTAL.
- LA FRECUENCIA DE TRÁNSITO PEATONAL ES ELEVADA COMPUESTA POR:
 - 1.- RESIDENTES LOCALES
 - 2.- VISITANTES LOCALES
 - 3.- ESCOLARES



1.-RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

CADA TRAMO PRESENTA CARACTERÍSTICAS DISTINTAS Y REQUIERE FUNCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN SU USO DE SUELO Y NIVEL DE INTERVENCIÓN.

PARA MEJORAR LA DINÁMICA URBANA SE PROPONE:

- OPTIMIZAR ACERAS Y CALZADAS PARA FACILITAR LA FUERTE ACCIÓN.
- INSTALAR ZONAS DE CARGA Y DESCARGA PARA ORDENAR EL FLUJO COMERCIAL.
- SECTORIZAR LAS ACERAS EN ZONAS PARA MOVILIDAD, VEGETACIÓN, PISO PRODUCTIVO Y CIRCULACIÓN PEATONAL.
- REDUCIR LOS ESTACIONAMIENTOS Y OBSTÁCULOS HACIA CALLES CONECTORAS, ESPECIALMENTE CONSIDERAR A SANTA CRUZ, PARA LIBERAR ESPACIO Y REDUCIR CONFLICTOS.

2.-REVITALIZACIÓN DE FACHADAS:

PARA PLANEAR PARAMETROS TÉCNICOS ADECUADOS PARA LA REVITALIZACIÓN DE FACHADAS, ES NECESARIO QUE ESTOS RESPONDAN AL USO ACTUAL DE CADA INMUEBLE

- RESIDENCIAL
- GASTRONÓMICO
- INSTITUCIONAL
- RESIDENCIAL

PERMITIENDO LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE VANDOS, ACCESOS Y ELEMENTOS FUNCIONALES QUE SE ADAPTAN A LAS DINÁMICAS URBANAS PROPIAS DE YACUIBA.

EL OBJETIVO ES CONSEGUIR UNA IMAGEN COHERENTE, ACTIVA Y CONTEXTUAL QUE RESPONDA TANTO A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO COMO A LA IDENTIDAD DEL SECTOR.

6.-PLANO GENERAL DE LA ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE



PLANO GENERAL DE LA ESTRUCTURA
ESC: 1:2000

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 139.722,58 M² (13,97 HECTÁREAS), ESTRUCTURADA EN TORNO A DOS VÍAS PRINCIPALES:

- CALLE COMERCIO
- CALLE SANTA CRUZ

AMBAS SON CONSIDERADAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN Y FUNCIONAN COMO EJES ESTRUCTURANTES DE LA DINÁMICA COMERCIAL, ARTICULANDO LA CONECTIVIDAD DEL SECTOR, ADEMÁS ESTAS VÍAS ESTÁN COMPUESTAS POR VÍAS CONECTORAS, QUE COMPLEMENTAN LA ACCESIBILIDAD INTERNA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN:

DTO. DE TARIJA.

PROV. GRAN CHACO

MPIO. DE YACUIBA.

DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA

ÁREA CENTRO COMERCIAL 2



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA
ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

9/43

6.1.-PLANO TOPOGRÁFICO

TOPOGRAFÍA


SE REALIZARON DOS CORTES TOPOGRÁFICOS PARA DEFINIR LA PENDIENTE DE LAS SIGUIENTES VÍAS:

- CALLE COMERCIO
 - PENDIENTE MÁXIMA 2.1%
 - PENDIENTE MÍNIMA 1.4%
 - SE OBSERVA UNA INCLINACIÓN LEVE Y CONSTANTE, ADECUADA PARA CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR SIN REQUERIR AJUSTES SIGNIFICATIVOS.
- CALLE SANTACRUZ
 - PENDIENTE MÁXIMA 2.2%
 - PENDIENTE MÍNIMA 1.7%
 - PRESENTA UNA VARIACIÓN MÁS MARCADA, LO QUE PODRÍA REQUERIR ATENCIÓN EN PUNTOS ESPECÍFICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD Y DRENAJE EFICIENTE.

LA TOPOGRAFÍA DEL ÁREA PRESENTA PENDIENTES SUAVES (0.7%-2.4%), COMPATIBLES CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD, DRENAJE SUPERFICIAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES SIN REQUERIMIENTOS DE NIVELACIONES SIGNIFICATIVAS.



CORTE B-B' C/COMERCIO



CORTE A-A' C/ SANTACRUZ



PLANO TOPOGRÁFICO

ESC: 1:2500

6.2.VIENTOS Y ASOLEAMIENTO

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN CUENTA CON CONDICIONES CLIMÁTICAS DEFINIDAS POR DOS FACTORES PRINCIPALES:

- ASOLEAMIENTO: LA TRAYECTORIA SOLAR DE ESTE A OESTE, CONDICIONA LA EXPOSICIÓN TÉRMICA DEL ESPACIO PÚBLICO.
 - EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO (MAYO-JULIO), LA INCIDENCIA SOLAR ALCANZA 10 H 47 MIN.
 - EN EL SOLSTICIO DE VERANO (DICIEMBRE-ENERO), SE EXTIENDE HASTA 13 H 29 MIN, INTENSIFICANDO EL IMPACTO CLIMÁTICO SOBRE EL PASEO Y PLANTAS.
- VIENTOS DE PUNTOS CARDINALES: LA DINÁMICA EÓLICA PRESENTA DOS PATRONES ESTACIONALES.
 - NOROESTE (SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE): VIENTOS FUERTES DURANTE LA ÉPOCA DE CALOR.
 - SURESTE (MAYO-JULIO): EL SO FRO EN TEMPORADA INVERNAL, CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE EL EJE DE INTERVENCIÓN.



PLANO DE ASOLEAMIENTO Y VIENTOS

ESC: 1:2500



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA

ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

10/43

6.3.-PLANO DE VEGETACIÓN EXISTENTE



PLANO DE VEGETACIÓN POR PORCENTAJE DE COBERTURA DE CALLES

Esc: 1:2000



SE REALIZÓ UN CONTEO POR TRAMOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA VEGETAL DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. EL ANÁLISIS PERMITIÓ ESTABLECER LOS NIVELES DE VEGETACIÓN PRESENTES EN LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, CON VALORES QUE OSCILAN ENTRE EL 10% Y EL 89%, LO QUE EVIDENCIA UNA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL A LO LARGO DE AMBOS CORREDORES. ESTA DISPERSIÓN, ESPECIALMENTE EN TRAMOS CON BAJA COBERTURA, SUGIERE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ARBORIZACIÓN FOCALIZADA EN ZONAS CRÍTICAS, CONSIDERANDO ADEMÁS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS CALIDAS DEL ÁREA, QUE DEMANDAN MAYOR REGULACIÓN TÉRMICA Y CONFORT AMBIENTAL.

7.-PLANOS DE TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DEL AREA DELIMITADA.



PLANO DE TENDENCIA DE CRECIMIENTO

ESC: 1:5000

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA DELIMITADA AL SUR Y AL ESTE POR LA FRONTERA INTERNACIONAL CON LA REPÚBLICA ARGENTINA, Y AL OESTE POR LA SERRANÍA DEL AGUARAGÜE, QUE ACTÚA COMO BARRERA NATURAL Y LÍMITE FÍSICO DEL CRECIMIENTO URBANO. ESTA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL HA ORIENTADO LA EXPANSIÓN HACIA EL NORTE, IMPULSADA POR PROCESOS DE DENSIFICACIÓN Y OCUPACIÓN PROGRESIVA DEL SUELO, PRINCIPALMENTE POR COMERCIANTES QUE DINAMIZAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y GENERAN UNA ALTA CONCENTRACIÓN POBLACIONAL EN TORNO A LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, CONSOLIDANDO EL ÁREA CENTROCOMERCIAL 2 DE YACUIBA COMO NÚCLEO DE ATRACCIÓN URBANA.

8.-PLANOS DE USO DE SUELO DEL ÁREA DELIMITADA



PLANO DEL USO DE SUELO

Esc: 1:2000

PORCENTAJE DEL USO DE SUELO DE ÁREA DE INTERVENCIÓN

LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ ESTÁN COMPUESTAS POR


- UN 40% DE SUELO CON USO COMERCIAL
- UN 35% DEL ÁREA CORRESPONDE A USO MIXTO, COMBINANDO VIVIENDA, COMERCIO Y SERVICIOS.
- EL 6% ESTÁ DESTINADO A EQUIPAMIENTOS DE INSTITUCIONALES Y RESIDENCIALES
- EL 2% INCLUYE USOS INSTITUCIONALES Y DE CULTO. FINALMENTE, EL 3% CORRESPONDE A EQUIPAMIENTOS MILITARES, EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y ABASTECIMIENTO DE PRESENCIA PUNTUAL.



9.-DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN SE HA DIVIDIDO EN OCHO TRAMOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS ANÁLISIS MÁS PRECISOS Y DETALLADOS:

- ▶ EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS FACHADAS
- ▶ LAS ALTURAS DE PREDIOS EDIFICADOS
- ▶ LOS PERFILES VIALES DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.



PLANO DE SUBDIVISIÓN EN TRAMOS

Esc: 1:2000



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA

ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN


LÁMINA:

12/43


9.1.1-ESTADO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS C/ SANTACRUZ


TRAMO N°8 C/ SANTACRUZ




TRAMO N°7 C/ SANTACRUZ




TRAMO N°6 C/ SANTACRUZ




TRAMO N°5 C/ SANTACRUZ




TRAMO N°4 C/ SANTACRUZ




TRAMO N°3 C/ SANTACRUZ



TRAMO N°2 C/ SANTACRUZ



TRAMO N°1 C/ SANTACRUZ




LEYENDA

BUEN ESTADO	
REGULAR ESTADO	
MALO ESTADO	
ESTADO CRÍTICO	
ESTADO DE CONSTRUCCIÓN	

PARA DEFINIR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS FACHADAS EN LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, SE SIGUIÓ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

► PASO 1. SE REALIZÓ UNA FOTOMETRÍA POR TRAMOS A LO LARGO DE CADA CALLE. ESTE REGISTRO PERMITIÓ IDENTIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE CADA PREDIO EDIFICADO, CLASIFICÁNDOLOS EN CINCO CATEGORÍAS: BUEN ESTADO, REGULAR, MALO, CRÍTICO O EN CONSTRUCCIÓN.




► PASO 2. CON BASE EN ESTA CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL, SE CALCULÓ EL PORCENTAJE DE PREDIOS SEGÚN SU CONDICIÓN DENTRO DE CADA TRAMO, LO QUE PERMITIÓ ESTABLECER EL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREDOMINANTE.


► PASO 3. FINALMENTE, SE CONSOLIDÓ EL CÁLCULO GENERAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS FACHADAS EN AMBAS CALLES, PERMITIENDO UNA LECTURA INTEGRAL DEL TEJIDO CONSTRUIDO Y SU GRADO DE DETERIORO O CONSOLIDACIÓN.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS C/ COMERCIO


TRAMO N°8 C/ COMERCIO




TRAMO N°7 C/ COMERCIO




TRAMO N°6 C/ COMERCIO




TRAMO N°5 C/ COMERCIO




TRAMO N°4 C/ COMERCIO




TRAMO N°3 C/ COMERCIO




TRAMO N°2 C/ COMERCIO



TRAMO N°1 C/ COMERCIO




PORCENTAJE TOTAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS



PORCENTAJE C/ SANTACRUZ

LA CALLE COMERCIO PRESENTA UN 38% DE FACHADAS EN BUEN ESTADO, UN 32% EN CONDICIÓN REGULAR, UN 18% EN ESTADO CRÍTICO O MALO, Y UN 4% EN CONSTRUCCIÓN. ESTA DISTRIBUCIÓN EVIDENCIA UNA FRAGMENTACIÓN EN LA IMAGEN URBANA, DONDE LOS TRAMOS DETERIORADOS INTERRUPTEN LA CONTINUIDAD ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL CONFORMADA POR PREDIOS COMERCIALES FORMALES Y MIXTOS.



PORCENTAJE C/ COMERCIO

LA CALLE SANTA CRUZ PRESENTA UN 36% DE FACHADAS EN ESTADO REGULAR, OTRO 36% EN BUEN ESTADO, UN 21% EN CONDICIÓN CRÍTICA O MALA, Y UN 7% EN CONSTRUCCIÓN. ESTA DISTRIBUCIÓN EVIDENCIA UNA FRAGMENTACIÓN EN LA IMAGEN URBANA, CONFORMADA PRINCIPALMENTE POR PREDIOS COMERCIALES, MIXTOS, INSTITUCIONALES Y TAMBIÉN RESIDENCIALES.

POR LO TANTO SE PUDO DEFINIR QUE LA C/ SANTA CRUZ SE ENCUENTRA EN PEOR ESTADO GENERAL, DEBIDO A QUE SE CONCENTRAN MÁS TRAMOS DETERIORADOS. LA REVITALIZACIÓN DEBE ENFOCARSE EN LOS TRAMOS MÁS DETERIORADOS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL.



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA
ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

13/43


9.1.2.-ALTURAS DE LOS PREDIOS EDIFICADOS

PARA DEFINIR LAS ALTURAS EN LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ SE APLICÓ UNA METODOLOGÍA EN TRES ETAPAS:


1. FOTOMETRÍA POR TRAMOS, IDENTIFICANDO LA ALTURA EDIFICADA DE CADA PREDIO.
2. CLASIFICACIÓN VOLUMÉTRICA, ESTABLECIENDO PORCENTAJES POR TRAMO SEGÚN LAS ALTURAS PREDOMINANTES.
3. ANÁLISIS MORFOLÓGICO, QUE PERMITIÓ RECONOCER CONTINUIDADES, RUPTURAS Y TRANSICIONES VOLUMÉTRICAS CON IMPACTO DIRECTO EN LA LECTURA URBANA.

ALTURAS DE PREDIOS EDIFICADOS C/ SANTACRUZ


TRAMO N°8 C/ COMERCIO




TRAMO N°7 C/ COMERCIO




TRAMO N°6 C/ COMERCIO




TRAMO N°5 C/ COMERCIO




TRAMO N°4 C/ COMERCIO




TRAMO N°3 C/ COMERCIO



TRAMO N°2 C/ COMERCIO



TRAMO N°1 C/ COMERCIO



LEYENDA

- UN PISO
- DOS PISOS
- TRES PISOS
- CUATRO PISOS
- CINCO PISOS
- SEIS PISOS

ALTURAS DE PREDIOS EDIFICADOS C/ COMERCIO


TRAMO N°8 C/ COMERCIO



TRAMO N°7 C/ COMERCIO




TRAMO N°6 C/ COMERCIO



TRAMO N°5 C/ COMERCIO




TRAMO N°4 C/ COMERCIO



TRAMO N°3 C/ COMERCIO



TRAMO N°2 C/ COMERCIO



TRAMO N°1 C/ COMERCIO



CONCLUSIÓN

AMBAS CALLES SE EVIDENCIA UNA HETEROGENEIDAD VOLUMÉTRICA POR TRAMO, DONDE LAS ALTURAS EDIFICADAS:

- NO RESPETAN LA ESCALA CONTEXTUAL HEREDADA.
- NI EL LÍMITE NORMATIVO VIGENTE DEL PLAN DE USO DE SUELO YACUIBA (2006), QUE ESTABLECE UN MÁXIMO DE 9 METROS.

ESTE FENÓMENO SE INTENSIFICA EN LA:

C/ SANTACRUZ

EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

- TRAMO 3
- TRAMO 4
- TRAMO 5
- TRAMO 7
- TRAMO 8

C/ COMERCIO

EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

- TRAMO 4
- TRAMO 5
- TRAMO 6

ESTOS PREDIOS LLEGAN A SUPERAR LA ALTURA PERMITIDA, GENERANDO:

- RUPTURAS VOLUMÉTRICAS
- DISONANCIAS VISUALES QUE LLEGAN A AFECTAR LA IDENTIDAD DEL PERFIL URBANO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA


ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

14/43


9.1.3.-PERFILES DE VÍAS DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

PERFILES DE VÍAS POR TRAMOS DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN



LOS PERFILES DE VÍA DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ PRESENTAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- ▶ OBSTRUIR LA CONEXIÓN DIRECTA ENTRE EL PEATÓN Y LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS PREDIOS COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y RESIDENCIALES.
- ▶ PRIORIZA AL VEHÍCULO Y LIMITA EL USO PEATONAL DEL ESPACIO PÚBLICO, REDUCIENDO SU HABITABILIDAD Y DINÁMICA URBANA.
- ▶ EL ACCESO INADECUADO E INSEGURO PARA TODO TIPO DE USUARIOS
- ▶ LA AUSENCIA DE VEGETACIÓN Y ARBOLADO EN LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ INTENSIFICA LA ISLA DE CALOR EN UN ENTORNO CALIDO, REDUCIENDO EL COMFORT CLIMÁTICO



PLANO DE SUBDIVISIÓN EN TRAMOS

Esc: 1:2000



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA

ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

15/43

9.1.4.- INDENTIFICACIÓN DE PREDIOS PATROMIANLES

SE REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, IDENTIFICANDO LOS PREDIOS PATROMIANLES EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. ESTA IDENTIFICACIÓN PERMITE ESTABLECER QUE PREDIOS NO SERÁN OBJETO DE MODIFICACIÓN NI ALTERACIÓN ESTRUCTURAL, LIMITANDO LAS ACCIONES EXCLUSIVAMENTE A:

- 1.- PRESERVACIÓN NORMATIVA
- 2.- PRESERVACIÓN NORMATIVA

PERMITE EXTRAER ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CARACTERÍSTICOS DE LAS TIPOLOGÍAS EXISTENTES COMO SER, PROPORCIONES, ARQUITECTONOS COMPOSITIVOS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS QUE SIRVEN COMO BASE PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REESTRUCTURACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PREDIOS DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.



FICHA DE CATÁLOGO DE INMUEBLES PATRIMONIALES										TRAMO N°1		Lado este CATEGORIA "A"	
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral		3. Altura de predio		4. Fotografía de predio				P.1		CATEGORIA "A"	
Municipio	Yacuba	1	3 metros										
Distrito	3	6 metros											
Barrio	Lourdes	9 metros											
Calle	Santacruz	12 metros											
Uso Actual	Culto	15 metros											
5. Estilo arquitectónico				6. Problemas destacados generales									
Colonial				Humedad (ascendente, filtraciones)									
Alfrescado				Grietas estructurales									
Neogótico americano				Uso de materiales no compatibles									
Ecléctico				Intervención sin criterio									
Vernáculo				Alteración a la imagen urbana									
7. Elementos arquitectónicos y constructivos													
Muros y revestimiento													
Tipo Muro		Adobe	☒	Labrado	☒	Enlucado	☐	Otro	☐				
Tipo de revestimiento		Cemento	☐	Yaso Cal	☒	Ladrillo visto	☒	Cofado	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Varios													
Tipo de material		Madera	☒	Aluminio	☐	Metálico	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Cubiertas													
Tipo de cubierta		Un agua	☒	Dos aguas	☐	Cuatro aguas	☐	Plano	☒				
Material de cubierta		Yaso cemento	☒	Chapa Metálica	☐	Lona	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Molduras y Cornisas													
Tipo de molduras y cornisa		Sencillo	☒	Decorativo	☒	Peso	☐	Otro	☐				
Material		Yaso Cal	☒	Pedra	☐	Ladrillo	☐	Cerámico	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
8. Ley de protección										6- Se permite restituir elementos eliminados, alterados o sustituidos, siempre que exista documentación técnica			
Ley de Protección Ley Departamental N° 142													
FICHA DE CATÁLOGO DE INMUEBLES PATRIMONIALES										TRAMO N°2		Lado este CATEGORIA "A"	
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral		3. Altura de predio		4. Fotografía de predio				P.2		CATEGORIA "A"	
Municipio	Yacuba	1	3 metros										
Distrito	3	6 metros											
Barrio	Lourdes	9 metros											
Calle	Santacruz	12 metros											
Uso Actual	Residencial	15 metros											
5. Estilo arquitectónico				6. Problemas destacados generales									
Colonial				Humedad (ascendente, filtraciones)									
Alfrescado				Grietas estructurales									
Neogótico americano				Uso de materiales no compatibles									
Ecléctico				Intervención sin criterio									
Vernáculo				Alteración a la imagen urbana									
7. Elementos arquitectónicos y constructivos													
Muros y revestimiento													
Tipo Muro		Adobe	☒	Labrado	☒	Enlucado	☐	Otro	☐				
Tipo de revestimiento		Cemento	☐	Yaso Cal	☒	Ladrillo visto	☒	Cofado	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Varios													
Tipo de material		Madera	☒	Aluminio	☐	Metálico	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Cubiertas													
Tipo de cubierta		Un agua	☒	Dos aguas	☐	Cuatro aguas	☐	Plano	☒				
Material de cubierta		Yaso cemento	☒	Chapa Metálica	☐	Lona	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Molduras y Cornisas													
Tipo de molduras y cornisa		Sencillo	☒	Decorativo	☒	Peso	☐	Otro	☐				
Material		Yaso Cal	☒	Pedra	☐	Ladrillo	☐	Cerámico	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
8. Ley de protección										6- Se permite restituir elementos eliminados, alterados o sustituidos, siempre que exista documentación técnica			
Ley de Protección Ley Departamental N° 142													
FICHA DE CATÁLOGO DE INMUEBLES PATRIMONIALES										TRAMO N°2		Lado este CATEGORIA "B"	
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral		3. Altura de predio		4. Fotografía de predio				P.4		CATEGORIA "B"	
Municipio	Yacuba	1	3 metros										
Distrito	3	6 metros											
Barrio	Lourdes	9 metros											
Calle	Santacruz	12 metros											
Uso Actual	Gastronómico	15 metros											
5. Estilo arquitectónico				6. Problemas destacados generales									
Colonial				Humedad (ascendente, filtraciones)									
Alfrescado				Grietas estructurales									
Neogótico americano				Uso de materiales no compatibles									
Ecléctico				Intervención sin criterio									
Vernáculo				Alteración a la imagen urbana									
7. Elementos arquitectónicos y constructivos													
Muros y revestimiento													
Tipo Muro		Adobe	☒	Labrado	☒	Enlucado	☐	Otro	☐				
Tipo de revestimiento		Cemento	☐	Yaso Cal	☒	Ladrillo visto	☒	Cofado	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Varios													
Tipo de material		Madera	☒	Aluminio	☐	Metálico	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Cubiertas													
Tipo de cubierta		Un agua	☒	Dos aguas	☐	Cuatro aguas	☐	Plano	☒				
Material de cubierta		Yaso cemento	☒	Chapa Metálica	☐	Lona	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Molduras y Cornisas													
Tipo de molduras y cornisa		Sencillo	☒	Decorativo	☒	Peso	☐	Otro	☐				
Material		Yaso Cal	☒	Pedra	☐	Ladrillo	☐	Cerámico	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
8. Ley de protección										6- Se permite restituir elementos eliminados, alterados o sustituidos, siempre que exista documentación técnica			
Ley de Protección Ley Departamental N° 142													
FICHA DE CATÁLOGO DE INMUEBLES PATRIMONIALES										TRAMO N°2		Lado este CATEGORIA "C"	
1. Ubicación del inmueble		2. Ubicación catastral		3. Altura de predio		4. Fotografía de predio				P.5		CATEGORIA "C"	
Municipio	Yacuba	1	3 metros										
Distrito	3	6 metros											
Barrio	Lourdes	9 metros											
Calle	Santacruz	12 metros											
Uso Actual	Culto	15 metros											
5. Estilo arquitectónico				6. Problemas destacados generales									
Colonial				Humedad (ascendente, filtraciones)									
Alfrescado				Grietas estructurales									
Neogótico americano				Uso de materiales no compatibles									
Ecléctico				Intervención sin criterio									
Vernáculo				Alteración a la imagen urbana									
7. Elementos arquitectónicos y constructivos													
Muros y revestimiento													
Tipo Muro		Adobe	☒	Labrado	☒	Enlucado	☐	Otro	☐				
Tipo de revestimiento		Cemento	☐	Yaso Cal	☒	Ladrillo visto	☒	Cofado	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Varios													
Tipo de material		Madera	☒	Aluminio	☐	Metálico	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Cubiertas													
Tipo de cubierta		Un agua	☒	Dos aguas	☐	Cuatro aguas	☐	Plano	☒				
Material de cubierta		Yaso cemento	☒	Chapa Metálica	☐	Lona	☐	Otro	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
Molduras y Cornisas													
Tipo de molduras y cornisa		Sencillo	☒	Decorativo	☒	Peso	☐	Otro	☐				
Material		Yaso Cal	☒	Pedra	☐	Ladrillo	☐	Cerámico	☐				
Estado de conservación		Bueno	☒	Rapiado	☐	Malo	☐	Critico	☐				
8. Ley de protección										6- Se permite restituir elementos eliminados, alterados o sustituidos, siempre que exista documentación técnica			
Ley de Protección Ley Departamental N° 142													

9.2.-FJUJO PEATONAL Y VEHICULAR

EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN SE REALIZARON AFOROS EN TRES TIPOS DE HORARIOS DISTINTOS, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR:

1. EL FLUJO VEHICULAR

2. EL FLUJO PEATONAL

ESTOS AFOROS PERMITEN DEFINIR Y COMPRENDER, EN DISTINTOS NODOS DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ, EL COMPORTAMIENTO Y LA DINÁMICA DE ACTIVIDAD URBANA, SEGÚN FRANJAS HORARIAS Y PATRONES DE USO




PLANOS DE FLUJO VEHICULAR ESC. 1:3000

EL ANÁLISIS DEL FLUJO VEHICULAR EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN EVIDENCIA QUE EL HORARIO CON MAYOR ACTIVIDAD VEHICULAR ES EN LA TARDE (15:00-19:00), DURANTE ESTE TRAMO SE COMBINAN LOS FLUJOS DE SALIDA ESCOLAR, MOVIMIENTO COMERCIAL, VISITAS RECREATIVAS, CIRCULACIÓN DE CONSUMIDORES. ESTA CONCENTRACIÓN DE USOS GENERA UNA CARGA CIRCULATORIA MÁS INTENSA QUE EN LA MAÑANA O LA NOCHE.

FLUJO VEHICULAR EN LA NOCHE 9am - 2pm

FLUJO VEHICULAR EN LA NOCHE 3pm - 7pm

FLUJO PEATONAL EN LA NOCHE 9pm - 12pm



FLUJO VEHICULAR EN LA MAÑANA (9am - 12am)

FLUJO VEHICULAR EN LA TARDE (3pm - 7pm)

FLUJO VEHICULAR EN LA NOCHE (9pm - 12pm)

PUNTO DE OBSERVACIÓN	TIPO DE VIA	VEHICULOS/HORA	PARTICULARES	TRANSPORTE PÚBLICO	MOTOCICLETAS	BICICLETAS
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°1	2DO ORDEN	320	253	20	45	2
CALLE COMERCIO TRAMO N°1	2DO ORDEN	330	190	24	35	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°3	2DO ORDEN	390	325	21	38	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°3	2DO ORDEN	370	330	23	19	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°5	2DO ORDEN	340	318	12	8	2
CALLE COMERCIO TRAMO N°5	2DO ORDEN	310	280	18	12	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°7	2DO ORDEN	350	290	21	39	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°8	2DO ORDEN	370	343	20	5	2

PUNTO DE OBSERVACIÓN	TIPO DE VIA	VEHICULOS/HORA	PARTICULARES	TRANSPORTE PÚBLICO	MOTOCICLETAS	BICICLETAS
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°1	2DO ORDEN	140	110	20	10	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°1	2DO ORDEN	250	220	21	9	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°3	2DO ORDEN	150	120	18	12	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°3	2DO ORDEN	260	220	18	22	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°5	2DO ORDEN	120	90	19	11	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°5	2DO ORDEN	290	210	21	39	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°7	2DO ORDEN	95	75	20	-	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°8	2DO ORDEN	310	280	20	10	-

PUNTO DE OBSERVACIÓN	TIPO DE VIA	VEHICULOS/HORA	PARTICULARES	TRANSPORTE PÚBLICO	MOTOCICLETAS	BICICLETAS
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°1	2DO ORDEN	150	110	15	25	2
CALLE COMERCIO TRAMO N°1	2DO ORDEN	270	230	16	24	2
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°3	2DO ORDEN	180	150	14	36	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°3	2DO ORDEN	290	238	12	40	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°5	2DO ORDEN	180	150	15	25	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°5	2DO ORDEN	330	300	16	24	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°7	2DO ORDEN	190	167	13	10	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°8	2DO ORDEN	470	434	16	20	-




PLANOS DE FLUJO PEATONAL ESC. 1:3000

EL ANÁLISIS DEL FLUJO PEATONAL EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN EVIDENCIA QUE EL HORARIO CON MAYOR ACTIVIDAD PEATONAL ES EN LA MAÑANA (09:00-12:00), DURANTE ESTE TRAMO SE COMBINAN LOS FLUJOS DE INGRESO ESCOLAR, ACTIVIDAD COMERCIAL, GESTIONES INSTITUCIONALES, DESPLAZAMIENTOS COTIDIANOS. ESTA CONCENTRACIÓN DE USOS GENERA UNA OCUPACIÓN INTENSA DEL ESPACIO PÚBLICO, SUPERIOR A LA REGISTRADA EN LA TARDE O LA NOCHE

FLUJO PEATONAL EN LA NOCHE 9pm - 2pm

FLUJO PEATONAL EN LA NOCHE 3pm - 7pm

FLUJO PEATONAL EN LA NOCHE 9pm - 12pm



PUNTO DE OBSERVACIÓN	Pers/Hr	Niños (0-12 años)	Jóvenes (13-25 años)	Adultos (26-45 años)	Adultos Mayores (46-65+ años)
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°1	130	75	25	20	10
CALLE COMERCIO TRAMO N°1	150	40	6	105	5
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°3	270	180	5	90	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°3	280	196	8	78	4
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°5	240	170	5	65	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°5	200	120	10	30	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°7	230	150	5	75	-
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°8	250	180	20	50	5

PUNTO DE OBSERVACIÓN	Pers/Hr	Niños (0-12 años)	Jóvenes (13-25 años)	Adultos (26-45 años)	Adultos Mayores (46-65+ años)
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°1	130	20	90	20	-
CALLE COMERCIO TRAMO N°1	150	10	116	24	15
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°3	460	5	424	21	6
CALLE COMERCIO TRAMO N°3	340	15	297	23	5
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°5	420	20	381	12	7
CALLE COMERCIO TRAMO N°5	330	25	277	18	10
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°7	130	15	74	21	20
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°8	150	10	155	20	5

PUNTO DE OBSERVACIÓN	Pers/Hr	Niños (0-12 años)	Jóvenes (13-25 años)	Adultos (26-45 años)	Adultos Mayores (46-65+ años)
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°1	150	5	20	80	45
CALLE COMERCIO TRAMO N°1	270	12	13	210	35
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°3	180	15	5	160	10
CALLE COMERCIO TRAMO N°3	350	7	2	300	31
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°5	320	5	6	260	49
CALLE COMERCIO TRAMO N°5	340	13	7	280	40
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°7	335	14	8	270	43
CALLE SANTA CRUZ TRAMO N°8	450	2	8	360	90



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :

CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA

ESTUDIANTE :

ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

17/43


9.3.-NODOS DE CONFLICTO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

NODOS DE CONFLICTO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN PRESENTA OCHO NODOS DE CONFLICTO VIAL, DONDE LA CONGESTIÓN VEHICULAR INTERFIERE CON LA CIRCULACIÓN PEATONAL, ESPECIALMENTE EN TRAMOS CON ALTA ACTIVIDAD COMERCIAL, EDUCATIVA Y TURÍSTICA.

▶ ENTRE LOS TRAMOS 3 Y 4, EL FLUJO ESTÁ DOMINADO POR JÓVENES Y ESTUDIANTES, LO QUE GENERA SATURACIÓN EN HORARIOS ESCOLARES.

▶ ENTRE LOS TRAMOS 6 Y 8, LA CIRCULACIÓN CORRESPONDE A TURISTAS, COMERCIANTES Y RESIDENTES, CON PRESENCIA CONSTANTE EN ESPACIOS GASTRONÓMICOS Y CULTURALES.



PLANO DE SUBDIVISIÓN EN TRAMOS Y NODO DE CONFLICTO

Esc: 1:2000

9.4.-ESQUEMA DE ACTIVIDADES

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN HA SIDO CLASIFICADA EN BASE A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE PREDOMINAN Y QUE POSEEN UN ALTO GRADO DE INFLUENCIA SOBRE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ. ESTAS ACTIVIDADES CONTRIBUYEN A CONSOLIDAR EL SITIO COMO UNA CENTRALIDAD URBANA DE GRAN IMPORTANCIA PARA YACUIBA.



TRAMO COMERCIAL

SE CARACTERIZA POR PREDIOS COMERCIALES Y MIXTOS VINCULADOS A LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, ROPA Y OTROS PRODUCTOS. ESTE USO PREDOMINANTE SOSTIENE UN FLUJO CONSTANTE DE USUARIOS EN EL ÁREA.



TRAMO RESIDENCIAL

CONFORMADO POR VIVIENDAS UNIFAMILIARES, HOTELES Y HOSTALES, QUE APORTAN CONTINUIDAD HABITACIONAL Y PERMANENCIA EN EL ÁREA.




TRAMO GASTRONÓMICO

INTEGRADO POR RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y LOCALES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ESTE TRAMO REFUERZA LA ACTIVIDAD URBANA Y PROMUEVE LA CULTURA DE YACUIBA MEDIANTE LA GASTRONOMÍA. SU DINÁMICA LLEGA A CONCENTRAR A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS.



TRAMO INSTITUCIONAL

CARACTERIZADO POR CONTENER LA ALCALDÍA, ENTIDADES FINANCIERAS, NOTARÍAS, EL PALACIO DE JUSTICIA, ESTUDIOS JURÍDICOS Y CENTROS EDUCATIVOS, ESTE TRAMO ESTRUCTURA UN NODO DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE ATIENDE A TODA LA CIUDAD.



10.-PROPUESTA EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN FUE CLASIFICADA EN CUATRO TIPOLOGÍAS FUNCIONALES SEGÚN EL USO PREDOMINANTE DE LOS PREDIOS: COMERCIAL, RESIDENCIAL, GASTRONÓMICO, INSTITUCIONAL. CADA CADA DE DENTRO DE LOS 8 TRAMOS DEFINIDOS FUE EVALUADA MEDIANTE EL ÍNDICE TOTAL DE INFLUENCIA (ITI), CALCULADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PREDIOS POR TIPOLOGÍA Y SU RESPECTIVO COEFICIENTE BASE DE AFILIACIÓN PRESTACIONAL EN LOS SIGUIENTES PASOS:

PASO 1: APLICACIÓN DE FÓRMULA PARA CÁLCULO DEL ÍNDICE TOTAL DE INFLUENCIA (ITI)

$$ITI = \sum (n \times C) = \text{Baja}$$

0.00 - 2.99 = Baja
3.00 - 5.99 = Media
6.00 - 8.99 = Alta
9.00+ = Muy alta


PASO 2: DEFINIR LOS RANGOS DE CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE TOTAL DE INFLUENCIA (ITI)

PASO 3: DEFINIR Y CLASIFICAR LAS TIPOLOGÍAS FUNCIONALES EVALUADAS

TIPOLOGÍA	CÓDIGO	COEFICIENTE BASE	AFILIACIÓN ESTIMADA
COMERCIAL	COM	0.33	33 PERSONAS/DÍA
GASTRONÓMICO	GAS	0.17	17 PERSONAS/DÍA
INSTITUCIONAL	INS	0.40	40 PERSONAS/DÍA
RESIDENCIAL	RES	0.20	20 PERSONAS/DÍA

PARTIR DEL ANÁLISIS FUNCIONAL Y DEL VALOR DEL ÍTI, SE SELECCIONÓ UN TRAMO REPRESENTATIVO POR CADA TIPOLOGÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS SECTORES COMERCIAL E INSTITUCIONAL, QUE INCORPORAN DOS TRAMOS ESPECÍFICOS CADA UNO DEBIDO A: ELLEVADO ÍTI, QUE REFLEJA UNA ALTA CONCENTRACIÓN FUNCIONAL. RELACION DIRECTA CON HITOS URBANOS RELEVANTES, COMO: PLAZA 12 DE AGOSTO, PLAZA DEL ESTUDIANTE, EL MERCADO LOURDES Y CENTRAL, LAS IGLESIAS SAN PEDRO APOSTOL Y ADVENTISTA.

8	Tramo N°8 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 9 9 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
8	Tramo N°8 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 10 10 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
7	Tramo N°7 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 7 7 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
7	Tramo N°7 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 8 8 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
6	Tramo N°6 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 11 11 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
6	Tramo N°6 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 9 9 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
5	Tramo N°5 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 11 6 Predios institucionales 4 Predios comerciales	40% 0% 0% 60% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional
4	Tramo N°4 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 11 2 Predios institucionales 9 Predios comerciales	25% 0% 0% 75% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
4	Tramo N°4 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 12 12 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
3	Tramo N°3 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 10 1 Predios institucionales 10 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
3	Tramo N°3 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 8 8 Predios comerciales 1 Predios residencial	0% 0% 15% 85% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
2	Tramo N°2 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 4 4 Predios institucionales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional
2	Tramo N°2 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 7 5 Predios comerciales 2 Predios comerciales	75% 0% 0% 25% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional
1	Tramo N°1 C/ Santa cruz,Oeste	N° de predios: 3 3 Predios institucionales 1 Hitio urbano (Uso de culto) Área recreativa	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional
1	Tramo N°1 C/ Santa cruz,Este	N° de predios: 6 6 Predios institucionales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional



PLANO DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Esc: 1:2000

8	Tramo N°8 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 13 13 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
8	Tramo N°8 C/ Comercio,Este	N° de predios: 1 1 Hitio urbano (Uso Comercial)	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
7	Tramo N°7 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 12 12 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
7	Tramo N°7 C/ Comercio,Este	N° de predios: 7 7 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
6	Tramo N°6 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 8 6 Predios comerciales 2 Predios residenciales	0% 0% 15% 85% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
6	Tramo N°6 C/ Comercio,Este	N° de predios: 7 7 Predios comerciales	100% 0% 0% 0% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
5	Tramo N°5 C/ Comercio,Este	N° de predios: 15 14 Predios comerciales 1 Predio residencial	0% 0% 8% 92% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia comercial
4	Tramo N°4 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 14 10 Predios residenciales 4 Predios comerciales	0% 0% 30% 70% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia residencial
4	Tramo N°4 C/ Comercio,Este	N° de predios: 9 6 Predios residenciales 5 Predios comerciales	0% 0% 55% 45% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia residencial
3	Tramo N°3 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 11 7 Predios residenciales 4 Predios comerciales 1 Hitio urbano (Uso comercial)	0% 0% 75% 25% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia residencial
3	Tramo N°3 C/ Comercio,Este	N° de predios: 9 9 Predios residenciales 3 Predios comerciales	0% 0% 0% 100% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia residencial
2	Tramo N°2 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 11 9 Predios comerciales 1 Predio comercial 1 Hitio urbano (Uso militar)	90% 0% 0% 10% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional
2	Tramo N°2 C/ Comercio,Este	N° de predios: 8 6 Predios gastronómicos 1 Predio comercial 1 Hitio urbano (Uso de culto)	0% 85% 0% 15% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia gastronómicos
1	Tramo N°1 C/ Comercio,Oeste	N° de predios: 12 10 Predios institucionales 2 Predios comerciales	90% 0% 0% 10% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional
1	Tramo N°1 C/ Comercio,Este	N° de predios: 7 6 Predios institucionales 1 Predio comercial	85% 0% 0% 15% INS GAS RES COM	Clasificación funcional: Predomina influencia institucional



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA
ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:

19/43

10.-PROPUESTA EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN HA SIDO CLASIFICADA EN CUATRO TIPOS DE SECTORES URBANOS, SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, SIMBÓLICAS Y MORFOLÓGICAS: COMERCIAL, INSTITUCIONAL, GASTRONÓMICO Y TERRITORIAL. A PARTIR DE ESTA CLASIFICACIÓN, SE HAN SELECCIONADO SEIS TRAMOS ESPECÍFICOS QUE PRESENTAN UNA RELACIÓN DIRECTA CON HITOS URBANOS RELEVANTES COMO PLAZAS, MERCADOS E IGLESIAS, LO QUE PERMITE UNA INTERVENCIÓN MÁS PRECISA Y CONTEXTUALIZADA.

ESTA SELECCIÓN ESTRATÉGICA RESPONDE A DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO:



▶ REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO.

▶ RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO



RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO



PLANO DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Esc: 1:2000



FACULTAD :
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO:

REVITALIZACIÓN DEL PERFIL URBANO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES COMERCIO Y SANTA CRUZ EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE YACUIBA.

DOCENTE GUÍA :
CARLOS ALBERTO DE LA SERNA ULLOA
ESTUDIANTE :
ROJAS CALLASUCA EDGAR BENJAMIN

LÁMINA:
20/43

LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS HAN SIDO DEFINIDOS EN BASE AL DIAGNÓSTICO URBANO, NORMATIVAS VIGENTES Y CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN. SE ORGANIZAN EN DOS BLOQUES TEMÁTICOS QUE RESPONDEN A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO.

PROYECTO EN BASE DE LAS NORMATIVAS VIGENTES
PODER PLANTEAR LOS LINAMIENTOS TÉCNICO PARA EL



Aspecto	Lineamiento Arquitectónico
Composición de Fachadas	Recuperar ritmos compositivos tradicionales: simetría, verticalidad, cornisas, molduras, zócalos.
Proporción Volumétrica	Ajustar alturas y escalas para lograr transiciones armónicas entre edificaciones nuevas y existentes.
Materialidad	Usar materiales compatibles con el contexto urbano: piedra, ladrillo visto, revoques texturados.
Color y Textura	Aplicar paletas cromáticas sobrias y cálidas que refuercen la identidad local.
Cubiertas	Mantener tipologías de techumbre tradicionales (dos aguas, tejas, canaletas visibles).
Transición Morfológica	Integrar nuevos volúmenes mediante modulaciones que respeten la escala del entorno inmediato.
Relación con la Vialidad	Vincular el diseño de fachada con el perfil vial, asegurando continuidad visual y coherencia urbana.
Vegetación en Fachadas	Incorporar jardinería vertical o elementos vegetales en balcones y antepechos.

